


Asist®

COMBINATION WOOD-WORKING MACHINE (SURFACE PLANER / THICKNESSER / TABLE SAW)



AE4C160

CZ – KOMBINOVANÝ DŘEVOOBRÁBĚcí STROJ 1600W
HOBLOVKA PROTÁHOVÁČKA / SROVNÁVÁČKA / STOLNÍ OKRUŽNÍ PILA
Návod k obsluze

4 - 12

SK – KOMBINOVANÝ DREVOOBRÁBACÍ STROJ 1600W
HOBĽOVKA PREŤAHOVÁČKA / ZROVNÁVÁČKA / STOLNÁ OKRUŽNÁ PÍLA
Návod na obsluhu

13 - 20

H – KOMBINÁT FAMEGMUNKÁLÓ GÉP 1600W
EGYENGETŐ GYALU / VASTAGSÁGI GYALU / ASZTALI KÖRFÜRÉSZ
Kezelési utasítás

21 - 29

RO – MASINA MULTIFUNCTIONALA DEBITAT LEMN 1600W
ABRIC / RINDEA AJUSTARE GROSIME/ CIRCULAR DE MASA
Instructiuni de utilizare

30 - 38

SYMBOLS



Read operating instructions before use
Před prvním použitím si pročtěte návod k obsluze
Pred prvím použitím si prečítajte návod na použitie
Beüzemelés előtt olvassa el a használati utasítást
Cititi cu atentie instructiunile inainte de a folosi produsul



Warning
Nebezpečí
Nebezpečie
Figyelmeztetés
Atentie



Wear ear protection
Používejte ochranu sluchu
Používajte ochranu sluchu
Használjon fülvédőt
Folositi protectie fonica




Wear eye protection
Používejte ochranu zraku
Používajte ochranu zraku
Használjon védőszemüveget
Folositi ochelari de protectie



Wear dust mask
Používejte ochrannou dýchací roušku
Používajte ochrannú dýchaciu rúžku
Használjon porvédő maszkot
Folositi masca impotriva prafului



Double insulation
Dvojitá izolace
Dvojitá izolácia
Dupla szigetelés
Dubla izolare

A

13

24




23



22



25



20



21

CZ**AE4C160 - KOMBINOVANÝ DŘEVOOBRÁBECÍ STROJ 1600W****OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY*****Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovejte***

UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrických strojů a elektrického náradí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické náradí“ je ve všech níže uvedených pokyních myšleno jak elektrické náradí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak náradí napájené z baterií (bez napájecího kabelu).

1. Pracovní prostředí

a) Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Uklidte náradí, které právě nepoužíváte.

b) Nepoužívejte elektrické náradí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém náradí vznikná na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů.

c) Při používání el. náradí zamezíte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí, do pracovního prostoru! Budete-li vyrůšovány, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. náradí bez dohledu. Zabráňte zvýšitmu přístup k zařízení.

2. Elektrická bezpečnost

a) Vodicí napájecího kabelu elektrického náradí musí odpovidat sítové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlice. K náradí, které má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozvodky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poskozené nebo zamotané napájecí kably zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je sítový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým sítovým kabelem, který je možné získat v autorizovaném servisním středisku nebo u dodavatele.

b) Vyuvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa uštěpněného topení, správy a chladicího. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

c) Nevystavujte elektrické náradí dešti, vlnku nebo mokru. Elektrického náradí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické náradí nikdy neumývujte pod tekoucí vodou ani ho neponavírejte do vody.

d) Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nestanovujte elektrické náradí za napájecí kabel. Nevytahujte vidlice ze zásuvky tahem za kabel. Zabráňte mechanickému poškození elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty.

e) El. náradí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkонтrolujte, že elektrické napáří odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku náradí.

f) Nikdy nepracujte s náradím, které má poškozený el. kabel nebo vidlice, nebo spadne na zem a je jakýmkoli způsobem poškozené.

g) V případě používání prodlužovacího kablu vždy zkонтrolujte, že jeho technické parametry odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku náradí. Je-li elektrické náradí používáno venku, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Při používání prodlužovacích bubnů je nutné je rozvinout, aby nedocházelo k přehřátí kabelu.

h) Je-li elektrické náradí používáno ve výškách prostorech nebo venku, je povolen používat pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s prudovou chránicí méně než 30 mA. Použití el. obvodu s chránicí /RCD/ snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob

a) Při používání elektrického náradí budte pozorní a ostražití, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustředte se na práci. Nepracujte s elektrickým náradím pokud jste unaveni, nebo jestli je pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost při používání elektrického náradí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. náradím nejezte, neplijte a nekurejte.

b) Požívejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu používané v souladu s podmínkami práce snižují riziko poranění osob.

c) Vyuvarujte se neumyslného zapnutí náradí. Nepřenášejejte náradí, které je propojeno elektrické sítí, s prstem na spinaci nebo na spousti. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spináč nebo spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení náradí s prstem na spinaci nebo zapojování vidlice náradí do zásuvky se zapnutým spináčem může být příčinou vážných úrazů.

d) Před zapnutím náradí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Seřizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického náradí může být příčinou poranění osob.

e) Vždy udržujte stabilní polohu a rovnováhu. Přepracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřečeňtejte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické náradí, jestliže jste-li unaveni.

f) Oblíkejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nenoste volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv, rukavice nebo jiná částečka vašeho telo nedostaly do přílišné blízkosti rotujících nebo rozpálených částí el.náradí.

g) Připojte zařízení k odsávání prachu. Jestliže má náradí možnost připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby došlo

k jeho rádnému připojení a používání. Použití tétoho zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.

h) Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svérku nebo svárkou pro upovenění dílu, který budete oprábat.

i) Nepoužívejte elektrické náradí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, leků nebo jiných omamných či návykových látek.

4. Používání elektrického náradí a jeho údržba

a) El. náradí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým čistěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. náradím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.

b) Pokud začná náradí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.

c) Elektrické náradí nepfetěžujte. Elektrické náradí bude pracovat lépe a bezpečněji, pokud jej budete provozovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné náradí, které je určeno pro danou činnost. Správné náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo zkonstruováno.

d) Nepoužívejte elektrické náradí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spináčem. Používání takového náradí je nebezpečné. Vadné spináče musí být opraveny certifikovaným servisem.

e) Odpojte náradí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete provádět jeho seřizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření zamezí nebezpečí náhodného spuštění.

f) Nepoužívejte elektrické náradí ukládte a uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepřístupné osobám. Elektrické náradí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické náradí skladujte na suchém a bezpečném místě.

g) Udržujte elektrické náradí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolejte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického náradí. Je-li náradí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho rádnou opravu. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovaným elektrickým náradím.

h) Rezace nástroje udržujte ostřé a čisté. Správně udržované a naostenré nástroje usnadní práci, omezují nebezpečí zranení a práce s nimi se snáze kontroluje. Použijte jiných příslušenství než těch, která jsou uvedena v návodu k obsluze domou způsobem poškození náradí a být příčinou zranění.

i) Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické náradí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání náradí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5. Používání akumulátorového náradí

a) Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vypnáč v poloze „0-vypnuto“. Vložení akumulátoru do zapnuteho náradí může být příčinou nebezpečných situací.

b) K nabíjení akumulátoru používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použíte nabíječky pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho poškození a vznik požáru.

c) Používejte pouze akumulátoru určené pro dané náradí. Použití jiných akumulátorů může být příčinou zranení nebo vzniku požáru.

d) Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od kovových předmětů jako jsou svorky, klíče, šrouby a jiné druhé kovové předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru s druhým. Zkratování akumulátoru může zapříčinit zranění, popáleniny nebo vznik požáru.

e) S akumulátoru zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může z akumulátoru uniknout chemická látka. Vyuvarujte se kontaktu s touto látkou a pokud i přesto dojde ke kontaktu, vymýte postřížené místo proudem tekoucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit vážná poranění.

6. Servis

a) Nevyňímejte části náradí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezasahujte do konstrukce náradí. Opravy náradí svěřte kvalifikovaným osobám.

b) Každá oprava nebo úprava výrobku bez opravného naší společnosti je neprůstřílná (může způsobit úraz, nebo škodu uživateli).

c) Elektrické náradí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistěte tak bezpečnost Vaši a Vašeho náradí.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovějte.

! - Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo poškození zařízení .

! V případě nedodržení pokynů uvedených v této příručce, hrozí riziko úrazu.

! Tento kombinovaný dřevoobráběcí stroj odpovídá platným technickým předpisům a normám.

Všeobecné

Postavte stroj na pevný stabilní povrch tak, aby byl v horizontální poloze a nemohl se převrátit. Stroj se nesmí nakládat.

Nikdy nepracujte s materiály, které jsou příliš velké nebo naopak malé a neodpovídají možnostem stroje.

! Před použitím stroje si vždy nasadte ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními kryty a v případě potřeby i ochranný štíť na celou tvář.

Při provozu stroje totiž může dojít k vymíštění cizích předmětů směrem k obsluze, což může mít za následek vážné poranění zraku.

! Nosete pracovní oděv s dlouhými zapínatelnými rukávy a pevně pracovní boty. Sandály a jakákoli jiná obuv pro volný čas je zakázána.

! Před jakýmkoliv nastavováním stroje vždy vypněte motor a odpojte stroj od zdroje el. energie.

! Před spuštěním stroje zkонтrolujte, zda jsou všechny upevňující šrouby pevně dotaženy.

! Při práci musí být na stroji namontovány všechny bezpečnostní prvky a kryty a tyto musí být plně funkční.

! Stroj používejte pouze pro práci se dřevem. Pracujte jen se zdravým stavebním rezivem bez měkkých suků a s minimálním počtem tvrdých suků.

! Je zakázáno na stroji řezat / obrábět kovové součástky.

! Stroj musí být obsluhován pouze osobou obeznámenou s jeho provozem, obsluhou, údržbou a možným pracovním ohrožením, které může provoz stroje způsobit. Je na místě požadovat věkovou způsobilost obsluhující osoby.

! Nikdy nestojte přímo u přisunu nebo odsunu materiálu. Vždy stojte bohem ke stroji.

! Nikdy neztrácejte pozornost, zvláště při rutinném používání (používáte-li stroj často). Mějte na paměti, že i malá neopatrnost může vést během zlomku sekundy k vážnému zranění.

! Dbejte na to, aby se vaše prsty, oděv, vlasy nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti stroje, když je zapnutý.

! Nikdy nepracujte se strojem, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozen.

! Ujistěte se, že v obráběném kusu dřeva nejsou hřebíčky, šrouby, kameny nebo jiné cizí předměty, které by mohly poškodit nože nebo kotouč.

! Kdykoli pracujete s novým druhem dřeva, nebo se dřevem s neobvyklými vlastnostmi, vždy si nejdříve před samotnou prací na vlastním obráběném kusu

provedte zkušební řezy nebo hoblování na odrezkovém materiálu.

! Dřevěný prach je explozivní materiál a je rovněž zdraví nebezpečný. Prach z některých tropických dřev a tvrdého dřeva jako je ořechové jsou klasifikovány jako karcinogenní substance. Proto vždy používejte odsavač prachu a ochrannou roušku.

! Při opracovávání dřeva je nutné, aby byl stroj připojen na zařízení zachytávající prach. Dále je nutné seznámit se s podmínkami, které ovlivňují tvorbu a usazování prachu, například druh opracovaného materiálu, a také s možnostmi odsávání prachu.

! Při přepřevádění stroje používejte zařízení a úchyty jen k tomu určené. Nikdy nepoužívejte pro manipulaci nebo přepřevádění stroje jeho ochranná zařízení.

! Po dobu přepřevádění stroje je třeba horní část pilového kotouče zakryt a zabezpečit ochranným krytem. Bezpečnostní zařízení stroje musí být pravidelně kontrolovaná. Všechny západky zařízení musí být dostatečně volné a musí zapadnout svou vlastní hmotností, pokud jsou zvednuté. Jakoukoliv činnost na elektrické části stroje smí vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář.

HOBLOVKA - PROTAHOVAČKA

! Před prací se vždy ujistěte, že jsou nože správně upevněny.

! Při manipulaci s noži a nožovou hlavou budte opatrní. Nože jsou ostré, můžete se snadno pořezat.

! Před prací vždy počkejte, až nožová hlava dosáhne plných otáček.

! Stroj nepoužívejte předtím, než namontujete chránič a dáte ho do pracovní polohy.

! Aby jste dosáhli dobrých pracovních výsledků, používejte vždy pouze ostré nože.

! Při hoblování malých nebo úzkých předmětů používejte ochranný dřevěný přípravek na posouvání dřeva.

! Obráběný materiál netlačte do stroje silou. Dovolte, aby si hoblovka sama určovala správnou podávací rychlosť.

! Při hoblování dbejte zvýšené opatrnosti.

! Pokud chcete ohoblovat z obrobku více než 3mm, nesnažte se hoblovat obrobek najednou, ale hoblujte raději vícekrát s menší hloubkou.

! Nehoblujte předměty, které jsou kratší než 200 mm, užší než 20 mm a tenčí než 7 mm, nebo širší než 204 mm a tlustší než 100 mm.

! Před použitím stroje se ujistěte, že jste správně namontovali hoblovací nože.

! Ruce držte vždy dostatečně daleko od řezací hlavy nebo místa vyhazování třísek pokud stroj pracuje.

! Pokud válce nesedí napevno, nebudou držet pevně obráběný kus proti lůžku, čímž umožní vznik zpětného vrhu.

! Chránič (2) je nutné při každém řezu dát dolů k opracovávanému materiálu.

Stolní pila

! Zkontrolujte pilový kotouč, zda se volně otáčí, je rádně uchycen, není poškozený nebo ohnutý.

! Zapnutím stroje zkontrolujte správný směr otáčení, rozbeh do pracovních otáček bez vibrací

a kolísání, vypnutím ověrte čas doběhu – zastavení kotouče, nemá být delší než 10 sekund.

! Nikdy se nesnažte zpomalit otáčky kotouče bočním tlakem na kotouč.

! Vlastní řezání zahajte po zapnutí stroje a až po jeho rozbehu na provozní otáčky.

! Pokud při řezání většího počtu kusů zůstávají jednotlivé části nahromaděny v blízkosti běžícího kotouče, nikdy je neodstraňujte ručně, ale vždy pomocí manipulační dřevěné hůlky nebo vždy teprve až po zastavení kotouče.

! Rovněž, když obrábíte menší kusy materiálu (menší než 120 mm) a pohyb rukou v blízkosti kotouče by byl nebezpečný, používejte manipulační hůlku.

! Nikdy nesahejte na běžící pilový kotouč !

! Dbejte opatrnosti a snižujte riziko zpětného vrhu materiálu odříznutého kotoučem.

! Při práci s obráběním rozměrných materiálů používejte podpůrné pomůcky na prodloužení pracovní plochy stroje.

! Nikdy neodstraňujte vodící trn. Vzdálenost mezi zuby kotouče a trnem smí být maximálně 5 mm.

! Ujistěte se, že malé odříznuté kousky materiálu nebudou zachyceny zuby rotujícího kotouče a odhozeny pryč.

! Zamezte hromadění odřezků na pracovní ploše stroje jeho vypnutím a očištěním pracovního prostoru.

! Udržujte pracovní prostor čistý. Pravidelně odstraňujte vzniklé piliny. Kontrolujte, že ventilátor a kryt motoru nejsou zaneseny prachem a pilinami.

! Po ukončení práce na okružní pile se ujistěte, že všechny pohybující se součásti zastavily svůj pohyb.

! Používejte pouze pilové kotouče podle EN 847-1 a nikdy nepoužívejte pilové kotouče vyrobené z rychlořezné oceli (High Speed Steel – HSS).

! Nepoužívejte prasklé, ohnuté, deformované nebo jinak poškozené kotouče.

! V blízkosti pily nebo za ní, v místě kam jsou odhazovány piliny a úlomky, nesmí stát žádné osoby.

! Tuto pilu nepoužívejte na řezání palivového dřeva ani na příčné řezání okrouhlého dřeva.

! Upozornění: Pilový kotouč může způsobit poranění rukou či prstů.

! Upozornění: Je zakázáno použít tuto pilu pro provádění zapichovacích řezů.

! Poruchy na stroji, včetně jeho ochranných zařízení a pilových kotoučů, je třeba ihned po jejich zjištění ohlásit a odstranit před dalším provozem.

! Pokud posouvající pomůcku nebo posouvající blok s rukojetí nepoužíváte, uschovte je vždy při stroji.

! Používaná posouvající pomůcka nebo posouvající blok musí být bezpečně procházen mimo pilový kotouč.

! Rozdílící klín je nutno vždy používat a správně jej nastavit.

! Používejte a správně nastavte horní ochranu pilového kotouče.

! Kotoučovou pilu je zakázáno používat na vytváření zárezů (zapuštěných drážek v opracovaném materiálu).

! Je povoleno používat pouze pilové kotouče, jejichž nejvyšší přípustná rychlosť není menší než maximální

rychlosť vřetená stolní kotoučové pily. Typ kotouče musí odpovídat řezanému materiálu.

! Při práci s pilovými kotouči a hrubě opracovanými materiály noste rukavice - pilové kotouče pokud možno noste v držácích.

- **Používejte ochranné prostředky proti hluku, prachu a vibracím !!!**

TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY USCHOVEJTE !!!

POPIS (A)


Kombinovaný dřevoobráběcí stroj AE4C160 je stroj, který v sobě spojuje funkce hoblování-srovávání, hoblování- protahování a řezání.

1. Pracovní stůl
2. Ochranný kryt
3. Podélné vodítka
4. Pilový kotouč
5. Nastavovací šroub
6. Vypínač
7. Rozdílící klín
8. Stupnice s ukazatelem
9. Nastavovací šroub I.
10. Nastavovací šroub II.
11. Nastavovací šroub III.
12. Upevnění ochranného krytu
13. Chránič kotouče
14. Hádlice odsávání
15. Pracovní stůl pily
16. Podpěra
17. Úhlová zarážka
18. Přepínač
19. Ruční klika
20. Maticový klíč
21. Maticový klíč
22. Imbusový klíč
23. Maticový klíč
24. Nastavovací vodítka nože
25. Ruční klika
26. Ochrana proti přetížením
27. Manipulační hůlka

PIKTOGRAMY

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájení
- b) Příkon
- c) Otáčky naprázdno
- d) Maximální šířka hoblování
- e) Maximální řez na jeden záběr -hoblování
- f) Průměr řezného kotouče
- g) Max. hloubka řezu pily



POUŽITÍ A PROVOZ

Náradí a stroje ASIST jsou určeny pouze pro domácí nebo hobby použití.

Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto náradí v extrémních podmínkách a při vysokém zatížení. Jakékoliv další doplňující požadavky musí být předmětem dohody mezi výrobcem a odběratelem.

Před uvedením stroje do činnosti

! Stroj může být používán pouze na předepsané účely. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné použití. Obsluha je odpovědná za jakékoliv poškození nebo zranění vyplývající z nesprávného použití. Stroj může vykonávat činnost pouze s vhodnými kotouči. Je zakázáno používat jakékoliv jiné řezné kotouče.

Dokonce i když je stroj používán dle předpisů, není vždy možné zcela eliminovat určitá rizika. V souvislosti s konstrukcí a designem stroje mohou existovat následující rizika:

- Kontakt s řezným kotoučem v nekrytém pásmu.
- Dotyk s rotujícím kotoučem (řezný poranění).
- Zpětný náraz od materiálu a kousků materiálu.
- Zlomení kotouče.
- Vymříštění poškozených karbidových hrotů kotouče.
- Poškození sluchu při nepoužití ochrany sluchu.
- Škodlivé emise dřevného prachu, pokud je stroj používán v uzavřených místnostech.

! Přístroj musí být postaven na místě, kde může stát nepevně, např. na pracovním stole, nebo musí být přišroubován ke stabilnímu stojanu.

! Všechny kryty a bezpečnostní zařízení musí být před zapnutím přístroje správně upevněny.

! Kotouč musí rotovat bez omezení.

Montáž stolu pily (B)


Před montáží základní desky stolu nejprve sklopte řezný kotouč do nejnižší polohy. Ujistěte se, že je stroj odpojen od zdroje napájení.

1- Přiložte základní desku na stroj a ujistěte se, že se šrouby podpěrné desky 1,2,3,4 kryjí s otvory A,B,C,D na stroji.

2- Uvolněte šrouby 1-4 základní desky stolu. Potom upevněte základní desku pomocí šroubů k rámu stroje. (B3, B4, B5), spoje dotáhněte.

3- Uvolněte šestihrané šrouby (B6,B7). Přišroubujte podpěru podle obr. B8

4- Další podpěru upevněte stejným způsobem.




Montáž podevního vodítka (C)

Vložte boční blok „B“ do drážky „A“ stolu na obou stranách. Posuňte vodítko do požadované polohy (C3) a upevněte zajišťovacími šrouby (C4).

Podélné vodítko musí řezný nástroj převyšovat min. o 1~2mm. Podélné vodítko můžete namontovat na pravou nebo i na levou stranu od pilového kotouče a nebo i pro použití u hoblováčky.


Při všech těchto třech možnostech montáže je možné vodítko nastavit pod úhlem 0-45 stupňů.



Montáž ochranného krytu pilového kotouče (D)

Šroub krytu „A“ nasuňte na drážku vedení pilového kotouče „B“ (D1, D2).


Kryt zatlačte směrem dolů a potom jej potáhněte dopředu, aby zapadl na své místo (D3). Šroub podle potřeby dotáhněte .



Montáž krytu hoblovacích nožů (E)

Demontujte nastavovací šroub (E1)

Přiložte kryt hoblovacích nožů (E2) a zajistěte ho dotažením nastavovacího šroubu (E3,E4).



Zapnutí / vypnutí (F)

Zapnutí stroje: otevřete kryt vypínače a stlačte zelené tlačítko „I“.

Vypnutí stroje: otevřete kryt vypínače a stlačte červené tlačítko „O“.

Ochrana proti přetížení (F)

Stroj je vybaven nadprudovým vypínačem (26) na ochranu před přetížením.

Pokud se motor náhle zastaví při provozu stroje, může to být důsledkem zapůsobení ochranného zařízení, které odpojilo přívod energie, aby chránilo motor před přehřátím.


Pokud se aktivuje ochranné zařízení proti přetížení, počkejte, až motor vychladne a stlačte tlačítko ochranného zařízení.

Poté je možné stroj znova zapnout.



Nastavení hloubky řezu řezného kotouče (G)

Pokud chcete změnit hloubku řezu, musíte otočit klikou (19) ve směru hodinových ručiček pro zvýšení hloubky řezu, nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení hloubky řezu.




Úhlová zarážka (H).

Pokud potřebujete řezat dřevo pod úhlem, použijte úhlovou zarážku.

Uvolněte zajišťovací šroub úhlovoměru a po nastavení požadovaného úhlu jej utáhněte. Rukou zatlačte na úhlovér a po dobu řezání jej posouvejte společně se dřevem.

Je možné řezat pod pravým úhlem, řezat pod volitelným úhlem a řezat úkosem.

Při řezání malých a krátkých dřevěných dílů použijte posunovací hůlku.



Rozvírací klín (H)

Rozvírací klín je důležité bezpečnostní zařízení. Nejenom že usměrňuje zpracované kusy, ale také zabraňuje řezu, aby se uzavřel hned za kotoučem a tak nedojde k zpětnému nárazu od zpracovávaného kusu. Vezměte do úvahy šířku klínu. Nikdy nesmí být širší než tělo řezného kotouče nebo širší než šířka zpracovávaného materiálu.

Obsluha pily

Po každém novém nastavení doporučujeme udělat zkušební řez, aby jste mohli zkонтrolovat nastavení rozměrů. Po zapnutí pily počkejte, až kotouč dosáhne maximální rychlosť rotace. Až poté začněte řezat. Zajistěte, aby dlouhé materiály na konci řezu nepadaly (použijte např. válcový stojan, atd.). Dávejte mimořádný pozor při započetí řezání!

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI S OKRUŽNÍ PILOU

Kotouč by měl přečnívat přibližně 3 mm nad vrch obrobku.

! Nespečejte a nekývaje materiálem, aby nedošlo k blokování kotouče. Řez provádějte jedním pohybem až do oddělení obou částí materiálu.

Malé odřezky oddělujte opatrně pomocí manipulačních hůlek. Pozor, při spuštěním stroji vždy hrozí riziko jejich zachycení !

V případě potřeby podepřete dlouhé nebo široké díly určené k řezání válečkovými podpěrami.


Upozornění :

! Řez provádějte rovnomořně, materiál držte pevně a vedte ho rovně linií řezu.

Výměna pilového kotouče (I)

Uvolněte zajišťovací šrouby a demontujte boční kryt. Vnější přírubu přidržte klíčem (23) a pomocí nástrčného klíče (20) uvolněte středový šroub.

Sejměte šroub, vnější přírubu a pilový kotouč. Nasadte nový pilový kotouč, opačným postupem jej zajistěte a namontujte kryt.



Změna funkce stroje (J)


Při změně funkce kombinace hoblovky a stolní pily se ujistěte že elektrické napájení odpojené.

Změnu funkce kombinace hoblovačky a stolní pily provedete pootočením kno íku.

Při přepínání funkce nejprve vytáhněte pojistný kolík "A", potom pootočte kno ík do příslušné polohy tak, aby pojistný kolík zapadl.

Pro přepnutí stroje do funkce "hoblovka" pootočte kno ík proti směru hodinových ručiček.

Pro přepnutí stroje do funkce "stolní pila" pootočte kno ík ve směru hodinových ručiček.



Montáž odsávače pilin protahovačky


Zajišťovací šrouby „A“ (K1) nastavte naproti dvěma otvůrům „B“ na pracovním stole (K2).

Zajišťovací šrouby dotáhněte (K3).

Montáž odsávače pilin srovnávačky (K)

Stůl hoblovky nastavte do nejnižší polohy.

Demontujte dva zajišťovací šrouby odsávače pilin (K4). Nastavte odsávač pilin na pracovní stůl protahovačky (K5). Vložte zajišťovací šrouby a dotáhněte je. Ujistěte se, že je odsávač pilin správně usazen.(K6)



Montáž hoblovacích nožů (L)

! Před montáží nožů hoblovky stroj vždy odpojte od zdroje el. energie.

Ostré hoblovací nože zajišťují kvalitní výsledné hoblování a menší námahu motoru. Nože, které se otupí, musí být naostřeny nebo vyměněny.

Postup výměny nožů:

Odstraňte rovnoběžné vodítko (3).

Povolte šroub (11) a vytáhněte ochranný kryt nožů (2) do strany.

Otočte válcem / blokem nožů do takové polohy, aby bylo možné nože uvolnit a vyjmout otvorem v pracovní desce hoblovky.

! Dodaným klíčem otáčením ve směru hodinových ručiček uvolněte napínací šrouby. Vytáhněte upínací zařízení a nůž.

Odstraňte hobliny a nečistoty z bloku nožů i upínacího zařízení.

Nový nůž a upínací zařízení vložte zpět do bloku a zajistěte pomocí napínacích šroubů - otáčejte proti směru hodinových ručiček (obr. 4). Šrouby dotáhněte pouze mírně!


Stejným způsobem postupujte i v druhého nože.

! Vždy vyměňuje oba nože současně.

Potom nastavte nože přesně na úroveň stolu pomocí nastavovacího vodítka nože (24), které položíte na stůl (L4).

Pokud je výška nože nastavená správně dotáhněte všechny napínací šrouby (8.4 Nm).. Stejně tak seřďte i druhý nůž.

Po montáži nožů vraťte zpět ochranný kryt (2).



Výměna řemenů

Tři řemeny ve stroji je možné vyměnit jednoduchým způsobem .

Řemen sejměte z řemenice jeho pootáčením

Tlačte řemen do strany do mezery mezi tělem krytu a řemenicí.

Stejným způsobem vyměňte i ostatní řemeny.


Hoblování dřeva (M, N)

Uvolněte šroub přídružného ochranného krytu, ochranný kryt posuňte, položte materiál na pracovní stůl (neodolte, aby se nůž přímo dotýkal materiálu).

Nastavte polohu rovnoběžného vodítka (3) podle šířky a tloušťky materiálu, potom namontujte ochranný kryt nože na ochranu části nože, která neřeže.

Po ukončení všech výše uvedených kroků zapněte stroj, posuňte materiál k přední části pracovního sto-

lu. Když nůž dosáhne maximálních otáček, materiál pomalu posouvajte až ke konci.
Aby byla Vaše práce bezpečná, doporučuje se používat ochranný přípravek dodávaný se strojem. Dále se při práci doporučuje používat odsávací zařízení pro odstraňování hoblin a prachu.



Protahování dřeva

! Nikdy nehoblujte více jak 3 mm na jeden záběr a nikdy se nepokusujte hoblovat desku kratší než 250mm. Nehoblujte desku, která je tenčí než 5 mm, nebo silnější než 160 mm (6"). Vždy nosete ochranný štít na tvář.

Pokud chcete nastavit hloubku řezu, otočte ruční kliku zdvihání nožové hlavy (5) ve směru, který je vyznačený na vrchní části hoblovky. Nastavení hloubky řezu si můžete přečíst na stupnicí hloubky (6). Jedna otáčka ruční kliky představuje 2 mm.

Vždy začněte práci tím, že uděláte tenký hoblovací řez. Hloubka řezu následujících záběrů může být až do 3 mm, ale pamatujte, že tenký řez vytváří jemnější povrch než hlubší řez.

Tloušťka desky, která prochází skrz hoblovku, je řízena nastavenou vzdáleností řezného ostří nože od stolu.

Pokud je k získání požadované tloušťky nebo povrchu potřeba vykonat dodatečné hoblování, nastavte nožovou hlavu do výšky nejvýše 3 mm pomocí ruční kliky (tato výška musí být dodržena vždy) a vykonajte další záběr.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

! Před čištěním a údržbou, vždy vytáhněte přívodní kabel stroje ze zásuvky.

Stroj ukládejte v suchu a mimo dosah dětí.

Nárust vzniku pilin a ostatních čistic může způsobit, že stroj nebude správně pracovat. Je proto nutné ho

pravidelně čistit, tím zajistíte správné hoblování. Těsné části, jako například blokovací páky a šterbiny nožové hlavy hoblovky, by se měly čistit pomocí kartáče, odstraní se tím nalepené cizí předměty. Odstraňte ze stolu nečistoty. Pravidelně kontrolujte, zda není nahromaděný prach ve větracích otvorech motoru.

Stroj byl navrhnutý s malými požadavky na údržbu. Ložiska jsou namazána na celou životnost. Přibližně po 10 hodinách provozu doporučujeme namazat následující části:

Ložiska vstupního a výstupního podávacího válce
Ložiska řemenice a kola pohonu hnacího řemene
Výčistěte závitové vřeteno pro vysoké nastavení zárovňávacího stolu jen suchým mazivem!

Plochy stolů musí být udržovány a bez zvytků živice.


Pilové kotouče:

! Kotouče kontrolujte pravidelně. Poškozené kotouče ihned vyměňte, dále je nepoužívejte.

Kontrola a výměna uhlíků

Uhlíky se musí pravidelně kontrolovat. V případě opotřebení vyměňte oba uhlíky současně. Po připevnění nových uhlíků nechte stroj běžet cca. 5 minut bez zátěže.

! Používejte výhradně uhlíky správného typu.



Uskladnění při dlouhodobějším nepoužívání

Náradí neskladujte na místě, kde je vysoká teplota. Pokud je to možné, skladujte náradí na místě se stálou teplotou a vlhkostí.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
ROZTŘEPENÝ POVRCH	1. Hoblování dřeva s vysokou vlhkostí. 2. Tupé nože.	1. Vysuňte dřevo. 2. Naostřte nože.
VYTRHÁVÁNÍ POVRCHU	1. Příliš hluboký řez. 2. Nože hoblují proti směru vláken dřeva. 3. Tupé nože.	1. Zkontrolujte správnou hloubku řezu. 2. Podávejte materiál ve směru vláken nebo obrobek obraťte. 3. Naostřte nože.
HRUBÝ /DRSNÝ POVRCH	1. Tupé nože. 2. Příliš hluboký řez. 3. Příliš vysoká vlhkost dřeva. 4. Poškozená ložiska nožové hlavy.	1. Naostřete nože. 2. Zkontrolujte správnou hloubku řezu. 3. Vysuňte dřevo. 4. Vyměňte ložiska.

NEROVNO-MĚRNÁ HLOUBKA ŘEZU NA STRANÁCH	1. Nerovnoněrné nastavení nože. 2. Špatně seřízený hoblovací válec	1. Seříďte nože. 2. Seříďte hoblovací válec.
STROJ SE NEROZ-BĚHNE	1. Nezapnuté do zdroje el. energie 2. Vypadlá pojistka. 3. Závada na motoru. 4. Závada na elektroinstalaci. 5. Vadná ovládací jednotka	1. Zkontrolujte přívod 2. Nechejte motor vychladnout a potom ho znova nastartujte. 3-5. Dejte si stroj odborně opravit
STROJ SE OPAKOVANÉ VYPÍNÁ	1. Přetížený prodlužovací přívod 2. Nože jsou přiliš tupé. 3. Nízké napájecí napětí.	1. Použijte kratší nebo silnější prodlužovací přívod. 2. Naostřete nebo vyměňte nože. 3. Zkontrolujte napájecí napětí.
ŠPATNÝ POSUV MATERIÁLU	1. Špinavá pracovní plocha stroje 2. Poškozené podávací válce. 3. Poškozené řetězové kolo. 4. Porucha převodovky.	1. Odstranite necistoty z pracovního stolu 2. Vyměňte válce. 3. Vyměňte kolo. 4. Zkontrolujte převodovku.
ZASEKNUTÝ MATERIALEM	1. Nesprávně nastavená výška nože.	1. Nastavte nůž do správné výšky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní napětí	230 V
Vstupní kmitočet	50 Hz
Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno:	
Hoblovacího hřidel	8000min ⁻¹
Pilový kotouč	4500min ⁻¹
Rychlosť posuvu	6 m/min
Maximální řez na jeden záběr	0-3 mm
Maximální šířka hoblování	204 mm
Max. průchodná výška	6-120 mm
Rozměry stolu hoblovky	746 x 210 mm
Rozměry vodící lišty	793 x 104 mm
Rozměry pilového kotouče	210x30x1.8mm, 40T
Max. hloubka řezu pily	0-68 mm
Hmotnost	35 kg
Třída ochrany	II.

Úroveň akustického tlaku měřená podle ČSN EN 61029 /stolní okružní pila/:

LpA (akustický tlak) 97,4 dB (A) KpA=3
LWA (akustický výkon) 108,4 dB (A) KwA=3

Úroveň akustického tlaku měřená podle ČSN EN 61029 /hoblovačka/:

LpA (akustický tlak) 97,4 dB (A) KpA=3
LWA (akustický výkon) 108,4 dB (A) KwA=3

Používejte ochranu sluchu, vždy když akustický tlak

přesáhne úroveň 85 dB (A).

!

Vážená efektivní hodnota zrychljení podle EN 61029: <2 m/s²

Výstraha: Hodnota vibrací během aktuálního použití elektrického ručního nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je nářadí použité a v závislosti na následujících okolnostech:
Způsob použití el. nářadí a druh řezaného anebo vrtaného materiálu, stav nářadí a způsob jeho udržování, správnost volby používaného příslušenství a zabezpečení jeho ostrosti a dobrého stavu, pevnost uchopení rukojeti, použití antivibračních zařízení, vhodnost použití el. nářadí pro účel pro, který bylo projektováno a dodržování pracovních postupů dle pokynů výrobce.

V případě, že je toto nářadí používáno nevhodně, může způsobit syndrom chvění ruky-ramene.

Výstraha: Pro upřesnění je potřeba vzít do úvahy úroveň působení vibrací v konkrétních podmínkách používání ve všech provozních režimech, jako je doba, kdy je ruční nářadí kromě doby provozu vypnuté a kdy běží naprázdno a tedy nevykonává práci. Toto může výrazně snížit úroveň expozice během celého pracovního cyklu.

Minimalizujte riziko vlivu otřesů, používejte ostrá dláta, vrtátky a nože.

Nářadí udržujte v souladu s těmito pokyny a zabezpečte jeho důkladné mazání.

Při pravidelném používání nářadí investujte do antivibracního příslušenství.

Nářadí nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °C.

Svoji práci si naplánujte tak, aby jste si práci s el. nářadím produkujícím vysoké chvějí rozložili na více dní.

Změny vyhrazeny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ



Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice WEEE (2002/96/ES) o starých elektrických a elektronických zařízeních a její aproximace v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí odevzdáno v místě koupě podobného nářadí, nebo v dostupných sběrných střediscích určených ke sběru a likvidaci elektronářadí. Tako odevzdané elektronářadí bude shromážděno, rozebráno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS

ZÁRUKA

V přiloženém materiálu najdete specifikaci záručních podmínek.

Datum výroby

Datum výroby je zakomponováno do výrobního čísla uvedeného na štítku výrobku. Výrobní číslo má formát AAAA-CCCC-DD-HHHHH - kde CCCC je rok výroby a DD je měsíc výroby.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

*My, dovozce do EU
WETRA-XT, ČR s.r.o.*

Náchodská 1623
193 00 Praha 9, Czech Republic
IČO: 25632833

prohlašujeme, že výrobek

Typ:

AE4C160

Název:

KOMBINOVANÝ DŘEVOOBRÁBĚcí STROJ

Technické parametry

Hodnoty napájení	230-240V~50Hz
Příkon	1600W
Hoblovacího hřidel	8000min-1
Pilový kotouč	4500min-1

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Evropských společenství:

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC (98/37/EC)
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC (2000/14/ EC)

Testování výrobku a ES přezkoušení typu provedla autorizovaná firma:

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, An Grauen Stein, D-51105 Köln, Germany
Identification No.: 0197

Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají následujícím normám EU :

EN 61029-1
EN 61029-2-1
EN 61029-2-3
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-11

Osvědčení a výsledky testování jsou zaznamenány v následujících certifikátech a test-reportech:

Certifikát č.:	Test Report č.
50143526	15030136 001
50143527	15030136 001
50143528	15030136 001
50147776	15030136 001

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Alexandr Herda, general manager
WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623
193 00 Praha 9, Czech Republic

Datum: 2009-12-06

Alexandr Herda, general manager

Praha, 2009-12-06

Originál ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SK**AE4C160 - KOMBINOVANÝ DREVOOBRÁBACÍ STROJ 1600W****VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****Tieto bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte, zapamäťajte a uschovajte**

Upozornenie! Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné respektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zranením osôb a nebezpečím vzniku požiaru. Výrazom „elektrické náradie“ je vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myšlené nielen náradie napájané z elektrickej siete (napájacím káblom) ale i náradie napájanie z akumulátora. (bez napájacieho kábla).

1. Pracovné prostredie

a) Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisko bývajú príčinou úrazov. Odložte náradie, ktoré práve nepoužívate.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, to známené v miestach, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú isky, ktoré môžu byť príčinou vznietenia prachu alebo výparov. Zabráňte zvieratám prístupu k náradiu.

c) Pri používaní el. náradia zabráňte prístupu nepovolaných osôb do pracovného priestoru, najmä detí. Ak budeťe vyučovaní, môžete stratiť kontrolu nad pracovnou činnosťou. V žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dohľadu.

2. Elektrická bezpečnosť

a) Vidičia napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Nikdy akýmkolvek spôsobom nepružajte el. privodný kábel. Náradie, ktoré má na vidiči prívodnej šírky ochranný kolík, nikdy neprípájajte rozvodzíkmi alebo inými adaptérmi. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znižia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa siefková šírka poškodí, musí sa nahraďť osobitou sietovou šírrou, ktorú možno dostat u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.

b) Využrite sa dotyku tela s uzemnenými plochami, ako napr. potrubné systémy, telesá sústredného kúpala, šporáky a chladičky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je Vaše telo spojené zo zemou.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo vode. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcim vodom ani ho neponárajte do vody.

d) Nepoužívajte napájaci kábel k inému účelu, než pre aký je určený. Nikdy nenoste a netahajte elektrické náradie za napájaci kábel. Nevýtvárite vidlicu zo zásuvky tiahom za kábel. Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických kálov ostriom alebo horúcom predmetom

e) El. náradie bolo vyrobene výlučne pre napájanie striedavým el. prúdom. Vždy skontrolujte, či el. napátie zodpovedá údaju uvedenému na typovom štítku.

f) Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidlicu, alebo spadol na zem a je akýmkolvek spôsobom poškodené.

g) V prípade použitia predĺžovacieho kábla vždy skontrolujte či jeho technické parametre odpovedajú údajom uvedením na typovom štítku náradia. Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predĺžovacie kábel vhodnej pre vonkajšie použitie. Prí použítiu predĺžoviacich bubnov je potrebné ich roziísť, aby nedochádzalo k ich prehriatiu.

h) Ak je elektrické náradie používané vo vlnkých priestoroch alebo vonku je povolené používať ho iba ak je zapojenie do el. obvodu s prúdovým chráničom ≤ 30 mA. Použite el. obvod s chránicom /RCD/ znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb

a) Pri používaní elektrického náradia budte pozorní a ostražití, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzkujete. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo lieku. Aj chvíliková neopozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k väčšiemu poraneniu osôb. Prí práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčte.

b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzkujete. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protisímykovou úpravou, pohybká hľavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znížia riziko poranenia osôb.

c) Využrite sa neúmyselného zapnutia el. náradia. Neprerážajte el. náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínač alebo na spúšť. Pred pripojením k elektrickému napáiatu sa uistite, či vypínač alebo spúšť sú v polohе „vypnuté“. Prenásanie el. náradia s prstom na vypínač alebo pripájanie vidlice el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou väčších úrazov.

d) Pred zapnutím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovacie kľúč alebo nástrój, ktorý zostane pripojený k otáčajúcej sa časťi elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.

e) Vždy udrižujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy neprenechujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.

f) Oblečte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Dbaťte na to, aby sa vaše vlasy, oblečenie, rukavice alebo ďáha časť Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozprájených časti el. náradia.

g) Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť

pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, že došlo k jeho riademu pripojeniu a používaniu. Použite takýchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo vznikajuce prachom.

h) Pevné upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák pre upevnenie obrobku, ktorý budeťe obrábať.

i) Nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných či návykových látok.

4. Používanie a starostlivosť o elektrické náradie.

a) El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akékoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a pri ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkolvek spôsobom poškodené.

b) Ak začíne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu.

c) Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak s ním budeťe pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Vhodné náradie bude dobré a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bol vyrobene.

d) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím vypínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Vadný vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom.

e) Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzkať jeho nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie obmedzi nebezpečenstvo náhodného spustenia.

f) Nepoužívajte elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených užívateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

g) Starostivo udržujte elektrické náradie v dobrом stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa časti a ich pohyblivost. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných časti, ktoré môžu ohroziti bezpečnosť funkcie elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použítiom zaistite jeho opravu. Mnoho úrazov je spôsobené nesprievanou údržbou elektrického náradia.

h) Rezace nástroje udržujte ostri a čisté. Správne udržávané a naostrnené nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a práca s nimi sa lepšie kontroluje. Používanie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo doporučené dovozcom môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou úrazu.

i) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmto pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétné elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevádzknej práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže viesť k nebezpečnému situáciám.

5. Používanie akumulátorového náradia

a) Pred vložením akumulátora sa uistite, že je vypinač v polohе „0-vypnuté“. Vloženie akumulátora do zapnutého náradia môže byť príčinou nebezpečných situácií.

b) K nabijaniu akumulátora používajte len nabíjačky predpisane výrobcom. Používanie nabíjačky pre iný typ akumulátora môže mať za následok jeho poškodenie a vznik požiaru.

c) Používajte iba akumulátor vypočítaný v polohе „0-vypnuté“. Akumulátor môže byť príčinou úrazu alebo vzniku požiaru.

d) Ak nie je akumulátor používaný, uschovajte ho oddeľom od kovových predmetov až do svorky, kľúče, skrutky a ďalšej kovovej predmetov, ktoré by mohli spôsobiť spojenie jedného kontaktu akumulátora s druhým. Vyskrtovanie akumulátora môže zapríčiniť úraz, popáleniny alebo vznik požiaru.

e) S akumulátorom zaobchádzajte šetrne. Pri nešetronom zaobchádzanií môže z akumulátora uniknúť chemická látka. Vyuvarjte sa kontaktu s ňou. Ak predsa dojde k kontaktu s touto chemickou látou, vymyte postihnuté miesto prúdom tečúcim vodou. Ak sa chemická látka dostane do očí, vyhľadajte ihned lekársku pomoc. Chemická látka z akumulátora môže spôsobiť väčšie poranenie.

6. Servis

a) Nevymenájte časti náradia, neprevádzajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasahujte do konštrukcie náradia. Opravy náradia zverajte kvalifikovaným osobám.

b) Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je neprípustná (môže spôsobiť úraz, alebo škodu užívateľovi).

c) Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stredu. Používajte iba originálne alebo doporučené náhradné diely. Zaistite tak bezpečnosť Vás i Vašo náradia.

DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si prosím prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a starostlivo ich uchovajte.

! - Tento symbol označuje nebezpečenstvo zranenia, alebo poškodenia zariadenia .

! V prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto príručke, hrozí riziko úrazu.

! Tento kombinovaný drevoobrábací stroj odpovedá platným technickým predpisom a normám.

Všeobecné

Postavte stroj na pevný stabilný povrch tak, aby bol v horizontálnej polohe a nemohol sa prevrátiť. Stroj sa nesmie naklňať.

Nikdy nepracujte s materiálmi, ktoré sú príliš veľké alebo naopak malé a nezodpovedajú možnostiam stroja.

! Pred použitím stroje si vždy nasadte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s bočnými krytmi a v prípade potreby i ochranný štít na celú tvár.

Pri prevádzke stroja totiž môže dôjsť k vymršteniu cudzích predmetov smerom k obsluhe, čo môže mať za následok vážne poranenie zraku.

! Noste pracovný oblek s dlhými zapínateľnými rukávmi a pevnú pracovnú obuv, sandále a akákoľvek iná obuv pre voľný čas je zakázaná.

! Pred akýmkolvek nastavovaním stroja vždy vypnite motor a odpojte stroj od zdroja el. energie.

! Pred spustením stroja skontrolujte, či sú všetky upevňovacie skrutky pevne dotiahnuté

! Pri práci musia byť na stroji namontované všetky bezpečnostné prvky a kryty a tieto musia byť plne funkčné.

! Stroj používajte výhradne pre prácu s drevom. Pracujte len so zdravým stavebným rezivom bez tvrdých hrô a s minimálnym počtom mäkkých hrô.

! Je zakázané na stroji rezať / obrábať kovové materiály.

! Stroj musí byť obsluhovaný iba osobou oboznámenou s jeho prevádzkou, obsluhou, údržbou a možným pracovným ohrozením, ktoré môže prevádzka stroja spôsobiť. Je na mieste požadovať vekovú spôsobilosť obsluhy.

! Nikdy nestojte priamo u vkladania alebo výpustie materiálu. Vždy stojte bokom pri stroji.

! Nikdy nestrácajte pozornosť, zvlášť pri rutinnom používaní (ak používate stroj často). Majte na pamäti, že i malá neopatrosť môže viesť behom zlomku sekundy k väznému zraneniu.

! Dabajte na to, aby sa vaše prsty, odev, vlasy alebo iná časť vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti stroja, keď je zapnutý.

! Nikdy nepracujte s strojom, ak je akýmkolvek spôsobom poškodený.

! Uistite sa, že v obrábanom kuse dreva nie sú klince, skrutky, kamienky alebo iné cudzie predmety, ktoré by mohli poškodiť nože alebo rezny kotúč.

! Kedykoľvek pracujete s novým druhom dreva, alebo s drevenom s neobyvklými vlastnosťami, vždy si najskôr pred samotnou prácou prevedte skúšobný rez alebo hobľovanie na odrezkovom kuse daného materiálu.

! Drevený prach je explozívny materiál a je zároveň zdraviu nebezpečný. Prach z niektorých tropických drevín a tvrdého dreva ako je napr. orechové sú klasifikovaný ako karcinogénne substancie. Preto vždy používajte odsávač prachu a ochrannú rúšku.

! Pri opracovávaní dreva je nutné, aby bol stroj pripojený na zariadenie zachytávajúce prach. Ďalej je nutné zoznať sa s podmienkami, ktoré vplývajú na tvorbu a usadzovanie prachu, napríklad druh opracovaného materiálu, a tiež s možnosťami odsávania prachu.

! Pri príprave stroja používajte zariadenie a úchyty len k tomu určené. Nikdy nepoužívajte pre manipuláciu alebo prepravu stroja jeho ochranné zariadenia.

! Po dobu prípravy stroja je treba hornú časť pílového kotúče zakryť a zabezpečiť ochranným krytom.

Bezpečnostné zariadenia stroja musia byť pravidelne kontrolované. Všetky západky zariadenia musia byť dostatočne voľné a musia zapadať svojou vlastnou hmotnosťou, ak sú povytiahnuté.

Akúkoľvek činnosť na elektrickej časti stroja smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

HOBL'OVKA - PREŤAHOVÁČKA

! Pred prácou sa vždy uistite, že sú nože správne upevnené.

! Pri manipulácii s nožmi a nožovou hlavou budete opatrni. Nože sú ostré, môžete sa ľahko poraziť.

! Pred prácou vždy počkajte, až nožová hlava dosiahne plných otáčok.

! Stroj nepoužívajte skôr, než namontujete chránič a dáte ho do pracovnej polohy.

! Aby ste dosiahli dobrých pracovných výsledkov, používajte vždy iba ostré nože.

! Pri hobľovaní malých alebo úzkych predmetov používajte ochranný prípravok na posúvanie dreva.

! Obrábaný materiál netlačte do stroje silou. Dovoľte, aby si hobľovka sama určovala správnu podávaciu rýchlosť.

! Pri hobľovaní dbajte na zvýšenú opatrnosť.

! Ak chcete ohobelovať z obrobku viac než 3mm, ne-snažte sa hobľovať obrobok naraz, ale hobľujte viackrát menšíu hrúbku.

! Nehobelujte predmety, ktoré sú kratšie než 200 mm, užšie než 20 mm a tenšie než 7 mm, alebo širšie než 204 mm a hrubšie než 100 mm.

! Pred použitím stroja sa uistite, že ste správne namontovali hobľovacie nože.

! Ruky držte vždy dostatočne ďaleko od rezacej hlavy alebo miesta vyletovania triesok ked stroj pracuje.

! Ak valce nesedia napevno, nebúdú pevne držať obrábaný kus proti lôžku, čím umožnia vznik spätného rázu.

! Chránič (2) je nutné pri každom reze dať nadol k opracovávanému materiálu.

Stolná píla

! Skontrolujte pílový kotúč, či sa voľne otočí, je riadne upevnený, nie je poškodený alebo ohnutý.

! Pred zapnutím stroja skontrolujte správny smer otáčania, po zapnutí rozbeh do pracovných otáčok bez vibrácií a kolísaní, vypnutím overte čas zastavenia kotúča - nemá byť dlhší než 10 sekúnd.

! Nikdy sa nesnažte spomaliť otáčky kotúča bočným

tlakom na kotúč.

! Vlastné rezanie začnite po zapnutí stroja až po jeho rozbehu na prevádzkové otáčky.

! Ak pri rezaní väčšieho počtu kusov zostávajú jednotlivé časti nahromadzovať v blízkosti točiaceho sa kotúča, nikdy ich neodstraňujte ručne, ale vždy pomocou manipulačnej drevnej paličky alebo vždy až po zastavení kotúča.

! Tak isto, keď obrábaté menšie kusy materiálu (menšie než 120 mm) a pohyb ruky v blízkosti kotúča by bol nebezpečný, používajte drevnenú manipulačnú paličku.

! Nikdy nesiahaťte na točiaci sa pílový kotúč !

! Dbaťte na opatrnosť a znižujte riziko spätného rázu materiálu odrezaného kotúčom.

! Pri práci s obrábaním rozmernejších materiálov používajte podperné pomôcky na predĺženie pracovnej plochy stroja.

! Nikdy neodstraňujte vodiaci trň. Vzdialenosť medzi zubami kotúča a trňom smie byť maximálne 5 mm.

! Uistite sa, že malé odrezané kúsky materiálu nebudú zachytené zubami točiaceho sa kotúča a odhodené preč.

! Zamedzte hromadeniu odrezkov na pracovnej ploche stroja jeho vypnutím a očistením pracovného priestoru.

! Udržujte pracovníkovi prístroj čistý. Pravidelne odstraňujte vzniknuté piliny. Kontrolujte, či ventilátor a kryt motoru nie sú zanesené prachom a pilinami.

! Po ukončení práce na okružnej píle sa uistite, že všetky pohybujúce sa časti zastavili svoj pohyb.

! Používajte iba pílové kotúče podľa EN 847-1 a nikdy nepoužívajte pílové kotúče vyrobené z rychloreznej ocele (High Speed Steel – HSS).

! Nepoužívajte prasknuté, ohnuté, deformované alebo inak poškodené kotúče.

! V blízkosti píly alebo za ňou, v mieste kam vyletujú piliny a úlomky, nesmie stať žiadna osoba.

! Tuto pilu nepoužívajte na rezanie palivového dreva ani na priečne rezanie okrúhleho dreva.

! Upozornenie: Pílový kotúč môže spôsobiť poranenie ruk či prstov.

! Upozornenie: Je zakázané použiť túto pilu pre prevádzkanie zapichovacích rezov.

! Poruchy na stroji, vrátane jeho ochranných zariadení a pílových kotúčov, je treba ihneď po ich zistení ohlásť a odstrániť pred ďalšou prevádzkou.

! Ak pomôcku na posúvanie nepoužívate, uschovajte ju vždy pri stroji.

! Používaná pomôcka na posúvanie musí bezpečne prechádzať mimo pílový kotúč.

! Vodiaci trň je nutné vždy používať a mať ho správne nastavený.

! Používajte a správne nastavte horný ochranný kryt pílového kotúča.

! Kotúčovú pilu je zakázané používať na vytváranie zárezov (zapustených drážok v opracovanom materiáli).

! Je povolené používať iba pílové kotúče, ktorých najvyššia prípustná rýchlosť nie je menšia než maximálna rýchlosť vretena stolnej kotúčovej píly. Typ kotúča musí odpovedať rezanemu materiálu.

! Pri práci s pílovými kotúčmi a hrubo opracovanými materiálmami noste rukavice - pílové kotúče ak je možné

noste v držiakoch.

- Používajte ochranné prostriedky proti hluku, prachu a vibráciám !!!

TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY USCHOVAJTE!!!

POPIS (A)


Kombinovaný drevoobrábací stroj AE4C160 je stroj, ktorý v sebe spája funkciu hobľovanie -zrovnávanie, hobľovanie - preťahovanie a rezanie.

1. Pracovný stôl
2. Ochranný kryt
3. Pozdĺžne vodičko
4. Pílový kotúč
5. Nastavovacia skrutka
6. Vypínač
7. Vodiaci trň
8. Stupnica s ukazovateľom
9. Nastavovacia skrutka I.
10. Nastavovacia skrutka II.
11. Nastavovacia skrutka III.
12. Upevnenie ochranného krytu
13. Chránicí kotúča
14. Hadica odsávania
15. Pracovný stôl píly
16. Podpera
17. Uhlová zarážka
18. Prepínač
19. Ručná kľuka
20. Maticový kľúč
21. Maticový kľúč
22. Imbusový kľúč
23. Maticový kľúč
24. Nastavovacie vodičko noža
25. Ručná kľuka
26. Ochrana proti preťaženiu
27. Drevná manipulačná palica

PIKTOGRAMY

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájania
- b) Príkon
- c) Otáčky naprázdno
- d) Maximálna šírka hobľovania
- e) Maximálny rez na jeden záber
- f) Priemer rezného kotúča
- g) Max. hĺbka rezu rezného kotúča



POUŽITIE A PREVÁDKA

Náradie ASIST je určené výhradne pre domáce alebo

hobby použitie.

Výrobca a dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pri vysokom zaťažení.

Akékoľvek ďalšie doplňujúce požiadavky musia byť predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.

Pred uvedením stroja do činnosti

! Stroj môže byť používaný len na predpísaný účel. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne použitie. Používateľ/operátor je zodpovedný za každé poškodenie alebo zranenie vyplývajúce z nesprávneho použitia.

- Stroj môže vykonávať činnosť len s vhodnými kotúčmi. Je zakázané používať akékoľvek iné rezné kotúče.

Dokonca aj keď sa prístroj používa podľa predpisov, nie je vždy možné eliminovať určité faktory rizika. V súvislosti s konštrukciou a dizajnom stroja môžu existovať nasledovné riziká:

- Kontakt s reznými kotúčmi v nekrytom pásmi.
 - Dotyk s rotujúcim kotúčom (rezné poranenia).
 - Spätný náraz od materiálu a kúskov materiálu.
 - Zlomenia kotúča.
 - Vymŕštenie vadných karbidových hrotov kotúča.
 - Poškodenie sluchu pri nepoužití chráničov na uši.
 - Škodlivé emisie drevného prachu, ak sa stroj používa v zatvorených miestnostiach.
- ! Stroj musí byť postavený na miesto kde môže stať napevno, napr. na pracovnom stole, alebo musí byť priskrutkovaný k silnému stojanu.
- ! Všetky kryty a bezpečnostné zariadenia musia byť pred zapnutím prístroja správne prichytené.
- ! Kotúč musí rotovať bez obmedzenia.

Montáž stolu pily (B)


Pred montážou základnej dosky stola najskôr sklopte rezný kotúč do najnižšej polohy. Uistite sa, že je stroj odpojený od zdroja napájania.

1- Priložte základnú dosku na stroj a uistite sa, že sa skrutky v doske 1,2,3,4 kryjú s otvormi A,B,C,D na ráme stroja.

2- Uvoľnite skrutky 1-4 základnej dosky stola. Potom upevnite základnú dosku pomocou skrutiek k rámu stroja. (B3, B4, B5), spoje dotiahnite.

3- Uvoľnite skrutky (B6,B7). Priskrutkujte podperu podľa obr. B8

4- Ďalšíu podperu upevníte rovnakým spôsobom.




Montáž pozdĺžneho vodítka (C)

Vložte bočný blok „B“ do drážky „A“ stola na oboch stranach. Posuňte vodítko do požadované polohy (C3) a upevnite zaistovacími skrutkami (C4).

Pozdĺžne vodítko musí rezný nástroj prevyšovať min. o 1-2mm. Pozdĺžne vodítko môžete namontovať na pravú alebo i na ľavú stranu od pílového kotúča , alebo i pre použitie pri hobľovačke.


Pri všetkých týchto možnostiach montáže je možné vodítko nastaviť pod uhloprievidlom 0-45 stupňov.



Montáž ochranného krytu pílového kotúča (D)

Skrutku krytu „A“ nasuňte na drážku vedenia pílového kotúča „B“ (D1, D2).


Kryt zatlačte smerom nadol a potom ho potiahnite dopredu, aby zapadol na svoje miesto (D3). Skrutku podľa potreby dotiahnite .



Montáž krytu hobľovacích nožov (E)

Demontujte nastavovaciu skrutku (E1)

Priložte kryt hobľovacích nožov (E2) a zaistite ho dotiahnutím nastavovacej skrutky (E3,E4).



Zapnutie / vypnutie (F)

Zapnutie stroja: otvorte kryt vypínača a stlačte zelené tlačidlo „I“.

Vypnutie stroja: otvorte kryt vypínača a stlačte červe-


né tlačidlo „O“.

Ochrana proti preťaženiu (F)

Stroj je vybavený nadprúdovým vypínačom (26) na ochranu pred preťažením. Ak sa motor náhle zastaví pri prevádzke stroja, môže to byť dôsledkom zapôsobenia ochranného zariadenia, ktoré odpojilo prívod energie, aby chránilo motor pred prehriatím.


Pokiaľ sa aktívuje ochranné zariadenie proti preťaženiu, počkajte, kým motor vychladne a stlačte tlačidlo na ochrannom zariadení.

Potom je možné stroj znova zapnúť.



Nastavenie hĺbky rezu rezného kotúča (G)

Ak chcete zmeniť hĺbku rezu, musíte otočiť kľukou (19) v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie hĺbky rezu, alebo proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie hĺbky rezu.




Uhl'ová zarážka (H).

Ak potrebujete rezať drevo pod uhlom, použite uhl'ovú zarážku.

Uvoľnite zaistovaciu skrutku uhlomeru a po nastavení požadovaného uhlja ju dotiahnite. Rukou zatlačte na uhlomer a počas rezania ho posúvajte spoločne s drevom.

Je možné rezať pod pravým uhlom, rezať pod voliteľným uhlom a rezať úkosom.

Pri rezaní malých a krátkych drevených dielov použite posunovaciu palicu.



Roztvárací klin (H)

Roztvárací klin (HR) je dôležité bezpečnostné zariadenie. Nielenže usmerňuje spracované kusy, ale tiež zabráňuje rezu, aby sa uzavtvoril hned za kotúčom a tak nedojde k spätnému nárazu od spracovávaného kusu. Vezmite do úvahy hrubšku klinu. Nikdy nesmie byť hrubší ako telo rezného kotúča alebo hrubší ako šírka spracúvaného materiálu.

Obsluha píly

Po každom novom nastavení odporúčame spraviť skúšobný rez, aby ste mohli skontrolovať nastavenie rozmerov. Po zapnutí píly počkajte, kým kotúč nedosiame maximálnu rýchlosť rotácie, až potom začnite píliť. Zabezpečte, aby dlhé materiály nepadali na konci rezu (napr. valcový stojan, atď). Dávajte mimoriadny pozor pri začati rezania!

ZÁKLADNÉ ČINNOSTI SO STOLOVOU PÍLOU

Kotúč by mal prečnievať približne 3 mm nad vrch obrobku.

! Neponáhajte sa a nekvajte materálom aby nedošlo k blokovaniu kotúča. Rez prevádzajte ako jeden pohyb až do oddelenia oboch časti materiálu.

Malé odrezky oddeľujte opatrne pomocou manipulačných palíc. Pozor pri spustenom stroji vždy hrozí ich zachytanie !

V prípade potreby podoprite dlhé alebo široké diely určené k rezaniu valčkovými podporami.

Upozornenie :


! Rez prevádzajte rovnomerne, materiál držte pevne a vedte ho rovno líniou rezu.

Výmena pilového kotúča (I)

Uvoľnite zaistovaciu skrutku a demontujte bočný kryt.

Vonkajšiu prírubu pridržte kľúcom (23) a pomocou nástrčkového kľúča (20) uvoľnite stredovú skrutku.

Vyberte skrutku, vonkajšiu prírubu a pilový kotúč. Nasadte nový pilový kotúč, opačným postupom ho zaistite a namontujte kryt.



Zmena funkcie stroja (J)


Pri zmene funkcie kombinácie hobľovky a stolnej píly sa uistite že elektrické napájanie je odpojené.

Zmenu funkcie kombinácie hobľovky a stolnej píly prevediete pootočením ovládacieho gombíka.

Pri prepínaní funkcie najskôr povytiahnite poistný kolík "A", potom pootočte gombík do príslušnej polohy tak, aby poistný kolík zapadol.

Pre prepnutie stroja do funkcie "hobľovačka" pootočte gombík proti smeru hodinových ručičiek.

Pre prepnutie stroja do funkcie „stolní pila“ pootočte gombík v smere hodinových ručičiek.



Montáž odsávača pilín preťahovačky

Zaisťovacie skrutky „A“ (K1) nastavte oproti dvom otvorom „B“ na pracovnom stole (K2).


Zaisťovacie skrutky dotiahnite (K3).

Montáž odsávača pilín zrovňávačky (K)

Stôl hobľovačky nastavte do najnižšej polohy.

Demontujte dve zaisťovacie skrutky odsávača pilín (K4). Nastavte odsávač pilín na pracovný stôl preťahovačky (K5). Vložte zaisťovacie skrutky a dotiahnite ich.

Uistite sa, že je odsávač pilín správne usadený.(K6)



Montáž hobľovacích nožov (L)

! Pred inštaláciou nožov hobľovačky ju vždy odpojte zo zdroja el. energie.

Ostré hobľovacie nože zabezpečujú kvalitné výsledné hobľovanie a menšiu námahu motoru. Nože, ktoré sa otupia, musia byť naoštrené alebo vymenené.

Postup výmeny nožov:

Odstráňte pozdižné vodítko (3).

Povoľte skrutku (11) a vytiahnite ochranný kryt nožov (2) do strany.

Otočte valcom / blokom nožov do takej polohy, aby bolo možné nože uvoľniť a vybrať otvorom v pracovnej doske hobľovky.

! Dodaným kľúcom otáčaním v smere hodinových ručičiek uvoľnite napínacie skrutky. Vytiahnite upínacie zariadenie a nôž.

Odstráňte hoblinky a nečistoty z bloku nožov a upínacieho zariadenia.


Nový nož a upínacie zariadenie vložte späť do bloku a zaistite pomocou napínacích skrutiek - otáčajte proti smeru hodinových ručičiek (obr. 4). Skrutky dotiahnite iba mierne!

Rovnakým spôsobom postupujte i u druhého noža.

! Vždy vymieňajte oba nože súčasne.

Potom nastavte nože presne na úroveň stolu pomocou nastavovacieho vodítka nožov (24), ktoré položíte na stôl (L4). Ak je výška noža nastavená správne dotiahnite všetky napínací skrutky (8.4 Nm).. Rovnako tak postupujte i u druhého noža.

Po montáži nožov vráťte späť ochranný kryt (2).



Výmena remeňov

Tri remene v stroji je možné vymeniť jednoduchým spôsobom.

Remeň stiahnite z remenice jeho pootáčaním

Tlačte remeň do strany do medzery medzi telom krytu a remenicou.


Rovnakým spôsobom vymenite i ostatné remene.

Hobľovanie dreva (M,N)

Uvoľnite skrutku prídržného ochranného krytu, ochranný kryt odmontujte, položte obrobok na pracovný stôl (nedovolte, aby sa nôž priamo dotýkal predmetu).

Nastavte polohu rovnobežného vodítka podľa šírky a hrúbky obrobku, potom namontujte ochranný kryt noža na ochranu časti noža, ktorá nereze.

Po ukončení všetky horeuvedených krokov, zapnite stroj, posuňte obrobok k prednej časti pracovného stola. Keď nôž dosiahne maximálne otáčky, obrobok pomaly posúvajte až ku koncu.



Hobl'ovanie dreva

! Nikdy nehobľujte viac ako 3 mm na jeden záber a nikdy sa nepokúšajte hobľovať dosku kratšiu ako 250 mm. Nehobľujte dosku, ktorá je tenšia ako 7 mm, alebo hrubšia ako 100 mm. Vždy noste ochranný štít na tvár.

Vždy začnite prácu tým, že urobíte tenký hobľovací rez. Hlbka rezu následujúcich záberov môže byť až do 3 mm, ale pamäťajte, že tenký rez vytvára jemnejší povrch ako hlbšie rezy.

Hrubka dosky, ktorá prechádza cez hobľovku, je riaďená nastavenou vzdialenosťou rezného ostria noža od stola.

Ak je na získanie požadovanej hrúbky alebo povrchu potrebné vykonať dodatočné hobľovanie, nastavte nožovú hlavu do výšky najviac 3 mm pomocou ručnej kľuky (táto výška musí byť dodržaná vždy) a vykonajte ďalší záber.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

! Pred čistením a údržbou, vždy vytiahnite prívodný kábel prístroja zo zásuvky.

Náradie uladzujte v suchu a mimo dosah detí.

- Náraz vzniku pilín a ostatných častíc môže spôsobiť, že stroj nebude správne pracovať. Je preto nutné ho pravidelne čistiť, čím si zaručíte správne hobľovanie.

Tesné časti, ako napríklad blokovacie páky a štrbinu nožovej hlavy hobľovačky, by sa mali čistiť pomocou kef, odstránia sa tým nalepené cudzie predmety. Odstraňte zo stola nečistoty.

Pravidelne kontrolujte, či nie je nazhromaždený prach na vetracích otvoroch motora.

Stroj je navrhnutý s malými požiadavkami na údržbu. Ložiská sú mazané na celú životnosť. Približne po 10 hodinách prevádzky odporúčame namazať nasledovné časti:

Ložiská vstupného a výstupného podávacieho valca
Ložiská remenice a kolesá pohonu hnacieho remeňa.
Vycistite závitové vreteno pre vysoké nastavenie zrovnavacieho stola len so suchým mazadlom!
Plochy stola musia byť udržované a bez zbytkov živice.

Pílové kotúče:

! Kotúče kontrolujte pravidelne a poškodené kotúče ihned vymenite, ďalej ich nepoužívajte.

Kontrola a výmena uhlíkov


Uhlíky sa musia pravidelne kontrolovať.

V prípade opotrebovania vymenite obidva uhlíky súčasne.

Po vložení nových uhlíkov nechajte stroj bežať 5 min naprázdno.

! Používajte výhradne uhlíky správneho typu.

U



Uskladnenie pri dlhodobejšom nepoužívaní

Zariadenie neskladujte na mieste s vysokou teplotou. Pokiaľ je možné skladujte zariadenie na mieste so stálou teplotou a vlhkostou.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
R O Z S T R A P - KANÝ POV RCH	1. Hobľovanie dreva s vysokou vlhkosťou. 2. Tupé nože.	1. Vysušte drevo. 2. Naostrite nože.
VYTRHÁVANIE POV RCHU	1. Príliš hlboký rez. 2. Nože hobľujú proti smeru vlákien dreva. 3. Tupé nože.	1. Skontrolujte správnu hlbku rezu. 2. Podávajte materiál v smere vláken alebo obráťte. 3. Naostrite nože.
H R U B Ý D R S N Ý POV RCH	1. Tupé nože. 2. Príliš hlboký rez. 3. Príliš vysoká vlhkosť dreva. 4. Poškodené ložiská nožovej hlavy.	1. Naostrite nože. 2. Skontrolujte správnu hlbku rezu. 3. Vysušte drevo. 4. Vymenite ložiská.
N E R O V N O - MERNÁ HLBKA REZU PO BOKOCH	1. Nerovnomerné nastavenie noža. 2. Nesprávne nastavený hobľovací valec	1. Nastavte nože. 2. Zarovnajte hobľovaciu hlavu
STROJ NEŠTARTUJE	1. Nezapnuté do zdroja el. energie 2. Poistka. 3. Porucha motora. 4. Porucha elektroinstalácie. 5. Vadná ovládacia jednotka	1. Skontrolujte zdroj energie. 2. Nechajte motor vychladnúť a potom ho znova naštartujte. 3. Dajte si skontrolovať spúšťac motoru odborným elektrikárom.

STROJ OPAKOVANE VYPÍNA	SA	1. Pretažení predlžovacího kábelu. 2. Nože sú príliš tupé. 3. Nízke napájacie napätie.	1. Použite kratší alebo hrubší predlžovací kábel. 2. Naostrite alebo vymenite nože. 3. Skontrolujte napájacie napätie.
SLABÉ POSUVANIE OBROBKU		1. Špinavý pracovný stôl hoblíkovky. 2. Poškodené podlávacie valce. 3. Poškodené reťazové koleso. 4. Pôrucha prevodovky.	1. Odstráňte nečistoty z pracovného stola. 2. Vymenite valce. 3. Vymenite koleso. 4. Skontrolujte prevodovku.
ZASEKNUTÝ OBROBOK		1. Nesprávne nastavená výška noža.	1. Nastavte nož do správnej výšky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupné napätie	230 V
Vstupný kmitočet	50 Hz
Príkon	1600 W
Otáčky naprázdno	
Hoblovací hriadeľ	8000min-1
Pilový kotúč	4500min-1
Rýchlosť posuvu	6 m/min
Maximálny rez na jeden záber	0-3 mm
Maximálna šírka hobľovania	204 mm
Max. priechodná výška	6-120 mm
Rozmery stola	746 x 210 mm
Rozmery vodiacej lišty	793 x 104 mm
Rozmery pilového kotúča	210x30x1.8mm, 40T
Max. hĺbka rezu pily	0-68 mm
Hmotnosť	35 kg
Trieda ochrany	II.

Úroveň akustického tlaku meraná podľa

EN 61029 / stolná okružná pila/:

LpA (akustický tlak) 97,4 dB (A) KpA=3
LWA (akustický výkon) 108,4 dB (A) KwA=3

Úroveň akustického tlaku meraná podľa

EN 61029:

LpA (akustický tlak) 92,6 dB (A) KpA=3
LWA (akustický výkon) 103,6 dB (A) KwA=3

Učinite zodpovedajúce opatrenia k ochrane sluchu
Používajte ochranu sluchu, vždy keď akustický tlak presiahne úroveň 85 dB (A)

Vážená efektívna hodnota zrýchlenia podľa
EN 61029: <2 m/s²

! Výstraha:

Hodnota emisie vibrácií počas aktuálneho použitia elektrického ručného náradia sa môže lísiť od deklarowanej hodnoty v závislosti od spôsobu, akým je náradie použité a v závislosti od nasledovných podmienok::

Spôsob použitia el. náradia a druh rezaného alebo vŕtaného materiálu. Stav náradia a spôsob jeho udržiavania. Správnosť voľby používaneho

príslušenstva a zabezpečenie jeho ostrosto a dobrého stavu. Pevnosť uchopenia rukováti, použitie antivibráčnych zariadení. Vhodnosť použitia el. náradia na účel pre ktorý je naprojektované a dodržiavanie pracovných postupov podľa pokynov výrobcu .

Ak tohto náradie nie je vhodne používané, môže spôsobiť syndróm chvenia ruky-ramena.

! Výstraha: Na spresnenie je potrebné zobrať do úvahy úroveň pôsobenia vibrácií v konkrétnych podmienkach použitia vo všetkých častiach prevádzkového cyklu, ako sú doby, keď je ručné náradie okrem doby prevádzky vypnuté a keď beží naprázdno a teda nevykonáva prácu. Toto môže výrazne znížiť úroveň expozície počas celého pracovného cyklu.

Minimalizujte riziko vplyvu otriasov, používajte ostré dláta, vrtáky a nože.

Náradie udržiйте v súlade s týmto pokynmi a zabezpečte jeho dôkladné mazanie (ak sa to požaduje).

Pri pravidelnom používaní náradia investujte do antivibráčného príslušenstva.

Náradie nepoužívajte pri teplotách nižších ako 10 °C. Svoju prácu si napláňujte tak, aby ste si prácu s el. ručným náradím produkujúce vysoké chvenia rozložili na viaceru dni.

Zmeny vyhradené!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SPRACOVANIE ODPADU



Elektronáradi, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opäťovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

Nevyhuzujte elektronáradi do domového odpadu!

Podľa európskej smernice WEEE (2002/96/ES) o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej aproximácie do národných zákonov neupotrebatelné elektronáradi odovzdajte v predajni pri nákupe podobného náradia, alebo v dostupných zberných strešiskách určených na zber a likvidáciu elektronáradi. Takto odovzdané elektronáradi bude zchromaždené, rozrobene a dodané k opäťovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

Výrobok splňa požiadavky podľa smernice RoHS (2002/95/EC)

ZÁRUKA

Špecifikáciu záručných podmienok nájdete v záručnom liste.

Dátum výroby.

Dátum výroby je zakomponovaný do výrobného čísla uvedeného na štítku výrobku. Výrobné číslo má formát AAAA-CCCC-DD-HHHHH , kde CCCC je rok výroby a DD je mesiac výroby.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

*My, dovozca do EU
WETRA-XT, ČR s.r.o.*

Náchodská 1623
193 00 Praha 9, Czech Republic
IČO: 25632833

prehlasujeme, že výrobok

Typ:

AE4C160

Názov:

KOMBINOVANÝ DREVOOBRÁBACÍ STROJ

Technické parametre

Hodnoty napájania	230-240V~50Hz
Príkon	1600W
Hoblovací hriadeľ	8000min-1
Pílový kotúč	4500min-1

splňuje všetky príslušné ustanovenia nasledujúcich predpisov Európskej únie:

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC (98/37/EC)
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC (2000/14/ EC)

Testovanie výrobku a ES preskúšanie typu vykonala autorizovaná firma:

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, An Grauen Stein, D-51105 Köln, Germany
Identification No.: 0197

Vlastnosti a technické špecifikácie výrobku odpovedajú nasledujúcim normám Európskej únie :

EN 61029-1
EN 61029-2-1
EN 61029-2-3
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-11

Test Report číslo:
15030136 001
15030136 001
15030136 001
15030136 001

Osvečenie a výsledky testovania sú zaznamenané v nasledujúcich certifikátoch a test-reportoch:

Certifikát číslo:
50143526
50143527
50143528
50147776

Alexandr Herda, general manager

WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623
193 00 Praha 9, Czech Republic

Datum: 2009-12-06

Alexandr Herda, general manager



Praha, 2009-12-06

Preklad originálneho ES PREHLÁSENIA O ZHODE

AE4C160 - KOMBINÁT FAMEGMUNKÁLÓ GÉP 1600W

Általános biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat figyelmesen olvassa el, jegyezze meg ésőrizzze meg.

Figyelemztetés! Az elektromos gépek és szerszámok használata esetén fontos respektálni és betartani a következő biztonsági utasításokat az elektromos áram által okozott balesetek, személyi sérülések és a tűz keletkezése veszélyének megátolásának szempontjából. Az „elektromos szerszámok” kifejezés magába foglalja nemcsak az elektromos áram által táplált (kábelben kerestüli), de az akumulátorból táplált szerszámokat is (kábel nélküli).

1. Munkavégzési terület

- a) A munkavégzési területet tartalmazza minden olyan terület, ahol a munkavégzésre szükséges elektromos szerszámokat használjuk. A rendeltségszabálytól eltérően a munkavégzésre szükséges elektromos szerszámokat használó munkavégzőknek minden olyan területet, ahol a munkavégzésre szükséges elektromos szerszámokat használják.
- b) Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz vagy robbanásveszéllyel állhat fenn, tehát olyan helyeken, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatóak. Az elektromos szerszámokban szíkrák keletkeznek, melyek előidézhetik a porok és gázok gyulladását. Gondoskodjan arról, hogy az állatok ne férjenek hozzá a szerszámhoz.
- c) Az elektromos szerszámok használatakor akadályozzák meg az illetéktelen személyek, főleg a gyerekek bejárását a munkavégzési területről. Ha zavarva vannak a munka közben elveszthetik a kontrollt a munkavégzési felett. Semmi esetben se hagyja az elektromos szerszámokat felügyelet nélkül.

2. Biztonsági utasítások elektromos árammal való munkavégzéskor

- a) Az elektromos szerszám kábelének hálózati csatlakozójának meg kell felelnie az aljzattal. Soha semmilyen körülmenyek között ne hajtsanak végre módosításokat az elektromos kábelen. Olyan szerszámra, amely elektromos csatlakozójára nedvénőirányba van ellátva, soha ne használjunk elosztót, semmilyen adaptert. A sértetlen hálózati csatlakozók és a megfelelő aljzatok csökkentik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. A sértőt vagy összegubancolt csatlakozót mindenkorban a hálózati kábel megsérül, ezt cserejük speciális hálózati kábelre, amelyet a gyártónál, illetve ennek üzleti képviselőjénél szerezhet ki.
- b) Övakodjanak a testrések érintkezésétől a földelt területtel, például a csővezetékek, központi fűtéstek, gázszűrerek és hűtőszekrények esetében. Az elektromos áram által okozott sérülések veszélye nagyobb, ha az Ön teste érintkezésben áll a földdel.
- c) Az elektromos szerszámokat ne tegye ki az eső, pára és víz hatásainak. Az elektromos szerszámhoz sose nyúljunk vizes kezkel. Sose mosza folyóvíz alatt vagy ne mártson be víz alá az elektromos szerszámot.
- d) Sose használja az elektromos kábel mindenkorban a hálózatban. A csatlakozódugót ne húzzuk a kábelnél fogva. Ügyeljünk, hogy az elektromos szerszámokat az elektromos kábelük által. Soha a kábelon keresztül húzzák ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozóját az aljzatból. A csatlakozódugó ne húzzuk a kábelnél fogva. Ügyeljünk, hogy az elektromos szerszámokat a hálózati csatlakozóból ne szértük meg őles, sem forró tárgyal.
- e) Az elektromos szerszámok kizárolgárlási váltóárammal való működésre voltak gyártva. Mindig ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszámon levő címkenél feltüntetett adatoknak.
- f) Sose dolgozzunk olyan szerszámmal amelynek sérült az elektromos kábel, vagy a hálózati csatlakozója, netán leesett vagy másképpen van megsérülve.

- g) Hosszabbító kábel használata esetén minden ellenőrizze, hogy annak műszaki paramtereinek megfelelnek-e a szerszám ismertető címékén feltüntetett adatoknak. Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, alkalmazzon olyan hosszabbító kábelet, amely alkalmas a szabadban való használatra. Hosszabbító döbök használata esetén tekercse le azokat, hogy megelőzze azok tulmelegedését.

- h) Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben vagy a szabadban használja, csak akkor szabad használni azt, ha az 30 mA-es túláramvédelemmel ellátott áramkörbe von beiktette. (RCD) védelemmel ellátott áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.

3. Személyek biztonsága

- a) Az elektromos szerszámok használatakor legyenek figyelmesek, maximálisan figyeljenek oda a végzettségeire, amit éppen végrehajtanak. Oszponzitsának a munkára. Sose dolgozzanak elektromos szerszámokkal ha fáradtak, kábitózva, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt vannak. Egy pillanatnyi figyelmetlenesség az elektromos szerszámok használatakor komoly sérülésekkel is okozhat. Az elektromos szerszámok használata közben ne egynégyek, ne igyának és ne dohányozzanak.

- b) Használjanak munkavédelmi eszközöket. Mindig használjanak szemvédőt. Használjon olyan munkavédelmi eszközöket amelyek megfelelnek az adott munkának. A munkavédelmi eszközök, mint pl. a respirátor, biztonsági labelei csúszásbiztos talpazattal, fejvédő vagy halászvédő, a munkafeltételekhez való alkalmazáshoz csökkentik a személyek sérülésének veszélyét.

- c) Övakodjanak a nem szándékos elektromos szerszámok beindításáról. Ne helyezzenek át szerszámot úgy, hogy feszültség alatt van és melynek be-, kikapcsolján rajtjaiak az ujjukat. A hálózatba való kapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a be-, kikapcsoló a „kikapcsoló helyzetben” van. A szerszámok áthelyezése vagy hálózati aljzatba való helyezése melyeknek be-, kikapcsolóján rajtjaiak az ujjukat, vagy a be-, kikapcsolójuk a „bekapcsoló” helyzetben van a balesetet okozóval várhat.

- d) A szerszámok bekapcsolása előtt távolságra le az összes beállítókulcsot és eszközöket.

- e) Mindig egyensúlyban és stabil állásban dolgozzon. Csak ott dolgozzon, ahol biztosan elér. Sose bocsélu tűz az eréjet és saját képességeit. Ha fáradt, ne használja az elektromos szerszámokat.

- f) Öltözködjön megfelelő módon. Használjon munkaruhát. Munkavégzéskor ne hordjon bő öltözéket és ékszeret. Ügyeljen arra, hogy az Ön haja, ruhája, kesztyűje vagy más testrésze ne kerüljön közvetlen

közébe az elektromos szerszámok rotációs vagy felforrósodott részeihez.

- g) Kapcsolja az elektromos berendezést a pörleszívőhöz. Ha a berendezés rendekezik pörleszívő vagy porfelfogó csatlakozóval, győződjön meg arról hogy a pörleszívő berendezés megfelelően van-e csatlakoztatva, ill. használva. Az ilyen berendezések használata meggyőződni a pör. által keletkezett veszélyt.

- h) A munkadarabot erősen rögzítse. A megmunkáláンド munkadarab rögzítése használjon asztalon szorítót vagy satut.

- i) Ne használjon semmilyen szerszámot, ha alkohol, drog, gyógyszer vagy más kábitó, függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.

4. Az elektromos szerszámok használata és karbantartása:

- a) Az elektromos szerszámot bármilyen körülbelül 1000db előfordult probléma, tisztítás vagy karbantartás, tisztítás vagy karbantartás előtt, ill. minden áthelyezés esetén vagy használatai kívül minden kapcsolja le az elektromos hálózatról. Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen módon megsérült.

- b) Ha a szerszám forrás hagyt vagy bűzt bocsát ki, azonnal fejezte be a munkát.

- c) Ne terhelje túl az elektromos szerszámat. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog dolgozni, ha olyan fordulatszámot van vele dolgozni amelyről terveztek. Az adott munkára a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszám jól és biztonságosan fog dolgozni abban a munkában amire gyártották.

- d) Ne használjon elektromos szerszámot, amelyet nem lehet biztonságosan be- és kikapcsolni a be-, kikapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A hibás kapcsolót meg kell javítani az arra szakszerűen szerzivnen.

- e) Az elektromos szerszámot kapcsolja le a hálózatról még mielőtt módosítaná a beállításait, tartozékaival cseréjével vagy karbantartásával. Ez az intézkedés korlátozza a véletlenszerű beindítást veszélyét.

- f) A használaton kívül elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, amihöz nem tudnak hozzájárni sem gyerekek, sem illetéktelen személyek. Az elektromos szerszámok a tapasztalatlan felhasználók kezében veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos helyen tárolja.

- g) Az elektromos szerszámokat tartsa jó állapotban. Rendszerezzen ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek a mozgékosságát. Ellenőrizze, hogy nem törött-e sérülés a biztonsági burkolaton, vagy más részén, amelyek veszélyeztetnék az elektromos szerszámok biztonságos működését. Ha a szerszám részben sérül, a további használata előtt biztosítás be a javítását. Soha baleset okozója az elektromos szerszámok helytelen karbantartása.

- h) A vágó szerszámokat tartsák ellenes és tiszta. A helyesen karbantartott és kiélezett szerszámok megkönnyítik a munkát, korlátozzák a baleset veszélyét és jobban előnnyelhető a velük való munka. Más kellék használata, mint amely a használati utasításban van feltüntetve az importör által a szerszám meghibásodását idezheti elő és baleset okozója lehet.

- i) Az elektromos szerszámokat, kelleket, munkaeszközöket stb. használja ezen utasítások alapján és oly módon, amely elő van írva a konkrét elektromos szerszámra, figyelembe véve az adott munkafelételeket és az adott típusú munkát. A szerszám használata más célokra, mint amelyekre gyártva voltak veszélyes helyzetekhez vezethet.

5. Az akkumulátoros szerszámok használata

- a) Az akkumulátor beüzemelése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a „10-kikapscolt” helyzetben van. A bekapsolt állapotban levő szerszámba való akkumulátor beüzemelése veszélyes helyzetet okozza.

- b) Az akkumulátor töltésére csak a gyártó által előírt töltőt használja. Más fajta akkumulátor töltő használata tüzezetet idézhet elő.

- c) Csak olyan akkumulátort használjon, amely előírt az adott szerszámhoz. Más fajta akkumulátor töltő használata balesetet, ill. tüzezetet idézhet elő.

- d) Ha az akkumulátor használatai kívül van tárolójában, elkerülje a fémtárgyaktól, mint például a kapsok, szorító, kúlcok, csavarok vagy más apró fémtárgyaktól amelyek előidézhetik az akkumulátor két kontaktusának összekapcsolását. Az akkumulátor rövidzárlata balesetet okozhat, egési sebeket és tüzezetet idézhet elő.

- e) Az akkumulátorokkal bárhánk kiméletesen. Kiméletlen párnásmódossal az akkumulátorból kifolyhat az elektrolit. Kerüljük a közvetlen érintkezést az elektrolittel. Ha mégis érintkezésbe kerülünk az elektrolittal, az érintett helyet mosssuk le vízzel. Ha az elektrolit a szemünkbe kerül, azonnal menjünk orvoshoz. Az akkumulátor elektrolitje ingerületet vagy égésérőlést okozhat.

6. Szerviz

- a) Ne cseréljék az egyes szerszámok részeit, ne vezesseknek el maguk javításokat, más módon se nyújának bele a szerszámokba. A berendezés javítását bárhánk szakképzett személyekre.

- b) A termék mindenmenné javítása vagy módosítása a mi vállalatunk belegezésére nélküli nem engedélyezett (balesetet idézhet elő, vagy kárt okozhat a felhasználónak).

- c) Az elektromos szerszámokat minden jogcímítők szervizében javíthatunk. Csak eredeti vagy ajánlott pótkátrázsokat használjanak. Ezzel garantálja Ön és szerszámá biztonságát.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A használatba vételt megelőzően olvassa el a jelen Biztonsági utasításokat, majd őrizze meg őket.

! - Ez a jelkép a lehetséges személyi sérülésekre, vagy a szerszám megsérülésének veszélyére hívja fel a figyelmet.

! E kézikönyvben szerepelő utasítások be nem tartása esetén balesetveszél áll fenn.

! Ez a kombinált famegmunkáló gép megfelel az érvényben levő műszaki előírásoknak és szabványoknak.

Általános

A gépet állítsa szilárd és stabil felületre úgy, hogy vízszintes helyzetben legyen és ne fordulhasson fel. A gép nem lehet megdölve.

Soha ne dolgozzon olyan anyagokkal, amelyek túl nagyok vagy fordítva, túl kicsik és nem felelnek meg a gép lehetőségeinek.

! A gép használata előtt minden vegyen fel védőszemüveget vagy oldalsó borítással ellátott védőszemüveget és szükség esetén arcvédő maszkot is.

A gép működése közben ugyanis idegen anyagok repülhetnek ki a felhasználó felé, ami komoly látáskárosodáshoz vezethet.

! Viseljen begombolható hosszú ujjú munkaruhát és kemény munkacipőt, szandálok és bármilyen más szabadidős cipő viselése tilos.

! A gép bármi nemű beállítása előtt minden kapcsolja ki a motort és kösse le a gépet az elektromos áramforrásról.

! A gép elindítása előtt ellenőrizze, hogy az összes rögzítő csavar jól be van-e húza.

! Munka közben a gépen fel kell lennie szerele az összes biztonsági elemnek és borításnak és ezeknek teljes mértékben működőképesnek kell lenniük.

! A gépet kizárolág famegmunkálásra használja. Csak egészséges, kemény csomók nélküli, minimális számú puha csomót tartalmazó építészeti faanyaggal dolgozzon.

! A gépen tilos a fémanyagok vágása / megmunkálása.

! A gépet csak a működtetését, kezelését, karbantartását és a gép működése közben fennálló lehetséges veszélyeket ismerő személy kezelheti. Megkövetelhető a kezelő személyzet korosztálybeli alkalmassága.

! Soha ne álljon közvetlenül az anyag beengedésénél vagy kiengedésénél. Mindig oldalt álljon a géphez viszonyítva.

! Soha ne veszítse el figyelmét, különösen a rutinhasználatkor (ha a gépet gyakran használja). Ne felejzen, hogy a kis figyelmetlenség is a másodperc töredék része alatt súlyos sérüléshez vezethet.

! Ügyeljen arra, hogy ujjai, ruházata, haja vagy

testének más része ne kerüljön től közel a géphez, amikor az be van kapcsolva.

! Soha ne dolgozzon a géppel, ha az bármilyen módon sérült.

! Győződjön meg arról, hogy a megmunkált fadarabban nincsenek szögek, csavarok, kövek vagy más idegen anyagok, amelyek megsérthetik a késkeket vagy a vágókorongot.

! Amikor új fajtájával vagy nem szokványos tulajdonságokkal rendelkező fával dolgozik, a munka előtt minden végezzen próbavágást vagy -gyalulást az adott anyag hulladékcrémzén.

! A faport robbanásveszélyes és egyúttal egészségre ártalmatlan anyag. Némely trópusi fából és keményfából, pl. diósfából, származó porok karcinogén anyagokként vannak nyilvántartva. Ezért minden használjon porelszívőt és por elleni védelőmaszkot.

! A fa megmunkálásakor elengedhetetlen, hogy a géprá legyen kötve a por felfogását szolgáló berendezésre. Meg kell ismerkedni továbbá azokkal a feltételekkel, amelyek hatással vannak a por keletkezésére és leülepítésére, például a megmunkált anyag fajtája, valamint a porelszívás lehetőségeivel.

! A gép szállításakor csak az arra alkalmas berendezést és rögzítést használja. A gép mozgatásához vagy szállításához soha ne használja annak védőberendezését.

! A gép szállítása közben a fűrészlap felső részét védőborítással kell letakarni és biztosítani.

A gép biztonsági berendezéseit rendszeresen ellenőrizni kell. A berendezés összes zárnyelvénél megfelelően szabadnak kell lennie és saját súlyától a helyükre kell esnie, ha ki vannak húzva.

A gép elektromos részén bármilyen tevékenységet csak megfelelően képzett villanyszerelő végezhet.

VASTAGSÁGI GYALU

! Munkavégzés előtt minden győződjön meg arról, hogy a késék megfelelően rögzítve vannak.

! A késékkel és a késfejjel történő munka során legyen óvatos. A késék élesek, könnyen megvághatja magát.

! Munkavégzés előtt minden várja meg, míg a késfej eléri a teljes forrulásztámat.

! A gépet ne használja addig, míg fel nem szereli és munkahelyzetbe nem állítja a védőborítást.

! A kívánt eredmény elérése érdekében minden csak éles késéket használjon.

! Kis vagy keskeny tárgyak gyalulásakor használjon védőeszközöt a fa mozgatásához.

! A megmunkált anyagot ne tolja erővel a géphez. Hagya, hogy a gyalu maga határozza meg a megfelelő adagolási sebességet.

! Gyalulás közben legyen különösen óvatos.

! Ha a munkadarabból 3 mm-nél többet kíván legyalyalni, a munkadarabot ne gyalulja egyszerre, hanem többször gyaluljon le kisebb vastagságot.

! Ne gyaluljon 200 mm-nél rövidebb, 20 mm-nél keskenyebb és 7 mm-nél vékonyabb, vagy 204 mm-nél szélesebb és 100 mm-nél vastagabb tárgyat.

! A gép használata előtt győződjön meg arról, hogy a gyalukések megfelelően vannak felszerelve.

! A gép működése közben kezeit minden tartsa megfelelő távolságban a vágófejtől vagy a forgácsok

kirepülésének helyétől.

! Ha a hengerek nincsenek jól rögzítve, a megmunkált darabot nem nyomják le megfelelően az alsó részhez, aminek következtében fennáll a visszaütés veszélye.
! A védőborítást (2) minden vágásnál le kell engedni a megmunkált anyagra.

Asztali fűrész

! Ellenőrizze a fűrészkorongot, hogy szabadon forog-e, megfelelően rögzítve van-e, nincs-e megsérülve vagy meghajolva.

! A gép bekapcsolása előtt ellenőrizze a megfelelő forgási irányt, bekapcsolás után a megfelelő fordulatszáumba történő vibrációmentes és kilengések nélküli felfutást, kikapcsolás után ellenőrizze a korong leállásának idejét – nem lehet hosszabb, mint 10 másodperc.

! Soha ne próbálja lassítani a korong forgását a korongra gyakorolt oldalirányú nyomással.

! A gép bekapcsolása után a vágást csak azután kezdje el, amikor a gép elérte az üzemi fordulatszámot.

! Ha nagyobb mennyiség vágása esetén az egyes darabok a forgó korong közelében halmozódnak fel, soha ne kézzel távolítsa el azokat, hanem minden fából készült bot segítségével vagy minden csak a korong leállása után.

! Ugyanígy, kis anyagdarabok megmunkálása esetén (kisebb, mint 120 mm) és a kéz mozgása a korong közelében veszélyes lenne, használjon fából készült segédbotot.

! Soha ne érintse meg a forgó fűrészkorongot!

! Ügyeljen az óvatosságra és csökkense a korong által levágott anyag visszaütésének veszélyét.

! Nagyobb kiterjedésű anyagok megmunkálásakor használjon támasztékokat a gép munkafelületének meghosszabbítására.

! Soha ne távolítsa el a vezetőtűt. A korong fogai és a tú köztötti távolság legfeljebb 5 mm lehet.

! Győződjön meg arról, hogy az anyagból levágott kis darabok nem akadnak be a forgó korong fogaiba és az nem dobja ki ezeket.

! Akadályozza meg a levágott darabok felhalmozódását a gép munkafelületén úgy, hogy a gépet kikapcsolja és megtisztítja a munkafelületet.

! A munkaterületet tartsa tisztán. Rendszeresen távolítsa el a keletkezett forgácsot. Ellenőrizze, hogy a ventilátor és a motor borítása nincs eltömödve a portól és a forgástól.

! A körfűrészen végzett munka befejezése után győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész mozgása megállt.

! Csak az EN 847-1 szerinti fűrészkorongokat használja és soha ne használjon gyorsvágó acélból készült fűrészkorongokat (High Speed Steel – HSS).

! Ne használjon megrepedt, elhajolt, deformálódott vagy más módon sérült korongokat.

! A fűrész közelében és mögötte, azon a helyen, ahol a forgás és törmelék kirepül, nem tartózkodhat semmilyen személy.

! Ezt a fűrészt ne használja tűzifa vágására, sem gömbfá kereszt irányú vágására.

! Figyelem: A körfűrész a kezek vagy ujjak sérülését okozhatja.

! Figyelem: Ezt a fűrészt tilos beeresztő vágásokra használni.

! A gép meghibásodásait, beleértve annak védőberendezéseit és fűrészkorongjait, azonnal az észrevétel után jelenteni kell és a következő működés előtt el kell távolítani.

! Amennyiben nem használja a munkadarab mozgatására szolgáló segédeszközöt, tartsa azt minden a gép közelében.

! A munkadarab mozgatására használt segédeszközök minden biztonságosan a fűrészkorong mellett kell haladnia.

! A vezetőtűt minden használni kell és azt minden megfelelően be kell állítani.

! Használja és megfelelően állítsa be a fűrészkorong felső védőborítását.

! A körfűrésztilos bevágások (bevágott hornyok a megmunkált munkadarabban) kialakítására használj.

! Csak olyan fűrészkorongok használata megengedett, amelyek legnagyobb megengedett sebessége nem kisebb, mint az asztali körfűrész tengelyének maximális sebessége. A korong típusának meg kell felelnie a vágott anyag fajtájának.

! A fűrészkorongokkal és durván megmunkált anyagokkal való munkavégzéskor viseljen védőkesztyűt – ha lehetséges, a fűrészkorongokat hordja tokban.

- Használjon zajjal, porral és vibrálással szembeni védőfelszerelést !!!

ŐRIZZE MEG A BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOKAT !!!

LEÍRÁS (A)

A kombinált AE4C160 famegmunkáló gép egy olyan gép, amely egyszerűen alkalmaz az egyengető gyalulás, vastagsági gyalulás és fűrészselés végzésére.


1. Munkaasztal
2. Biztonsági borítás
3. Hosszanti vezetőütőkör
4. Fűrészkorong
5. Állítócsavar
6. Kapcsoló
7. Vezetőtű
8. Számskála mutatóval
9. Állítócsavar I.
10. Állítócsavar II.
11. Állítócsavar III.
12. Védőborítás rögzítése
13. Korong védőborítása
14. Porelszívó tömlő
15. Fűrész munkaasztala
16. Támaszték
17. Vágási szög beállítási ütköző
18. Átkapcsoló
19. Kézzel állítható kar
20. Csaparkulcs
21. Csaparkulcs

22. Imbuszkulcs
23. Csavarkulcs
24. Kés állítható vezetőütközője
25. Kézzel állítható kar
26. Túlterhelés elleni védelem
27. Fából készült manipulációs bot

Piktogramok

A termék dobozán található piktogramok:

- a) A hálózat értékei
- b) Bemenő teljesítmény
- c) Fordulatszám üresjáraton
- d) Maximális munkadarab szélesség
- e) Egyszerre maximálisan gyalulható
- f) A fűrésztárcsa átmérője
- g) Max. vágási mélység



ÜZEMELTETÉS ÉS HASZNÁLAT

Az ASIST szerszámcsalád kizárálag otthoni barkácsolásra és hobbi használatra alkalmas.

A gyártó és az importör nem javasolják a szerszámok használatát sem szélsőséges körülmények közepette, sem túlzott terhelés esetén.

Bármilyen további követelmény a gyártó és vásárló közti megegyezés tárgya.

Mielőtt működtetné a készüléket

! A gépet csak az eredeti célra használja. minden egyéb elterítő használat visszaélésnek tekinthető. Bárminely ebből származó hibáért vagy sérülésért a használó/működtető, és nem a gyártó felelős. A szerszámot csak megfelelő fűrészlapjal használjuk. Tilos a nem meghatározott típusú vágólap használata.

Néhány kockázati tényező még akkor is nehezen kiküszöbölni, ha a készüléket rendeltetésszerűen használja. A következő kockázatok merülhetnek fel a gép szerkezetét és felépítését illetően:

Érintkezhet a fűrészlapjal, annak védetlen részeinél. Megközelítheti a forgó fűrészlapot (vágási sérülések). A munkadarab vagy annak darabjai visszacsapódhatnak.

A fűrészlap meghasadhat.

A fűrészlap fogai letörhetnek és szétrepülhetnek.

Károsodhat a hallása, amennyiben nem visel fülvédőt.

A szétszóródó fűrészpor károkat okozhat, amennyiben a gépet zárt térbén használja.

! Helyezze oda a gépet, ahol megfelelően állhat, pl. munkapadon, vagy rögzítse egy erős talapzathoz.

! Helyezze fel megfelelően az összes védőburkolatot és biztonsági alkatrészt, mielőtt elindítaná a készüléket.

! A fűrészlapnak szabadon kell forognia.

Fűrészszatal összeszerelése (B)


Az asztal alaplapjának felszerelése előtt először engedje le a vágókorongot a legalsó pozícióba. Győződjön meg arról. Hogy a gép le van kötve az áramforrásról.

1- Helyezze az alaplapot a gépre és győződjön meg róla, hogy a lapban levő 1, 2, 3, 4 csavarok egybeesnek a gép keretén levő A, B, C, D nyílásokkal.

2- Csavarja ki az alaplap 1-4 csavarjait. Ezután a csavarok segítségével rögzítse az alaplapot a gép keretéhez. (B3, B4, B5), a kötéseket húzza be.

3- Csavarja ki a csavarokat (B6,B7). Csavarozza fel a támasztékot a B8 kép szerint.

4- A következő támasztékot hasonló módon erősítheti fel.




Hosszanti vezetőütköző felszerelése (C)

Helyezze az oldalsó „B” blokkot az asztal „A” hornyába minden oldalon. Az ütközöt tolja a kívánt helyzetbe (C3) és rögzítse a biztosító csavarok (C4) segítségével.

A hosszanti vezetőütközőnek min. 1-2 mm-rel a vágószerszám feltt kell elhelyezkednie. A hosszanti vezetőütköző a fűrészkorong jobb és bal oldalára egyaránt felszerelhető, ill. a gyalu mellett történő használat esetére.


Az ütköző mindenkorral felszerelési lehetőségnél 0-45 fokos szögben állítható.



A fűrészkorong védőborításának felszerelése (D)

A borítás „A” csavarját helyezze a fűrészkorong vezető hornyá fölé „B” (D1, D2).


A borítást nyomja le, majd húzza előre, hogy a helyére ugjon (D3). A csavart szükség szerint húzza be.



A gyalukések borításának felszerelése (E)

Szerelje le a beállító csavart (E1).

Helyezze fel a gyalukések borítását (E2) és rögzítse a beállító csavar behúzásával (E3, E4).



Ki / be kapcsoló (F)

A gép bekapcsolása: nyissa ki a kapcsoló fedelét, és nyomja meg a zöld gombot „I”.

A gép kikapcsolása: nyomja meg a piros gombot a kapcsoló borításán „O”.

Túlterhelés kapcsoló (F)

A gépet túlterhelés ellen egy ram túladagolását akadályozó kapcsolóval látták el. Ha a berendezés használata közben váratlanul leáll, annak lehet az oka az, hogy a túlterhelés elleni védelem áramtalanította a motort, nehogy az túlmelegedjen.

A túlterhelésvédelem alaphelyzetbe állítása: várja meg, amíg a motor lehűl, majd nyomja meg a visszaállító gombot a túlterhelésvédőn.


Ezután ismét be lehet kapcsolni a gépet.



A vágókorong vágási mélységének beállítása (G)

Amennyiben szükséges a vágási mélység megváltoztatása, forgassa el a kézzel állítható kart

(19) az óramutató járásával megegyező irányban a vágási mélység növeléséhez, vagy az óramutató járásával ellentétes irányban a vágási mélység csökkentéséhez.




Vágási szög beállító ütköző (H).

Ha a fát egy bizonyos szögben kell vágni, használja a vágási szög beállító ütközöt.

Engedje meg a szögmérő biztosító csavarját és a kívánt szög beállítása után húzza be. Kézzel nyomja le a szögmérőt és vágás közben mozgassa együtt a fával.

Lehetőség van derékszögű vágásra, beállított szög alatti vágásra és gérvágásra.

Kis és rövid fadarabok vágásakor használjon mozgatást segítő botot.



A szétnyitható ék módosítása (H)

A hasító a legfontosabb (RK) biztonsági alkatrész. Nemcsak irányítja a vágandó darabot, de megelőzi a kés lepattanását a vágandó darabról. Figyeljen a hasító vastagságára. A hasító sohasem lehet vékonyabb, mint a fűrészlap, vagy vastagabb, mint a vágás szélessége.

Vágó műveletek

Minden újabb beállítási művelet után ajánlott, hogy elvégezzen egy próbavágás a beállított méretek helyességének érdekében. Miután elindította a fűrész, és még mielőtt elkezdné a vágási munkálatokat, várja meg, amíg a fűrészlap eléri maximális forgási sebességét. Hosszabb megmunkálandó darabok esetén vigyázzon arra, hogy ne essenek le a vágási művelet befejezése után, ezért biztosítsa őket (pl. egy kerek állvánnyal, stb). Tegyen meg minden biztonsági lépést a munka megkezdése előtt!

ALAPTEVÉKENYSÉGEK AZ ASZTALI FŰRÉSZGÉPPEL

A korong kb. 3 mm-el érjen túl a munkadarab felső

felületén,

! Ne kapkodjon a munkafolyamat közben, egy mozdulattal végezze el a vágást. Kisméretű anyagokat segédeszközökkel (léc) segítségével vágja. Vigyázzat, a balesetveszély az üzembelhelyezett gép mellett állandóan jelen van.

- Nagy, hosszú méretek esetében görögös támasztékot használjon.

Figyelmetztés :


! A vágást egyenletesen végezze.

Fűrészkorong cseréje (I)

Csavarja ki a biztosító csavart és szerelje le az oldalsó borítást.

A külső karimát fogja meg a kulcs (23) segítségével és a csavarkulcs (20) segítségével csavarja ki a középső csavart.

Vegye ki a csavart, a külső karimat és a fűrészkorongot. Helyezze fel az új fűrészkorongot, ellenkező sorrendben rögzítse azt és szerelje fel a borítást.



Gép funkciójának megváltoztatása (J)


A gyalu és asztali fűrész kombináció funkciójának megváltoztatásakor győződjön meg róla, hogy a gép le van kötve az áramforrásról.

A gyalu és asztali fűrész kombináció funkciójának megváltoztatását a kezelőgomb elforgatásával hajthatja végre.

A funkció átkapcsolásakor először húzza ki a rögzítő csapot „A”, majd forgassa el a kezelőgombot a kívánt helyzetbe úgy, hogy a rögzítő csap a helyére essen.

A gép „gyalu” funkcióba történő átkapcsolásához forgassa el a kezelőgombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

A gép „asztali fűrész” funkcióba történő átkapcsolásához forgassa el a kezelőgombot az óramutató járásával megegyező irányba.



Vastagsági gyalu fűrészporelszívójának

felszerelése


A biztosító csavarokat „A” (K1) állítsa a munkaasztalon levő két „B” nyílással szembe (K2).

Húzza be a biztosító csavarokat (K3).

Egyengető gyalu fűrészporelszívójának felszerelése (K)

A gyalu munkaasztalát állítsa a legalsóbb helyzetbe. Csavarja ki a fűrészporelszívót két biztosító csavarjáról (K4). A fűrészporelszívót állítsa a vastagsági gyalu munkaasztalára (K5). Helyezze be a biztosító csavarokat és húzza be azokat.

Győződjön meg arról, hogy a fűrészporelszívó megfelelően van felhelyezve (K6).



A gyalukések beállítása (L)

! Húzza ki a konnektorból a gyalu elektromos csatlakozóját, mielőtt a késeket beállítja.

Az éles gyalukések biztosítják a minőségi végső gyalulást, és a motor mérsékelt terhelését. A tompa késeket szükséges megélesíteni, vagy kicserélni.

Kések cseréjének folyamata.

Távolítsa el a hosszanti vezetőütközöt (3).

Csavarja ki a csavart (11) és húzza ki oldalra a kések védőborítását (2).

Forgassa el a hengert / kések blokkját olyan helyzetbe, hogy a késeket meg lehessen lazítani és ki lehessen venni a gyalu munkaasztalában levő nyílásban keresztül.

! A mellékelt kulcs segítségével az óramutató járásával megegyező irányban történő elforgatással csavarja ki a rögzítő csavarokat. Húzza ki a rögzítő berendezést és a kést.

A kések blokkjáról és a rögzítő berendezsről távolítsa el a fűrészpárt és a szennyeződést.

Az új kést és a rögzítő berendezést helyezze vissza a blokkba és rögzítse a rögzítő csavarok segítségével – forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban (4. kép). A csavarokat csak mérsékelt húzza be!


Hasonló módon járjon el a másik kés esetében is.

! A két kést mindenkor egyszerre cserélje ki.

Ezután állítsa a késeket pontosan az asztal szintjére a kések állítható vezetőütközjének segítségével (24), amelyet az asztalra helyez (L4).

Amikor a kés magassága megfelelően be van állítva, húzza be az összes rögzítő csavart (8.4 Nm). Ugyanígy járjon el a másik kés esetében is.

A kések felszerelése után szerelje vissza a védőborítást (2).



Ékszíjak cseréje

A gépből levő hárrom ékszíj egyszerűen kicsérélhető. Húzza le a szíjat a szíjtárcsáról annak elforgatásával. Az ékszíjat nyomja oldalra a borítás és a szíjtárcsa közötti hézagba. Hasonló módon cserélje ki a többi ékszíjat is.

Fáaru gyalulása (M,N)

- Lazitsa meg a takarólemez csavarjait, vegye le a takarólemezt, helyezze a munkadarabot az asztalra, (ne tegye a munkadarabot követlenül a késkekre).
- Állítsa be a vezetősín helyzetét, a munkadarab szélességének és vastagságának megfelelően, majd a késvédőt állítsa be a késék szabadon futó felületének védelmére érdekkében.
- Ha fenti lépésekkel elvégezte, kapcsolja be a gépet, és tolja előre a munkadarabot az asztalon. Amikor a késék elérik a maximális fordulatszámot, nyomja lassan előre a munkadarabot, és tolja végig.



A vágásmélység állítása

! Egyszerre soha ne állítsa a vágásmélyiséget 3 mm-nél nagyobbra, és soha ne gyaluljon 250 mm-nél rövidebb darabot. Soha ne gyaluljon 7 mm-nél vékonyabb anyagot! Ne próbáljon 100 mm-nél vastagabb anyagot a géphez erőltetni. Mindig viseljen

arcvédő maszkot.

A munkát mindenkor kis vágásmélységű gyalulással kezdje. Az egymást követő vágások mélysége maximum 3 mm-ig növelhető vágásoknál, azonban ne felejtse, hogy kisebb mélységű gyalulás simább felületet eredményez.

A gyaluból kijövő faanyag vastagsága a vágófej magasságának beállításától függ.

Ha további gyalulás szükséges ahhoz, hogy a megfelelő vastagságú anyagot nyerjük, állítsa a vágófejet lennebbb (gyalulásnak maximálisan 3 mm-rel), majd tolja át a munkadarabot ismételten a gyalun.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- ! Karbantartás és tisztítás előtt minden esetben a hálózati csatlakozást szüntesse meg (220V).
 - A szerszámot száraz helyen tárolja gyerek kezébe ne kerüljön
 - A fűrészpor és egyéb törmelék felgyülemlése a gyalu nem megfelelő működését okozhatja. Rendszeres tisztítással ezt a problémát kiküszöbölni, és erőteljesen javasolt.
 - A egymáshoz közel levő részek közötti rések (pl. a vágófejben a fej és a rögzítő pánt között) kitisztításához használjon kefét, amellyel a beszorult idegen anyagokat el tudja távolítani.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a motor szellőző nyílásai nincsenek-e berakodva porral.
- A gyalugép úgy van megszerkesztve, hogy minimális legyen a karbantartási igénye. A csapágynak az egész élettartamukra vannak kenve. 10 év használat után javasoljuk a következő részek kenését:
- A bemenő és kimenő adagató hengerek csapágai A meghajtó szíj kerekek és a szíjtárcsák csapágai Tisztításuk meg az egyengető lap magas beállítású menetes orsóját száraz kenőanyaggal!
- A munkaasztal felületét jó és gyantától mentes állapotban kell tartani.

Fűrészlap:


! A fűrészlapot rendszerességgel ellenőrizze, és ha meghibásodott, cserélje ki.

A szénkefék ellenőrzése és cseréje

A szénkefék rendszeres ellenőrzésére van szükség. Elkopás esetén mindenkor szénkefét egyszerre cserélje ki. Új szénkefék behelyezése esetén hagyja a gépet mintegy 5 percig terhelés nélkül, szabadon futni.

! Kizárolag megfelelő típusú szénkeféket használjon.

U



Tárolás, ha huzamosabb ideig nem használja

A szerszámokat ne tárolja olyan helyiségekben ahol magas hőmérsékletnek vannak kitéve.

Ha lehetséges, a berendezéseket állandó hőmérsékletű és páratartalmú helyen tartsuk.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
Rostos, durva felület	1. A gyalulandó fa tulásosan nedves 2. Eletlenek a késék	1. Szárítsa meg a fát 2. Élezzze meg a késéket
Örvényes felület	1. Túl nagy vágásmélység 2. A késék a száliirányal ellenérezen forognak 3. A késék életlenek	1. Ellenőrizze a vágásmélységet 2. Tolja a fát a száliirányal azonos irányban, vagy fordítása meg a munkadarabot 3. Élezzze meg a késéket
Érdes/bolyhos felület	1. Életlenek a késék 2. Túl nagy vágásmélység 3. A gyalulandó fa tulásosan nedves 4. A vágófej csapágai megrongálódhatnak	1. Élezzze meg a késéket 2. Ellenőrizze a vágásmélységet 3. Szárítsa meg a fát 4. Cserélje ki a csapágakat
A két oldal vágási mélysége nem azonos	1. A késék nincsenek azonos magasságban 2. A vágófej nincs párhuzamosan a munkaszallal	1. Állítsa be a késék magasságát 2. Szintezze be a vágófejet és az asztalt
A elektromos berendezés nem indul	1. Nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz 2. Az elektromos biztosíték kiégett 3. Motorhiba 4. Laza elektromos csatlakozás 5. A motorindító hibás	1. Ellenőrizze az energiaterelátást 2. Hagya a gépet lehűlni, a túlerhelés kapcsolót állítsa alaphelyzetbe, majd indítsa újra 3. Szakemberrel ellenőriztesse a motorindítót
A motor többször leáll, és az elektromos hálózat biztosítéka kiold	1. A hosszabbító kábel túl hosszu, vagy túl vékony 2. A késék túl életlenek 3. Túl alacsony a hálózati feszültség	1. Használjon rövidebb, vagy vastagabb hosszabbítót 2. Élezzze meg, vagy cserélje ki a késéket 3. Ellenőriztesse a hálózati feszültséget
Lassú a munkadarab behúzása	1. A munkaszalat beszennyeződött 2. A bevezetőgörgök sérültek 3. A láncérék hibás 4. A hajtómű hibás	1. Tisztítsa meg a felületet, és vékonyan kenje be csúsztatószerrel 2. Cserélje ki a görgöket 3. Cserélje ki a láncereket 4. Ellenőriztesse a hajtóművet
A munkadarab elakad	Helytelen a késmagasság beállítása	Állítsa be a késéket

TECHNIKAI ADATOK

Bemenő feszültség	230 V
Bemenő fordulatszám	50 Hz
Bemenő teljesítmény	1600 W
Üresjáratú fordulatszám	
Gyalugép tengelyének fordulatszáma	8000min ⁻¹
Asztali korfűrész	4000min ⁻¹

Behúzási sebesség	6 m/min
Egyszerre maximálisan gyalulható	0-3 mm
Maximális munkadarab szélesség	204 mm
Max. ájtárható magasság	6-120 mm
A munkaszalat méretei	746 x 210 mm
Vezérlő méretei	793 x 104 mm
Fűrésztárcsa átmérő	210x30x1.8mm, 40T
Max. vágásmélység	0-68 mm
Súly	35 kg
A védelem osztálya	II.

EN 61029 szerint mért hangnyomásszint :
LpA (hangnyomás) 97,4 dB (A) KpA=3
LWA (hangteljesítmény) 108,4 dB (A) KwA=3

EN 61029 szerint mért hangnyomásszint :
LpA (hangnyomás) 92,6 dB (A) KpA=3
LWA (hangteljesítmény) 103,6 dB (A) KwA=3

Tegye meg a megfelelő intézkedéseket hallása megörzése érdekében !

Ha az akusztikus nyomás meghaladja a 85 dB (A) szintet, minden használjon fülvédőt

EN 61029 szerint mért effektív gyorsulás <2 m/s²

! FIGYELMEZTETÉS: Az el. kézi szerszám aktuális használatákor a vibráció kibocsátásának értéke eltérhet a deklarált értéktől attól függően, hogy minden módon van a szerszám használva a következő feltételek szerint:

Az el. szerszám használatának módja és a vágandó vagy fúrandó munkaanyag fajtaja. A szerszám állapota és karbantartásának módja. A használárdal tartozék helyes megválasztása s megfelelő állapot és élesség bebiztosítása. A markolat fogásának szilárdsága, antivibrációs berendezés használata. Az el. szerszám megfelelő használata a számára tervezett céla és a gyártó utasítására szerinti munkamenet betartása. Ha ez a szerszám nem megfelelően van használva, kéz-váll bilszergés szindrómáját válthatja ki.

! FIGYELMEZTETÉS: A pontosítás céljából figyelembe kell venni a vibráció hatásának szintjét konkrét használati feltételeknél az üzemelési folyamat minden részében, mint amilyen az időtartam, ha az el. szerszám az üzemelési időtartamon kívül kikapcsolt és ha üresen fut a gép vagyis nem végez munkát. Ez jelentősen csökkenheti az expozíció szintjét a egész munka folyamat alatt.

Minimalizálja a rezgés befolyásolás kockázatát, használjón éles vésőt, fűrőt és kést.

A szerszám fenntartása ezen utasításokkal összhangban történjen és biztosítsa az alapos kenést (ha megkövetelik).

A szerszám redszeres használatakor invesztáljon antivibrációs tartozékba.

A szerszámot ne használja alacsonyabb mint 10°C hőmérsékletnél.

A munkáját úgy tervezze meg, hogy a magas rezgést produkáló el. szerszámmal való munkát töb napra

bontsa fel.

A változtatás jogát fenntartjuk!

KÖRNYEZETVÉDELEM

HULLADÉKKEZELÉS



Az elektromos szerszámot, annak tartozékait és csomagolását, kérjük, adjá át a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

Az elektromos szerszámot ne dobja a háztartási hulladékba!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE európai irányelv (2002/96/EU) és annak nemzeti törvényekbe való átültetése szerint a használhatatlan elektromos szerszámokat adja le hasonló eszköz vásárlásakor az eladónál, vagy az elektromos szerszámok gyűjtésére és megsemmisítésére kialakított hulladékgyűjtők valamelyikében. Az így leadott elektromos eszközök az összegyűjtés, ill. szétszerelés után átadásra kerülnek a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

A termék megfelel a RoHS (2002/95/EC) előírásainak.

GARANCIA

A garancia-feltételek részletezése a garancialevélben található.

A gyártás időpontja

A gyártás időpontja kiolvasható a termék címkéjén található gyártási számból. A gyártási szám formátuma AAAA-CCCC-DD-HHHHH

ahol CCCC a gyártási év és a DD a gyártási hónap.

Asist®

Asist®

ES MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT

My, forgalmazó az EU-ban

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

IČO: 25632833

Kijelentjük, hogy a gyártmány

Tipus:

AE4C160

Megnevezés:

KOMBINÁT FAMEGMUNKÁLÓ GÉP

Tehnikai paraméterek:

A hálózat értékei 230-240V~50Hz

Bemenő teljesítmény 1600W

Gyalugép tengelyének fordulatszáma 8000min-1

Asztali korfűrész 4000min-1

megfelel az összes Európai vállalat által kiadott követelménynek a következők alapján:

EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC (98/37/EC)

EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC

EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

Noise directive (ND) 2005/88/EC (2000/14/ EC)

A gyártmány tesztelését és ES típus ellenőrzését végző autorizált cég:

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, An Grauen Stein, D-51105 Köln, Germany

Identification No.: 0197

A gyártmány tulajdonságai és technikai specifikumai a következő EU normáknak felel meg:

EN 61029-1

EN 61029-2-1

EN 61029-2-3

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-11

A tesztelés eredménye és bizonylata a következő tanúsítványban és test-reportban van feljegyezve:

Tanúsítvány szám.: Test Report szám:

50143526 15030136 001

50143527 15030136 001

50143528 15030136 001

50147776 15030136 001

Személy, mely a technikai dokumentáció összegzésével van megbízva:

Alexandr Herda, vezérigazgató

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

Dátum: 2009-12-06

Alexander Herda, vezérigazgató



Praha, 2009-12-06

Az eredeti ES MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT fordítás

RO AE4C160 - MASINA MULTIFUNCTIONALA DEBITAT LEMN 1600W

Instructiuni generale de siguranta

Studiati, retineti si pistați cu grijă aceste instructiuni de sigurantă

Atenție! Atunci când folosiți aparatul electric sau sculele electrice, trebuie să respectați următoarele instructiuni de sigurantă din motive de protecție împotriva accidentelor provocate de curentul electric, vătămarea altor persoane și pericolele de incendiu. La toate instructiunile de mai jos, prin „sculele electrice” se înțelege nu numai sculele care sunt cuplate la rețea de energie electrică (current alternativ) dar și cele care sunt conectate la acumulatori (fără current alternativ).

1. Mediul de lucru

a) Mențineți spațiile de lucru curate și bine iluminate. Locurile murdare și neiluminate sunt adesea sursă de accidente. Puneți la loc aparatul pe care nu le folosiți.

b) Nu folosiți sculele electrice în spațiile cu un grad ridicat de pericol de incendiu sau explozie, astăzi însemnă în locurile unde se alocă lichide praf sau gaze în ambiții. În sculele electrice se produc scânteie care pot fi cauză unei arzări a gazelor sau vaporilor. Nu permiteți accesului animalelor la scule.

c) Atunci când folosiți sculele electrice, trebuie să asigurați că persoanele neautorizate, mai ales copiii, să nu aibă acces în spațiul de lucru. Dacă veți fi deranjați, puteți pierde controlul asupra activității de lucru. În nici un caz nu lăsați sculele electrice fără supraveghere.

2. Siguranța cadrului electric

a) Stăcherul sculei de current alternativ trebuie să corespundă cu tensiunea de linie a prizei. Nu modificați niciodată și în nici un fel cablul de alimentare. Pentru sculele date cu împământare, nu folosiți niciodată adaptoare. Niciodată nu utilizați un triplu stăcher sau alt adaptor la unelele a căror stăcher este prevăzut cu contact de protecție. Cablurile de alimentare avariate sau încălcătoare duc la majorarea riscurilor de vătămare cauzate de curent electric. În cazul în care cablul de alimentare a fost deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special, care poate fi procurat de la producător, respectiv de la reprezentantul comercial al acestuia.

b) Evitați atingerea suprafețelor cu împământare, cum sunt tevile, cuporile de încălzire centrală, sobele de gătit și frigiderul. Pericolul de electrocutare este mai mare dacă corpul Dvs este în contact cu pământul.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie, zmeuzelă sau apă. Nu atingeți niciodată sculele electrice cu mâinile ude. Nu spălați niciodată sculele electrice sub jet de apă și nu le introduceți în apă.

d) Nu folosiți alimentarea cu current alternativ pentru altceva decât pentru ce este menit. Nu trageți și nu duceți paralelele electrice de cablul de alimentare. Nu scoateți stăcherul din priză trăgând de cablu. Aveți grijă să nu deteriorați cablul electric cu obiecte tăioase sau fierbinți.

e) Sculele electrice au fost fabricate numai pentru conectarea la sursă de curent alternativ. Controlați întotdeauna dacă tensiunea liniei corespunde cu cea de pe placău aparatului.

f) Nu folosiți niciodată sculele electrice a căror stăcher sau cablu de alimentare prezintă defecțiuni sau dacă aparatul a căzut și prezintă orice fel de defectiune.

g) În cazul utilizării cablului prelungitor, verificați dacă parametrii tehniči a-i corespund datelor specificate de pe placău de tip a sculei. În cazul în care sculele electrice sunt folosite în mediul exterior, utilizați cablu prelungitor adecvat utilizării exterioare. În cazul utilizării bobinelor prelungitoare, este nevoie de desfășurarea acestora, pentru a nu se ajunge la supraîncălzirea lor.

h) În cazul în care sculele sunt utilizate în medii umede, sau în spații exterioare, este permisă utilizarea lor în acest mod numai dacă sunt conectate la un circuit electric cu protecție de 30 mA. Utilizarea circuitului electric cu protecție „RCD” diminuiează riscul de accidentare prin electrocutare.

3. Siguranța persoanelor

a) Atunci când folosiți sculele electrice, acordați o atenție maximă activității pe care o desfășurați. Concentrați-vă la lucru. Nu folosiți sculele electrice dacă sunteți obosit, sub în ueță droguri, alcoolul sau medicamentele. Atunci când folosiți sculele electrice, chiar și o clipă de neatenție poate duce la vătămarea gravă a persoanelor. Nu mâncați, nu beiți și nu fumați atunci când lucrați cu sculele electrice.

b) Folosiți echipamente de protecție. Folosiți întotdeauna ochelari de protecție. Folosiți echipamente de protecție corespunzătoare muncilor pe care le efectuați. Echipamentele de protecție cum ar fi respiratorul, încălțaminta de protecție antiderapantă, șapca de protecție sau căști de protecție, trebuie folosite conform condițiilor de lucru deoarece cu ajutorul acestora se diminuă risurile de vătămări.

c) Evitați o punere nedonată a aparatelor. Nu duceti aparatelor care sunt conectate la sursa de curent cu degetul pe butonul de pornire. Înainte de conectarea la sursa de curent, asigurați-vă că intrerupătorul este pe poziția „oprit”. Transportarea sculelor cu degetul pe butonul de pornire sau conectarea stăcherului la priza de curent cu intrerupătorul pe poziția „pornit” pot deveni cauze pentru accidente și alte vătămări.

d) Înainte de punerea aparatului, îndepărtați toate instrumentele și cheile de reglare. Instrumentul sau cheia de reglare care rămân prinse la părțile rotative ale sculelor electrice, pot fi cauză unor vătămări a persoanelor. Mențineți întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Lucreați numai acolo unde aveți acces bun. Nu supraviețuiți niciodată forțele proprii. Nu folosiți sculele electrice dacă sunteți obosit.

e) Imbrăcați-vă într-un mod corespunzător. Folosiți imbrăcăminte de lucru. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Asigurați-vă că părul Dvs, imbrăcăminte, mănușile sau altă parte a corpului Dvs nu se a-foarte aproape de părțile

mobile sau fierbinți ale sculelor electrice.

f) Recordați aparatul la aspiratorul de praf. Dacă aparatul este dotat cu un sistem pentru racordarea acestuia la un dispozitiv de captare sau aspirare a prafului, folosiți-l și asigurați-vă că este bine racordat. Folosirea acestor dispozitive poate diminua riscurile provenite din cauza prafului.

g) Prindeți bine piesa prelucrată. Folosiți o menghină sau dispozitiv de prins pentru a fixa piesa pe care o veți prelucra.

i) Nu utilizați scule de nici un fel dacă sunteți sub în ueță alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe stupefante sau care crează dependență.

4. Folosirea și îngrijirea sculelor electrice.

a) În cazul unei probleme în timpul lucrului, înainte de curățare sau întreținere, la fiecare transport sau dacă nu sunt folosite, sculele electrice trebuie întotdeauna deconectate de la sursa de curent. Nu lucați niciodată cu sculele electrice care prezintă orice fel de defecțiune.

b) Dacă scula începe să redea un zigomot sau miros anormal, trebuie să încetați imediat folosirea acestea.

c) Nu suprasolicitați sculele electrice. Sculele electrice vor funcționa mai bine și mai sigur dacă le veți folosi la turătul pentru care au fost construite. Folosiți sculele care sunt recomandate pentru lucrarea pe care o efectuați. Numai sculele recomandate pentru tipul de lucru pe care o efectuați vor îndeplini cerințele de siguranță.

d) Nu folosiți sculele electrice care nu pot fi opriate sau pornite de la comutatorul de comandă. Folosirea acestor scule este periculoasă. Comutatorul defect trebuie reparat de către un centru servis autorizat.

e) Deconectați sculele de la sursa de curent înainte de a începe să le reglați, să schimbați accesorile sau înainte de întreținere. Această măsură elimină pericolul ca aceste scule să se pornească întămplător.

f) Sculele electrice care nu sunt folosite trebuie păstrate la un loc unde nu au acces copiii sau persoanele neautorizate. Sculele electrice în mâna persoanelor fără experiență pot fi periculose. Păstrați sculele electrice la un loc uscat și sigur.

g) Mențineți sculele electrice într-o stare bună. Controlați regulat reglarea părților mobile și mobilitatea acestora. Controlați dacă nu s-a deteriorat învelișul de protecție sau altă parte care poate afecta siguranța sculei electrice. Dacă scula este defectă sau deteriorată, aceasta trebuie reparată înainte de a o folosi din nou. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea incorrectă a sculelor electrice.

h) Mențineți sculele de tâiere curate și ascuțite. Sculele întreținute corespunzător și bine ascuțite usurează multă, reduc risurile de accidente și în timpul folosirii se controlează mai ușor. Folosirea altor accesorii decât cele menionate în manualul de folosire sau cele recomandate de către producător, pot duce la defecțiunea sculei sau pot cauza vătămări.

i) Sculele electrice, accesorii, instrumentele de lucru etc. trebuie folosite în concordanță cu aceste instrucțiuni și în modul prescris pentru fiecare sculă și asta în afară, fel, încât să se ia în considerare și condițiile de lucru impuse și tipul de muncă efectuată. Folosirea sculelor în alte scopuri decât cele de folosire, poate duce la situații periculoase.

5. Folosirea sculelor cu acumulatori

a) Înainte de introducerea acumulatorului asigurați-vă că intrerupătorul este pe poziția „oprit”. Introducerea acumulatorului în aparatul care este pornit poate duce la situații periculoase.

b) Pentru încărcarea acumulatorului folosiți numai încărcătoarele prescrise de producător. Folosirea încărcătorului pentru un alt tip de acumulator poate duce la incendii.

c) Folosiți numai acumulatori destinați pentru sculele respective. Folsirea unui alt acumulator poate duce la vătămări sau poate fi cauză unui incendiu.

d) Dacă acumulatorul nu este folosit, păstrați-l separat de alte articole din fier cum ar fi arcurile, bornele, cheile, suruburile și alte piese mărunte din fier, care ar putea face un contact dintre două contacte ale acumulatorului. Scurtcircuitarea acumulatorului poate duce la vătămări, arsuri sau poate provoca incendiuri.

e) Manipulați acumulatoarele cu grijă. În cazul unui tratament inadecvat, este posibil să se scurgă electrolitul din acumulatorule. Preveniți contactul direct cu electrolitul. Dacă electrolitul intră totuși în contact cu pielea, spălați zona afectată cu apă. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, cereți imediat ajutorul unui medic. Electrolitul acumulatorului poate cauza iritații sau arsuri.

6. Servisarea

a) Nu schimbați părțile aparatului, nu efectuați singuri reparații și nu interveniți nici în alt mod la aparat. Pentru reparații dispozitivelor apelați la personal calificat.

b) Nu este permisă nici o reparație sau modificare a produsului fără acceptul societății noastre (poate duce la vătămări sau daune pentru utilizator).

c) Sculele electrice trebuie întotdeauna reparate de către un centru servis autorizat. Folosiți numai piese originale sau recomandate. Prin acestea veți asigura siguranța Dvs și a aparatului.

PRESCRIPTII DE SECURITATE SUPLIMENTARE

- Înainte de a pune în funcțiune aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați următorul indrumător.

! - Acest semn atrage atenția asupra posibilelor accidente personale sau a deteriorarilor la aparat.

! Întrucât nu țineți cont de cele descrise în acest manual, se poate ivi pericol de accident.

! Această masină combinată pentru prelucrarea lemnului corespunde reglementarilor tehnice și standarde în vigoare.

Reguli generale de sigurantă

Puteti masina pe o suprafață plană și solidă astfel ca sa fie în poziție orizontală „să nu se rastoarne. Masina nu se poate inclina.

Niciodată nu lucrați cu materiale, care sunt prea mari sau contrar mici și nu corespund măsurilor masinei.

! Înainte de a utiliza masina intotdeauna atasati ochelari de protectie sau ochelari cu protectie laterală si dacă este necesar cască de protectie pe toată fata.

In functiunea masinii se poate intimpla o reacție de ejection a obiectelor strâine în direcția operatorului care poate avea în consecință rănirea gravă a ochilor.

! Purtări haine de lucru cu mănci lungi cu inchidere si pantofi de lucru pe bază solidă. Sandale si orice fel de pantofi pe timpul liber sunt interzise.

! Înainte de orice stabilizare a masinii intotdeauna opriti motorul si deconectati masina de la sursele electrice.

! Înainte de utilizarea masinii, verificati dacă toate suruburile de fixare sunt ferm strânse.

! În timpul lucrului trebuie sa fie instalată pe masină toate caracteristicile de securitate si apăratori, si acestea trebuie sa fie complet in functiune.

! Masina utilizati numai pentru lucru cu lemn. Folositi numai cherestea sanătoasă fără noduri moi si cu minimum număr de noduri tari.

! Este interzis a se tăia pe masină / sau a se prelucra piese de metal.

! Masina trebuie sa fie operată doar de către persoana in cunoștință cu instalarea, operarea, intretinerea si cu potentialul pericol de muncă care pot operațiunile masinii să producă. Se solicită vârstă necesară a persoanelor care deseveră.

! Niciodată nu stati direct la furnizarea sau indepartea materialului. Intotdeauna stati lateral la masină.

! Niciodată nu pierdeti atentia in special când folositi de rutină /utilizati masina des/. Tineti in minte că un moment de neatenție la o fractură de secundă poate provoca răñiri grave.

! Asigurati-vă că degetele voastre, imbrăcamintea, părul sau altă parte a corpului să nu fie prea aproape de masină, atunci când este pornită.

! Niciodată nu lucrați cu masina in caz că aceasta este defectă in vreun fel.

! Asigurati-vă dacă in bucată de lemn cu care lucrati nu sunt cuie, suruburi, pietre ori alte obiecte străine care ar putea deteriora cutitele ori discul ferăstrău.

! Oricând lucrati cu tip de lemn nou sau cu lemn cu caracteristice neobișnuite, intotdeauna înainte de lucru pe o bucată de lemn faceti test de tăietură sau rindea

pe material tăiat.

! Praful de lemn este material explozibil, si este de asemenea pentru sănătate periculos. Praful din unele lemn tropicale si din lemn tare cum este esenta de nuc sunt clasificate ca substanțe cancerigene. De aceia folositi aspirator de praf si mască de protecție. ! La prelucrarea lemnului este necesar ca masina să se conecteze la aparatul care colectează praf. In plus este necesar să se facă cunoștință cu condițiile care afectează crearea si depunerea prafului, de exemplu tipul de lemn prelucrat si de asemenea posibilități de captare a prafului.

! La transportul masinii folositi echipamente si monturi doar in acest scop. Niciodată nu folositi pentru manipulare sau transportul masinii dispositiv proprii de protectie care are masina.

! Pe timpul de transport a masinii trebuie ca partea de sus a discului ferăstrău sa fie ascunsă si a se asigura capac de protecție.

Dispozitivele de sigurantă a masinii trebuie să fie verificate cu regularitate, ca să fie corespunzător asigurate prentru continuarea lucrului următor. Toate zăvoarele aparatului trebuie să fie indestulatelor eliberate si trebuie să se incadreze cu propria greutate, dacă sunt ridicate.

Orice fel de activitate la partea electrică a masinii poate efectua numai un electrician calificat.

Masina se rindeluire - nivelare

! Înainte de inceperea lucrului intotdeauna verificati cutitele dacă sunt montate corect.

! În timpul manipulării cu cutite si cu capetele ascutite fiti atenti. Cutitele sunt ascutite, puteti să vă tăiați usor.

! Înainte de inceperea lucrului intotdeauna asteptati până când capetele ating turaj maxim.

! Nu folositi masina înainte de montajul apăratorului si il puneti in pozitie de lucru.

! Pentru ca să obtineti rezultate bune, folositi numai cutite ascutite.

! La rindeluirea obiectelor mici sau inguste folositi produse din lemn de protectie la impingerea lemnului.

! Materialul prelucrat nu impingeți in masină cu putere. Lăsați rindeaua singură să determine viteza de administrare.

! La rindeluire urmati cu atentie maximă.

! Dacă doriti să rindeluiti din materialul prelucrat mai mult decât 3mm, nu incercati si rindeluiti prelucratul la prima dată, mai degrabă grosimi mai mici de mai multe ori.

! Nu rindeluiti obiecte, care sunt mai scurte decât 200mm, inguste decât 20mm, si subtiri decât 7mm ori mai largi decat 204 mm si mai groase decât 100mm.

! Înainte de a utiliza masina asigurati-vă dacă, ati montat corect cutitele de la rindea.

! Păstrati-vă mainile intotdeauna suficient de departe de capul de tăiere sau locul care aruncă aschile rezultante prin taiere pâna când masina lucrează.

! In cazul in care cilindrul nu stă fix, nu o să tina ferm prelucrătura in fata de canelură, poate să se ramburzeze(kick-back).

Apăratorul /2/ este necesar la fiecare tăietură să puneti in jos la materialul care se prelucreză.

Ferastrau circular de masă

! Controlati daca discul ferastrau se roteste liber, dacă este corect prins si dacă nu este avariat ori indoit.

! La pornirea masinii verificati directia corecta la rotatie, pornirea in viteza fară vibratii si variacii, oprind verificati timpul de oprire, oprirea discului ferăstrău nu poate să fie mai mult de 10 secunde.

! Niciodată nu incercati să incetiniti rotacia discului prin presiune din partea laterală la disc.

! Tăierea proprie incepeti după pornirea masinii si după pornirea operatiunilor in viteze de operare.

! Dacă la tăierea cantitatii mai mare de bucati, rămin individuale părți acumulate in vecinătatea discului ferastrau care rulează, niciodată nu indepartati manual doar cu ajutorul unei baghetelor de lemn de manipulare, sau intotdeauna după oprirea discului ferăstrău.

! De asemenea, când lucratii cu bucati mai mici de material (mai mici decât 120mm) si miscarea mâinii in apropierea discului ferăstrău ar fi periculos, folositi o baghetă de lemn de manipulare.

! Niciodată nu atingeti discul ferăstrău in rulare!

! Să fiți atenți sa reduceti riscul re-intoarcerii materialului (kick-back) tăiat cu discul ferăstrău.

! In timpul lucrului și prelucrării materialelor de dimensiuni mari folositi suport ajutător prelungit a suprafetei de lucru a masinii.

! Niciodată nu scoateți mandrina directoare. Distanța dintre dintii discului ferăstrău și mandrina poate să fie maximum 5mm.

! Asigurati-vă că bucatile mici de material tăiate nu o să fie captate in dintii discului rulant si aruncate departe.

! Evitati acumularea de reziduri pe masă de lucru a masinii, faceti oprirea si curătirea zonei de lucru.

! Păstrați zona de lucru curată. Cu regularitate eliminați rumegusul care se face. Verificati dacă ventilatorul si capacul motorului nu sunt murdăriile cu praf si rumegus.

! După terminarea lucrărilor pe ferăstrău circular asigurati-vă dacă toate elementele circulante si-au oprit rotacia.

! Folositi numai discuri ferăstrău in conformitate cu norma EN 847-, si niciodată nu folositi discuri ferăstrău fabricate din otel rapid (High Speed – HSS).

! Nu folositi discuri crapate, indoite, deformate sau altfel deteriorate.

! In apropierea ferăstrăului sau după el, in locul unde se aruncă rumegusul si rezidurile nu au voie să stea persoane.

! Nu folositi acest ferăstrău pentru tăierea lemnului de foc sau pentru tăiere in cruce a lemnului rotund.

! Atentie! Discul ferăstrău poate să facă răniri la mâini ori la degete.

! Atentie! Este interzis folosirea ferăstrăului pentru gravuri de taieturi .

! Defectele masinii, inclusiv dispozitivelor de protectie si discurilor ferăstrău trebuie imediat după detectare raportate si indepărtate inainte de următoarea operatie.

! Masa uzată trebuie să fie inlocuită.

! Dacă dispozitivul derulant sau blocul derulant cu manere nu folositi, intotdeauna păstrați-le lângă masină.

! Dispozitivul derulant folosit sau blocul derulant trebuie in siguranta să treacă pe lângă discul ferăstrău.

! Pana de despicat trebuie să fie intotdeauna utilizată,

si corect montată.

! Utilizati si corect montati apăratorul de sus a discului ferăstrău.

! Incretiturile si canelurile sunt interzise a se demonstra, fără a fi montate dispozitive de protectie ca de exemplu un dispozitiv de protectie tunelat montat deasupra tabelului mesei circulare.

! Cu ferăstrăul circular este interzis a se crea crestături (incorporare caneluri in materialul prelucrat).

! Este permis a utilize numai discuri ferăstrău, a căror viteza maxima admisă nu este mai mică decât viteza maximă a axului ferăstrăului circular. Tipul de disc trebuie să corespundă materialului care se tăie.

! In timpul muncii cu discuri ferăstrău si materiale prelucrate dure purtati mănuși – discurile ferăstrău dacă este posibil purtati in apăratori.

Folositi imbracaminte de protectie pentru zgomot, praf si vibratii !!! PATRATI INSTRUCTIUNILE DE PROTECTIE SI SECURITATE !!!

DESCRIERE (A)

Masina combinată pentru prelucrarea lemnului AE4C160 este masină care combină functiile rindeluire-indreptare, rindeluire-nivelare si tăiere.


1. Masă de lucru
2. Capac de protectie
3. Ghid longitudinal
4. Disc ferăstrău
5. Surub de reglaj
6. Comutator
7. Pană aplicabilă
8. Scară cu indicator
9. Surub de reglaj I.
10. Surub de reglaj II.
11. Surub de reglaj III.
12. Fixatorul capacului de protectie
13. Protectorul discului
14. Furtuni de aspiratie
15. Masă de lucru a ferăstrăului
16. Placă de fixare
17. Marcaj tăiere la unghi
18. Intrerupător
19. Manivelă de mână
20. Cheie matrice
21. Cheie matrice
22. Cheie imbus
23. Cheie matrice
24. Ghid fixator pentru cutite
25. Manivelă de mână
26. Protectia impotriva supraincărcării
27. Baghetă de lemn pentru manipulare.

Pictograme

Pictograme aste pe ambalajul produsului:

- a) Valori electrice
- b) Putere
- c) Turatie in gol
- d) Grosimea maxima a lemnului

- e) Rândeluire maximă odată
- f) Diametrul discului de ferăstrâu
- g) Adâncimea maximă de tăiere



UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Familia de aparate ASIST este accesibilă doar pentru lucrări de uz casnic, la nivel de hobby.

Producătorul și importatorul nu propun utilizarea aparatelor nici în condiții extreme, nici sub sarcină extremă.

Orice alte condiții se stabilesc de comun acord de către producător și beneficiar.

Înainte de a începe lucrul cu aparatul

! Folosiți mașina doar pentru scopul propus. Orice altă folosire este considerată ca abuz. Pentru orice defecțiune, care derivă din acest abuz, răspunderea este suportată de folositor și nu de producător.

Folosiți mașina doar cu discul de retezare corespunzător. Este interzisă folosirea discului de retezare de tip nedeterminat.

Se pot ivi niște factori de risc chiar și atunci când folosiți aparatul conform prescripțiilor. Riscurile, privind asamblarea și structura mașinii, sunt următoarele:

- Puteti atinge discul de retezare sau părțile lui neacoperite.
- Vă puteti apropia de discul de retezare mobil (lezuni de tăiere).
- Poate zbura piesa de lucru sau părțile ei.
- Se poate deteriora discul de retezare.
- Dintile discului de retezare se pot rupe și împrăștia.
- Întrucât nu purtați protector pentru urechi, veți suporta deterioriile ale auzului.
- Rumegușul împrăștiat poate produce deteriorări, întrucât folosiți aparatul în încăperă închisă.
- ! Așezați aparatul în acel loc unde poate sta corespunzător, de ex. pe un banc de lucru, sau fixați-l de o talpă masivă.
- ! Așezați fiecare protector și piesă de siguranță la locul lui, încă înainte de a porni aparatul.
- ! Discul de retezare trebuie să se învârte liber.

Montarea mesei ferastrăului (B)


Inainte de montarea plăcii de bază a mesei, în primul rând puneti mai jos discul de tăiere la cea mai mică masură. Asigurati-vă dacă mașina este deconectată de la sursa de energie.

1 - Atașați placa de bază a mesei și asigurati-vă dacă suruburile fixatoare a plăcii 1,2,3,4 coincid cu deschiderile A,B,C,D pe mașină.

2 - Slăbiți suruburile 1-4 a plăcii de bază a mesei. Apoi fixați placa de bază cu ajutorul suruburilor de cadru mașinii (B3,B4,B5), strângeti conexiunile.

3 - Slăbiți suruburile hexagonale (B6,B7). Strângeti cu surub placa de fixare după imaginea B8.

4 - Cealaltă placă de fixare pentru sprijinire montată în același fel.




Instalarea ghidului longitudinal (C)

Introduceti blocul lateral „B“ în slotul „A“ a mesei pe ambele părți. Mutati ghidul la pozitia dorita (C3) si strângeti cu suruburile fixatoare.

Ghidul longitudinal trebuie să depăsească min. cu 1-2mm instrumentul de tăiere. Ghidul longitudinal poate fi montat pe dreapta sau din partea stângă a discului ferăstrău, și pentru utilizarea la rîndea.


In toate aceste trei opțiuni de montare poate să fie ghidul fixat la un unghi de 0-45 grade.



Instalarea apăratorului de protecție a discului ferăstrău (D)

Surubul capacului „A“ introduceti pe canelura directoare a discului ferăstrău „B“ (D1,D2).


Capacul apasati în jos și apoi trageți-l înainte pentru a se potrivi în locul lui (D3). Surubul după necesitate strângeti.



Montarea apăratorului cutitelor de rîndea (E)

Demontați surubul de fixare (E1).

Asașați apăratorul cutitelor de rîndea (E2) și asigurati-l prin strângerea surubului de fixare (E3,E4).



Conectorul IN/OUT (F)

Pornirea aparatului: ridicați capacul comutatorului și apăsați pe butonul verde „I“.


Oprirea aparatului: apăsați pe butonul roțu de pe capacul comutatorului „O“.

Comutator de supraîncărcare (F)

Aparatul a fost prevăzut cu un comutator împotriva supraîncărcării cu curent. Dacă aparatul se va opri brusc în timpul funcționării, asta putea fi cauzat de activarea sistemului contra supraîncărcare care ocolește motorul de supraîncălzire.


Așteptați până când se răcește motorul, după aceea activați butonul de pe sistem.

Apoi, aveți posibilitatea să porniți mașina din nou.



Fixarea adâncimii tăieturii discului de tăiere (G).

Dacă doriti să modificați adâncimea tăieturii, trebuie să intoarcetiți cu manivela (19) în sensul acelor de ceasornic pentru mărirea adâncimii tăieturii, sau contrar sensului acelor de ceasornic pentru reducerea adâncimii tăieturii.




Marcaj tăiere la unghi (H).

Dacă aveți nevoie să faceti tăieturi de lemn la un unghi, folosiți marcajul tăiere la unghi.

Slăbiți surubul de blocare goniometrului și după stabilirea unghiu lui dorit il strângeti. Cu mâna apăsați pe goniometru și în timpul tăierii mutați-l împreună cu lemnul.

Este posibil să se teie în unghi drept, tăieturi în unghi optional și tăietura pe cant (oblică).

La tăierea pieselor de lemn mici și scurte folosiți bagheta de lemn mutantă.



Paneli deschizibile (H)

Despicătorul este cea mai importantă parte de siguranță (RK). Nu numai că orientează piesa de lucru, dar totodată împiedică ca cijul să sară de pe piesa de lucru. Înțeț cont de grosimea despicătorului. El nu poate fi niciodată mai subțire decât discul de retezare, sau mai gros decât lățimea tăierii.

Operațiuni de tăiere

După fiecare operațiune de reglare, vă recomandăm să efectuați o tăiere de probă pentru verificarea mărimilor corecte. După ce ati pornit ferăstrăul, lăsați ca discul de retezare să atingă turata maximă. În cazul prelucrării unor piese mai lungi, aveți grijă ca părțile tăiate să nu cadă, de aceea vă recomandăm să folosiți un suport (de ex. un suport cu rotile, etc). Înainte de a începe lucrările, luați măsurile de securitate!

ACTIVITĂȚI DE BAZĂ CU FERĂSTRĂUL DE MASĂ

Discul trebuie să depășească cu aprox. 3 mm partea superioară a piesei de lucru.

Atenție, pericol de accident este prezent permanent în timpul funcționării mașinii.

În cazul pieselor de mărime mare, utilizați tampoane cu rotile.

Atenție!


! Efectuați tăierea cu mișcări uniforme.

Schimbarea discului ferăstrău (I)

Slăbiți suruburile de blocare și demontați apăratorul lateral.

Flansa laterală prindeți cu cheia (23) și cu ajutorul cheii tubulare (20) slăbiți surubul central

Scotiți surubul , ansă externă și discul ferăstrău. Puneti discul ferăstrău nou , opus procedurii il fixați, și montați apărătorul.



Schimbul functiunilor masinii (J)


La schimbarea functiilor combinante rindea si ferastrăului de masă asigurati-vă că sursele electrice sunt deconectate.

Schimbul functiilor combinatii rindea si ferastrăului de masă faceti rotind butonul.

La comutarea functiilor in primul rând scoateti butonul de siguranță „A“, după aceia intoarcati butonul in pozicia corespunzătoare asa ca butonul de siguranță să se potrivească.

Pentru comutarea masinii in functia „rindea“ intoarcati butonul in sensul contrar acelor de ceasornic.

Pentru comutarea masinii in functia „ferastrău masă“ intoarcati butonul in sensul acelor de ceasornic



Montarea aspiratorului de rumegus masinii de rindeluire-nivelare (K)

Suruburile de blocare „A“(K1) fixati opus celor două deschideri „B“ pe bancul de lucru (K2).


Stringeti suruburile de blocare (K3).

Montarea aspiratorului de rumegus a masinii de rindeluire-indreptare (K)

Masa masinii de rindeluit asezati la pozitie cea mai joasă.

Demontati două suruburi blocatoare ale aspiratorului de rumegus (K4). Fixati aspiratorul de rumegus pe bancul de lucru a masinii de rindeluire-nivelare (K5). Introduceti suruburile de blocare si stringeti-le.

Verificati dacă aspiratorul de rumegus este fixat corespunzător.(K6)



Reglarea cuștelor rindelei (L)

! Înainte de reglarea cuștelor scoateți din piză fișa de racord electric al rindelei.

Cuștele de rindea bine ascuțite asigură o rindeluire finală de calitate și o sarcină moderată asupra motorului. Cuștele tocice trebuie ascuțite sau înlocuite.

Instructiuni pentru schimbarea cutitelor :

Eliminati ghidul paralel (3).

Slăbiti surubul (11) si scoateti capacul de protectie a cutitelor (2) lateral.

Intoarcati cilindrul / bloc cutite in asa pozitie ca să se poată elibera si scoate cutitele, prin gaura in masa de lucru a masinii de rindeluit.

Cheia furnizată intoarcati in sensul acelor de ceasornic si slăbiti suruburile de fixare. Scoateti dispozitivul de fixare si cutitul.

Eliminati rumegusul si murdaria din blocul de cutite si din dispozitivul de fixare.

Cutitul nou si dispozitivul de fixare puneti inapoi in bloc si fixati-l cu ajutorul suruburilor de fixare – rotiti in sens contrar acelor de ceasornic (imagină 4). Suruburile strângeti doar un pic!

In acelasi fel urmati si la celelalte cutite.

Intotdeauna schimbati simultan ambele cutite.

După aceia fixati cutitul exact la nivelul mesei, utilizind ghidul de fixare a cutitului (24), care il puneti pe masă (L4).


In caz de necesitate cutitul poate fie stabilit la inăltime.

Pentru fixarea (ridicare) suruburilor cutitului folositi surubelnită. Cutitul fixati paralel cu bancul de lucru sau un pic mai jos. Folositi ghidajul de fixare a cutitelor (24).

Dacă inăltimea cutitului este fixată corespunzător strângeti corect toate suruburile de înăsprire (8.4 Nm)..

In mod asimilat puneti ci celălat cutit.

După montarea cutitelor puneti inapoi capacul de protectie.



Schimbul curelor

Trei curele la masină este posibil să se înlocuiască în mod simplu. (Imag.1).

Scoateți cureaua din roata pentru curele rotind. (Imag.2,3)

Apăsați la curea lateral de la decalajul între corpul capacului și roata curelei.

În același fel schimbați și curelele celelalte.

Rectificarea produselor din lemn (M,N)

- Slăbiți șuruburile plăcii de acoperire, îndepărtați placa, așezați piesa de lucru pe masă (nu așezați piesa de lucru direct pe cuțitul).

- Reglați poziția barei de ghidaj, conform lățimii și grosimii piesei de lucru, apoi reglați protectorul cuțitelor în interesul funcționării libere a cuțitelor.

- Dacă ați efectuat pasurile de mai sus, porniți mașina și împingeți piesa de lucru în față pe masă. Întrucât cuțitele au atins turăția maximă, împingeți încet în față piesa de lucru și ghidați-o pe toată suprafața de lucru.



Reglarea adâncimii de tăiere

! În același timp niciodată să nu reglați adâncimea de tăiere mai mare de 3 mm, și niciodată să nu trageți la rîndea o bucată mai scurtă de 250 mm. Niciodată să

nu rindeluiți material mai subțire de 7 mm! Nu încercați să forțați în aparat material mai gros de 100 mm. Purtați întotdeauna mască de protecție.

Munca să o începeți întotdeauna cu trageri la rîndea de mică adâncime. Adâncimea de tăiere successive poate fi mărită cu maximum 3 mm per tăietură, însă nu uități: adâncimile de tăiere mici generă suprafete mai netede.

Grosimea materialului lemnos rezultat din rîndea depinde de înălțimea reglată a capului tăietor.

Dacă e nevoie de trageri la rîndea ulterioare, pentru a atinge grosimea corespunzătoare, poziționați capul tăietor mai jos (maximum cu 3 mm per tragere), apoi treceți din nou materialul prin rîndea.

CURĂTIRE SI INTREȚINERE

- ! Înainte de operațiunile de curătare și întreținere deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

- Patrați aparatul la loc uscat și ferit de copii.

- Strângerea rumegușului și a altor materiale rezultate poate produce funcționarea necorespunzătoare a rîndeliei. Prin curătări periodice aceasta poate fi evitată. Vă propunem această operațiune cu insistență.

- Pentru părțile a ate aproape una de alta (de ex. între cap și banda fixatoare din capul tăietor) folosiți o perie, cu care puteți îndepărta materialul străin.

Verificați în mod regulat, dacă canalele de aerisire ale motorului nu sunt înfundate cu praf.

Mașina de rîndeluit este proiectată în așa fel, încât necesitatea întreținerii să fie minimă. Rulmenții au fost lubrificați pe toată durata de viață a mașinii. După 10 ani de utilizare recomandăm lubrificarea următoarelor componente:

Rulmenții cilindrului de intrare și de ieșire

Rulmenții discurilor de curea de antrenare și a roților de curea

Curățați axul filetat al plăcii de netezire cu lubrifiant uscat!

Suprafata mesei trebuie să fie întreținută și fără resturi de răsină.

Pânza de ferăstrău

- ! Verificați mereu pânza de ferăstrău, și schimbați-o dacă s-a deteriorat.


Verificarea si schimbarea periutelor de carbon

Verificarea regulată a periutelor de carbon este necesară.

In caz de uzare schimbați ambele periute in același timp.

In cazul montării a noi periute de carbon puneti aparatul in functiune in gol pentru 5 minute.

! Utilizați numai periute de carbon corespunzătoare.

U

Păstraarea aparatului, dacă nu este folosit timp mai îndelungat

Nu păstrați aparatul într-un loc cu temperatură ridicată.
Dacă este posibil, păstrați dispozitivele în locuri cu temperatură și umiditate constantă.

DEFECTIUNEA	CAUZA POSIBILĂ	REPARAREA
Suprafață dură, fibroasă	1. Lemnul e prea umed 2. Cuțitele nu sunt ascuțite	1. Uscăti lemnul 2. Ascuțiti cuțitele
Suprafață vârtej	1. E prea mare adâncimea de tăiere 2.Cuțitele se mișcă în contra fibrelor 3.Cuțitele nu sunt ascuțite	1. Controlați adâncimea de tăiere 2. Împingeți lemnul în direcția fibrelor, sau întoarceți lemnului 3. Ascuțiti cuțitele
Suprafață dură, scămoasă	1. Cuțitele nu sunt ascuțite 2. Adâncimea de tăiere e prea mare 3.Llemnul e prea umed 4.Rulmenții capului tăietor s-au deteriorat	1. Ascuțiti cuțitele 2. Controlați adâncimea de tăiere 3. Uscăti lemnul 4. Schimbăți rulmenții
Adâncimea de tăiere a celor două fețe nu e identică	1. Cuțitele nu sunt la aceeași înălțime 2. Capul tăietor nu e paralel cu masa de lucru	1. Poziționați înălțimea cuțitelor 2. Reajustați poziția capului tăietor și a mesei.
Mecanismul electric nu pornește	1. Nu e conectat la rețeaua electrică 2. S-a ars siguranța 3. Defect de motor 4. Raccordul electric e lax 5. E defect pomitorul motorului	1. Controlați alimentarea cu energie 2. Lăsați aparatul să se răcească, comutatorul anti supraîncărcare punetă-l în poziția de bază, apoi porniți din nou. 3. Verificați cu un specialist pomitorul de motor.
Motorul se oprește de mai multe ori , sare siguranța electrică	1. Cablul prelungitor e prea lung sau prea subțire 2. Cuțitele sunt neascuțite 3. E prea mică tensiunea electrică	1. Folosiți prelungitor mai scurt sau mai gros. 2. Ascuțiti cuțitele sau schimbăți-le 3.Controlați tensiunea de rețea
E încreță atragerea lemnului	1. Masa e murdară 2. Rolele de aducție sunt avariate 3. Roata de lanț e defectă 4. Motorul e defect	1. Curățați suprafața și ungetii subțiri 2. Schimbăți rolele 3. Schimbăți roata de lanț 4. Controlați motorul
Lemnul se intepenește	E încorectă înălțimea cuțitului.	Fixați cuțitele.

DATE TECHNICE

Tensiune nominală	230 V
Frecvență	50 Hz
Putere	1600 W
Turatie in gol	
Ax de rindeluire	8000min ⁻¹
Circular de masa	4500min ⁻¹
Viteză de atragere	6 m/min
Rândeluire maximă odată	0-3 mm
Grosimea maximă a lemnului	204 mm
Max. acceptabil înălțime	6-120 mm
Dimensiunile mesei de lucru	746 x 210 mm
Dimensiunile riglei de ghidare	
	793 x 104 mm
Adâncimea tăierii	210x30x1.8mm, 40T
Adâncimea maximă a tăierii	0-68 mm
Greutate	35 kg
Clasa de protecție	II.

Nivelul de presiune sonor măsurat conform norma EN 61029:

LpA (presiunea acustică) 97,4 dB (A) KpA=3
LWA (puterea acustică) 108,4 dB (A) KwA=3

Nivelul de presiune sonor măsurat conform norma EN 61029:

LpA (presiunea acustică) 92,6 dB (A) KpA=3
LWA (puterea acustică) 103,6 dB (A) KwA=3

Luati măsuri pentru protecție împotriva zgromotului.
Utilizați protecția auzului, întotdeauna când presiunea acustică depășește nivelul de 85 dB (A)

Valoarea efectivă măsurată a accelerării conform normei EN 61029: <2 m/s²

! AVERTISMENT: Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării actuale a uneltelor manuale electrice poate difera de valoarea declarată, în funcție de modul în care sunt utilizate instrumentele și în funcție de următoarele condiții:

Modul de utilizare al uneltelor electrice și tipul materialului tăiat sau găurit. Starea și modul de întreținere. Exactitatea alegerii accesoriilor folosite și asigurarea ascuțimii și a unei stări bune. Stabilitatea prinderii mânerelor, utilizarea de echipamente antivibrații. Folosirea adecvată a uneltelor electrice pentru scopul pentru care au fost proiectate și respectarea procedeului de lucru în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Atunci când acest instrument nu este utilizat corespunzător, poate provoca sindromul vibrației mână-brăt.

! AVERTISMENT: Pentru clarificare, este necesar să se ia în considerare nivelul de acționare a vibrațiilor în condițiile specifice de utilizare în toate componentele ciclului de funcționare, de exemplu perioada în care uneltele manuale sunt opuse (în afara perioadei de functionare) și atunci când rulează în gol, deci nu exercită o acțiune. Acest lucru poate reduce în mod semnificativ nivelul

de expunere pe tot parcursul ciclului de lucru. Minimizați riscul în uenței vibrațiilor, utilizați dălti, ascuțite, burghie și cuțite.

Păstrați unelele în conformitate cu aceste instrucțiuni și asigurați lubrificarea lor (dacă este necesar). În caz de folosire regulată a unelelor, investiți în echipamente antivibratii.

Nu utilizați instrumentele la temperaturi sub 10 °C. Programați-vă lucrul astfel încât munca cu unelele manuale electrice producătoare de vibrații să fie repartizată pe mai multe zile.

Modificări rezervate!

OCROTIREA MEDIULUI INCONJURĂTOR PRELUCRAREA DEȘEURILOR



Utilajele electrice, anexele și ambalajele ar trebui să fie returnate pentru o revalorificare care să nu dăuneze mediului înconjurător.

Nu aruncați aparatura electrică la deșeurile casnice!

Conform directivei europene WEEE (2002/96/ES) cu privire la instalațiile electrice și electronice vechi și aproximarea acestora în legile naționale, predăți instrumentele electrice nefolosibile la magazin cu ocazia cumpărării unor aparate asemănătoare sau la centrele de colectare accesibile destinate colectării și lichidării aparatelor electrice. Aparatura electrică astfel predată va fi adunată, demontată și trimisă spre o revalorificare, astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător.

Produsul îndeplinește exigențele regulamentului RoHS (2002/95/EC)

GARANTIE

Condițiile de garantie se găsesc în documentul alăturat.

Data fabricației

Data fabricației se poate citi din codul de fabricație situat pe eticheta produsului. Formatul codului de fabricație este AAAA-CCCC-DD-HHHHH unde CCCC este anul și DD este luna fabricației.

ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, importatorul din UE

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

IČO: 25632833

declarăm că produsul

Tip:

AE4C160

Denumirea:

MASINA MULTIFUNCTIONALA DEBITAT LEMN

Parametrii tehnici:

Valori electriceii	230-240V~50Hz
Putere	1600W
Ax de rindeluire	8000min ⁻¹
Circular de masa	4500min ⁻¹

Respectă toate dispozițiile următoarelor regulamente ale Uniunii Europene:

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC (98/37/EC)
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC (2000/14/ EC)

Testarea produsului și examinarea ES a tipului au fost realizate de către firma autorizată:

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, An Grauen Stein, D-51105 Köln, Germany
Identification No.: 0197

Caracteristicile și specificațiile tehnice ale produsului corespund următoarelor norme UE:

EN 61029-1
EN 61029-2-1
EN 61029-2-3
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-11

Certificatele și rezultatele testelor sunt înregistrate în următoarele certificate și rapoarte ale testelor:

Certificat număr:	Raport test număr:
50143526	15030136 001
50143527	15030136 001
50143528	15030136 001
50147776	15030136 001

Persoana responsabilă de completarea documentației tehnice:

Alexandr Herda, general manager
WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623
193 00 Praha 9, Czech Republic

Data: 2009-12-06

Alexandr Herda, general manager



Praha, 2009-12-06

Traducerea ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

ZÁRUČNÍ LIST - CZ

Záruční podmínky

1. Na uvedený výrobek zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, ČR s.r.o. **24 měsíců** záruku od data prodeje.
2. Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí.
3. Vzhledem k tomu, že náradí ASIST je určeno pouze pro domácí - hobby použití, výrobce ani dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmírkách a pro podnikatelskou činnost.
4. Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolané osoby a přirozeným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je určen.
5. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem.
6. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde bývá vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítka prodejny a podpis prodávajícího.
Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnejší identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace.
7. Doporučujeme nářadí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopii). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte v pevném obalu (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráníte tím případnému poškození při transportu.
8. Reklamací uplatňete u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí v záruční opravně.
10. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovananého výrobku zjištěno, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, bude oprava provedena na náklady majitele výrobku, a to pouze v případě pokud o ni požádá.

Výrobek:

Typ:	Výr. číslo /série/:
Razítka a podpis:	Záznamy opravny: 1. 2.
Datum:	

Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně záruční list.

Vyrobeno pro **Wetra group** v PRC.

Sběrné místo pozáručního servisu:

**WETRA-XT, ČR s.r.o. ,
Náchodská 1623. (dovozce)
Praha 9, Horní Počernice**

ZÁRUČNÍ LIST - SK

Záručné podmienky

1. Na uvedený výrobok zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, SR s.r.o. **24 mesiacov** záruku od dátumu predaja.
2. Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo výmenu chybných - poškodených častí.
3. Vzhľadom k tomu, že náradie ASIST je určené výhradne pre domáce – hobby použitie, výrobca ani dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody a závady zavinéne neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenia z dôvodu iného použitia výrobku, než na aký je určený.
5. Dovozca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornými zaobchádzaním a obsluhou s týmto výrobkom.
6. V prípade uplatňovania reklamácie je nutné predložiť doklad o zakúpení výrobku, kde musí byť vyznačený dátum predaja, typové označenie výrobku, číslo série, razítko predajce a podpis predávajúceho.
Z dôvodu čo najskoršieho vybavenia reklamácie a jednoduchej identifikácie výrobku doporučujeme nechať si vyplniť záruční list, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie.
7. Náradie zasielajte do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (prípadne kopiu dokladu).
Z výšie uvedených dôvodov doporučujeme priložiť vyplnený záruční list.
Výrobok zasielajte v pevnom obale, (doporučujeme pôvodný obal ktorý je prispôsobený na veľkosť a tvar výrobku) zabránite tým prípadnému poškodeniu pri preprave.
8. Reklamáciu uplatňujete u predajcu, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili.
9. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej je výrobok alebo náradie v záručnej oprave.
10. Pokiaľ bude servisným technikom pri kontrole reklamovaného výrobku zistené, že závada bola zpôsobená nesprávnym použitím výrobku a reklamácia bude tým pádom zamietnutá, bude oprava prevedená na náklady majiteľa výrobku, a to iba v prípade ak o to požiadá.

Výrobok:

Typ:	Výr. číslo /séria/:
Razítko a podpis:	Záznamy opravovne: 1. 2.
Dátum:	

Bez predloženia dokladu o zakúpení výrobku, nebude na prípadné reklamácie braný zreteľ !

Vyrobené pre **Wetra group** v PRC.

Zberné miesto pozáručného servisu, dovozca:

**WETRA - XT, SR s.r.o.,
Nám. A. Hlinku 36/9 ,
017 01 Považská Bystrica**

JÓTÁLLASI BIZONYÍTVÁNY - H

A jótállási feltételek.

1. Az adott ASIST márkaúj termékre a Wetra – XT, HU Kft. társaság **24 hónap** garanciát nyújt az értékesítés napjától számítva.
2. E garancia tartalmazza a hibás - sérült részek térités mentes javítását, illetve cseréjét.
3. Figyelemmel arra, hogy az ASIST szerszámok házi – hobbi célra vannak tervezve, sem a gyártó, sem az importör nem ajánlják a szerszámokat szélsőséges feltételek között, magas igénybevétel mellett használni.
4. A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra és károkra, amelyeket szakszerűtlen használat, vagy túlterhelés okozott, továbbá a nem megfelelő tartozékok használata, mechanikus sérülés vagy avatatlan személy beavatkozása okozott, illetve a termézeszt elhasználódásra. A garancia szintén nem vonatkozik a termék, az eredeti rendeltetésétől eltérő, más célra való használatából származó sérülésre.
5. Sem az importör, sem az értékesítő nem felel a szakszerűtlen használat és kezelés okozta károkért.
6. A reklamáció érvényesítése esetén be kell mutatni azt a bizonylatot, amellyel az ügyfél igazolja a termék megvásárlását. A bizonylaton szerepelnie kell a következőknek: eladás dátuma, a termék típusjelölése, sorozatszáma, az értékesítőhely pecsétje és az eladó aláírása.
A reklamáció lehető leggyorsabb intézése érdekében, valamint a termék egyszerű azonosítása céljából ajánljuk a garanciális levél kitöltését, amely a kísérő dokumentáció része.
7. A szerszámokat garanciális javításra, együtt a rendesen kitöltött beszerzési bizonyallattal (esetleg ennek másolatával) együtt küldjük. A fenn említett okokból ajánljuk mellékelni a garanciális levezet is. A terméket kemény csomagolásban kérjük küldeni (legjobb ha az eredeti csomagolásban, amely megfelel a termék alakjának és méretének), hogy meggátoljuk a sérülését a szállítás folyamán.
8. A reklamációt annál az értékesítőnél kell érvényesíteni, ahol termék, vagy a szerzsám megvásárlásra került.
9. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a berendezés, vagy a szerzsám javítás alatt volt.
10. Ha a reklamált termék ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a meghibásodást a termék helytelen használata okozta és ezért a reklamáció elutasításra kerül, a javítás költségeit a termék tulajdonosa köteles megfizetni, amennyiben kéri a javítást.

Temék:

Tipus	Gyártási szám /sorozat/:
Bélyegző és aláírás:	Szervis bejegyzése: 1. 2.
Datum:	

A beszerzési bizonylat benyújtása nélkül, az esetleges reklamációk nem lesznek figyelembe véve !!!

A **Wetra group** részére gyártva PRC-ben.

A garancián túli javítások gyűjtőhelye, importör:

**Wetra-XT, HU Kft. ,
2330 Dunaharaszt
Ipari park északi terület Pf.:62
(V&T logisztikai központ)**

CERTIFICAT DE GARANTIE - RO

Produsul:.....
Serie:.....

Model:.....

TERMEN DE GARANTIE 24 luni

Achitat cu factura nr:.....
Vindut prin:.....
Adresa:.....

Data vanzarii:.....
Din data de
Tel.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, SC.WETRA-XT GRUP SRL, garanteaza ca produsele comercializate corespund documentelor de calitate ale furnizorului extern si standarelor inscrise in buletinele de incercari / certificatele tip existente la sediul firmei.

S-a efectuat proba de functionare a aparatului, s-au predate instructiunile de instalare, utilizare si intretinere – in limba romana, toate accesoriile, s-a prezentat modul de utilizare si s-a predate aparatul in perfecta stare de functionare ; s-a verificat corectitudinea datelor inscrise in certificatul de garantie.

Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu legea 449/2003 si O.G. 21/92 modificata si completata de O.G. 58/2000 si nu numai .

Durata medie de utilizare a aparatului este de 3 ani.

ATENTIE !

Produsele au fost concepute si fabricate pentru a fi utilizate **EXCLUSIV** in scopuri casnice, nu sunt garantate pentru activitati profesionale (ateliere specializate, servicii catre populatie, restaurante, etc).

CUMPARATOR:		Am luat cunoastinta de modul corect de utilizare al aparatului si de clauzele de garantie.
ADRESA :		
CALITATE :		Semnatura client :
TELEFON :		

Semnatura si stampila vinzatorului:

Importator: SC WETRA-XT Grup s.r.l
Str. OLTETELUI Nr. 15 , Sector 2, BUCURESTI
postal code no. 023 818, Romania



Semnatura si stampila importatorului:

Fabricat in PRC pentru grupul **Wetra**.

CONDITII DE GARANTIE:

1. In cazul solicitarilor de reparatii in garantie, cumparatorul este obligat sa prezinte **certificatul de garantie** impreuna cu **chitanta / factura originala** de cumparare a aparatului.
2. Perioada de garantie acordata de fabricant pentru aparatele mentionate pe factura / chitanta de functionare este de **24 luni** si decurge dela data cumpararii.
3. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor si consumabilelor produselor, precum nici asupra tuturor ansamblurilor casabile ci intra in componenta produselor achizitionate. Deasemeni garantia nu acopera lipsa unui accesoriu sau parti a produsului, lipsa constatata dupa achizitionarea acestuia.
4. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pina la data repunerii acestuia in stare de functionare.
5. Deteriorarii de genul zgriboierilor sau rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu au fost aduse la cunoastinta vinzatorului in momentul achizitionarii, nu intra in garantie.

PIERDEREA GARANTIEI :

- Garantia se pierde la indeplinirea oricareia dintre conditiile de mai jos:
1. Neprezentarea la solicitarea reparatiei a chitantei / facturii originale de cumparare a produsului, insotita de prezentul certificate de garantie avind toate rubricile completate.
 2. Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport , manipulare, instalare, utilizare si intretinere precizate in prospectele si instructiunile ce insotesc produsul la livrare si de care cumparatorul a luat cunoastinta.
 3. Constatarea de catre specialistii firmei a faptului ca defectul reclamat se datoreaza vinei

- cumparatorului.
4. Incredintarea produsului spre a fi reparat altor persoane / firme neautorizate.
 5. Utilizarea produsului in alt regim decit cel casnic, pentru activitati profesionale ca:spalatorii auto, ateliere specializate, firme de prestari servicii catre populatie, etc.
 6. Modificarea/ desigilarea apparatului de catre persoane necalificate / neautorizate.
 7. Constatarea ca, din vina clientului, seria de pe produs este stearsa.

IMPORTANT !

Reparatiile necorespunzatoare efectuate asupra apartului pot afecta securitatea acestuia si pot produce defectiuni iremediabile. Pentru a evita aceste situatii, recomandam efectuarea oricaror reparatii / verificari in exclusivitate la centrele autorizate de catre IMPORTATOR.

Adrese SERVICE pentru perioada de garantie si post garantie :

Localitate	Denumire firma	Adresa	Tel / Fax
Bacau	SC GEFINA SRL	STR.VICTOR BABES NR16 ONESTI	Tel:0234-320749
Bacau	SC MENTOR ELECTRIC SRL	STR. 9 MAI NR. 21	Tel:0234-531938 Fax:0234-546728
Baia Mare	SC ONEDIN SRL	STR.FLORILOR nr. 3/78	Tel:0262-221016 Tel-Fax:0262-224850
Brasov	SC AUSTRIA GENERAL INVEST SRL	Bdul.SATURN 32	Tel/Fax:0268-311360, 326606 Mobil:0722516816
Bucuresti	SC AUSTRIA GENERAL INVEST SRL	Bdul.Dimitrie Pompei nr. 8, cladirea FEPER – sector 2	Tel/Fax:021-2427636
Buzau	SC ELECTRONICA ELVO SRL	Bdul.Unirii bl.126 ap.1 parter	Tel:0238-712522
Carei	PF PASZTI MIHAI	Str.Mihai Viteazu nr. 13 bl.MV13 ap12	Tel:0261-861018
Cluj Napoca	TELEZIMEX SA	Str.Izlazelui nr.18	Tel:0264-425250 Fax:0264-425106
Constanta	SC DIMOS IMPEX SRL	Str.Bucuresti 26A	Tel:0241-690277, 692417 Fax: 0241-548211
Craiova	SC STITECH SRL	Str.Craiovita Noua bl.15 parter	Tel:0251-414854
Craiova	SC ELECTRONICA SERVICE AV SRL	Str.Bazlac nr. 8	Tel:0251-546562
Galati	SC AMARDI SRL	Str.Traian nr. 64 bl.G parter	Tel:0236-312200 Fax:0236-312648
Iasi	SC SAT SRL	Str.Stefan cel Mare 11-13	Tel:0232-264389 Fax:0232-214621
Onesti	SC GEFINA SRL	Str.Victor Babes nr. 16	Tel:0234-320749
Oradea	SC UMISERV 13 SRL	Str.Pitesti nr. 16	Tel:0259-420000
Pitesti	SC BRIDEL SRL	Str.Pictor Nicolae Grigorescu Complex 2 Cocosi	Tel:0248-218218 Fax:0248-215450
Pitesti	SC SERVICE PLUS SRL	Cartier Trivale bl.P1 sc.B parter	Tel:0248-271616
Ploiesti	SC DIADVOX SRL	Str.Jepilor nr. 2	Tel:0244-593251
Sibiu	SC HOBBY ELECTRONICE SRL	Str.9 MAI nr. 35	Tel:0269-241141
Suceava	SC CRISTOFAN SRL	Str.Mihai Viteazu 37	Tel:0744272683
Tg.Mures	SC EURANIS SERVICE SRL	Bdul.1848 nr. 23B	Tel:0265-262509
Tg.Mures	SC ALTISAN SERVICE TEAM SRL	Piata BOLYAI nr. 9 ap. 2	Tel:0265-266445
Timisoara	SC SERVICE SOLUTIONS SRL	Str.Mircea cel Batrin 24	Tel:0256214877

REPARATII EFECTUATE IN PERIOADA DE GARANTIE:

DATA INTRARII	DATA IESIRII	CONSTATARI	REMEDIERI	LUCRATOR	SEMNATURA CLIENT

CZ- Seznam částí		SK- Zoznam častí		H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor
no.	Název	Názov	Elnenezés	Denumire	
1	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
2	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
3	Podložka	Podložka	Alátét	Şaiarbă	
4	Podložka	Podložka	Alátét	Şaiarbă	
5	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
6	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
7	Pružná podložka	Pružná podložka	Rugalmas alátét	Şiabă elastică	
8	Podložka	Podložka	Alátét	Şaiarbă	
9	Řetězové kolo	Řetězové koleso	Lánckerék	Roată pentru lanț	
10	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
11	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax	
12	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
13	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax	
14	Kolík	Kolík	Pálciaka	Betișor	
15	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
16	Objímka	Objímka	Foglalat	Dulie	
17	Ozubené kolečko	Ozubené koleso	Fogaskerék	Roată dințată	
18	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
19	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax	
20	Ocelová kulička	Oceľová gulička	Acél golyó	Bilă de oțel	
21	Ozubené kolečko	Ozubené koleso	Fogaskerék	Roată dințată	
22	Pružná podložka	Pružná podložka	Rugalmas alátét	Şiabă elastică	
23	Matici	Matica	Anyacsavar	Piuliță	
24	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax	
25	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
26	Ocelová kulička	Oceľová gulička	Acél golyó	Bilă de oțel	
27	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax	
28	Matici	Matica	Anyacsavar	Piuliță	
29	Řetězové kolo	Řetězové koleso	Lánckerék	Roată pentru lanț	
30	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
31	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
32	Ozubené kolečko	Ozubené koleso	Fogaskerék	Roată dințată	
33	Ocelová kulička	Oceľová gulička	Acél golyó	Bilă de oțel	
34	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax	
35	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
36	Ozubené kolečko	Ozubené koleso	Fogaskerék	Roată dințată	
37	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
38	Objímka	Objímka	Foglalat	Dulie	
39	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
40	Blok	Blok	Blokk	Bloc	
41	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
42	Objímka	Objímka	Foglalat	Dulie	
43	Matici	Matica	Anyacsavar	Piuliță	
44	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
45	Přidržovací kroužek	Přidržovací krúžok	Rögzőítő szalag	Bandă de fixare	
46	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
47	Matici	Matica	Anyacsavar	Piuliță	
48	Řetěz	Řetaz	Lánc	Lanț	
49	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
50	Válec	Valec	Henger	Cilindru	
51	Spojka	Spojka	Tengelykapcsoló	Ambreiaj	
52	Válec	Valec	Henger	Cilindru	
53	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax	
54	Blok	Blok	Blokk	Bloc	
55	Vsuvka	Vsuvka	Beszúrás	Canelură	


CZ- Seznam částí		SK- Zoznam častí	H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor
no.	Název	Názov	Elnevezés	Denumire
56	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere
57	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
58	Hoblovací nůž	Hoblovací nôž	Gyalukés	Cuțit de rindea
59	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax
60	Kolík	Kolík	Pálcička	Betișor
61	Podložka	Podložka	Alátét	Șai'bă
62	Pružná podložka	Pružná podložka	Rugalmás alátét	Șiabă elastică
63	Maticice	Matica	Anyacsavar	Piuliťă
64	Maticice	Matica	Anyacsavar	Piuliťă
65	Gumová podložka	Gumová podložka	Gumialátét	Șai'bă de cauciuc
66	Deska	Doska	Alaplap	Placă de bază
67	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
68	Svorka	Svorka	Csíptetője	Clema
69	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment
70	Rotor	Rotor	Rotorja	Rotorul
71	Stator	Stator	Sztator	Stator
72	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
73	Objímka	Objímka	Foglalat	Dulie
74	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
75	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
76	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
77	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
78	Kryt drzáku uhlíků	Kryt držiaka uhlíkov	A kefetartó fedele	Capacul suportului periei de cărbune
79	Uhlíky	Uhlíky	Szénkefe	Perie de cărbune
80	Držák uhlíků	Držiak uhlíkov	Kefetartó	Suport perie
81	Stupnice	Stupnica	Skála	Scară
82	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
83	Pojistný kroužek	Poistný krúžok	Biztosító karika	Inel de siguranță
84	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment
85	Objímka	Objímka	Foglalat	Dulie
86	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax
87	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
88	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner
89	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
90	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
91	Pojistný kroužek	Poistný krúžok	Biztosító karika	Inel de siguranță
92	Ozubené kolečko	Ozubené koleso	Fogaskerék	Roată dințată
93	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax
94	Kolík	Kolík	Pálcička	Betișor
95	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
96	Kolo	Koleso	Kerék	Roată
97	Podložka	Podložka	Alátét	Șai'bă
98	Otočný knoflík	Otočný gombík	Forgógomb	Buton rotativ
99	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
100	Spojka	Spojka	Tengelykapcsoló	Ambreiaj
101	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
102	Zátká	Zátká	Dugó	Dop
103	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner
104	Kolík	Kolík	Pálcička	Betișor
105	Lišta	Lišta	Léc	Scândură
106	Zátká	Zátká	Dugó	Dop
107	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
108	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere
109	Otočný knoflík	Otočný gombík	Forgógomb	Buton rotativ
110	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner


CZ- Seznam částí		SK- Zoznam častí		H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor
no.	Název	Názov	Elnenezés	Denumire	
111	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
112	Otočný knoflík	Otočný gombík	Forgógomb	Buton rotativ	
113	Přidržovací pouzdro	Pridržiavací prúžok	Rögzítő szalag	Bandă de fixare	
114	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
115	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
116	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
117	Řetěz	Reťaz	Lánc	Lanț	
118	Řetězové kolo	Reťazové koleso	Lánckerék	Roată pentru lanț	
119	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere	
120	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
121	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
122	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
123	Válec	Valec	Henger	Cilindru	
124	Válec	Valec	Henger	Cilindru	
125	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
126	Maticice	Matica	Anyacsavar	Piuliță	
127	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
128	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
129	Přidržovací pouzdro	Pridržiavací prúžok	Rögzítő szalag	Bandă de fixare	
130	Podložka	Podložka	Alátét	Şaibă	
131	Pružná podložka	Pružná podložka	Rugalmas alátét	Şiabă elastică	
132	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
133	Válec	Valec	Henger	Cilindru	
134	Sloupek	Stípk	Oszlop	Stâlp	
135	Vsuvka	Vsuvka	Beszúrás	Canelură	
136	Válec	Valec	Henger	Cilindru	
137	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
138	Objímka	Objímka	Foglalat	Dulie	
139	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
140	Zátku	Zátku	Dugó	Dop	
141	Vsuvka	Vsuvka	Beszúrás	Canelură	
142	Rovnoběžné vodítka	Rovnobežné vodítka	Párhuzamos vezető	Ghidaj paralel	
143	Pracovní deska	Pracovná doska	Munkapad	Masă de lucru	
144	Podložka	Podložka	Alátét	Şaibă	
145	Ukazatel	Ukazovateľ	Mutató	Indicator	
146	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
147	Kabel	Kábel	Kábel	Cablu	
148	Svorka kabelu	Svorka kábla	A kábel csíptetője	Clema cablului	
149	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
150	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
151	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere	
152	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere	
153	Štítek	Štítok	Címke	Etichetă	
154	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
155	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
156	Otočný knoflík	Otočný gombík	Forgógomb	Buton rotativ	
157	Vsuvka	Vsuvka	Beszúrás	Canelură	
158	Pracovní deska	Pracovná doska	Munkapad	Masă de lucru	
159	Otočný knoflík	Otočný gombík	Forgógomb	Buton rotativ	
160	Přidržovací pouzdro	Pridržiavací prúžok	Rögzítő szalag	Bandă de fixare	
161	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere	
162	Podložka	Podložka	Alátét	Şaibă	
163	Podložka	Podložka	Alátét	Şaibă	
164	Hřidełko	Hriadeľ	Tengely	Ax	
165	Maticice	Matica	Anyacsavar	Piuliță	

CZ- Seznam částí		SK- Zoznam častí		H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor
no.	Název	Názov	Elnevezés	Denumire	
166	Podložka	Podložka	Alátét	Şaibă	
167	Válec	Valec	Henger	Cilindru	
168	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
169	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
170	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
171	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
172	Adaptér na ods. prachu	Adaptér na ods. prachu	Szívási adapter	Adaptor de aspirare	
173	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
174	Adaptér na ods. prachu	Adaptér na ods. prachu	Szívási adapter	Adaptor de aspirare	
175	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
176	Blok	Blok	Blokk	Bloc	
177	Pružná podložka	Pružná podložka	Rugalmas alátét	Şiabă elastică	
178	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
179	Hřídel	Hriadeľ	Tengely	Ax	
180	Pracovní deska	Pracovná doska	Munkapad	Masă de lucru	
181	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
182	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
183	Přidržovací pouřek	Pridržiavaci prúžok	Rögzítő szalag	Bandă de fixare	
184	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
185	Deska	Doska	Alaplap	Placă de bază	
186	Ochranný prvek kabelu	Ochranný prvok kábla	A kábel védőeleme	Elementul protector al cablului	
187	Pružná podložka	Pružná podložka	Rugalmas alátét	Şiabă elastică	
188	Zátka	Zátka	Dugó	Dop	
189	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
190	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
191	Ukazovatel	Ukazovateľ	Mutató	Indicator	
192	Podložka	Podložka	Alátét	Şaibă	
193	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
194	Otočný knoflík	Otočný gombík	Forgógomb	Buton rotativ	
195	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliť	
196	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
197	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
198	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
199	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
200	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
201	Podložka	Podložka	Alátét	Şaibă	
202	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
203	Kondenzátor	Kondenzátor	Kondenzátor	Condensator	
204	Spínač přetížení	Spínač preťaženia	Kapcsoló	Întrerupător	
205	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
206	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
207	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
208	Kolo	Koleso	Kerék	Roată	
209	Válec	Valec	Henger	Cilindru	
210	Ložisko	Ložisko	Csapágyn	Rulment	
211	Objímka	Objímka	Foglalat	Dulie	
212	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
213	Hřídel	Hriadeľ	Tengely	Ax	
214	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
215	Deska vypínače	Doska vypínača	A kapcsoló lapja	Placa întrerupătorului	
216	Tlačítko vypínače	Tlačidlo vypínača	A kapcsoló gombja	Butonul întrerupătorului	
217	Deska vypínače	Doska vypínača	A kapcsoló lapja	Placa întrerupătorului	
218	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere	
219	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
220	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	

CZ- Seznam částí		SK- Zoznam častí		H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor
no.	Název	Názov	Elnevezés	Denumire	
221	Matice	Matica	Anyacsavar	Piulită	
222	Válec	Valec	Henger	Cilindru	
223	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
224	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
225	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
226	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
227	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
228	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
229	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
230	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
231	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
232	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
233	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
234	Příuba	Príuba	Perem	Margine	
235	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
236	Příuba	Príuba	Perem	Margine	
237	Ochranná lišta	Ochranná lišta	Védőlista	Canal de pana	
238	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
239	Hřidel	Hriadeľ	Tengely	Ax	
240	Řemen	Remeň	Szíj	Curea	
241	Kolo	Koleso	Kerék	Roată	
242	Řemen	Remeň	Szíj	Curea	
243	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
244	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
245	Kolo	Koleso	Kerék	Roată	
246	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
247	Spojka	Spojka	Tengelykapcsoló	Ambreiaj	
248	Řemen	Remeň	Szíj	Curea	
249	Kolo	Koleso	Kerék	Roată	
250	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
251	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere	
252	Příuba	Príuba	Perem	Margine	
253	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă	
254	Kolo	Koleso	Kerék	Roată	
255	Příuba	Príuba	Perem	Margine	
256	Kolo	Koleso	Kerék	Roată	
257	Deska	Doska	Alaplap	Placă de bază	
258	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
259	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
260	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
261	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere	
262	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere	
263	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub	
264	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
265	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
266	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner	
267	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă	
268					
269	Podložka	Podložka	Alátét	Şaibă	
270	Deska	Doska	Alaplap	Placă de bază	
271	Rozpěra	Rozpera	Feszítőgerenda	Coarba	
272	Matice	Matica	Anyacsavar	Piulită	
273	Upínací deska	Upinacia doska	Szorítólap	Placă de strângere	
274	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment	
275	Objímka	Objímka	Foglalat	Dulie	

no.	Název	Názov	Elnevezés	Denumire
276	Hřídel	Hriadeľ	Tengely	Ax
277	Přídřžný kroužek	Prídržiavaci krúžok	Tartógyűrű	Inel de susținere
278	Kotouč	Kotúč	Korong	Disc
279	Přídružující kroužek	Prídržiavaci krúžok	Tartógyűrű	Inel de susținere
280	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
281	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
282	Otočný knoflík	Otočný gombík	Forgógomb	Buton rotativ
283	Blok	Blok	Blokk	Bloc
284	Vodící lišta	Vodiaca lišta	Vezető lista	Panou glisant
285	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
286	Stupnice	Stupnica	Skála	Scără
287	Přídřžovací proužek	Prídržiavaci prúžok	Rögzítő szalag	Bandă de fixare
288	Základnová deska	Základová doska	Alaplap	Placă de bază
289	Základnová deska	Základová doska	Alaplap	Placă de bază
290	Vodící lišta	Vodiaca lišta	Vezető lista	Panou glisant
291				
292	Přídřžovací proužek	Prídržiavaci prúžok	Rögzítő szalag	Bandă de fixare
293	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
294	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
295	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
296	Kolík	Kolík	Pálciaka	Betișor
297	Ukazatel	Ukazovateľ	Mutató	Indicator
298	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner
299	Otočný knoflík	Otočný gombík	Forgógomb	Buton rotativ
300	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner
301	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
302	Kolík	Kolík	Pálciaka	Betișor
303	Otočný knoflík	Otočný gombík	Forgógomb	Buton rotativ
304	Přídružující kroužek	Prídržiavaci krúžok	Tartógyűrű	Inel de susținere
305	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă
306	Kolík	Kolík	Pálciaka	Betișor
307	Kolík	Kolík	Pálciaka	Betișor
308	Podložka	Podložka	Alátét	Şaiarbă
309	Podložka	Podložka	Alátét	Şaiarbă
310	Matici	Matica	Anyacsavar	Piuliță
311	Vypínač	Vypínač	Kapcsoló	Întrerupător
312	Deska	Doska	Alaplap	Placă de bază
313	Konektor	Konektor	Osszekötő	Fișă
314	Krabice elektrické instalace	Krabica elektrickej inštalácie	Villanydoboz	Cutia instalatiei electrice
315	Klíč (na matici)	Kľúč (na matice)	Kulcs	Cheia
316	Přídružující kroužek	Prídržiavaci krúžok	Tartógyűrű	Inel de susținere
317	Kopírovací palec	Kopírovací palec	Másolóbütyök	Degetul de copiere - sistem
318	Válec	Valec	Henger	Cilindru
319	Imbus	Imbus	Imbus kulcs	Cheie imbus
320	Klíč (na matici)	Kľúč (na matice)	Kulcs	Cheia
321	Přídřžovací rameno	Prídržiavaci rameno	Rögzítő szalag	Bandă de fixare







www.wetra-xt.com