

Asist®

TILE CUTTER 600 W



AE5KSK-A

CZ – EL. ŘEZAČKA DLAŽDIC 600 W	- Návod k obsluze	3 - 7
SK – EL. REZAČKA DLAŽDÍC 600 W	- Návod na použitie	8 - 11
H – EL. CSEMPEVÁGÓ 600 W	- Kezelési utasítás	12 - 16
RO – FIERASTRAU CIRCULAR PENTRU PLACI CERAMICE 600 W- Instructiuni de utilizare		17 - 21

SYMBOLS



Read operating instructions before use
Před prvním použitím si pročtěte návod k obsluze
Pred prvím použitím si prečítajte návod na použitie
Beüzemelés előtt olvassa el a használati utasítást
Cititi cu atentie instructiunile inainte de a folosi produsul



Warning
Nebezpečí
Nebezpečie
Figyelmeztetés
Atentie



Wear ear protection
Používejte ochranu sluchu
Používajte ochranu sluchu
Használjon fülvédőt
Folositi protectie fonica




Wear eye protection
Používejte ochranu zraku
Používajte ochranu zraku
Használjon védőszemüveget
Folositi ochelari de protectie



Wear dust mask
Používejte ochrannou dýchací roušku
Používajte ochrannú dýchaciú rúžku
Használjon porvédő maszkot
Folositi masca impotriva prafului



Risk of electric shock
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
Áramütésveszély
Atenție, pericol de electrocutare!

A

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovujte

UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrických strojů a elektrického náradí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické náradí“ je ve všech níže uvedených pokynech myšleno jak elektrické náradí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak náradí napájené z baterií (bez napájecího kabelu).

1. Pracovní prostředí

a) Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Uklidte náradí, které právě nepoužíváte.

b) Nepoužívejte elektrické náradí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém náradí vznikná na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů.

c) Při používání el. náradí zamezíte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí, do pracovního prostoru! Budete-li vyrůšovány, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. náradí bez dohledu. Zabráňte zvýšitmu přístup k zařízení.

2. Elektrická bezpečnost

a) Vodicí napájecí kabel elektrického náradí musí odpovidat sítové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlice. K náradí, které má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozvodky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky omězi nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané napájecí kably zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je sítový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým sítovým kablem, který je možné získat v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.

b) Vyuvarujte se dotyků těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa uštěpněného topení, sprásky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

c) Nevystavujte elektrické náradí deště, vlnku nebo mokru. Elektrického náradí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické náradí nikdy neumývujte pod tekoucí vodou ani ho neponavírujte do vody.

d) Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nestanovujte elektrické náradí za napájecí kabel. Nevytahujte vidlice ze zásuvky tahem za kabel. Zabráňte mechanickému poškození elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty.

e) El. náradí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkонтrolujte, že elektrické napětí odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku náradí.

f) Nikdy nepracujte s náradím, které má poškozený el. kabel nebo vidlice, nebo spadne na zem a je jakýmkoli způsobem poškozené.

g) V případě používání prodlužovacího kablu vždy zkонтrolujte, že jeho technické parametry odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku náradí. Je-li elektrické náradí používáno venku, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Při používání prodlužovacích bubnů je nutné je rozvinout, aby nedocházelo k přehřátí kabelu.

h) Je-li elektrické náradí používáno ve výškách prostorech nebo venku, je povoleno jej používat pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s prudovým chráněním ≤ 30 mA. Použítel el. obvodu s chráněním /RCD/ snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

i) Ruční el. náradí držte výhradně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu může dojít ke kontaktu řezačkou či vrtacího příslušenství se skrytým vodičem nebo s napájecí šňůrou náradí.

3. Bezpečnost osob

a) Při používání elektrického náradí budte pozorní a ostražití, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustředte se na práci. Nepracujte s elektrickým náradím pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost při používání elektrického náradí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. náradím nejezte, nezpívejte a nekoukejte.

b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou upravou, pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu používané v souladu s podmínkami práce snižují riziko poranění osob.

c) Vyuvarujte se neúmyslně zapnuté náradí. Neprerážejte náradí, které je připojeno k elektrické sítí, s prstem na spinaci nebo na spoušť. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spináč nebo spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení náradí s prstem na spinaci nebo zapojování vidlice náradí do zásuvky se zapnutým spináčem může být příčinou vážných úrazů.

d) Před zapnutím náradí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Seřizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického náradí může být příčinou poranění osob.

e) Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosahnete. Nikdy nepřečeňtejte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické náradí, jež ještě je unaveni.

f) Oblíkejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nenoste volně oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv, rukavice nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo

rozpolerených částí el.náradí.

g) Připojte zařízení k odsávání prachu. Jestliže má náradí možnost připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby došlo k jeho rádnému připojení a používání. Použití této zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.

h) Pevně upněte obrobek. Použijte truhlářskou svírku nebo svírák pro upnění dílu, který budec obrobět.

i) Nepoužívejte elektrické náradí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových látek.

4. Používání elektrického náradí a jeho údržba

a) El. náradí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoli problému při práci, před každým čistěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. náradím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.

b) Pokud začne náradí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.

c) Elektrické náradí nepřetěžujte. Elektrické náradí bude pracovat lépe a bezpečněji, pokud je budec provozovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Použijte správné náradí, které je určeno pro danou činnost. Správné náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo zkonstruováno.

d) Nepoužívejte elektrické náradí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spínačem. Používání takového náradí je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny certifikovaným servisem.

e) Odpojte náradí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete provádět jeho seřizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření zamezí nebezpečí náhodného spuštění.

f) Nepoužívané elektrické náradí uložte a uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické náradí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické náradí skladujte na suchém a bezpečném místě.

g) Udržujte elektrické náradí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolejte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytu nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického náradí. Je-li náradí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho rádnou opravu. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovaným elektrickým náradím.

h) Rezace nástroje udržujte oštěre a čisté. Správné udržované a naoštěrené nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze kontroluje. Použijte příslušenství než teč, která jsou uvedena v návodu k obsluze mohou způsobit poškození náradí a být příčinou zranění.

i) Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické náradí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání náradí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5. Používání akumulátorového náradí

a) Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vypnuto v poloze „0-vypnuto“. Vložení akumulátoru do zapnutého náradí může být příčinou nebezpečných situací.

b) K nabíjení akumulátoru používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použijte nabíječky pro jiný typ akumulátoru může mit za následek jeho poškození a vznik požáru.

c) Používejte pouze akumulátoru určené pro dané náradí. Použít jiných akumulátorů může být příčinou zranění nebo vzniku požáru.

d) Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od kovových předmětů jako jsou svorky, klíče, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru s druhým. Zkratování akumulátoru může zapříčinit zranění, popáleniny nebo vznik požáru.

e) Akumulátoru zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může z akumulátoru uniknout chemická látka. Vyvarujte se kontaktu s touto látkou a pokud i přesto dojde ke kontaktu, vymýte postižené místo proudem tekoucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit vážná poranění.

6. Servis

a) Nevmýnejte části náradí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezasahujte do konstrukce náradí. Opravy náradí svěřte kvalifikovaným osobám.

b) Každá oprava nebo úprava vyrobku bez oprávnění naší společnosti je neprávná (může způsobit úraz, nebo škodu uživateli).

c) Elektrické náradí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistěte tak bezpečnost Vaši a Vašeho náradí.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si prosím **pozorně** přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovějte.

! - Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo poškození zařízení .

! V případě nedodržení pokynů uvedených v této příručce, hrozí riziko úrazu.

Řezačka dlaždic odpovídá platným technickým předpisům a normám.

! Po ukončení práce se ujistěte, že všechny pohybující se součásti zastavily svůj pohyb.

! Dbejte na to, aby se vaše prsty, oděv, vlasy nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti přístroje, když je zapnutý.

! Nikdy nepracujte s náradím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.

Dbejte na to, aby řezný kotouč byl rádně zakrytý chráničem.

Dělící nůž nikdy nesnímejte. Vzdálenost mezi řezným kotoučem a dělícím nožem nemusí být větší než 5 mm.

! Nepoužívejte řezné kotouče, které jsou ohnute, zdeformované nebo jinak poškozené.

! Nepoužívejte řezné kotouče, které nesplňují podmínky uvedené v této příručce.

Dlaždice začněte řezat vždy až poté, když se kotouč roztočí na provozní otáčky.

! Nikdy neřezejte velmi malé kousky materiálu.

Pracovní prostor opusťte až po vypnutí nástroje a úplném zastavení řezného kotouče.

Řezný kotouč nikdy nezkoušejte zastavit tlakem na stranu kotouče.

Před prováděním údržby přívodní kabel nástroje vždy vytáhněte ze zásuvky.

Nástroj nepoužívejte dříve, než jej podle návodu celý sestavíte a umístíte.

Je-li nástroj v chodu, neprovádějte na pracovním stole žádné vyměřovací a montážní práce.

Než opustíte pracovní prostor, vytáhněte přívodní kabel nástroje ze zásuvky a očistěte pracovní stůl

Vždy používejte ochranné brýle a při prašných pracích také respirátor.

Vždy je třeba používat ochranný kryt na řezný kotouč. Před zapnutím stroje zkонтrolujte, že byly odstraněny všechny klíče a seřizovací nástroje.

Zkontrolujte, zda je v pořádku funkce pohyblivých součástí, zda se nezadrhávají nebo nejsou poškozeny. Všechny součásti musí být správně namontované a musí být splněny všechny podmínky pro bezvadný provoz stroje.

Dbejte na to, aby zpracovávaný materiál byl dobře zajištěn a nemohl být řezačkou odhozen.

Dráha řezu musí být nahoře i dole bez překážek.

! Přesvědčte se, že počet otáček uvedený na řezném kotouči je vyšší než počet otáček uvedený na typovém štítku, nebo stejný.

- Používejte ochranné prostředky proti hluku, prachu a vibracím !!!

TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY USCHOVEJTE !!!

POPIS (A)


Tato řezačka dlaždic je určena k řezání keramických a kameninových dlaždic a obkládaček.

- 1 Vypínač
- 2 Vnitřní příruba
- 3 Horní deska
- 4 Chránič
- 5 Dělící nůž
- 6 Řezný kotouč
- 7 Rovnoběžné vodítka
- 8 Zajišťovací šroub úhlu zkosení
- 9 Měřítko úhlu zkosení
- 10 Zajišťovací šrouby rovnoběžného vodítka
- 11 Kryt kotouče
- 12 Matka
- 13 Vnější příruba
- 14 Miska
- 15 Plastová krytka
- 16 Opěrná deska
- 17 Klíč

PIKTOGRAMY

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájení
- b) Příkon
- c) Otáčky naprázdno
- d) Průměr řezného kotouče
- e) Max. hloubka řezu
- f) Úhel úkosu



POUŽITÍ A PROVOZ

Náradí ASIST je určeno pouze pro domácí nebo hobby použití.

Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmírkách a při vysokém zatížení. Jakkoliv další doplňující požadavky musí být předmětem dohody mezi výrobcem a odběratelem.

Připevnění chrániče

! Dlaždice nikdy neřezejte bez připevněného chrániče. Umístěte chránič na dělící nůž (5).

Diamantový řezný kotouč

Pro čistý řez je důležité používat pouze ostré diamantové kotouče, které jsou vhodné pro řezaný materiál. Diamantový řezný kotouč, který je součástí dodávky, je vhodný pro dlaždice.

Jak vyměnit řezný kotouč

! Před výměnou řezného kotouče vždy vytáhněte

přívodní kabel nástroje ze zásuvky

- Používejte jen ostré a nepoškozené řezné kotouče. Prasklý nebo ohnutý řezný kotouč se musí okamžitě vyměnit.

Odmontuje nádrž na vodu.

Odmontujte ochraní kryt.

Klíčem odšroubujte matku (12).

Sejměte vnější přírubu (13), starý řezný kotouč (14) a vnitřní přírubu (2).

Příruby vyčistěte.

Nasadte vnitřní přírubu, nový řezný kotouč a vnější přírubu. Při nasazování řezného kotouče dbejte na to, aby směr otáčení odpovídalo šípcům na chrániči.

Nasadte matku a klíčem ji pevně utáhněte.

Přišroubujte pouzdrovzpět na místo.

Nepoužívejte řezné kotouče s tloušťkou větší než je tloušťka dělicího nože. Dbejte na to, aby průměr hřidele odpovídal průměru středového otvoru. Vyvarujte se použití redukce k nasazení řezného kotouče se středovým otvorem o větším průměru.



Nastavení úhlu zkosení

Úhel zkosení lze nastavit plynule od 0° do 45°.

Uvolněte zajišťovací šrouby (8).

Nastavte požadovaný úhel zkosení; nastavenou hodnotu lze odečíst z měřítka (9).

Utáhněte zajišťovací šrouby (8).



Nastavení rovnoběžného vodítka

Rovnoběžné vodítko se používá k řezání úzkých pruhů dlaždic.

Uvolněte zajišťovací šroub (8).

Nastavte rovnoběžné vodítko (7) na požadovanou vzdálenost. Nastavenou hodnotu lze odečíst z měřítka.

Utáhněte zajišťovací šroub (8).

Použití

Nástroj zapněte dříve, než přijde do styku s materiálem.

Materiál pevně držte a rovnoměrně jím posunujte podél řezného kotouče.

Na řezný kotouč netlačte. Kotouč by měl mít na řez v materiálu dostatek času.

Pravidelně sledujte, zda se řezný kotouč dostatečně chladí. Dbejte na to, aby řezný kotouč byl spodní částí dostatečně hluboko ponořen v nádobě s chladící kapalinou. Podle potřeby kapalinu doplňte.

Zapnutí a vypnutí

Tento přístroj je vybaven pojistikou, která brání neúmyslnému zapnutí při zapojení přívodního kabelu do zásuvky.

Přístroj zapnete uvedením vypínače (1) do polohy '1'.

Přístroj vypnete uvedením vypínače (1) do polohy '0'.

Rezání po úhlopříčce

K úhlopříčným řezům se užívá vodící klín.

Rovnoběžné vodítko (7) nastavte na požadovanou vzdálenost. Pamatujte, že vzdálenost vodítka musí být minimálně 10 cm od řezného kotouče.

Přiložte k rovnoběžnému vodítku vodící klín.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

! Před čistením a údržbou, vždy vytáhněte přívodní kabel řezačky ze zásuvky.

Řezačka nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Pravidelně čistěte ventilační otvory motoru.

Pravidelně kontrolujte, zda se nástroj nepoškodil.

Přístroj ukládejte v suchu a mimo dosah dětí.

Nikdy nečistěte žádnou část řezačky tvrdým, ostrým nebo drsným předmětem.

Uskladnění při dlouhodobějším nepoužívání

Nářadí neskladujte na místě, kde je vysoká teplota. Pokud je možné skladujte zařízení na místě se stálou teplotou a vlhkostí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní napětí	230 V
Vstupní kmotocet	50 Hz
Příkon	600W S2:30min
Otačky naprázdno	2 950 min ⁻¹
Rozměry kotouče	ø180xø25,4x2,2 mm

Max. hloubka řezu	34 mm
Rozměry stolu	330x360 mm
Úhel úkosu	0-45°
Váha	8,4 kg
Třída ochrany	I.

Úroveň akustického tlaku měřená podle
EN 61029:
LpA (akustický tlak) 92 dB (A) KpA=3
LWA (akustický výkon) 105 dB (A) KwA=3

Učiňte odpovídající opatření k ochraně sluchu !
Používejte ochranu sluchu, vždy když akustický tlak
přesahne úroveň 80 dB (A).

Vážená efektivní hodnota zrychlení podle
EN 61029: 4,15 m/s² K=1,5

Výstraha: Hodnota vibrací během aktuálního použití elektrického ručního nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je nářadí použité a v závislosti na následujících okolnostech: Způsob použití el. nářadí a druh řezaného anebo vrtaného materiálu, stav nářadí a způsob jeho udržování, správnost volby používaného příslušenství a zabezpečení jeho ostrosti a dobrého stavu, pevnost uchopení rukojeti, použití antivibračních zařízení, vhodnost použití el. nářadí pro účel pro, který bylo projektované a dodržování pracovních postupů dle pokynů výrobce.

V případě, že je toto nářadí používáno nevhodně, může způsobit syndrom chvění ruky-ramene.

Výstraha: Pro upřesnění je potřeba vzít do úvahy úroveň působení vibrací v konkrétních podmínkách používání ve všech provozních režimech, jako je doba, kdy je ruční nářadí kromě doby provozu vypnuté a kdy běží naprázdno a tedy nevykonává práci. Toto může výrazně snížit úroveň expozice během celého pracovního cyklu.

Minimalizujte riziko vlivu otřesů, používejte ostrá dláta, vrtáky a nože.

Nářadí udržujte v souladu s témito pokyny a zabezpečte jeho důkladné mazání.

Při pravidelném používání nářadí investujte do antivibraciálního příslušenství.

Nářadí nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °C. Svoji práci si naplánujte tak, aby jste si práci s el. nářadím produkujícím vysoké chvějí rozložili na více dní.

Změny vyhrazeny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ



Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice WEEE (2002/96/ES) o starých elektrických a elektronických zařízeních a její approximace v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí odevzdáno v místě koupě podobného nářadí, nebo v dostupných sběrných střediscích určených ke sběru a likvidaci elektronářadí. Takto odevzdáne elektronářadí bude shromážděno, rozebráno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2002/95/EC).

ZÁRUKA

V přiloženém materiálu najdete specifikaci záručních podmínek.

Datum výroby

Datum výroby je zakomponováno do výrobního čísla uvedeného na štítku výrobku. Výrobní číslo má formát AAAA-CCCC-DD-HHHHH - kde CCCC je rok výroby a DD je měsíc výroby.

Asist®

Asist®

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, dovozce do EU

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

IČO: 25632833

prohlašujeme, že výrobek

Typ:

AE5KSK-A

Název:

EL. ŘEZAČKA DLAŽDIC

Technické parametry

Hodnoty napájení 230V~50Hz

Příkon 600W S2:30min

Otáčky naprázdno 2950min⁻¹

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Evropských společenství:

EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC (98/37/EC)

EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC

EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

Testování výrobku a ES přezkoušení typu provedla autorizovaná firma:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany
Identification No.: 0123

Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají následujícím normám EU :

EN 61029-1

EN 61029-2-7

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Osvědčení a výsledky testování jsou zaznamenány v následujících certifikátech a test-reportech:

Certifikát č.: Test Report č.

Z1A 1001 55256 134 4840308031502

N8 1001 55256 136 4840308031502

M8A 1001 55256 135 4840308031502

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Alexandr Herda, general manager

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

Datum: 2010-05-30

Alexandr Herda, general manager

Praha, 2010-05-30

Originál ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SK**AE5KSK-A -
EL. REZAČKA DLAŽDÍC 600W****VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****Tieto bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte, zapamätajte a uschovajte**

Upozornenie! Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné respektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zranením osôb a nebezpečím vzniku požiaru. Výrazom „elektrické náradie“ je vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myšlené nielen náradie napájané z elektrickej siete (napájacím káblom) ale i náradie napájanie z akumulátora. (bez napájacieho kábla).

1. Pracovné prostredie

a) Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Nepriehľadok a tmavé miesta na pracovisko bývajú príčinou úrazov. Odložte náradie, ktoré práve nepoužívate.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, to známené v miestach, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú isky, ktoré môžu byť príčinou vznietenia prachu alebo výparov. Zabráňte zveriatám prístup k náradiu.

c) Pri používaní el. náradia zabráňte prístupu nepovolaných osôb do pracovného priestoru, najmä detí. Ak budeťe vyrusovaní, môžete stratiť kontrolu nad pracovnou činnosťou. V žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dohľadu.

2. Elektrická bezpečnosť

a) Vidička napájacieho kabla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkolvek spôsobom neupravujte el. prívodný kábel. Náradie, ktoré má na vidičke prívodnej šnúry ochranný kolík, nikdy nepríprájajte rozvodkami alebo inými adaptérmi. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky značia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyčajne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sieťová šnúra poškodi, musí sa nahradíť osobitou sieťovou šnúrou, ktorú možno dosiať v výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.

b) Vyvarujte sa dotyku telia s uzemnenými plochami, ako napr. potrubné systémy, telesá sústredného kúrenia, špráky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je魏se telo spojené zo zemou.

DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si prosím prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a starostlivo ich uchovajte.

! - Tento symbol označuje nebezpečenstvo zranenia, alebo poškodenia zariadenia .

! V prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto príručke, hrozí riziko úrazu.

- Zariadenie zodpovedá platným technickým predpisom a normám.

! Po ukončení práce sa uistite, že všetky pohybujúce sa súčiastky zastavili svoj pohyb.

! Dabajte na to, aby sa vaše prsty, odev, vlasy alebo iná časť vašo tela nedostala do prílišnej blízkosti prístroja, pokiaľ je zapnutý.

! Nikdy nepracujte s náradím, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodené.

Dabajte na to, aby rezací kotúč bol riadne zakrytý chránicom.

Deliaci nož nikdy neskladajte. Vzdialenosť medzi rezacím kotúčom a deliacim nožom nesmie byť väčší ako 5 mm.

! Nepoužívajte rezacie kotúče, ktoré sú ohnuté, zdeformované alebo inak poškodené.

! Nepoužívajte rezacie kotúče, ktoré nesplňujú podmienky uvedené v tejto príručke.

Dlaždice začnite rezať vždy až po roztočení kotúča na pracovnej otáčky.

! Nikdy nerezeť veľmi malé kúsky materiálu.

Pracovný priestor opustite až po vypnutí nástroja a úplnom zastavení rezacieho kotúča.

Rezací kotúč nikdy neskúšajte zastaviť tlakom na stranu kotúča.

Pred prevádzaním údržby prívodný kábel nástroja vždy vytiahnite zo zásuvky.

Nástrój nepoužívajte skôr, ako ho podľa návodu celý nezostavíte a neumiestníte.

Ak je nástrój v chode, neprevádzajte na pracovnom stole žiadne vymieriacacie a montážne práce.

Skôr ako opustíte pracovný priestor, vytiahnite prívodný kábel nástroja zo zásuvky a očistíte pracovný stôl. Vždy používajte ochranné okuliare a pri prašných prácach tiež respirátor.

Vždy je treba používať ochranný kryt na rezací kotúč. Pred zapnutím stroja skontrolujte, či boli odstránené všetky kľúče a nastavovacie nástroje.

Skontrolujte, či sú v poriadku funkcie pohyblivých časťí, či sa nezasekávajú alebo nie sú poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované a musia byť splnené všetky podmienky pre bezchybnú prevádzku stroje.

Dabajte na to, aby spracovávaný materiál bol dobre zaistení a nemohol byť rezačkou odhodený.

Dráha rezu musí byť hore i dole bez prekážok.

Presvedčte sa, že počet otáčok uvedený na reznom kotúči je vyšší než počet otáčok uvedený na typovom štítku, alebo rovnaký.

- Používajte ochranné prostriedky proti

hluku, prachu a vibráciám !!!

TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY USCHOVAJTE!!!

POPIS (A)


Táto rezačka dlaždíc je určená k rezaniu keramických a kameninových dlaždič a obkladačiek.

- 1 Vypínač
- 2 Vnútorná príuba
- 3 Horná doska
- 4 Chránič
- 5 Deliaci nož
- 6 Rezací kotúč
- 7 Rovnobežné vodítko
- 8 Zaistovacia skrutka uhlá skosenia
- 9 Meradlo uhlá skosenia
- 10 Zaistovacie skrutky rovnobežného vodítka
- 11 Kryt kotúča
- 12 Matica
- 13 Vonkajšia príuba
- 14 Vanička
- 15 Plastová krytka
- 16 Oporná doska
- 17 Klúč

PIKTOGRAMY

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájania
- b) Príkon
- c) Otáčky naprázdno
- d) Priemer rezného kotúča
- e) Max. hĺbka rezu
- f) Uhol úkosu



POUŽITIE A PREVÁDZKA

Náradie ASIST je určené výhradne pre domáce alebo hobby použitie.

Výrobca a dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pri vysokom zaťažení.

Akékoľvek ďalšie doplňujúce požiadavky musia byť predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.

Prieprevenie chrániča

! Dlaždice nikdy nerezeť bez priepreveného chrániča. Umiestnite chránič na deliaci nož (5).

Diamantový rezací kotúč

Pre čistý rez je dôležité používať iba ostré diamantové kotúče, ktoré sú vhodné pre rezaný materiál. Diamantový rezací kotúč, ktorý je súčasťou dodávky, je

vhodný pre dlaždice.

Ako vymeniť rezací kotúč

! Pred výmenou rezacieho kotúča vždy vytiahnite prívodný kábel náštraja zo zásuvky.

Používajte iba ostré a nepoškodené rezacie kotúče. Prasknutý alebo ohnutý rezací kotúč sa musí okamžite vymeniť. Odmontuje nádrž na chladiacu kvapalinu.

Odmontujte ochranný kryt.

Kľúčom odskrutkujte matku (12).

Zložte vonkajší prírubu (13), starý rezací kotúč (14) a vnútornú prírubu (2).

Prírubu vycistite.

Nasadte vnútornú prírubu, nový rezací kotúč a vonkajšiu prírubu. Pri nasadzovaní rezacieho kotúča dbajte na to, aby smer otáčania odpovedal šípkе na chrániči.

Nasadte matku a kľúčom ju pevne utiahnite.

Priskrutkujte púzdro späť na miesto.

Nepoužívajte rezacie kotúče s hrúbkou väčšou ako je hrúbka deliaceho noža. Dbajte na to, aby priemer hriadeľa zodpovedal priemeru stredového otvoru. Vyvarujte sa použitia redukcie k nasadeniu rezacieho kotúča so stredovým otvorom väčšieho priemera



Nastavenie uhlu skosenia

Uhol skosenia je možné nastaviť plynule od 0° do 45°.

Uvolnite zaistenie skrutky (8).

Nastavte požadovaný uhol skosenia; nastavenú hodnotu je možné odčítať z meradla (9).

Utihnite zaistenie skrutky (8).



Nastavenie rovnobežného vodítka

Rovnobežné vodítko sa používa na rezanie úzkych pruhov dlaždič.

Uvolnite zaistenie skrutky (8).

Nastavte rovnobežné vodítko (7) na požadovanú vzdialosť. Nastavenú hodnotu môžete odpočítať z meradla.

Utihnite zaistenie skrutky (8).

Použitie

Náštroj zapnite skôr, ako príde do styku s materiálom.

Materiál pevne držte a rovnomerne ho posúvajte pozdĺž rezacieho kotúča.

Na rezaci kotúč netlačte. Náštroj by mal mať na rez materiálu dostatok času.

Pravidelne sledujte, či sa rezaci kotúč dostačočne chladí. Dbajte na to, aby rezaci kotúč bol spodnou časťou dostačočne hlboko ponorený v nádobe s chladiacou kvapalinou. Podľa potreby kvapalinu dopĺňajte.

Zapnutie a vypnutie

Tento náštraj je vybavený poistkou, ktorá bráni neúmyselnému zapnutiu pri zapojení prívodného kábla do zásuvky. Prístroj zapnite uvedením vypínača (1) do polohy 'I'.

Prístroj vypnete uvedením vypínača (1) do polohy '0'.

Rezanie po uhlopriečke

K uhlopriečnym rezom sa používa vodítko.

Rovnobežné vodítko (7) nastavte na požadovanú vzdialosť. Pamätajte, že vzdialenosť vodítka musí byť minimálne 10 cm od rezacieho kotúča.

Priložte k rovnobežnému vodítku vodiaci klin.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

! Pred čistením a údržbou, vždy vytiahnite prívodný kábel rezačky zo zásuvky.

Rezačka nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.

Pravidelne čistite ventilačné otvory.

Pravidelne kontrolujte, či sa náštraj nepoškodil.

Náštraj ukladajte v suchu a mimo dosah detí.

Nikdy nečistite žiadnu časť rezačky tvrdým, ostrým alebo drsným predmetom.

Uskladnenie pri dlhodobejšom nepoužívaní

Zariadenia neskladujte na mieste s vysokou teplotou.

Pokiaľ je možné skladujte zariadenia na mieste so stálou teplotou a vlhkostou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	230 V-50 Hz
Prikon	600W S2:30min
Otačky naprázdno	2 950 min ⁻¹
Priemer kotúča	ø180xø25,4x2,2 mm
Max. hĺbka rezu	34 mm
Rozmer stolu	330x360 mm
Uhol úkosu	0-45°
Hmotnosť	8,4 kg
Trieda ochrany	I.

Úroveň akustického tlaku meraná podľa EN 61029:
LpA (akustický tlak) 92 dB (A) KpA=3

LWA (akustický výkon) 105 dB (A) KwA=3

Učiňte zodpovedajúce opatrenia k ochrane sluchu
Používajte ochranu sluchu, vždy keď akustický tlak
presiahne úroveň 80 dB (A)

Vážená efektívna hodnota zrýchlenia podľa
EN 61029: 4,15 m/s² K=1,5

! Výstraha:

Hodnota emisie vibrácií počas aktuálneho použitia elektrického ručného náradia sa môže lísiť od deklarovanej hodnoty v závislosti od spôsobu, akým je náradie použité a v závislosti od nasledovných podmienok::

Spôsob použitia el. náradia a druh rezaného alebo vŕtaného materiálu. Stav náradia a spôsob jeho udržiavania. Správnosť voľby používaneho príslušenstva a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého stavu. Pevnosť uchopenia rukoväti, použitie antivibračných zariadení. Vhodnosť použitia el. náradia na účel pre ktorý je naprojektované a dodržiavanie pracovných postupov podľa pokynov výrobcu .

Ak tohto náradie nie je vhodne používané, môže spôsobiť syndróm chvenia ruky-ramena.

! Výstraha: Na spresnenie je potrebné zobrať do úvahy úroveň pôsobenia vibrácií v konkrétnych podmienkach použitia vo všetkých častiach prevádzkového cyklu, ako sú doby, keď je ručné náradie okrem doby prevádzky vypnuté a keď bezí naprázdno a teda nevykonáva prácu. Toto môže výrazne znížiť úroveň expozície počas celého pracovného cyklu.

Minimalizujte riziko vplyvu otriasov, používajte ostré dláta, vŕtaky a nože.

Náradie udržiujte v súlade s týmito pokynmi a zabezpečte jeho dôkladné mazanie (ak sa to požaduje).

Pri pravidelnom používaní náradia investujte do antivibračného príslušenstva.

Náradie nepoužívajte pri teplotách nižších ako 10 °C. Svoju prácu si naplánujte tak, aby ste si prácu s el. ručným náradím produkujúce vysoké chvenia rozložili na viacero dní.

Zmeny vyhradené!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SPRACOVANIE ODPADU



Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dané k opäťovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!

Podľa európskej smernice WEEE (2002/96/ES) o stárych elektrických a elektronických zariadeniach a jej

aproximácie do národných zákonov neupotrebitelné elektronáradie odovzdajte v predajni pri nákupu podobného náradia, alebo v dostupných zbernych strediskách určených na zber a likvidáciu elektronáradia. Tako odovzdané elektronáradie bude zhromaždené, rozrobene a dodané k opäťovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

Výrobok spĺňa požiadavky podľa smernice RoHS (2002/95/EC)

ZÁRUKA

Špecifikáciu záručných podmienok nájdete v záručnom liste.

Dátum výroby.

Dátum výroby je zakomponovaný do výrobného čísla uvedeného na štítku výrobku. Výrobné číslo má formát AAAA-CCCC-DD-HHHHH , kde CCCC je rok výroby a DD je mesiac výroby.

Asist®

Asist®

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

My, dovozca do EU

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

IČO: 25632833

prehlasujeme, že výrobok

Typ:

Názov:

Technické parametre

AE5KSK-A

EL. REZAČKA DLAŽDÍC

Hodnoty napájania	230V~50Hz
Príkon	600W S2:30min
Otáčky bez záťaže	2950min ⁻¹

splňuje všetky príslušné ustanovenia nasledujúcich predpisov Európskej únie:

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC (98/37/EC)
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC

Testovanie výrobku a ES preskúšanie typu vykonala autorizovaná firma:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany
Identification No.: 0123

Vlastnosti a technické špecifikácie výrobku odpovedajú nasledujúcim normám Európskej únie :

EN 61029-1
EN 61029-2-7
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Osvečenie a výsledky testovania sú zaznamenané v nasledujúcich certifikátoch a test-reportoch:

Certifikát číslo:	Test Report číslo:
Z1A 1001 55256 134	4840308031502
N8 1001 55256 136	4840308031502
M8A 1001 55256 135	4840308031502

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie:

Alexandr Herda, general manager
WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623
193 00 Praha 9, Czech Republic

Datum: 2010-05-30

Alexandr Herda, general manager

Praha, 2010-05-30

Preklad originálneho ES PREHLÁSEŇA O ZHODE



AE5KSK-A - EL. CSEMPEVÁGÓ 600 W

Általános biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat figyelmesen olvassa el, jegyezze meg ésőrizzze meg.

Figyelemzett! Az elektromos gépek és szerszámok használata esetén fontos rögzíteni és betartani a következő biztonsági utasításokat az elektromos áram által okozott balesetek, személyi sérülések és a tűz keletkezése veszélyének megtagadásának szempontjából. Az „elektromos szerszámok” kifejezés magába foglalja nemcsak az elektromos áram által táplált (kábelben kerestüli), de az akumulátorból táplált szerszámokat is (kábel nélküli).

1. Munkavégzési terület

- a) A munkavégzés területét tartsa tisztán és jól megvilágítva.
A rendeltetésgé és a nem megfelelő megvilágítás gyakran a balesetek okozói. Rakja el a szerszámokat, amelyeket éppen nem használ.
- b) Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz vagy robbanásveszél yelheti fenn, tehát olyan helyeken, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatóak. Az elektromos szerszámokban szíkrák keletkeznek, melyek előlhetetl a porok és gázok gyulladását. Gondoskodjon arról, hogy az állatok ne férjenek hozzá a szerszámhoz.
- c) Az elektromos szerszámok használatakor akadályozzák meg az illetéktelen személyek, főleg a gyerekek bejárását a munkavégzési területről. Ha zavarva van a munka közben, elveszthetik a kontrollt a munkavégzési felettel. Semmi esetére se hagyja az elektromos szerszámot felügyelet nélkül.

2. Biztonsági utasítások elektr. árammal való munkavégzésről

- a) Az elektromos szerszám kábelének hálózati csatlakozójának meg kell felelnie az aljzattal. Soha semmilyen körülmenyek között ne hajtsanak végre módosításokat az elektromos kábelen. Olyan szerszámra, amely elektromos csatlakozójával védeinkréntkezével van ellátva, soha ne használjunk elosztót, sem egyéb adaptort. A sértetlen hálózati csatlakozók és a megfelelő aljzatok csökkenítik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. A sértő vagy összegubancsolt növelik az elektromos áram által okozott sérülések veszélyét. Abban az esetben, ha a hálózati kábel megesrül, ezt cseréljük speciális hálózati kábelre, amelyet a gyártónál, illetve ennek üzleti képviselőjénél szerezhet el.
- b) Övakodjanak a testrészek érinthetésselől a földelt területeken, például a csoportszekrények, központi fűtéstelek, gázüzeműek és hűtőszekrények esetében. Az elektromos áram által okozott sérülések veszélye nagyobb, ha az On teste érinthetésselől áll a földdel.
- c) Az elektromos szerszámokat ne tegye ki az eső, pára és víz hatásainak. Az elektromos szerszámokhoz sose nyúljunk vizes kezel. Sose mosza folyóvíz alatt vagy ne mártás be víz alá az elektromos szerszámokat.
- d) Sose használja az elektromos kábel más célokra, mint ami a rendeltetése. Soha ne húzzák vagy hordozzák az elektromos szerszámokat az elektromos kábelük által. Soha a kábelon keresztül húzzák ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozóját az aljzatról. A csatlakozódugót ne húzzák a kábelnél fogva. Ügyeljünk, hogy az elektromos csatlakozókábel ne sérüljön meg, éles, vagy rövidtárgyal.
- e) Az elektromos szerszámok kizárolgál váltóárammal való működésre voltak gyártva. Mindig ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszámon levő címkein feltüntetett adatoknak.
- f) Sose dolgozzon olyan szerszámmal amelynek sérült az elektromos kábel, vagy a hálózati csatlakozója, netán leesett vagy másképpen van megsérülve.

g) Hosszabbító kábel használata esetén minden ellenőrizze, hogy annak műszaki paraméterei megfelelnek-e a szerszám ismertető címkején feltüntetett adatoknak. Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, alkalmazzon olyan hosszabbító kábelt, amely alkalmas a szabadban való használatra. Hosszabbító doboz használata esetén tekercje le azokat, hogy megelőzze azok túlmelegedését.

h) Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben vagy a szabadban használja, csak akkor szabad használni azt, ha az 30 mA-es tűláramvédélellem ellátott áramkörbe van bektetve. /PCD/ védélemmel ellátott áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.

i) Az elektromos kézi szerszámok kizárolgál a megmunkálásra kialakított szigetelt felületeken tartsa, mivel működés közben a vágó- vagy fűrészszárm rejtejt vezetékkel vagy saját kábelével érinthetéhet.

3. Személyi biztonsága

- a) Az elektromos szerszámok használatakor legyenek figyelmesek, maximálisan figyeljenek oda a végzettségi, tevékenységi, amit éppen végrehajtanak. Összponthassanak a munkára. Sose dolgozzanak elektromos szerszámokkal ha fáradtak, kábotószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt vannak. Egy pillanatnyi figyelmelenség az elektromos szerszámok használatakor komoly sérüléseket is okozhat. Az elektromos szerszámok használata közben ne egynek, ne igyának és ne dohányozzanak.
- b) Használjanak munkavédelmi eszközöket. Mindig használjanak szemvédőt. Használjon olyan munkavédelmi eszközöket amelyek megfelelnek az adott munkának. A munkavédelmi eszközök, mint pl. a respirátor, biztonsági lábbeli csűszáságról talapzattal, fejvédő vagy halászvédő, a munkafelületekhez való alkalmazáshoz csökkentik a személyek sérülésének veszélyét.

c) Övakodjanak a nem szándékos elektromos szerszámok beindításáról. Ne helyezzenek az szerszámot úgy, hogy feszültség alatt van és melynek be-, kikapcsolóján rajtartják az ujjukat. A hálózatra való kapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a be-, kikapcsoló a „kikapcsolt” helyzetben van. A szerszámok áthelyezése vagy hálózati aljzatba való helyezése melyeknek be-, kikapcsolóján rajtartják az ujjukat, vagy a be-, kikapcsolójuk a „bekapcsolt” helyzetben van a baleseket okozzájával.

d) A szerszámok bekapsolása előtt távolítsa el az összes beállítókulcsot és eszközöket.

e) Mindig egysensúlyban és stabil állásban dolgozzon. Csak ott dolgozzon, ahol biztosan elér. Sose becsülje túl az erejét vagy saját képességeit. Ha fáradt, ne használja az elektromos szerszámokat.

f) Öltözködőn megfelelő módon. Használjon munkaruhát. Munkavégzésre ne hordjon bő öltözéket az ékszeréket. Ügyeljen arra, hogy az Ön haja, ruhája, kesztyűje vagy más tesztreszre ne kerüljön közvetlen közelébe az elektromos szerszámok rotációs vagy felforrósodott részeihez.

g) Kapcsolja az elektromos berendezést a pörleszívóhoz. Ha a berendezés rendekezik pörleszívó vagy porfelfogó csatlakozóval, győződjön meg arról hogy a pörleszívó berendezés megfelelően van-e csatlakoztatva, ill. használva. Az ilyen berendezések használata megtagadható a por által keletkezett veszélyt.

h) A munkadarabot erősen rögzítse. A megmunkáládon munkadarab rögzítése használjon asztalos szorítót vagy satut.

i) Ne használjon semmilyen szerszámat, ha alkohol, drog, gyógyszer vagy más kábító-, függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.

4. Az elektromos szerszámok használata és karbantartása:

a) Az elektromos szerszámok bármilyen munkában előfordult probléma, tisztítás vagy karbantartás, tisztítás vagy karbantartás előtt ill. minden áthelyezés esetén vagy használatakor kívül minden kapcsolja le az elektromos hálózatról! Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen módon megsérült.

b) Ha a szerszám fúrása hangot vagy bűzt bocsát ki, azonnal fejezz be a munkát.

c) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog dolgozni, ha olyan fordulatszámában van vele dolgozva amelyre terveztek. Az adott munkára a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszám jól és biztonságosan fog dolgozni abban a munkában amire gyártották.

d) Ne használjon elektromos szerszámat, amelyet nem lehet biztonságosan be- és kikapcsolni a be-, kikapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A hibás kapcsolót meg kell javítani az arra szakszerűen szervizben.

e) Az elektromos szerszámot kapcsolja le a hálózatról még mielőtt módosítania a beállításait, tartozékaival cseréjével vagy karbantartásával. Ez az intézkedés korlátozza a vételteneszerű beindítást veszélyét.

f) A használton kívüli elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, aminek nem tudnak hozzáérni sem gyerekek, nem titkeltetéken személyek. Az elektromos szerszámok a tapasztalatlan használók kezében veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos helyen tárolja.

g) Az elektromos szerszámokat tartsa jó állapotban. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek a mozgékosságát. Ellenőrizze, hogy nem törnétek a szerszámok a szárazföldön. Ez mindenkorban a beállításaiat, tartozékaikat cseréjével vagy karbantartásával. Ez az intézkedés korlátozza a vételteneszerű beindítást veszélyét.

h) A szerszámot használja a szerszámot tárolja olyan helyen, aminek nem tudnak hozzáérni sem gyerekek, nem titkeltetéken személyek. Az elektromos szerszámok a tapasztalatlan használók kezében veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos helyen tárolja.

i) Az elektromos szerszámokat tartsa jó állapotban. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek a mozgékosságát. Ellenőrizze, hogy nem törnétek a szerszámok a szárazföldön. Ez mindenkorban a beállításaiat, tartozékaikat cseréjével vagy karbantartásával. Ez az intézkedés korlátozza a vételteneszerű beindítást veszélyét.

j) A vágó szerszámokat tartásak elesen és tisztán. A helyesen karbantartott és kiélesített szerszámok megkönyönnek a munkát, korlátozzák a baleset veszélyét és jobban ellenőrizheti a velük való munka. Más kelelk használata, mint amely a használati utasításból fürtöltetés az importór által a szerszám meghibásodását idézhet el és baleset okozhatja.

i) Az elektromos szerszámokat, kapcsolja le a hálózatról tölti használatakor, munka közben, munkaeszközökkel, stb. használja ezen utasítások alapján és oly módon, amely elő van írva a konkret elektromos szerszámokra, figyelembeve az adott munkafelületekkel és az adott típusú munkákat. A szerszámok használata más célokra, mint amelyekre gyártották, voltak veszélyes helyzetekben vezethet.

5. Az akkumulátoros szerszámok használata

a) Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a „0-kikapcsolt” helyzetben van. A bekapsolt állapotban levő szerszámra való akkumulátor behelyezése veszélyes helyzetek okozhatja lehet.

b) Az akkumulátor töltésére csak a gyártó által előírt töltőt használja. Más fajta akkumulátor töltő használata idézhet el.

c) Csak olyan akkumulátorot használjon, amely előírt az adott szerszámhoz. Más fajta akkumulátor töltő használata balesetet, ill. tűzesetet idézhet el.

d) Ha az akkumulátor használatakor kívül van tárolójak elkulöntve a fémtárgyakról, mint például a kapszok, szorítók, kúlcsozók, csavarok vagy más apró fémtárgyakról amelyek előidézik az akkumulátor két kontaktusának összekapcsolását. Az akkumulátor rövidzárlata balesetet okozhat, égesi sebeket és tűzesetet idézhet elő.

e) Az akkumulátorokkal baranjk kiméletesen. Kiméleten bánnásmódossal az akkumulátor kifolyhat az elektrolit. Kerüljük a közvetlen érintkezést az elektrolittel. Ha még érintkezésre kerülünk az elektrolittel, az érintést helyet mosssuk le vízzel. Ha az elektrolit a szemünkbe kerül, azonnal menjünk orvoshoz. Az akkumulátor elektrolitje ingerülhet vagy égeséssérülést okozhat.

6. Szerviz

a) Ne cseréljük az egyes szerszámok részeit, ne vegezzéken el maguk javításokat, más módon sem nyújtanak bele a szerszámokba. A berendezések javítását bizzuk szakképzett személyekre.

b) A termék mindenennél javítása vagy módosítása a mi vállalatunk belélegezésére nélkül nem engedélyezett (balesetet idézhet elő, vagy kárt okozhat a felhasználónak).

c) Az elektromos szerszámokat mindenig certifikált szervizben javíttassuk. Csak eredeti vagy ajánlott pótalkatrészeket használjanak. Ezzel garantálja Ön és szerszama biztonságát.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A használatba vételt megelőzően olvassa el a jelen Biztonsági utasításokat, majd őrizze meg őket.

! - Ez a jelkép a lehetséges személyi sérülésekre, vagy a szerszám megsérülésének veszélyére hívja fel a figyelmet.

! Kézikönyvben szerepelő utasítások be nem tartása esetén balesetveszélty áll fenn.

! A berendezés megfelel az érvényes műszaki előírásoknak és szabványoknak.

! Mielőtt letenné a berendezést, győződjön meg arról, hogy mindenkor forgórész leállt.

! A szerszám üzemelése közben figyeljen arra, hogy se ujjai, se ruházata, se haja vagy más testrésze ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a szerszámmal.

! Soha ne dolgozzon sérült szerszámmal.

Ügyeljen arra, hogy védőfedél a vágótárcsát megfelelően fedje.

Az osztókést soha ne szerelje le. Az osztókés és a vágótárcsa közötti távolság soha ne legyen kisebb 5 mm-nél.

! Ne használjon görbe, deformált vagy más módon meghibásodott vágótárcsát.

! Ne használjon olyan vágótárcsát, amely nem felel meg az alábbiakban leírt utasításoknak.

Csak akkor kezdje vagni a burkolatot, ha a vágótárcsa elérte a legmagasabb fordulatszámot.

! Soha ne daraboljon túl kis burkolat darabokat.

Munkahelyét csak akkor hagyja el, ha szerszámot kikapcsolta és a vágókeresz teljesen leállt.

A vágótárcsát soha ne próbálja úgy leállítani, hogy a tárcsa elől elfalat nyomja.

! Karbantartás előtt minden húzza ki a szerszám el. csatlakozó dugóját a hálózati aljzatból.

A szerszámmal a munkát addig ne kezdje meg, amíg az alábbi utasítások alapján nem szerelte teljesen össze és nem helyezte el a megfelelő helyre.

Ha a szerszámot bekapcsolta, mellette a munkapadon ne végezzen más mérési vagy szerelési munkát.

Mielőtt munkahelyét elhagyná, rakjon rendet a munkapadon, és húzza ki a szerszám csatlakozó dugóját a hálózati aljzatból.

Mindig használjon védőszemüveget és a porkeltő munkánál viseljen porszűrő általat (respirátor) is.

A vágókorongra minden használjon védőburkolatot.

A gép bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden kulcs és beállítási eszköz el van-e távolítva.

Ellenőrizze, hogy a mozgó részek funkciói rendben vannak-e, nem akadnak-e be vagy nincsenek-e megsérülve. minden résznek megfelelően fel kell lennie szerelve és minden feltételnek biztosítottan kell lennie a gép hibátlan működéséhez.

Ügyeljen arra, hogy a megmunkált anyag jó rögzített legyen és a vágókorong ne dobhassa meg.

A vágás vonalának felül is és alul is akadálymentesnek kell lennie.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vágókorongan feltüntetett fordulatszám magasabb vagy egyenlő a típuscímkén feltüntetett fordulatszámmal.

- Használjon zajjal, porral és vibrálással szembeni védőfelszerelést !!!

ÖRÍZZE MEG A BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOKAT !!!

LEÍRÁS (A)


Ez a csempevágó kerámia és kő burkolólapok vágásához alkalmas.

- 1 Kapcsoló
- 2 Belső karima
- 3 Felső fedőlap
- 4 Védőfedél
- 5 Osztókés
- 6 Vágótárcsa
- 7 Párhuzam vonalzó
- 8 Rögzítő csavar szögben vágáshoz
- 9 Szögmérő a szögben vágáshoz
- 10 A párhuzamos vezető rögzítő csavarja.
- 11 Külső fedél
- 12 Anyacsavarok
- 13 Külső karima
- 14 Tál
- 15 Műanyag lapocska
- 16 Támasztó lap
- 17 Kulc

Piktogramok

A termék dobozán található piktogramok:

- a) A hálózat értékei
- b) Bemenő teljesítmény
- c) Fordulatszám üresjáraton
- d) A fűrésztárcsa átmérője
- e) Max. vágási mélység
- f) Rézsút-szögtartomány



ÜZEMELTETÉS ÉS HASZNÁLAT

Az ASIST szerszámcsalád kizárolag otthoni barkácsolásra és hobbi használatra alkalmas.

A gyártó és az importör nem javasolja a szerszámok használatát sem szélsőséges körülmények közepette, sem túlzott terhelés esetén.

Bármilyen további követelmény a gyártó és vásárló közti megegyezés tárgya.

Gyémánt vágókorong

A tisztá vágáshoz fontos, hogy kizárálag éles gyémánt vágókorongokat használjon, amelyek megfelelnek a vágott anyagnak. A csomagolásban található gyémánt vágókorong padlócésempek vágására alkalmas.

A védőfedél felszerelése

! Soha ne vágja a burkolatokat, ha a szerszámon nincs védőfedél.

A védőfedelet helyezz rá az osztókésre (5).

A vágótárcsa cseréje

! A vágótárcsa cseréje előtt minden húzza ki a szerződék el csatlakozódugóját a hálózati aljzatból.

! Csak éles és sérüléktelen vágótárcsát használjon. Az elrepedt vagy görbe vágótárcsát azonnal ki kell cserélni.

Szerejje le a hűtőfolyadékot tároló edényt..

Csavarhúzó segítségével szerelje le a védőburkolatot.

Egy kulcs segítségével csavarozza le az anyákat (12).

Emelje le a külső karimát (13), a használt vágótárcsát (14) és a belső karimát (2).

Tisztítása ki a karimákat.

Helyezze fel a belső karimát, az új vágókorongot és a külső karimát. A szereléskor ügyeljen arra, hogy a vágótárcsa forgásirányára megegyezzen a fedélen található nyíl irányával.

Tegye fel éles húzza merevre az anyacsavarokat.

Csavarozza vissza a helyére a védőfedelet.

! Ne használjon olyan vágótárcsát, melynek vastagsága nagyobb az osztókész vastagságánál. Ügyeljen arra, hogy a tengely átmérője és a vágótárcsa belső átmérője minden eggyező legyen. A nem megfelelő belsőátmérőjű vágótárcsákhoz ne használjon redukciót.



Vágásszög

A vágás szöge 0°-tól 45°-ig állítható.

Lazítsa ki a rögzítő csavart (8).

Állítsa be a kívánt vágásszöget, a beállított értéket a szögelmérőn ellenőrizheti (9).

Húzza meg a rögzítő csavart (8).

B

A párhuzam vonalzó beállítása

Ha a burkolólapból keskenyebb csíkot kívánunk levágni, használjuk a párhuzam vonalzót.

Lazítsa ki a rögzítő csavarokat (8).

Állítsa be a párhuzamvonalszót a kívánt távolságra (7). A beállított távolságot a vonalzón ellenőrizhetjük. Húzza meg a rögzítő csavarokat.

Használata

A szerszámat azelőtt kapcsolja be, mielőtt érintkezne a megmunkálandó anyaggal.

Az anyagot határozottan fogja meg és mozgassa egyenletesen a vágótekercs mentén. Ne fejtse ki nyomást a vágótárcsára. Hagyjon elég időt a szerszámnak az anyag vágásához.

Rendszeresen ellenőrizze a vágótekercs hűtését. Ügyeljen arra, hogy a vágótekercs alsó része a tartályban elég mélyen merüljön hűtővízbe. A vizet szükség szerint töltse utána.

Be- és kikapcsolás

A szerszámot biztonsági kapcsolóval láttuk el, amely megakadályozza azt, hogy a csatlakozódugó hálózati aljzatba dugása után az önkényesen bekapsoljon.

A szerszám bekapsolása: állítsa a kapcsolót (1) 'I' helyzetbe.

A szerszám kikapsolása: állítsa a kapcsolót (1) '0' helyzetbe.

Átlóvágás

Az átlóvágáshoz használunk vezetőket.

A párhuzamos vonalzót (7) állítsa be a kívánt távolságra. ne felejtse el, hogy párhuzamos vonalzók legkevesebb távolsága 10 cm kell hogy legyen.

A vezetőket illessze a párhuzamos vonalzóhoz.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

! Tisztítás és karbantartás előtt a csempievágó csatlakozó dugóját mindenkorra húzza a hálózati aljzatból. A szellőzőnyílásokat rendszeresen tisztítja ki. Rendszeresen ellenőrizze a szerszám sértetlenségét. A szerszámot gyermekkel elől elzárva, száraz helyen tárolja. A szerszám egyetlen részét se tisztítsa kemény, éles vagy érdes eszközzel.

Tárolás, ha huzamosabb ideig nem használja

A szerszámokat ne tárolja olyan helyiségekben ahol magas hőmérsékletnek vannak kitéve. Ha lehetséges, a berendezéseket állandó hőmérsékletű és páratartalmú helyen tartsuk.

TECHNIKAI ADATOK

Üzemfeszültség	230 V-50 Hz
Bemeneti teljesítmény	600W S2:30min
Üresjárási fordulatszám	2 950 min ⁻¹
Fűrésztárcsa átmérő	ø180xø25,4x2,2 mm
Max. vágásmélység	34 mm
Aasztal méret	330x360 mm
Rézsút-szögertartomány	0-45°
Súly	8,4 kg
A védelem osztálya	I.

EN 61029 szerint mért hangnyomásszint :
LpA (hangnyomás) 92 dB (A) KpA=3
LWA (hangteljesítmény) 105 dB (A) KwA=3

Tegye meg a megfelelő intézkedéseket hallása megőrzése érdekében !

Ha az akusztikus nyomás meghaladja a 80 dB (A) szintet, mindenkorra használjon fülvédőt

EN 61029 szerint mért effektív gyorsulás
4,15 m/s² K=1,5

! FIGYELMEZTETÉS: Az el. kézi szerszám aktuális használatakor a vibráció kibocsátásának értéke eltérhet a deklarált értéktől attól függően, hogy milyen módon van a szerszám használva a következő feltételek szerint:

Az el. szerszám használatának módja és a vágandó vagy fúrandó munkaanyag fajtaja. A szerszám állapotával és karbantartásának módja. A használandó tartozék helyes megválasztása s megfelelő állapot és élesség bebiztosítása. A markolat fogásának szilárdsága, antivibrációs berendezés használata. Az el. szerszám megfelelő használata a számára tervezett cérlá és a gyártó utasítása szerinti munkamenet betartása.

Ha ez a szerszám nem megfelelően van használva, kéz-váll bizsergés szindrómáját válthatja ki.

! FIGYELMEZTETÉS: A pontosítás céljából figyelembe kell venni a vibráció hatásának szintjét konkrét használati feltételeknél az üzemelési folyamat minden részében, mint amilyen az időtartam, ha az el. szerszám az üzemelési időtartamon kívül kikapcsolt

és ha üresen fut a gép vagyis nem végez munkát. Ez jelentősen csökkenheti az expozíció szintjét a egész munka folyamat alatt.

Minimalizálja a rezgés befolyásolás kockázatát, használjon éles vésőt, fűröt és kést.

A szerszám fenntartása ezen utasításokkal összhangban történjen és biztosítsa az alapos kenést (ha megkövetelik).

A szerszám redszerek használatakor invesztáljon antivibrációs tartozékba.

A szerszámot ne használja alacsonyabb mint 10°C hőmérsékletnél.

A munkáját úgy tervezze meg, hogy a magas rezgést produkáló el. szerszámmal való munkát több napra bontsa fel.

A változtatás jogát fenntartjuk!

KÖRNYEZETVÉDELEM

HULLADÉKKEZELEL



Az elektromos szerszámot, annak tartozékait és csomagolását, kérjük, adja át a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

Az elektromos szerszámot ne dobja a háztartási hulladékba!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkáiról szóló WEEE európai irányelv (2002/96/EU) és annak nemzeti törvényekbe való áltültetése szerint a használhatatlan elektromos szerszámokat adja le hasonló eszköz vásárlásakor az eladónál, vagy az elektromos szerszámok gyűjtésére és megsemmisítésére kialakított hulladékgyűjtők valamelyikében. Az így leadott elektromos eszközök az összegyűjtés, ill. szétszerelés után átadásra kerülnek a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

A termék megfelel a RoHS (2002/95/EC) előírásainak.

GARANCIA

A garancia-feltételek részletezése a garancialevélben található.

A gyártás időpontja

A gyártás időpontja kiolvasható a termék címkéjén található gyártási számból. A gyártási szám formátuma AAAA-CCCC-DD-HHHHH

ahol CCCC a gyártási év és a DD a gyártási hónap

Asist®

Asist®

ES MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT

My, forgalmazó az EU-ban

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

IČO: 25632833

Kijelentjük, hogy a gyártmány

Tipus:

AE5KSK-A

Megnevezés:

EL. CSEMPEVÁGÓ

Tehnikai paraméterek:

A hálózat értékei

230V~50Hz

Bemenő teljesítmény

600W S2:30min

Üresjáratú fordulatszám

2950min-1

megfelel az összes Európai vállalat által kiadott követelménynek a következők alapján:

EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC (98/37/EC)

EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC

EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

A gyártmány tesztelését és ES típus ellenőrzését végző autorizált cég:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany

Identification No.: 0123

A gyártmány tulajdonságai és technikai specifikumai a következő EU normáknak felel meg:

EN 61029-1

EN 61029-2-7

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

A tesztelés eredménye és bizonylata a következő tanúsítványban és test-reportban van feljegyezve:

Tanúsítvány száma:

Test Report szám:

Z1A 1001 55256 134

4840308031502

N8 1001 55256 136

4840308031502

M8A 1001 55256 135

4840308031502

Személy, mely a technikai dokumentáció összegzésével van megbízva:

Alexandr Herda, vezérigazgató

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

Dátum: 2010-05-30

Alexandre Herda, vezérigazgató



Praha, 2010-05-30

Az eredeti ES MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT fordítás

RO

AE5KSK-A - FIERASTRAU CIRCULAR PENTRU PLACI CERAMICE 600 W**Instructiuni generale de siguranta****Studiati, retineți și păstrați cu grijă aceste instructiuni de siguranță**

Atenție! Atunci când folositi aparate electrice sau sculele electrice, trebuie să respectați următoarele instructiuni de siguranță din motive de protecție împotriva accidentelor provocate de curențul electric, vătămarea altor persoane și pericolele de incendiu. La toate instructiunile de mai jos, prin „scule electrice” se înțelege nu numai sculele care sunt cuplate la rețea de energie electrică (curent alternativ) dar și cele care sunt conectate la acumulatori (fără curenț alternativ).

1. Mediu de lucru

a) Mențineți spațiile de lucru curate și bine iluminate. Locurile murdare și nelluminate sunt adesea cauză a unor accidente. Puneți la loc aparatelor pe care nu le folosiți.

b) Nu folosiți sculele electrice în spațiile cu un grad ridicat de pericol de incendiu sau explozie, astăzi însemnă în locurile unde se a șliche praf sau gaze în ambiene. În sculele electrice se produc scânteie care pot fi cauză unei aprinderi a gazelor sau vaporilor. Nu permiteți accesului animalelor la scule.

c) Atunci când folosiți sculele electrice, trebuie să asigurați că persoanele neautorizate, mai ales copiii, să nu aibă acces în spațiul de lucru. Dacă veți fi deranjați, puteți pierde controlul asupra activității de lucru. În nici un caz nu lăsați sculele electrice fără supraveghere.

2. Siguranța cadrulor electric

a) Stecherul sculei de curenț alternativ trebuie să corespundă cu tensiunea de linie a prizei. Nu modificați niciodată și în nici un fel cablul de alimentare. Pentru sculele date cu împământare, nu folosiți niciodată adaptoare. Niciodată nu utilizați un triplu stecher sau alt adaptor la unelele a căror stecher este prevăzut cu contact de protecție. Cablurile de alimentare avariate sau încălcătă duc majoritatea riscurilor de vătămare cauzate de curențul electric. În cazul în care cablul de alimentare a fost deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special, care poate fi procurat de la producător, respectiv de la reprezentantul comercial al acestuia.

b) Evitați atingerea suprafețelor cu împământare, cum sunt tevile, cupurile de incălzire centrală, sobele de gătit și frigiderile. Pericolul de electrocutare este mai mare dacă corpul Dvs este în contact cu pământul.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie, umedeza sau apă. Nu atingeți niciodată sculele electrice cu mâinile ude. Nu spălați niciodată sculele electrice sub jet de apă și nu le introduceți în apă.

d) Nu folosiți alimentarea cu curenț alternativ pentru altceva decât pentru ce este menit. Nu trageți și nu duceți aparatelor electrice de cablul de alimentare. Nu scoateți stecherul din priză trăgând de cablu. Aveți grijă să nu deteriorați cablul electric cu obiecte tăioase sau fierbinți.

e) Sculele electrice au fost fabricate numai pentru conectarea la surșa de curenț alternativ. Controlați întotdeauna dacă tensiunea liniei corespunde cu cea de pe placuta aparatului.

f) Nu folosiți niciodată sculele electrice a căror stecher sau cablu de alimentare prezintă defecțiuni sau dacă aparatul a căzut și prezintă orice fel de defecțiuni.

g) În cazul utilizării cablului prelungitor, verificăți dacă parametrii tehniči ai acestuia corespund datelor specificate de pe placuta de tip a sculei. În cazul în care sculele electrice sunt folosite în mediul exterior, utilizați cablu prelungitor adecvat utilizării exterioare. În cazul utilizării boibelor prelungitoare, este nevoie de desfășurarea acestora, pentru a nu se ajunge la supraîncălzirea lor.

h) În cazul în care sculele sunt utilizate în medii umede, sau în spații exterioare, este permisă utilizarea lor în acest mod numai dacă sunt conectate la un circuit electric cu protecție de 30 mA. Utilizarea circuitului electric cu protecție /RCD/ diminuează riscul de accidentare prin electrocutare.

i) Înțeț aparatul manual electric numai de spații izolate destinate pentru prindere, pentru că în timpul funcționării echipamentul de tăiere sau de foraj poate ajunge în contact cu un conductor electric ascuns sau cu propriul cablu.

3. Siguranța persoanelor

a) Atunci când folosiți sculele electrice, acordați o atenție maximă activității pe care o desfășurăti. Concentrați-vă la lucru. Nu folosiți sculele electrice dacă sunteți obosiți sau în ușă după droguri, alcoolului sau medicamentelelor. Atunci când folosiți sculele electrice, chiar și o clipă de neatenție poate duce la vătămarea gravă a persoanelor. Nu mâncați, nu beiți și nu fumați atunci când lucrați cu scule electrice.

b) Folosiți echipamente de protecție. Folosiți întotdeauna ochelari de protecție. Folosiți echipamente de protecție corespunzătoare muncilor pe care le efectuați. Echipamentele de protecție cum ar fi respiratorul, încălțămintea de protecție antiderapantă, șapă de protecție sau căști de protecție, trebuie folosite conform condițiilor de lucru deoarece cu ajutorul acestora se diminuează risurile de vătămare.

c) Evitați o punere nedoriță a aparatelor. Nu duceți aparatelor care sunt conectate la surșa de curenț cu degetul pe butonul de pornire. Înainte de conectarea la surșa de curenț, asigurați-vă că întrerupătorul este pe poziția „oprit”. Transportarea sculelor cu degetul pe butonul de pornire sau conectarea stecherului la priza de curenț cu întrerupătorul pe poziția „punit” pot deveni cauze pentru accidente și alte vătămări.

d) Înainte de punerea aparatului, îndepărtați toate instrumentele și cheile de reglare. Instrumentul sau cheia de reglare care rămân prinse la părțile rotative ale sculei electrice, pot fi cauză unor vătămări a persoanelor. Mențineți întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Lucrați numai acolo unde aveți acces bun. Nu supraveați niciodată forțele proprii. Nu folosiți sculele electrice dacă sunteți obosiți.

e) Îmbrăcați-vă într-un mod corespunzător. Folosiți îmbrăcăminte de lucru. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Asigurați-vă că părul Dvs, îmbrăcăminte,

mânușile sau altă parte a corpului Dvs nu se a șoare aproape de părțile mobile sau fierbinți ale sculelor electrice.

f) Recordați aparatul la aspiratorul de praf. Dacă aparatul este dotat cu un sistem pentru racordarea acestuia la un dispozitiv de captare sau aspirare a prafului, folosiți-l și asigurați- că este bine racordat. Folosirea acestor dispozitive poate diminua riscurile provenite din cauza prafului.

g) Prindeți bine piesa prelucrată. Folosiți o mînă sau dispozitiv de prins pentru a fixa piesa pe care o veți prelucra.

i) Nu utilizați scule de nici un fel dacă sunteți sub în ușă alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe stupefiantă sau care crează dependență.

4. Folosirea și îngrijirea sculelor electrice.

a) În cazul unor probleme în timpul lucrului, înainte de curătare sau întreținere, la fiecare transport sau dacă nu sunt folosite, sculele electrice trebuie întotdeauna deconectate de la surșa de curenț! Nu lucrați niciodată cu sculele electrice care prezintă orice fel de defecțiune.

b) Dacă scula începe să redea un zgomot sau miros abnormal, trebuie să încetezi imediat folosirea acesteia.

c) Nu suprasolicitați sculele electrice. Sculele electrice vor funcționa mai bine și mai sigur dacă le veți folosi la turătările pentru care au fost construite. Folosiți sculele care sunt recomandate pentru lucrarea pe care o efectuați. Numai sculele recomandate pentru tipul de lucrare pe care o efectuați vor îndeplini cerințele de siguranță.

d) Nu folosiți sculele electrice care nu pot fi opriți sau porniți de la comutatorul de comandă. Folosirea acestor scule este periculoasă. Comutatorul defect trebuie reparat de către un centru servis autorizat.

e) Deconectați sculele de la surșa de curenț înainte de a începe să le reglați, să schimbați accesorii sau înainte de întreținere. Această măsură elimină pericolul ca aceste scule să se pornească întămplător.

f) Sculele electrice care nu sunt folosite trebuie păstrate la un loc unde nu au acces copiii sau persoanele neautorizate. Sculele electrice în mâna persoanelor fără experiență pot fi periculoase. Păstrați sculele electrice la un loc uscat și sigur.

g) Mențineți sculele electrice într-o stare bună. Controlați regulat reglarea părților mobile și mobilitatea acestora. Controlați dacă nu s-a deteriorat învelișul de protecție sau altă parte care pot afecta siguranța sculei electrice. Dacă scula este defectă sau deteriorată, aceasta trebuie reparată înainte de a o folosi din nou. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea incorrectă a sculelor electrice.

h) Mențineți sculele de tăiere curate și ascuite. Sculele întreținute corespunzător și bine ascultate ușurează munca, reduc riscurile de accidente și în timpul folosirii se controlează mai ușor. Folosirea altor accesorii decât cele menite în manualul de folosire sau cele recomandate de către producător, pot duce la defecțiunea sculei sau pot cauza vătămări.

i) Sculele electrice, accesorii, instrumente de lucru etc. trebuie folosite în concordanță cu aceste instrucțiuni și în modul prescris pentru fiecare sculă și asta în afară de fel, încă să se ia în considerare și condițiile de lucru impuse și tipul de muncă efectuată. Folosirea sculelor în alte scopuri decât cele menite, poate duce la situații periculoase.

5. Folosirea sculelor cu acumulatori

a) Înainte de introducerea acumulatorului asigurați-vă că întrerupătorul este pe poziția „oprit”. Introducerea acumulatorului în aparatul care este pornit poate duce la situații periculoase.

b) Pentru încărcarea acumulatorului folosiți numai încărcătoarele prescrise de producător. Folosirea încărcătorului pentru un alt tip de acumulator poate duce la incendii.

c) Folosiți numai acumulatori destinați pentru sculele respective. Folosirea unui alt acumulator poate duce la vătămări sau poate fi cauză unui incendiu.

d) Dacă acumulatorul nu este folosit, păstrați-l separat de alte articole din fier cum ar fi arcurile, bornele, cheile, șuruburile și alte piese mărunte din fier, care ar putea face un contact dintre două contacte ale acumulatorului. Scurtcircuitorul acumulatorului poate duce la vătămări, arsuri sau poate provoca incendiuri.

e) Manipulați acumulatorul cu grijă. În cazul unui tratament inadecvat, este posibil să se scurgă electrolitul din acumulatorul. Preveniți contactul direct cu electrolitul. Dacă electrolitul intră totuși în contact cu pielea, spălați zona afectată cu apă. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, cereți imediat ajutorul unui medic. Electrolitul acumulatorului poate cauza iritații sau arsuri.

6. Servisarea

a) Nu schimbați părțile aparatului, nu efectuați singuri reparările și nu interveniți nici în alt mod la aparat. Pentru reparările dispozitivelor apelați la personal calificat.

b) Nu este permisă nici o reparație sau modificare a produsului fără acceptul societății noastre (poate duce la vătămări sau daune pentru utilizator).

c) Sculele electrice trebuie întotdeauna reparate de către un centru servis autorizat. Folosiți numai piese originale sau recomandate. Prin aceasta veți asigura siguranța Dvs și a aparatului.

PRESRIPTII DE SECURITATE SUPLIMENTARE

- Înainte de a pune în funcțiune aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați următorul indrumător.

! - Acest semn atrage atenția asupra posibilelor accidente personale sau a deteriorarilor la aparat.

! Întrucât nu țineți cont de cele descrise în acest manual, se poate ivi pericol de accident.

Aparatul corespunde prescripțiilor și standardurilor valabile.

! Înainte de a pune deoparte burghiul, asigurați-vă că toate părțile mobile sunt în stare de repaus.

! Aveti grijă ca polizorul sa nu va prinda în timpul lucrului imbracamintea, parul sau orice parte a corpului omeneșc.

! Nu lucrați cu aparat deteriorizat.

Verificați dacă acoperirea de protecție acoperă corespunzător discul de retezare.

Nu demontați niciodată cuțitul de divizare. Distanța dintre cuțitul de divizare și discul de retezare nu poate fi niciodată de 5 mm.

! Nu folosiți niciodată discuri de retezare strâmbat, deformat sau deteriorat în orice alt fel.

! Nu folosiți niciodată discuri de retezare care nu corespund instrucțiunilor descrise mai jos.

Începeți tăierea plăcii doar dacă discul de retezare a atins turăția maximă.

! Nu tăiați niciodată bucăți de faianță sau gresie prea mici.

Părașiti locul de muncă doar dacă ati oprit corespunzător aparatul și dacă discul de retezare s-a oprit complet.

Nu încercăți niciodată să opriți discul de retezare presând partea laterală a discului cu mâna.

! Înainte de efectuarea lucrărilor de menținere deconectați mereu aparatul de la rețeaua electrică.

Nu începeți efectuarea lucrărilor până când nu ati asamblat aparatul conform instrucțiunilor de mai jos și nu ati așezat aparatul la locul lui de lucru potrivit.

Dacă ati pornit mașina, nu efectuați alte lucrări de asamblare sau măsurare lângă mașină pe bancul de lucru.

Înainte de a părașii locul de muncă, faceți ordine pe bancul de lucru și deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

Tot timpul trebuie să folosiți ochelari de protecție a vederii, în mediul cu praf trebuie să utilizați respirator de purificare a aerului.

În timpul lucrului cu discul de tăiat, trebuie să folosiți apăratoarea de protecție.

Înainte de a pune aparatul în funcție, controlați dacă au fost îndepărtate toate cheile cu care să lucrați și de asemenea trebuie să îndepărtate după suprafața de lucru instrumentele de reglare.

Controlați dacă sunt în regulă părțile care execută operațiile de mișcare a mașinii, controlați dacă nu cumva sunt defecte sau se întrepesc prin blocare.

Toate părțile componente de lucru trebuie să fie bine montate și trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru ca aparatul să fie exploatat fără probleme. Aveți grijă ca, piesa care urmează să fie prelucrată să fie bine prinșă pentru ca în momentul tăierii să nu se desprindă din lăcașul ei.

Traectoria secțiunii care urmează a fi tăiată, atât pe direcția în sus cât și în jos, trebuie să fie liberă fără obstacole.

Convingeți-vă ca, numărul rotațiilor, să fie mai mare decât cele care sunt înscrise pe discul de tăiat sau cel puțin egale.

Folosiți imbracaminte de protecție pentru zgomot, praf și vibratii !!!

PATRATI INSTRUCTIUNILE DE PROTECTIE SI SECURITATE !!!

DESCRIERE (A)


Acest aparat este potrivit pentru tăierea plăcilor din ceramică și piatră.

- 1 Comutator pornire/oprire
- 2 Flanșă interioară
- 3 Acoperitorul superior
- 4 Capac de protecție
- 5 Cuțit de divizare
- 6 Disc de retezare
- 7 Liniar paralel
- 8 Șurub de fixare pentru tăierea în unghi
- 9 Echer pentru tăierea în unghi
- 10 Șurubul de fixare a ghidajului paralel
- 11 Acoperitor exterior
- 12 Piulite
- 13 Flanșă exterioară
- 14 Cuvă
- 15 Placută de plastic
- 16 Placă de rezem
- 17 Cheie

Pictograme

Pictogramele sunt pe ambalajul produsului:

- a) Valori electrice
- b) Putere
- c) Turăție în gol
- d) Diametrul discului de ferăstrău
- e) Adâncimea maximă de tăiere
- f) Mărimea unghiurilor diagonale



UTILIZARE ȘI FUNCTIONARE

Familia de aparate ASIST este accesibilă doar pentru lucrări de uz casnic, la nivel de hobby.

Producătorul și importatorul nu propun utilizarea aparatelor nici în condiții extreme, nici sub sarcină extremă.
Orice alte condiții se stabilesc de comun acord de către producător și beneficiar.

Discul diamant de tăiat.

Pentru a obține o secțiune de tăiere cât mai curată, este important de a se folosi numai discuri diamant foarte ascuțite, care sunt adecvate pentru materialul care urmează să fie prelucrat. Discul diamant de tăiat, este destinat secțiunilor în față, și este parte integrală a livrărilor.

Montarea carcsei de protecție

! Nu efectuați niciodată lucrări de tăiere dacă carcasa de protecție nu se așează pe aparat.

Așezați carcasa de protecție pe cuțitul de divizare (5).

Schimbarea discului de retezare

! Înainte de a schimba discul de retezare, deconectați merau aparatul de la rețea electrică.

! Folosiți doar discuri de retezare ascuțite și nedeteriorate. Discul strâmbat sau fisurat trebuie schimbat imediat.

Demontați rezervorul recipient al îchidului de răcire. Cu ajutorul surubelniței demontați capacul de protecție.

Deșurubați piulițele (12) cu ajutorul unei chei.

Îndepărtați anșa exterioară (13) și dicul de retezat uzat (14) și anșa interioară (2).

Curățați anșele.

Așezați la loc anșa interioară, apoi noul disc de retezare și la sfârșit anșa exterioară. Cu ocazia asamblării aveți grijă ca direcția de rotire a discului de retezare să arate în aceeași direcție ca cea a săgeții de pe carcăsa.

Așezați piulițele și strângeți-le.

Însurubați la loc carcasa de protecție.

! Nu folosiți discuri de retezare de grosime mai mare decât cea a cuțitului de divizare. Aveți grijă ca diametrul axului să fie de aceeași mărime ca diametrul interior al discului de retezare. Nu folosiți reductoare pentru discurile de retezare cu diametru nepotrivit.



Unghiul tăierii

Unghiul tăierii poate fi reglat între 0° și 45°.

Slăbiți surubul de fixare (8).

Reglați unghiul de tăiere dorit, valoarea fixată poate fi controlată pe echer (9).

Strângeți surubul de fixare (8).



Reglarea liniarului paralel

Dacă doriti să tăiați o bucată mai îngustă din material, folosiți liniarul paralel.

Slăbiți suruburile de fixare (8).

Reglați liniarul paralel (7) la distanța dorită. Distanța reglată poate fi controlată pe liniar.

Strângeți suruburile de fixare.

Folosire

Porniți aparatul înainte de a contacta materialul de prelucrat.

Tineți materialul hotărât și mișcați-l uniform de-a lungul sulului de tăiere. Nu efectuați presiune pe discul de retezare. Acordați aparatului timp destul pentru tăierea materialului.

Controlați regulat răcirea sulului de tăiere. Aveți grijă ca parea inferioară a sulului de tăiere să se cufunde în apa de răcire la adâncimea corespunzătoare. Dacă este nevoie, completați apa.

Pornire și oprire

Aparatul este înzestrat cu un comutator de siguranță care poate împiedica pornirea accidentală a aparatului dacă el este conectat la rețea electrică.

Pentru pornirea aparatului așezați comutatorul de pornire/oprire (1) în poziția '1'.

Pentru oprirea aparatului așezați comutatorul de pornire/oprire (1) în poziția '0'.

Tăiere în diagonală

Folosiți pană de ghidaj pentru tăiere în diagonală.

Reglați liniarul paralel (7) la distanța dorită. Nu uitați că distanța minimă a liniilor paralele trebuie să fie de 10 cm.

Ajustați pană de ghidare cu liniarul paralel.



CURĂTIRE SI INTREȚINERE

! Înainte de operațiunile de curătire și întreținere deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
Aparatul nu necesită întreținere specială.
Controlați mereu întregimea mașinii.
Curătați cu regulatătate deschizăturile de aerisire.
Patrati aparatul la loc uscat și ferit de copii.
Nu curătați aparatul cu material aspru sau cu mucii ascuțite.

Păstraarea aparatului, dacă nu este folosit timp mai îndelungat

Nu păstrați aparatul într-un loc cu temperatură ridicată.
Dacă este posibil, păstrați dispozitivele în locuri cu temperatură și umiditate constantă.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală	230 V
Frecvență	50 Hz
Putere	600W S2:30min
Turatie in gol	2 950 min ⁻¹
Adâncimea tăierii	ø180xø25,4x2,2 mm
Adâncimea maximă a tăierii	34 mm
Dimensiunea mesei	330x360 mm
Mărimea unghuiurilor diagonale	0-45°
Greutatea	8,4 kg
Clasa de protecție	I.

Gradul de presiune acustică măsurat după norma EN 61029:

LpA (presiunea acustică) 92 dB (A) KpA=3
LWA (puterea acustică) 105 dB (A) KWA=3

Luati măsuri pentru protecție împotriva zgromotului.
Utilizați protecția auzului, întotdeauna când presiunea acustică depășește nivelul de 80 dB (A)

Valoarea efectivă măsurată a accelerării conform normei EN 61029: 4,15 m/s² K=1,5

! AVERTISMENT: Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării actuale a unelelor manuale electrice poate difera de valoarea declarată, în funcție de modul în care sunt utilizate instrumentele și în funcție de următoarele condiții:

Modul de utilizare al unelelor electrice și tipul materialului tăiat sau găurit. Starea și modul de întreținere. Exagitarea alegerii accesoriilor folosite și asigurarea ascuțimii și a unei stări bune. Stabilitatea prinderii mânerelor, utilizarea de echipamente antivibrății. Folosirea adecvată a unelelor electrice pentru scopul pentru care au fost proiectate și respectarea procedeului de lucru în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Atunci când acest instrument nu este utilizat corespunzător, poate provoca sindromul vibrației mână-brăț.

! AVERTISMENT: Pentru clarificare, este necesar să se ia în considerare nivelul de acționare a vibrăților în condițiile specifice de utilizare în toate

componentele ciclului de funcționare, de exemplu perioada în care unelele manuale sunt opuse (în afara perioadei de funcționare) și atunci când rulează în gol, deci nu exercită o acțiune. Acest lucru poate reduce în mod semnificativ nivelul de expunere pe tot parcursul ciclului de lucru. Minimizați riscul în urma vibrăților, utilizați dălti ascuțite, burghie și cutite.

Păstrați unelele în conformitate cu aceste instrucțiuni și asigurați lubrificarea lor (dacă este necesar). În caz de folosire regulată a unelelor, investiți în echipamente antivibrății.

Nu utilizați instrumentele la temperaturi sub 10 °C. Programați-vă lucrul astfel încât munca cu unelele manuale electrice producătoare de vibrații să fie repartizată pe mai multe zile.

Modificări rezervate!

OCROTIREA MEDIULUI INCONJURĂTOR PRELUCRAREA DEȘEURILOR



Utilajele electrice, anexele și ambalajele ar trebui să fie returnate pentru o revalorificare care să nu dăuneze mediului înconjurător.

Nu aruncați aparatura electrică la deșeurile casnice!

Conform directivei europene WEEE (2002/96/ES) cu privire la instalațiile electrice și electronice vechi și aproximarea acestora în legislația națională, predată instrumentele electrice nefolosibile la magazin cu ocazia cumpărării unor aparate asemănătoare sau la centrele de colectare accesibile destinate colectării și lichidării aparatelor electrice. Aparatura electrică astfel predată va fi adunată, demonată și trimisă spre o revalorificare, astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător.

Produsul îndeplinește exigențele regulamentului RoHS (2002/95/EC)

GARANTIE

Condițiile de garantie se pot consulta în documentul alăturat.

Data fabricației

Data fabricației se poate citi din codul de fabricație situat pe eticheta produsului. Formatul codului de fabricație este AAAA-CCCC-DD-HHHHHH unde CCCC este anul și DD este luna fabricației.

Asist®

Asist®

ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, importatorul din UE

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

IČO: 25632833

declaram că produsul

Tip:

Denumirea:

Parametrii tehnici:

AE5KSK-A

FIERASTRAU CIRCULAR PENTRU
PLACI CERAMICE

Valori electriceii

230V~50Hz

Putere

600W S2:30min

Turatie in gol

2950min⁻¹

Respectă toate dispozitile următoarelor regulamente ale Uniunii Europene:

EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC (98/37/EC)

EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC

EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

Testarea produsului și examinarea ES a tipului au fost realizate de către firma autorizată:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany

Identification No.: 0123

Caracteristicile și specificațiile tehnice ale produsului corespund următoarelor norme UE:

EN 61029-1

EN 61029-2-7

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Certificale și rezultatele testelor sunt înregistrate în următoarele certificate și rapoarte ale testelor:

Certificat număr: Raport test număr:

Z1A 1001 55256 134 4840308031502

N8 1001 55256 136 4840308031502

M8A 1001 55256 135 4840308031502

Persoana responsabilă de completarea documentației tehnice:

Alexandr Herda, general manager

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

Data: 2010-05-30

Alexandr Herda, general manager



Praha, 2010-05-30

Traducerea ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

ZÁRUČNÍ LIST - CZ

Záruční podmínky

1. Na uvedený výrobek zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, ČR s.r.o. **24 měsíců** záruku od data prodeje.
2. Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí.
3. Vzhledem k tomu, že nářadí ASIST je určeno pouze pro domácí - hobby použití, výrobce ani dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmírkách a pro podnikatelskou činnost.
4. Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolané osoby a přirozeným opotřebením. Záruka se také nevtahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je určen.
5. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem.
6. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde bývá vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítko prodejny a podpis prodávajícího.
Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnejší identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace.
7. Doporučujeme nářadí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopii). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte v pevném obalu (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráněte tím případnému poškození při transportu.
8. Reklamací uplatněte u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí v záruční opravně.
10. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovaného výrobku zjištěno, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, bude oprava provedena na náklady majitele výrobku, a to pouze v případě pokud o ni požádá.

Výrobek:

Typ:	Výr. číslo /série/:
Razítko a podpis:	Záznamy opravny: 1. 2.
Datum:	

Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně záruční list.

Vyrobeno pro **Wetra group** v PRC.
Sběrné místo pozáručního servisu:

**WETRA-XT, ČR s.r.o. ,
Náchodská 1623. (dovozce)
Praha 9, Horní Počernice**

ZÁRUČNÍ LIST - SK

Záručné podmienky

1. Na uvedený výrobok zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, SR s.r.o. **24 mesiacov** záruku od dátumu predaja.
2. Táto záruka zahrňa bezplatnú opravu alebo výmenu chybných - poškodených častí.
3. Vzhľadom k tomu, že náradie ASIST je určené výhradne pre domáce - hobby použitie, výrobcu ani dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody a závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenia z dôvodu iného použitia výrobku, než na aký je určený.
5. Dovozca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním a obsluhou s týmto výrobkom.
6. V prípade uplatňovania reklamácie je nutné predložiť doklad o zakúpení výrobku, kde musí byť vyznačený dátum predaja, typové označenie výrobku, číslo série, razítko predajne a podpis predávajúceho.
Z dôvodu čo najskoršieho vybavenia reklamácie a jednoduchej identifikácie výrobku doporučujeme nechať si vyplniť záruční list, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie.
7. Náradie zasielajte do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (prípadne kopiu dokladu).
Z vyššie uvedených dôvodov doporučujeme priložiť vyplnený záruční list.
Výrobok zasielajte v pevnom obale, (doporučujeme pôvodný obal ktorý je prispôsobený na veľkosť a tvar výrobku) zabráňte tým prípadnému poškodeniu pri preprave.
8. Reklamáciu uplatňujete u predajcu, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili.
9. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej je výrobok alebo náradie v záručnej oprave.
10. Pokiaľ bude servisným technikom pri kontrole reklamovaného výrobku zistené, že závada bola zpôsobená nesprávnym použitím výrobku a reklamácia bude tým pádom zamietnutá, bude oprava prevedená na náklady majiteľa výrobku, a to iba v prípade ak o to požiadala.

Výrobok:

Typ:	Výr. číslo /séria/:
Razítko a podpis:	Záznamy opravovne: 1. 2.
Dátum:	

Bez predloženia dokladu o zakúpení výrobku, nebude na prípadné reklamácie braný zretel' !

Vyrobené pre **Wetra group** v PRC.

Zberné miesto pozáručného servisu, dovozca:

**WETRA – XT, SR s.r.o.,
Nám. A. Hlinku 36/9 ,
017 01 Považská Bystrica**

JÓTÁLLASI BIZONYÍTVÁNY - H

A jótállási feltételek.

1. Az adott ASIST márkatűjű termékre a Wetra – XT, HU Kft. társaság **24 hónap** garanciát nyújt az értékesítés napjától számítva.
2. E garancia tartalmazza a hibás - sérült részek térités mentes javítását, illetve cseréjét.
3. Figyelemmel arra, hogy az ASIST szerszámok házi – hobbi célra vannak tervezve, sem a gyártó, sem az importőr nem ajánlják a szerszámokat szélsőséges feltételek között, magas igénybevétel mellett használni.
4. A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra és károkra, amelyeket szakszerűtlen használat, vagy túlterhelés okozott, továbbá a nem megfelelő tartozékok használata, mechanikus sérülés vagy avatlan személy beavatkozása okozott, illetve a természetes elhasználódásra. A garancia szintén nem vonatkozik a termék, az eredeti rendeltetésétől eltérő, más célra való használatából származó sérülésre.
5. Sem az importőr, sem az értékesítő nem felel a szakszerűtlen használat és kezelés okozta károkért.
6. A reklamáció érvényesítése esetén be kell mutatni azt a bizonyságot, amellyel az ügyfél igazolja a termék megvásárlását. A bizonyságot szerepelnie kell a következőknek: eladás dátuma, a termék típusjelölése, sorozatszáma, az értékesítőhely pecsétje és az eladó aláírása.
A reklamáció lehető leggyorsabb intézése érdekében, valamint a termék egyszerű azonosítása céljából ajánljuk a garanciális levél kitöltését, amely a kísérő dokumentáció része.
7. A szerszámokat garanciális javításra, együtt a rendesen kitöltött beszerzési bizonysággal (esetleg ennek másolatával) együtt küldjük. A fenn említett okokból ajánljuk mellékelní a garanciális levezetet is. A terméket kemény csomagolásban kérjük küldeni (legjobb ha az eredeti csomagolásban, amely megfelel a termék alakjának és méretének), hogy meggátoljuk a sérülését a szállítás folyamán.
8. A reklamációt annál az értékesítőnél kell érvényesíteni, ahol termék, vagy a szerzsám megvásárlásra került.
9. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a berendezés, vagy a szerzsám javítás alatt volt.
10. Ha a reklamált termék ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a meghibásodást a termék helytelen használata okozta és ezért a reklamáció elutasításra kerül, a javítás költségeit a termék tulajdonosa köteles megfizetni, amennyiben kéri a javítást.

Temék:

Tipus	Garanciai szám /sorozat/:
Bélyegző és aláírás:	Szervis bejegyzése: 1. 2.
Datum:	

A beszerzési bizonysálat benyújtása nélkül, az esetleges reklamációk nem lesznek figyelembe véve !!!

A **Wetra group** részére gyártva PRC-ben.
A garancián túli javítások gyűjtőhelye, importőr:

**Wetra-XT, HU Kft. ,
2330 Dunaharaszti
Ipari park északi terület Pf.:62
(V&T logisztikai központ)**

CERTIFICAT DE GARANTIE - RO

Produsul:.....
Serie:.....

Model:.....

TERMEN DE GARANTIE 24 luni

Achităt cu factura nr:.....
Vindut prin:.....
Adresa:.....

Data vanzarii:.....

Din data de

Tel.....

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, SC.WETRA-XT GRUP SRL, garanteaza ca produsele comercializate corespund documentelor de calitate ale furnizorului extern si standarelui inscrise in buletinele de incercari / certificatele tip existente la sediul firmei.

S-a efectuat proba de functionare a aparatului, s-au predate instructiunile de instalare, utilizare si intretinere – in limba romana, toate accesoriile, s-a prezentat modul de utilizare si s-a predate aparatul in perfecta stare de functionare ; s-a verificat corectitudinea datelor inscrise in certificatul de garantie.

Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu legea 449/2003 si O.G. 21/92 modificata si completata de O.G. 58/2000 si nu numai .

Durata medie de utilizare a aparatului este de 3 ani.

ATENTIE !

Produsele au fost concepute si fabricate pentru a fi utilizate **EXCLUSIV** in scopuri casnice, nu sunt garantate pentru activitati profesionale (ateliere specializate, servicii catre populatie, restaurante, etc).

CUMPARATOR:		Am luat cunoastinta de modul correct de utilizare al aparatului si de clauzele de garantie.
ADRESA :		
CALITATE :		Semnatura client :
TELEFON :		

Semnatura si stampila vinzatorului:

Importator: SC WETRA-XT Grup s.r.l
Str. OLTETELUI Nr. 15 , Sector 2, BUCURESTI
postal code no. 023 818, Romania



Semnatura si stampila importatorului:

Fabricat in PRC pentru grupul **Wetra**.

CONDITII DE GARANTIE:

1. In cazul solicitarilor de reparatii in garantie, cumparatorul este obligat sa prezinte **certificatul de garantie** impreuna cu **chitanta / factura originala** de cumparare a aparatului.
2. Perioada de garantie acordata de fabricant pentru aparatele mentionate pe factura / chitanta de functionare este de **24 luni** si decurge dela data cumpararii.
3. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor si consumabilelor produselor, precum nici asupra tuturor ansamblurilor casabile ci intra in componenta produselor achizitionate. Deasemeni garantia nu acopera lipsa unui accesoriu sau parti a produsului, lipsa constatata dupa achizitionarea acestuia.
4. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pina la data repunerii acestuia in stare de functionare.
5. Deteriorarii de genul zgriboierilor sau rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu au fost aduse la cunoastinta vinzatorului in momentul achizitionarii, nu intra in garantie.

PIERDEREA GARANTIEI :

- Garantia se pierde la indeplinirea oricareia dintre conditiile de mai jos:
1. Neprezentarea la solicitarea reparatiei a chitantei / facturii originale de cumparare a produsului, insotita de prezentul certificate de garantie avind toate rubricile completate.
 2. Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport , manipulare, instalare, utilizare si intretinere precizate in prospectele si instructiunile ce insotesc produsul la livrare si de care cumparatorul a luat cunoastinta.
 3. Constatarea de catre specialistii firmei a faptului ca defectul reclamat se datoreaza vinei

- cumparatorului.
4. Incredintarea produsului spre a fi reparat altor persoane / firme neautorizate.
 5. Utilizarea produsului in alt regim decit cel casnic, pentru activitati profesionale ca:spalatorii auto, ateliere specializate, firme de prestari servicii catre populatie, etc.
 6. Modificarea/ desigilarea apparatului de catre persoane necalificate / neautorizate.
 7. Constatarea ca, din vina clientului, seria de pe produs este stearsa.

IMPORTANT !

Reparatiile necorespunzatoare efectuate asupra apartului pot afecta securitatea acestuia si pot produce defectiuni iremediabile. Pentru a evita aceste situatii, recomandam efectuarea oricaror reparatii / verificari in exclusivitate la centrele autorizate de catre IMPORTATOR.


Adrese SERVICE pentru perioada de garantie si post garantie :

Localitate	Denumire firma	Adresa	Tel / Fax
Bacau	SC GEFINA SRL	STR.VICTOR BABES NR16 ONESTI	Tel:0234-320749
Bacau	SC MENTOR ELECTRIC SRL	STR. 9 MAI NR. 21	Tel:0234-531938 Fax:0234-546728
Baia Mare	SC ONEDIN SRL	STR.FLORILOR nr. 3/78	Tel:0262-221016 Tel-Fax:0262-224850
Brasov	SC AUSTRIA GENERAL INVEST SRL	Bdul.SATURN 32	Tel/Fax:0268-311360, 326606 Mobil:0722516816
Bucuresti	SC AUSTRIA GENERAL INVEST SRL	Bdul.Dimitrie Pompei nr. 8, cladirea FEPER – sector 2	Tel/Fax:021-2427636
Buzau	SC ELECTRONICA ELVO SRL	Bdul.Unirii bl.126 ap.1 parter	Tel:0238-712522
Carei	PF PASZTI MIHAI	Str.Mihai Viteazu nr. 13 bl.MV13 ap12	Tel:0261-861018
Cluj Napoca	TELEZIMEX SA	Str.Izlazelui nr.18	Tel:0264-425250 Fax:0264-425106
Constanta	SC DIMOS IMPEX SRL	Str.Bucuresti 26A	Tel:0241-690277, 692417 Fax: 0241-548211
Craiova	SC STITECH SRL	Str.Craiovita Noua bl.15 parter	Tel:0251-414854
Craiova	SC ELECTRONICA SERVICE AV SRL	Str.Bazlac nr. 8	Tel:0251-546562
Galati	SC AMARDI SRL	Str.Traian nr. 64 bl.G parter	Tel:0236-312200 Fax:0236-312648
Iasi	SC SAT SRL	Str.Stefan cel Mare 11-13	Tel:0232-264389 Fax:0232-214621
Onesti	SC GEFINA SRL	Str.Victor Babes nr. 16	Tel:0234-320749
Oradea	SC UMISERV 13 SRL	Str.Pitesti nr. 16	Tel:0259-420000
Pitesti	SC BRIDEL SRL	Str.Pictor Nicolae Grigorescu Complex 2 Cocos	Tel:0248-218218 Fax:0248-215450
Pitesti	SC SERVICE PLUS SRL	Cartier Trivale bl.P1 sc.B parter	Tel:0248-271616
Ploiesti	SC DIADVOX SRL	Str.Jepilor nr. 2	Tel:0244-593251
Sibiu	SC HOBBY ELECTRONICE SRL	Str.9 MAI nr. 35	Tel:0269-241141
Suceava	SC CRISTOFAN SRL	Str.Mihai Viteazu 37	Tel:0744272683
Tg.Mures	SC EURANIS SERVICE SRL	Bdul.1848 nr. 23B	Tel:0265-262509
Tg.Mures	SC ALTISAN SERVICE TEAM SRL	Piata BOLYAI nr. 9 ap. 2	Tel:0265-266445
Timisoara	SC SERVICE SOLUTIONS SRL	Str.Mircea cel Batrin 24	Tel:0256214877

REPARATII EFECTUATE IN PERIOADA DE GARANTIE:

DATA INTRARII	DATA IESIRII	CONSTATARI	REMEDIERI	LUCRATOR	SEMNATURA CLIENT

CZ- Seznam částí		SK- Zoznam častí	H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor
no.	Název	Názov	Elnévezés	Denumire
1	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
2	Podložka	Podložka	Alátét	Şaibă
3	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
4	Ochranný kryt	Ochranný kryt	Védőpajzs	Scut de protecție
5	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliță
6	Příruba	Príruba	Perem	Margine
7	Řezný kotouč	Rezný kotúč	Vágókorong	Disc de tăiere
8	Příruba	Príruba	Perem	Margine
9	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
10	Ochranný kryt	Ochranný kryt	Védőpajzs	Scut de protecție
11	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliță
12	Držák	Držiak	Tartó	Suport
13	Držák	Držiak	Tartó	Suport
14	Nastavovací šroub	Nastavovacia skrutka	Beállító csavar	Şurub de reglare
15	Podložka	Podložka	Alátét	Şaibă
16	Držák	Držiak	Tartó	Suport
17	Vodící lišta	Vodiaca lišta	Vezetőléc	Riglă de ghidare
18	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
19	Nastavovací šroub	Nastavovacia skrutka	Beállító csavar	Şurub de reglare
20	Příruba	Príruba	Perem	Margine
21	Základnová deska	Základová doska	Alaplap	Placă de bază
22	Rám	Rám	Keret	Cadru
23	Gumová podložka	Gumová podložka	Gumialátét	Şaibă de cauciuc
24	Opěrná deska	Oporná doska	Támasztó lap	Placă de rezem
25	Vypínač	Vypínač	Kapsoló	Întrerupător
26	Ochranný kryt	Ochranný kryt	Köpeny	Scut protector
27	Kabelová spojka	Kábelová spojka	Kábel csatlakozója	Cablu conector
28	Ochranný kryt	Ochranný kryt	Köpeny	Scut protector
29	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
30	Fixní deska	Fixná doska	Fix alaplap	Placă de bază fixă
31	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
32	Ochranný kryt	Ochranný kryt	Köpeny	Scut protector
33	Opěrná deska	Oporná doska	Támasztó lap	Placă de rezem
34	Štítek	Štítok	Címke	Etichetă
35	Přípojný kabel	Pripájaní kábel	Csatlakozókábel	Cablu de alimentare
36	Šroub	Skrutka	Csavar	Şurub
37	Svorka	Svork	Csíptetője	Clema
38	Kondenzátor	Kondenzátor	Kondenzátor	Condensator
39	Motor	Motor	Motor	Motor
40	Miska	Miska	Tál	Cuva





www.wetra-xt.com