

Asist[®]

SLIDING MITRE SAW 1800W



AE5P180NL

CZ – EL. POKOSOVÁ PILA S LASEREM	- Návod k obsluze	4 - 11
----------------------------------	-------------------	---------------

SK – EL. POKOSOVÁ PÍLA S LASEROM	- Návod na obsluhu	12 - 19
----------------------------------	--------------------	----------------

H – GÉRVÁGÓ FÜRÉSZ LÉZERREL	- Kezelési utasítás	20 - 28
-----------------------------	---------------------	----------------

RO – FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU TAIERI OBLICE CU LASER	- Instrucțiuni de utilizare	29 - 36
--	-----------------------------	----------------

SYMBOLS



Read operating instructions before use
 Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze
 Pred prvim použitím si prečítajte návod na použitie
 Beüzemelés előtt olvassa el a használati utasítást
 Cititi cu atentie instructiunile inainte de a folosi produsul



Warning
 Nebezpečí
 Nebezpečie
 Figyelmeztetés
 Atentie



Wear ear protection
 Používejte ochranu sluchu
 Používajte ochranu sluchu
 Használjon fülvédőt
 Folositi protectie fonica




Wear eye protection
 Používejte ochranu zraku
 Používajte ochranu zraku
 Használjon védőszemüveget
 Folositi ochelari de protectie



Wear dust mask
 Používejte ochrannou dýchací roušku
 Používajte ochrannú dýchaciu rúžku
 Használjon porvédő maszkot
 Folositi masca împotriva prafului



Risk of electric shock
 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
 Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
 Áramütésveszély
 Atenție, pericol de electrocutare!



CZ

AE5P180NL - EL. POKOSOVÁ PILA S POSUVEM 1800W

OBCENÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovejte

UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodů ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické nářadí“ je ve všech níže uvedených pokynech myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu).

1. Pracovní prostředí

- a) Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a trmavá místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Uklíďte nářadí, které právě nepoužíváte.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vzniká na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů.
- c) Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolných osob, zejména dětí, do pracovního prostoru! Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. nářadí bez dohledu. Zabraňte zvířatům přístup k zařízení.

2. Elektrická bezpečnost

- a) Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. K nářadí, které má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozdvójky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky omezi nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je síťový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který je možné získat v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.
- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo moku. Elektrického nářadí se nikdy nedotýkejte mokřými rukami. Elektrické nářadí nikdy neumývejte pod tekoucí vodou ani je neponožujte do vody.
- d) Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nenoste a netahajte elektrické nářadí za napájecí kabel. Nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Zabraňte mechanickému poškození elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty.
- e) El. nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkontrolujte, že elektrické napětí odpovídá údajům uvedenému na typovém štítku nářadí.
- f) Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel nebo vidlici, nebo spadlý na zem a je jakýmkoliv způsobem poškozen.
- g) V případě použití prodlužovacího kabelu vždy zkontrolujte, že jeho technické parametry odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku nářadí. Je-li elektrické nářadí používáno venku, použijte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Při použití prodlužovacích buďnů je nutné je rozvinout, aby nedocházelo k přehřátí kabelu.
- h) Je-li elektrické nářadí používáno ve vlhkých prostorech nebo venku, je povoleno je používat pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s proudovým chráničem ≤ 30 mA. Použití el. obvodu s chráničem /RCD/ snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- i) Ruční el. nářadí držte výhradně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu může dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího příslušenství se skrytým vodičem nebo s napájecí šňůrou nářadí.

3. Bezpečnost osob

- a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražití, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustředte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochranná sluchová souprava v souladu s vydanými prací snižují riziko poranění osob.
- c) Vyvarujte se neúmyslného zapnutí nářadí. Nepřenašejte nářadí, které je připojeno k elektrické síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spínač nebo spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou vážných úrazů.
- d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Seřizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.
- e) Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřeceňujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni.
- f) Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nenoste volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv, rukavice nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo

rozpálených částí el. nářadí.

g) Připojte zařízení k odsávání prachu. Jestliže má nářadí možnost připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby došlo k jeho řádnému připojení a používání. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.

h) Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svěrku nebo svérák pro upevnění dílu, který budete obrábět.

i) Nepoužívejte elektrické nářadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových látek.

4. Používání elektrického nářadí a jeho údržba

- a) El. nářadí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoli problému při práci, před každým čišťením nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.
- b) Pokud začne nářadí vydávat nesourodý zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.
- c) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, pokud je budete provozovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Správné nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- d) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny certifikovaným servisem.
- e) Odpojte nářadí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete provádět jeho seřizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření zamezí nebezpečí náhodného spuštění.
- f) Nepoužívané elektrické nářadí uklíďte a uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených uživateli může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.
- g) Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte seřazení pohyblivých se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho řádnou opravu. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- h) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze kontroluje. Použití jiných příslušenství než těch, která jsou uvedena v návodu k obsluze mohou způsobit poškození nářadí a být příčinou zranění.
- i) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5. Používání akumulátorového nářadí

- a) Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vypínač v poloze „0-vypnuto“. Vložení akumulátoru do zapnutého nářadí může být příčinou nebezpečných situací.
- b) K nabíjení akumulátorů používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použití nabíječky pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho poškození a vznik požáru.
- c) Používejte pouze akumulátor určený pro dané nářadí. Použití jiných akumulátorů může být příčinou zranění nebo vzniku požáru.
- d) Pokud není akumulátor používán, uchovávejte jej odděleně od kovových předmětů jako jsou svorky, klíče, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru s druhým. Zkratování akumulátoru může způsobit zranění, popáleniny nebo vznik požáru.
- e) S akumulátory zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může z akumulátoru uniknout chemická látka. Vyvarujte se kontaktu s touto látkou a pokud i přesto dojde ke kontaktu, vymyte postižené místo proudem tekoucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit vážná poranění.
- 6. Servis
- a) Nevyměňujte části nářadí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezasahujte do konstrukce nářadí. Opravy nářadí světe kvalifikovaným osobám.
- b) Každá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnění naší společnosti je nepřipustná (může způsobit úraz, nebo škodu uživateli).
- c) Elektrické nářadí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistěte tak bezpečnost Vaší i Vašeho nářadí.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovejte.

! - Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo poškození zařízení .

! V případě nedodržení pokynů uvedených v této příručce, hrozí riziko úrazu.

! El. pokosová pila odpovídá platným technickým předpisům a normám.

! Předtím, než pokosovou pilu opustíte, ujistěte se, že se všechny pohybující součásti zastavily.

Speciální bezpečnostní pokyny k obsluze pokosové pily

Upozornění! Nebezpečí poranění! Vypněte pilu a vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky předtím, než se budete pokoušet namontovat nebo vyjmout řezný kotouč pily. Zabráníte tak náhodnému spuštění pily.

1. Pata řezného kotouče pily by měla být vždy pevně v kontaktu s řezaným materiálem.

2. Držte ruce v dostatečné vzdálenosti od řezného kotouče pily.

3. Po dobu řezání nikdy nesahejte na spodní stranu materiálu.

4. Ujistěte se, že je řezný kotouč ostrý, nepoškozený a správně nastavený. Pokud by tomu tak nebylo, ostří by se mohlo zlomit a způsobit poškození pily nebo poranění obsluhy.

5. Nedotýkejte se řezného kotouče pily bezprostředně po řezání. Může být horký.

6. Odstraňte nastavovací klíče z pily předtím, než s ní začnete pracovat.

7. Některé obráběné materiály mohou obsahovat konzervační látky, které mohou být toxické. Vyvarujte se vdechnutí pilin při opracovávání takovéhoto obrub.

8. Při řezání tenkých materiálů se ujistěte, že se odřezané části nedostanou do zasouvateľného krytu pily.

! Při vykonávání prašné práce noste protiprašnou masku a také ochranné brýle. Noste ochranné brýle, které odpovídají DIN standardu 58214. Při používání pily bez ochrany zraku mohou uvíznout v očích cizí tělesa (jako jsou např. úlomky nebo třísky) což může způsobit trvalé poškození zraku. Používání ochranných brýlí, které neodpovídají DIN standardu, může vést k vážnému zranění z důvodu možného roztržení ochranného skla.

! Vybte si vhodný pilový kotouč pro tu práci, kterou chcete vykonávat. Řežte s touto pilou pouze dřevo, dřevěné materiály a měkké kovy jako hliník. Jiné materiály se mohou rhat, roztrhnout se nebo se vymrštit, zachytit se na pilovém kotouči nebo způsobit jiná nebezpečí.

- Šípka na pilovém kotouči, která ukazuje směr otáčení, musí ukazovat stejný směr jako šípka na krytu kotouče. Zuby pilového kotouče musí být ve směru otáčení pily (směr dolů, dopředu).

- Udržujte pilový kotouč a svěrací povrch příruby čís-

tý. Příruka pilového kotouče musí vždy zapadat do točící se padací desky směrem dovnitř (k pilovému kotouči).

- Ujistěte, že všechna upínací zařízení a uzávěry jsou utaženy a že žádná část nemá příliš vůle.

! Nikdy neřežte předměty, které držíte volně v ruce.

! Ujistěte se, že se již odřezané části nemůžou dostat k pilovému kotouči, neboť mohou být zachyceny pilovým kotoučem a vymrštny.

! Nikdy neřežte více než jeden kus materiálu najednou.

! Buďte zvláště opatrní, pokud řežete velké, velmi malé nebo nepravidelné kusy.

! V té části opracovaného kusu, která má být řezána, nesmí být žádné hřebíky nebo jiné cizí předměty.

! V blízkosti pily nebo za pilou, kam jsou odhazovány piliny a úlomky, nesmějí stát žádné osoby.

! Nepoužívejte pilu na řezání palivového dřeva.

! Nesnažte se zastavit rotaci pilového listu tlakem na jeho boční stranu.

! Nepoužívejte pilové kotouče, které neodpovídají parametrům tohoto nářadí.

! Při práci s pokosovou pilou se nestavte přímo do linie řezného kotouče, ale trochu stranou.

! S pilou nikdy nepracujte bez nasazeného krytu řezného kotouče.

! Nedávejte ruce do dráhy řezného kotouče. Pokud by bylo nutné přiblížit ruku ke kotouči na méně než 100mm, přichyťte obrobek před řezem pomocí svorky.

! Pokud řežete dlouhé části materiálů, vždy používejte prodlužovací ramena (10). Prodlužovací ramena poskytnou lepší podporu materiálu. Případně použijte svěrák a nebo jiné upínací zařízení.

! Řežte pouze vybrané dřevo bez poškození. Neřežte: větve se suky, okraje s puklinami nebo popraskané povrchy. Poškozené dřevo má sklon se štípat a proto může být jeho opracování nebezpečné.

! Vícevrstvé lepené dřevo, které není správně slepené, může po dobu zpracování z důvodu odstředivé síly, vylétnout. Taktéž dejte pozor při práci s obrobky nepravidelných tvarů.

! Používejte ochranu sluchu.

! Velké panely podepřete, abyste minimalizovali nebezpečí sevržení kotouče a nebo zpětného rázu.

! Před každým použitím ověřte, že se spodní ochranný kryt správně zavírá.

! Nepoužívejte pilu, pokud se spodní ochranný kryt volně nepohybuje a ihned se nezavírá .

! Nikdy nezaazíšťujte a nebo nepřivazujte spodní ochranný kryt do otevřené polohy.

! Ověřte funkci pružiny spodního ochranného krytu. Pokud ochranný kryt a pružina nefungují správně, je nutno je před použitím opravit.

Zvedněte spodní ochranný kryt pomocí odtahovací rukojeti. Jakmile pilový kotouč vnikne do materiálu, uvolněte spodní ochranný kryt.

! Dříve než pilu postavíte na pracovní stůl nebo na podlahu, vždy si všimněte, zda spodní ochranný kryt zakrývá pilový kotouč.

Vyhnete se zpětnému rázu pily

Varování: Ke zpětnému rázu dojde, pokud se přitlačí silou na kotouč pily, což způsobí rychlé a neočekávané vyskočení pily ze dřeva. Zpětný ráz je velmi nebezpečný, ale je možné ho minimalizovat, když poznáte jeho příčiny a vyhnete se jim.

1. Dávejte pozor, když řezáte dlouhé části, které se mohou ohnout, zkroutit nebo sevřít řezný kotouč pily.
2. Nikdy neřežte ve středu, mezi podloženými kusy dřeva. Dřevo se může přehnout a způsobit sevření kotouče pily.
3. Netlačte příliš na pilu. Nechte řezný kotouč pily pracovat vlastní rychlostí.
4. Zajistěte obrubu pomocí svorek nebo svěráku, vyhněte se tak vibracím a nerovným řezům.
5. Před řezáním zkontrolujte dřevo a odstraňte z něj všechny šrouby, svorky či hřebíky.
6. Vyměňte řezný kotouč pily, pokud je tupý.

- POZOR !

Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku a nikdy paprskem na nikoho nemířte. Energie laserového paprsku je extrémně škodlivá pro oči.

Vždy se ujistěte, že je laserový paprsek promítnut na povrch obrobku. Je zakázáno jej promítnat jiným směrem - nebezpečí poškození zraku.

Povrch obrobku nesmí být zrcadlový, aby nedošlo k odrazu laserového paprsku do očí obsluhy.

V případě poruchy laserového paprsku kontaktujte autorizované servisní středisko - nevyměňujte laserový naváděcí systém za jiný typ.

Bezpečnostní pokyny pro baterie

V případě spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Při výměně baterií dodržujte pokyny v uvedené v návodu. Používejte pouze správný typ baterií.

Nenechávejte děti vyměňovat baterie.

Baterie skladujte mimo kovových předmětů, na chladném a suchém místě, mimo přímého slunečního světla. Baterie uměle nezkratujte.

Při dlouhodobém nepoužívání pily vyjměte baterie.

Baterie nikdy neházejte do ohně.

Neoživujte vybité baterie zahříváním nebo jiným způsobem.

- Používejte ochranné prostředky proti hluku, prachu a vibracím !!!

TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY USCHOVEJTE !!!

POPIS


- 1 Vodící tyče posuvu
- 2 Vypínač
- 3 Rukojeť
- 4 Kryt motoru
- 5 Plastový kryt řezného kotouče
- 6 Horní ochranný kryt kotouče
- 7 Nastavovací páka krytu kotouče

- 8 Řezný kotouč
- 9 Vodící lišta
- 10 Prodlužovací podpěra
- 11 Stupnice pokosu
- 12 Uzamykací páka pokosu
- 13 Stolová vložka
- 14 Otočný stůl
- 15 Otvory pro uchycení k pracovnímu stolu
- 16 Základna
- 17 Svorka
- 18 Uzamykací páka 0 – 45°
- 19 Laser
- 20 Imbusový klíč
- 21 Nastavovací rukojeť otočného řezacího stolu
- 22 Prachový sáček
- 23 Stupnice
- 24 Pojistný kolík horní části zařízení
- 25 Zajišťovací šroub radiálního ramene
- 26 Zámek hřídele
- 27 Kryt uhlíků

PIKTOGRAMY

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájení
- b) Přikon
- c) Otáčky naprázdno
- d) Průměr řezného kotouče
- e) Max. kapacita řezu
- f) Úhel úkosu
- g) Úhel pokosu



POUŽITÍ A PROVOZ

Nářadí a stroje ASIST jsou určeny pouze pro domácí nebo hobby použití.

Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a při vysokém zatížení.

Jakékoliv další doplňující požadavky musí být předem dohodou mezi výrobcem a odběratelem.

Pila může být dodávána ve sklopeném stavu. Vyklopit ji je možné povytáhnutím páky zamknutí hlavy (24).

UPOZORNĚNÍ! Z důvodu vlastní bezpečnosti zařízení nepřipojujte ke zdroji elektrické energie, pokud nejsou provedeny všechny kroky montáže a pokud jste si nepřečetli a neporozuměli všem bezpečnostním a provozním pokynům.

Montáž pily (B)

Z důvodu zajištění maximální stability zařízení doporučujeme, abyste pokosovou pilu přišroubovali pevně k pracovnímu stolu.

- Na pracovním stole si označte polohu montážních otvorů.

V každém označeném místě vyvrtejte otvor podle prů-

měru a délky použitých šroubů.

Pilu položte na pracovní stůl a šrouby zasuňte do montážních otvorů (15).

Šrouby pevně utáhněte.



Zachytávání pilin (C)

- K nastavení pro odsávání prachu se dá připojit kapsa (sáček) na piliny (22).
- Pokud bude sáček z poloviny naplněn doporučujeme ho vyprázdnit.
- Po skončení práce sáček vyprázdněte.

Výstraha: Z důvodu ochrany proti vznikajícímu prachu je nutné po dobu práce používat schválenou masku-respirátor proti prachu.

Výstraha: Po dobu uskladnění a přepravy je hlava pily uzamknutá v dolní poloze. Pokud chcete hlavu uvolnit, zatlačte hlavu směrem dolů, vytáhněte pojistný kolík(24) a umožněte hlavě pily, aby se zvolna zvedla do horní polohy.



Nastavení sklonu na 90 ° a 45 ° (D)

Uvolněte uzamykací páku sklonu, řezací hlavu posuňte úplně doprava a uzamykací páku sklonu zatáhněte (18).

K nastavení řezného kotouče zpět na 90 ° sklon k rovině stolu použijte stupnici (23).

Pokud je potřebné upravit nastavení, odšroubujte pojistnou matici (d2) a šroub otočte pomocí dodaného imbusového klíče, až se řezný kotouč bude nacházet ve správném úhlu k rovině stolu.

Pojistnou matici přitáhněte.

Pomocí šroubu nastavte indikátor sklonu na označení 0.

Polohu nastavení na 45 ° nastavíte tak, že posunete řezací hlavu doleva a 4 šrouby budete nastavovat dokud nedosáhnete polohy 45 °.

Nastavení vodící lišty

Řezací hlavu snižte a stlačte pojistný kolík. Ujistěte se, že stůl je v "0" poloze pokosu.

Nastavitelný úhломěr položte proti vodící liště vedle kotouče pily.

Pokud se kotouč nedotýká úhломěru, uvolněte šrouby vodící lišty.

Vodící lištu nastavte tak, aby byla v plném kontaktu s úhломěrem. Šrouby přitáhněte.

Závěrečná kontrola

Odpojte pilu od zdroje elektrické energie. Po dobu provádění kontroly všech nastavení nastavte zařízení na každé z maximálních poloh. Hlavu pily sklopte do nejnížší polohy, otáčejte kotoučem rukou (při této činnosti doporučujeme použít pracovní rukavice) a ujistěte se, že se kotouč v žádné části nedotýká rámu ani některého z krytů či částí pily.



Základní prvky / činnosti pokosové pily

K pevnému uchycení obrobku vždy používejte svorku (17). K upevnění svorky jsou k dispozici 2 otvory.

Obrobek vždy připevněte proti vodící liště. Kusy, které jsou zakřivené a nebo pokroucené a nedají se ke stolu přichytit rovně nebo proti vodící liště, se mohou zachytit o kotouč a proto není bezpečné je řezat.

Nikdy nedávejte ruce do blízkosti linie řezu. Udržujte je mimo „Zónu bez rukou“, do které spadá celý otočný stůl a je označená symbolem „Bez rukou“ (přeškrtnutá ruka).

UPOZORNĚNÍ! Abyste se vyhnuli úrazům, způsobeným vymrštěným materiálem, odpojte pilu od zdroje energie, aby nedošlo k jejímu náhodnému spuštění. Až poté odstraňte malé kousky materiálu z pily.


Kryt kotouče

Ochranný kryt zcela zakrývá kotouč, pokud se řezací hlava nachází v nejvyšší poloze. Před spuštěním pily pravou rukou uchopte rukojeť, palcem posuňte blokovací páku krytu kotouče doprava a umožněte tím posouvání krytu kotouče. Plynulým pohybem postupně posouvejte řezací hlavu směrem dolů, až dokud se nezastaví.

Po ukončení řezání postupným plynulým pohybem nechejte řezací hlavu opětovně stoupat nahoru, až dokud se nezastaví a následně uvolněte blokovací páku krytu kotouče.

Po dokončení každého řezu uvolněte vypínač a před zvednutím řezací hlavy nechejte kotouč zastavit.

Varování! Kryt kotouče neodstraňujte, ani ho žádným způsobem neupravujte.



Zapnutí a vypnutí

Pravou rukou uchopte rukojeť.

- Pílu zapnete stisknutím a podržením vypínače (2).
- Pílu vypnete uvolněním vypínače (2).

Varování! Na zpomalení otáčení kotouče pily nikdy nepoužívejte řezaný materiál. Přístroj je vybaven mechanizmem s elektrickou brzdou. Když je řezací hlava v dolní poloze uvolníte spínač a před vrácením do horní polohy nechte kotouč zastavit.

Jak nastavit úhel pokosu (E)

Ujistěte se, že je vodící lišta zajištěna ve správné poloze.

Uvolníte uzamykací páku pokosu (12) a stůl posuňte do požadovaného úhlu. Úhly od 0° do 45° můžete rychle a přesně nastavit, každých pět stupňů je západka. Pomocí uzamykací páky úhel zajišťete.

Jak nastavit úhel úkosu (E)

Úhel úkosu lze nastavit plynule v rozmezí 0° až 45°

- Povolte nastavovací šroub (18).
- Podle měřítka nastavte požadovaný úhel úkosu.
- Nastavovací šroub (18) utáhněte.



Kombinované řezání

Kombinované řezání je kombinace pokosového a úkosového řezání. Uvolníte uzamykací páku otočného řezacího stolu. Nastavte požadovaný úhel pokosu a uzamykací páku řezacího stolu opětovně zajišťete. Uvolníte blokovací páku a nastavte požadovaný úhel sklonu. Blokovací páku opětovně zajišťete. Spusťte pílu a palcem uvolníte blokovací páku krytu. Materiál plynulým pohybem přerežte.

Řezání pomocí radiálního posuvného ramena (F)

Uvolníte zajišťovací šroub radiálního ramena (25). Na obrobku si označte místo řezu, obrobek položte na stůl pevně, proti vodící liště a nastavte jeho polohu, abyste se ujistili, že dosáhnete správného řezu. Hlavu posuňte takovým směrem, kterým otvíráte blokovací páku krytu. Stlačením vypínače zapnete pílu, potom posuňte dolů řezací hlavu a začnete řezat. Řezací hlavu tlačte směrem od sebe a ukončete řez. Řez nikdy nevykonávejte tak, že budete hlavu tahat směrem k sobě. Kotouč může vyběhnout na povrch obrobku a způsobit zpětný ráz řezací hlavy a otáčejícího se kotouče.

Poznámka: Na kotouč netlačte, umožněte mu řezat neměnnou rychlostí.



Výměna kotouče pily (G)

! Před výměnou kotouče vždy odpojte pílu z el. sítě.

- Nepoužívejte kotouče z rychlořezné oceli. Přesvědčte se, že průměr vřetena a otvor kotouče odpovídají.
- Používejte pouze ostré a nepoškozené kotouče. Prasklé nebo ohnuté kotouče je nutno okamžitě vyměnit.

Varování! Vřeteno motoru se nikdy nepokoušejte upravovat pro použití kotoučů jiných velikostí a nikdy neodstraňujte žádný z krytů.

Uvolníte pojistný kolík a nechte, aby se řezací hlava zdvihla nahoru s krytem v uzavřené poloze.

Odstraňte šroub, který připevňuje montážní desku krytu k rámu. Uvolníte zámek krytu kotouče. Pružinu krytu můžete natočit tak, abyste získali přístup k pojistnému šroubu kotouče.

Pomocí dodaného klíče odšroubujte zajišťovací šroub kotouče otáčením ve směru hodinových ručiček /levý závit/. Ve stejné době zatlačte tlačítko zámku vřetena (26), až dokud nezapadne do vřetena. Když je vřeteno zajištěno, pokračujte v uvolňování zajišťovacího šroubu. Odstraňte šroub, těsnění a pojistnou přírubu.



Upozornění! Řezný kotouč je velmi ostrý. Při manipulaci s kotoučem doporučujeme používat ochranné rukavice. Odstraňte vnitřní přírubu a vyčistěte všechny nachytané nečistoty okolo vřetena .

Upevnění řezného kotouče

Řezný kotouč nasadíte na vřeteno až k zadní přírubě. Nezapomeňte, že směrové šípky na kotouči a pile musí souhlasit / ve směru hodinových ručiček, tj. zuby by měly mířit směrem dolů. Pojistnou přírubu kotouče nasadíte na vřeteno pomocí vodících plošek na vřetenu. Pojistný šroub kotouče otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud není utažen. Přitom mějte stlačený zámek vřetene. Nakonec zajišťovací šroub dotáhněte. Zámek vřetene uvolněte a zkontrolujte, že se kotouč otáčí bez omezení. Kryt opětovně namontujte v opačném pořadí, než jste postupovali při demontáži. Ujistěte se, že rám s vratnou pružinou a pákou krytu je správně umístěn a zajištěn. Nadzdvedením a snížením řezací hlavy zkontrolujte, že kryt funguje správně.

Pravidelně kontrolujte přesnost všech nastavení.

Varování: je nutné, aby byl kryt kotouče správně připevněn a funkční

Použití laserového paprsku (J)

! Nikdy nehleďte přímo do laserového paprsku a nikdy paprskem na nikoho nemiřte.

Laserový generátor slouží pro precizní přesné řezání. Před započetím přesného řezání se ujistěte, že jsou baterie upevněny v laserovém generátoru .

Při upevňování baterií odstraňte kryt úložného prostoru pro baterie, vložte baterie (2x AAA) , poté vraťte kryt na své místo.

! Zkontrolujte správnou polaritu baterií než je upevníte.

Při použití laserového generátoru jednoduše zmáčknete vypínač laseru. Laserový generátor poté promítne na povrch obrobku viditelné červené světlo. Veďte řez pod úhlem podél červeného pruhu.

! Prach z pily může zanést laserový paprsek, proto laserový generátor pravidelně čistěte.

Při vypnutí stroje laser vypněte. Laser se nevypíná automaticky. Pokud laser delší dobu nebudete používat, vyndejte baterie.

Upozornění!

Tento výrobek používá laser 2 třídy. Opravu může vykonávat pouze kvalifikovaný servisní personál.



Rady pro řezání:

1. Řežte dřevo výstupní (vrchní) stranou nahoru, abyste dosáhli čistého řezu. Vzhledem k tomu, že pila reže směrem dolů, je méně pravděpodobné, že se vrchní povrch dřeva odštěpí.
2. Nikdy nezapínejte pilu, pokud je řezný kotouč pily v kontaktu s materiálem.
3. Před začátkem řezání nechte kotouč dosáhnout plných otáček.
4. Ostrý řezný kotouč dokáže udělat čistější řezy a prodlužuje životnost pily. Tupý řezný kotouč vede k přetížení motoru, zpětnému rázu a rychlému opotřebení stroje. Pro dosažení čistého řezu udržujte čáru řezu rovnou a rychlost posuvu konstantní.
5. Předtím, než budete sklápět pilu dolů nebo vytažovat odřezaný materiál, nechte řezný kotouč zcela zastavit.
6. Vodicí lišta, kterou vaše pila obsahuje, vám pomůže udělat přímé, stabilní řezy i při řezání větších kusů dřeva. Nezapomínejte dřevo po dobu řezání přidržet, abyste předešli zpětnému rázu.
7. Při řezání používejte vždy ochrannou masku a ochranu sluchu.
8. Používejte zásadně pouze doporučené kotouče.
9. Neřežte materiál, který je větší, než maximální kapacita řezání zařízení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

! Před čištěním a údržbou, vždy vytáhněte přívodní kabel stoje ze zásuvky.

Stroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Pravidelně čistěte ventilační otvory.

Nikdy nečistěte žádnou část stroje tvrdým, ostrým a nebo drsným předmětem.

Nikdy nedávejte čistící prostředky nebo mazivo do otáčecího se pilového kotouče.

Občas kápněte kapku oleje na závit upevňovacího šroubu.

Kontrola a výměna uhlíků

Uhlíky je nutno pravidelně kontrolovat.

Sejměte kryt uhlíků a vyčistěte uhlíky.

V případě opotřebení vyměňte oba uhlíky současně.

Připevnte kryt .

Po připevnění nových uhlíků nechte stroj běžet asi 5 minut bez zátěže.

! Používejte výhradně uhlíky správného typu.

Přenášení

Uvolněte uzamykací páku pokosu a stůl otočte plně

doprava. Stůl uzamknete v 45 ° úhlu pokosu.
 Řezací hlavu zatlačte dozadu a uzamkněte.
 Řezací hlavu snižte a stlačte pojistný kolík (24).
 Pokosovou pilu držte za rukojeť a za boční stranu základny

Ukladnění při dlouhodobějším nepoužívání

Nářadí neskladujte na místě, kde je vysoká teplota.
 Pokud je možné skladujte zařízení na místě se stálou teplotou a vlhkostí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní napětí	230 V
Vstupní kmitočet	50 Hz
Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Pilový kotouč	Ø 254 mm x Ø 25,4 x 2,8 mm
Max. kapacita řezu	0°x90°: 75x305mm 45°x45°: 45x210mm 45°x90°: 75x210mm 0°x45°: 45x305mm
Počet zubů na kotouči	60T
Úhel pokosu	-45° / 0° / +45°
Úhel úkosu	0° - 45°
Hmotnost	20,0 kg
Třída ochrany	II.

Úroveň akustického tlaku měřená podle

EN 61029:

LpA (akustický tlak)	86 dB (A)	KpA=3
LWA (akustický výkon)	99 dB (A)	KwA=3

Učiňte odpovídající opatření k ochraně sluchu !

Používejte ochranu sluchu, vždy když akustický tlak přesáhne úroveň 80 dB (A).

Vážená efektivní hodnota zrychlení podle

EN 61029: 1,297 m/s² K=1,5

Výstraha: Hodnota vibrací během aktuálního použití elektrického ručního nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je nářadí použito a v závislosti na následujících okolnostech:
 Způsob použití el. nářadí a druh řezaného anebo vrtaného materiálu, stav nářadí a způsob jeho udržování, správnost volby používaného příslušenství a zabezpečení jeho ostrosti a dobrého stavu, pevnost uchopení rukojeti, použití antivibračních zařízení, vhodnost použití el. nářadí pro účel pro, který bylo projektované a dodržování pracovních postupů dle pokynů výrobce.

V případě, že je toto nářadí používáno nevhodně, může způsobit syndrom chvění ruky-ramene.

Výstraha: Pro upřesnění je potřeba vzít do úvahy úroveň působení vibrací v konkrétních podmínkách používání ve všech provozních režimech, jako je doba, kdy je ruční nářadí kromě doby provozu vypnuté a kdy běží naprázdno a tedy nevykonává práci. Toto

může výrazně snížit úroveň expozice během celého pracovního cyklu.

Minimalizujte riziko vlivu ořesů, používejte ostrá díla, vrtáky a nože.

Nářadí udržujte v souladu s těmito pokyny a zabezpečte jeho důkladné mazání.

Při pravidelném používání nářadí investujte do antivibračního příslušenství.

Nářadí nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °C. Svoji práci si naplánujte tak, aby jste si práci s el. nářadím produkujícím vysoké chvějí rozložili na více dní.

Změny vyhrazeny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ



Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice WEEE (2002/96/ES) o starých elektrických a elektronických zařízeních a její aproximace v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí odevzdáno v místě koupě podobného nářadí, nebo v dostupných sběrných střediscích určených ke sběru a likvidaci elektronářadí. Takto odevzdané elektronářadí bude shromážděno, rozebráno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2002/95/EC).

ZÁRUKA

V přiloženém materiálu najdete specifikaci záručních podmínek.

Datum výroby

Datum výroby je zakomponováno do výrobního čísla uvedeného na štítku výrobku. Výrobní číslo má formát AAAA-CCCC-DD-HHHHH - kde CCCC je rok výroby a DD je měsíc výroby.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, dovozce do EU
WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623
193 00 Praha 9, Czech Republic
IČO: 25632833

prohlašujeme, že výrobek

Typ:

AE5P180NL

Název:

EL. POKOSOVÁ PILA S POSUVEM

Technické parametry

Hodnoty napájení	230V~50Hz
Příkon	1800W
Otáčky naprázdno	4800min ⁻¹

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Evropských společenství:

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC (98/37/EC)
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC (2000/14/EC)

Testování výrobku a ES přezkoušení typu provedla autorizovaná firma:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany
Identification No.: 0123

Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají následujícím normám EU :

EN 61029-1
EN 61029-2-9
EN 60825-1
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-11

Osvědčení a výsledky testování jsou zaznamenány v následujících certifikátech a test-reporthch:


Certifikát č.:
M8T091144390509

Test Report č.
70211411806

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Alexandr Herda, general manager
WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623
193 00 Praha 9, Czech Republic

Datum: 2010-07-18



Alexandr Herda, general manager



Praha, 2010-07-18

Originál ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SK

AE5P180NL - EL. POKOSOVÁ PÍLA S POSUVOM

1800W

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte, zapamätajte a uschovajte

Upozornenie! Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné rešpektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zranením osôb a nebezpečím vzniku požiaru. Výrazom „elektrické náradie“ je vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myslené nielen náradie napájané z elektrickej siete (napájacím káblom) ale i náradie napájané z akumulátora. (bez napájacieho kábla).

1. Pracovné prostredie

a) Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou úrazov. Odložte náradie, ktoré práve nepoužívate.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, to znamená v miestach, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu byť príčinou vznietenia prachu alebo výparov. Zabráňte zvieratám prístup k náradu.

c) Pri používaní el. náradia zabráňte prístupu nepovoláných osôb do pracovného priestoru, najmä detí. Ak budete vyrušovaní, môžete stratiť kontrolu nad pracovnou činnosťou. V žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dohľadu.

2. Elektrická bezpečnosť

a) Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte el. prírodný kábel. Náradie, ktoré má na vidlici prírodnej šnúry ochranný kolík, nikdy nepripájajte rozbojkami alebo inými adaptérm. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané prírodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sieťová šnúra poškodí, musí sa nahradiť osobitnou sieťovou šnúrou, ktorú možno dostať u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.

b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými plochami, ako napr. potrubné systémy, telesá ústredného kúrenia, šporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je Vaše telo spojené so zemou.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo vode. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte mokrymi rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.

d) Nepoužívajte napájací kábel k inému účelu, než pre aký je určený. Nikdy nenoste a nefahajte elektrické náradie za napájací kábel. Nevytahujte vidlicu zo zásuvky ťahom za kábel. Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických káblov ostrým alebo horúcim predmetom.

e) El. náradie bolo vyrobené výlučne pre napájanie striedavým el. prúdom. Vždy kontrolujte, či el. napätie zodpovedá údajom uvedeným na typovom štítku.

f) Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidlicu, alebo spadlo na zem a je akýmkoľvek spôsobom poškodené.

g) V prípade použitia predživacieho kábla vždy skontrolujte či jeho technické parametre odpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku náradia. Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predživací kábel vhodný pre vonkajšie použitie. Pri použití predživacích bubnov je potrebné ich rozvinúť, aby nedochádzalo k ich prehriatiu.

h) Ak je elektrické náradie používané vo vlhkých priestoroch alebo vonku je povolené používať ho iba ak je zapojené do el. obvodu s prírodným chráničom ≤ 30 mA. Použitie el. obvodu s chráničom/RCD/ znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

i) Držte el. ručné náradie výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretože pri prevádzke môže dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho príslušenstva so skrytým vodičom alebo vlastnou šnúrou.

3. Bezpečnosť osôb

a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostražití, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzkate. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom drogu, alkoholu alebo liekov. Aj chvilková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčte.

b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzkate. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú riziko poranenia osôb.

c) Vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. Neprenášajte el. náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému napätiu sa uistite, či vypínač alebo spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači alebo pripájaníe vidlice el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou vážnych úrazov.

d) Pred začatím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.

e) Vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy nepreecňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.

f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, ob-

lečenie, rukavice alebo iná časť Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcej alebo rozptýľajúcej časti el. náradia.

g) Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, že došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie takýchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.

h) Pevne upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák pre upevnenie obrobku, ktorý budete obrábať.

i) Nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drogu, liekov alebo iných omamných či návykových látok.

4. Používanie a starostlivosť o elektrické náradie.

a) El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a pri ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené.

b) Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu.

c) Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak s ním budete pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Vhodné náradie bude dobre a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo vyrobené.

d) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím vypínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Vadný vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom.

e) Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzkať jeho nastavenie, výmenu príslušenstva alebo el. náradia. Toto opatrenie obmedzí nebezpečenstvo náhodného spustenia.

f) Nepoužívajte elektrické náradie uschovávajúce tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovoláných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených užívateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

g) Starostlivo udržiavajte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohyblivých sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných častí, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho opravu. Mnoho úrazov je spôsobené nesprávnou údržbou elektrického náradia.

h) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a práca s nimi sa lepšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo doporučené dovozcom môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou úrazu.

i) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétne elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevádzkanej práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5. Používanie akumulátorového náradia

a) Pred vložením akumulátora sa uistite, že je vypínač v polohe „0-vypnuté“. Vloženie akumulátora do zapnutého náradia môže byť príčinou nebezpečných situácií.

b) K nabíjaniu akumulátora používajte len nabíjačky predpísané výrobcom. Použitie nabíjačky pre iný typ akumulátora môže mať za následok jeho poškodenie a vznik požiaru.

c) Používajte iba akumulátory určené pre dané náradie. Použitie iných akumulátorov môže byť príčinou úrazu alebo vzniku požiaru.

d) Ak nie je akumulátor používaný, uschovávajú ho oddelene od kovových predmetov ako sú svorky, kľúče, skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť spojenie jedného kontaktu akumulátora s druhým. Vyskratovanie akumulátora môže zapríčiniť úraz, popálenie alebo vznik požiaru.

e) S akumulátormi zaobchádzajte šetrne. Pri nešetnom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť chemická látka. Vyvarujte sa kontaktu s ňou. Ak predsa dôjde ku kontaktu s touto chemickou látkou, vymyte postihnuté miesto prúdom tečúcej vody. Ak sa chemická látka dostane do očí, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Chemická látka z akumulátora môže spôsobiť vážne poranenie.

6. Servis

a) Nevymenňajte časti náradia, neprevádzkajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasaahujte do konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte kvalifikovaným osôbam.

b) Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je neprípustná (môže spôsobiť úraz, alebo škodu užívateľovi).

c) Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom streisku. Používajte iba originálne alebo doporučené náhradné diely. Zaisťte tak bezpečnosť Vás i Vášho náradia.

DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si prosím prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a starostlivo ich uchovajte.

! - Tento symbol označuje nebezpečenstvo zranenia, alebo poškodenia zariadenia .

! V prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto príručke, hrozí riziko úrazu.

- EL. POKOSOVÁ PÍLA zodpovedá platným technickým predpisom a normám.

! Predtým, než pílu opustíte, uistite sa, že všetky pohybujúce sa súčiastky zastavili svoj pohyb.

Špeciálny bezpečnostný pokyny k obsluhu pokosovej píly

Upozornenie! Nebezpečenstvo poranenia. Vypnite pílu predtým, ako sa budete pokúšať namontovať alebo vytiahnuť rezný kotúč píly. Tým zabránite náhodnému spusteniu píly.

1. Päta rezného kotúča píly by mala byť vždy pevne v kontakte s rezaným materiálom

2. Držte ruky preč od rezného kotúča píly

3. Nikdy nesiahajte na spodnú stranu počas rezania

4. Uistite sa, že rezný kotúč je ostrý, nepoškodený a správne nastavený. Tupí sa môže zlomiť a spôsobiť poškodenie pili alebo úraz.

5. Nedotýkajte sa rezného kotúča píly bezprostredne po rezaní. Môže byť horúci.

6. Odstráňte nástroje z píli predtým, než s ňou začnete pracovať.

7. Niektoré obrobky môžu obsahovať konzervačné látky, ktoré môžu byť toxické. Vystríhajte sa vdýchnutiu pilín pri opracovávaní takýchto obrobkov.

8. Pri rezaní tenkých plátov sa uistite, že odrezané časti sa nedostanú do zasuvateľného krytu píly.

! Pri vykonávaní praxe noste protiprašnú masku a taktiež ochranné okuliare. Noste ochranné okuliare, ktoré odpovedajú DIN štandardu 58214. Pri použití píly môžu v očiach uviaznuť cudzie telesá. Toto môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku. Používanie ochranných okuliarov, ktoré tomuto štandardu nezodpovedajú, môže viesť k vážnemu zraneniu kvôli roztriešteniu ochranného skla.

! Vyberte si vhodný rezný kotúč pre tú prácu ktorú chcete vykonávať. Režte s touto pílou iba drevo, drevné materiály a mäkké kovy ako hliník. Iné materiály sa môžu trhať, roztrhnúť sa alebo vymrštiť, zachytiť sa na pilovom kotúči alebo spôsobiť iné nebezpečenstvo.

- Šípka na reznom kotúči, ktorá ukazuje smer otáčania, musí ukazovať rovnaký smer ako šípka na pilovom kryte. Zuby rezného kotúča musia byť v smere otáčania píly. (smer dolu, dopredu).

Udržujte rezný kotúč a povrch príruky čistý.

Uistite sa, že všetky upínacie zariadenia a uzávery sú utiahnuté a že žiadna časť nemá prílišnú voľu.

! Nikdy nerežte veci, ktoré držíte v ruke.

! Uistite sa, že odrezané časti sa nemôžu dostať na stranu pilového kotúča, lebo môžu byť zachytené pilovým kotúčom a môžu byť vymrštené.

! Nikdy nerežte viac ako jeden kus naraz.

! Buďte zvlášť opatrní keď režete veľké, veľmi malé a nepravidelné kusy.

! Žiadne kince alebo iné cudzie predmety nesmú byť umiestnené v tej časti opracovaného kusu, ktorý má byť rezaný.

! Žiadne osoby nesmú stáť v blízkosti alebo za pílu, kam sú odhadzované piliny a úlomky.

! Nepoužívajte pílu na rezanie vykurovacieho dreva.

! Nesnažte sa zastaviť rotáciu pilového kotúča tlakom na jeho bočnú stranu.

! Nepoužívajte pilové kotúče, ktoré nezodpovedajú požiadavkám tohoto zariadenia.

! Pri práci s pílou sa stavajte na jej bočnú stranu a nie priamo do línie rezného kotúča.

! S pílou nikdy nepracujte bez nasadeného krytu rezného kotúča.

! Nedávajte ruky do dráhy rezného kotúča. Pokiaľ by bolo nutné priblížiť ruku ku kotúču na menej než 100mm, prichyťte obrobok pred rezom pomocou svojich rúk.

! Keď režete dlhé súčiastky, vždy používajte predĺžovacie ramená, poskytnú vám lepšiu podporu, prípadne zverák alebo iné upínacie zariadenie.

! Režte iba vybrané drevo bez poškodení, nerežte: konáre s hrčami, okraje s puklinami, popraskané povrchy. Drevo s poškodeniami má sklon k štiepeniu sa a preto môže byť nebezpečné.

! Viacvrstvové lepené drevo, ktoré nie je správne zlepené, môže počas spracúvania z dôvodu odstredivej sily vyletieť. Taktiež dajte pozor pri nepravidelných obrobkoch .

! Noste ochranu uší.

! Podoprite veľké panely, aby ste minimalizovali nebezpečenstvo zovretia kotúča alebo spätného nárazu.

! Pred každým používaním overte, či spodný ochranný kryt sa správne zatvára.

! Nepoužívajte pílu, ak spodný ochranný kryt sa nepohybuje voľne a nezatvára ihneď.

! Nikdy nevierajte alebo neprivádzajte spodný ochranný kryt do otvorenej polohy.

! Overte funkciu pružiny spodného ochranného krytu. Ak ochranný kryt a pružina nepracujú náležite, musia sa pred použitím opraviť.

Zdvíhajte spodný ochranný kryt pomocou odťahovacej rukoväte a len čo pilový kotúč vnikne do materiálu, musí sa spodný ochranný kryt uvoľniť.

! Prv než uložíte pílu na pracovný stôl alebo podlahu, vždy si všimnite, či spodný ochranný kryt pokrýva pilový kotúč.

Vyhňte sa spätnému nárazu píly

Varovanie: Spätý náraz sa prihodí, ak sa pritláča silou na kotúč píly, čo spôsobí rýchle a neočakávané vyskočenie dreva. Spätý náraz je veľmi nebezpečný, ale možno ho minimalizovať, ak poznáte jeho príčiny a vyhnete sa im.

1 Dávajte pozor, keď režete dlhé časti, ktoré môžu ohnúť, skrútiť alebo zovrieť rezný kotúč píly.

2 Nikdy nerežte v strede medzi podloženým kusom

dreva. Drevo sa môže prehnúť a spôsobiť zovretie kotúča píly.

3. Netlačte na pílu. Nechajte rezný kotúč píly pracovať vlastnou rýchlosťou.

4. Zaisťte obrobok pomocou svorky alebo zveráka, čím sa vyhnete vibráciám a nerovným zárezom.

5 Pred rezaním preskúmajte drevo a odstráňte z neho všetky skrutky, svorky a klinec.

6 Vymeňte rezný kotúč píly, ak je tupý.

POZOR !

Nikdy sa nedívať priamo do laserového lúča a nikdy lúčom na nikoho nemieťte. Energia laserového lúča je extrémne škodlivá pre oči.

Vždy sa uistite, že laserový lúč je premietnutý na povrch obrobku. Nesmie sa premietiť iným smerom - nebezpečie poškodenia zraku.

Povrch obrobku nesmie byť zrkadlový, aby nedošlo k odrazu laserového lúča do oči obsluhy.

V prípade poruchy laserového generátoru kontaktujte autorizované servisné stredisko - nevymieňajte generátor za iný typ.

Bezpečnostné pokyny pre batérie

V prípade prehĺtnutia batérie, okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Pri výmene batérií dodržiavajte pokyny v návode. Používajte len správny typ batérií.

Nenechávajte deti vymieňať batérie.

Batérie skladujte mimo kovových objektov, na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného svetla. Batérie umelo neskratujte.

Pri dlhodobom nepoužívaní zariadenia vyberte batérie.

Batérie nikdy nehádzte do ohňa.

Neoživujte vybité batérie zahrievaním alebo iným spôsobom.

- Používajte ochranné prostriedky proti hluč, prachu a vibráciám !!!

TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY USCHOVAJTE!!!

POPIS


- 1 Vodiace tyče posuvu
- 2 Vypínač
- 3 Rukoväť
- 4 Kryt motora
- 5 Plastový kryt rezného kotúča
- 6 Horný ochranný kryt kotúča
- 7 Nastavovacia páka krytu kotúča
- 8 Rezný kotúč s wolfrámo-karbidovou špičkou
- 9 Vodiaca lišta
- 10 Predlžovacie rameno
- 11 Stupnica pokosu
- 12 Uzamykacia páka pokosu
- 13 Stolová vložka
- 14 Otočný stôl
- 15 Otvory na uchytenie k pracovnému stolu

- 16 Základňa
- 17 Svorka
- 18 Uzamykacia páka 0 – 45°
- 19 Laser
- 20 Imbusový kľúč
- 21 Nastavovacia rukoväť otočného rezacieho stola
- 22 Prachové vrecko
- 23 Stupnica
- 24 Poistný kolík hornej časti zariadenia
- 25 Zaisťovacia skrutka radiálneho ramena
- 26 Tlačidlo zámku vretena
- 27 Kryt uhlíkov

PIKTOGRAMY

Piktogramy uvedené na obalu výrobku :

- a) Hodnoty napájania
- b) Príkon
- c) Otáčky naprázdno
- d) Priemer rezného kotúča
- e) Max. kapacita rezu
- f) Uhol úkosu
- g) Uhol pokosu



POUŽITIE A PREVÁDZKA

Náradie ASIST je určené výhradne pre domáce alebo hobby použitie.

Výrobca a dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pri vysokom zaťažení.

Akékoľvek ďalšie doplňujúce požiadavky musia byť predmetom dohody medzi výrobcou a odberateľom.

Pila môže byť dodaná v sklopenom stave. Vyklopiť ju možno povytiahnutím páky zamknutia hlavy (24).

UPOZORNENIE! Kvôli vlastnej bezpečnosti zariadenie nepripájajte ku zdroju elektrickej energie, kým nie sú uskutočnené všetky kroky montáže a kým ste si neprečítali a neporozumeli všetkým bezpečnostným a prevádzkovým pokynom.

Montáž zariadenia (B)

Kvôli maximálnej stabilite vášho zariadenia vám odporúčame, aby ste túto pokosovú pílu priskrutkovali pevne k pracovnému stolu.

- Na pracovnom stole si označte polohu montážnych otvorov.

- V každom označenom mieste vyvrtajte otvor podľa priemeru a dĺžky použitých skrutiek.

- Nástroj položte na pracovný stôl a skrutky zasuňte do montážnych otvorov (10).

- Skrutky pevne utiahnite.



Zachytávanie pilín (C)

- K nástavcu pre odsávanie prachu sa dá pripojiť vrecko na piliny (22).

- Ako náhle bude sáčok z polovice naplnený doporučujeme ho vyprázdniť.

- Po skončení práce vyprázdnite sáčok úplne.

Výstraha: Kvôli ochrane proti vznikajúcemu prachu je nutné počas práce používať schválenú masku-respiратор proti prachu.

Výstraha: Počas uskladnenia a prepravy je hlava píly uzamknutá v dolnej polohe. Ak chcete hlavu uvoľniť, zatlačte hlavu smerom dole, vytiahnite poistný kolík a umožnite hlave, aby sa pozvoľna zdvihla do vyššej polohy.



Nastavenie zastavenia sklonu na 90 ° a 45 ° (D)

Uvoľnite uzamykáciu páku sklonu, rezáciu hlavu posuňte úplne doprava a uzamykáciu páku sklonu zatiahnite -18.

Na nastavenie rezného kotúča na 90 ° sklon k rovine stola použite uhlomer.

Ak je potrebné upraviť nastavenie, odskrutkujte poistnú maticu d2 a skrutku otočte pomocou dodaného inbusového kľúča, až kým sa rezný kotúč nenachádza v správnom uhle k rovine stola.

Poistnú maticu pritiahnite.

Pomocou skrutky nastavte indikátor sklonu na označenie 0.

Polohu zastavenia na 45 ° nastavíte tak, že posuniete rezáciu hlavu doľava a 4 skrutky budete nastavovať dovtedy, kým nedosiahnete polohu 45 °.

Nastavenie vodiacej lišty

Rezáciu hlavu znížte a stlačte poistný kolík. Uistite sa, že stôl je v 0 polohe pokosu.

Nastaviteľný uhlomer položte proti vodiacej lište vedľa

kotúča píly.

Ak sa kotúč nedotýka uhlomera, uvoľnite skrutky vodiacej lišty.

Vodiacu lištu nastavte tak, aby bola v plnom kontakte s uhlomerom. Skrutky pritiahnite.

Záverečná kontrola

Odpojte pílu od zdroja elektrickej energie. Po vykonaní všetkých nastavení nastavte zariadenie na každé z maximálnych nastavení. Kotúč znížte do jeho najnižšej polohy, otáčajte ho rukou (pri tejto činnosti vám odporúčame, aby ste si dali rukavice) a uistite sa, že kotúč sa v žiadnej časti nedotýka rámu ani niektorého z krytov či častí píly.



Základné prvky pokosovej píly

Na pevné uchytenie obrobku vždy používajte svorku 17. Na upevnenie svorky sú poskytnuté 2 otvory.

Obrobok vždy pripevnite proti vodiacej lište. Kusy, ktoré sú zakrivené alebo pokrútené a nedajú sa k stolu prichytiť rovno alebo proti vodiacej lište môžu zachytiť kotúč a preto nie je bezpečne ich rezať.

Do blízkosti rezacej plochy nikdy nedávajte ruky. Ruky udržiavajte mimo „Zóny bez rúk“, do ktorej spadá celý stôl a je označená symbolmi „Bez rúk“.

UPOZORNENIE! Aby ste sa vyhli úrazom, spôsobeným z vyvrátenia materiálu, odpájajte pílu od zdroja energie, aby nedošlo k náhodnému spusteniu. A až potom odstráňte malé materiály.

Kryt kotúča

Ochranný kryt pokrýva kotúč, ak sa rezacia hlava nachádza v najvyššej polohe. Pred spustením píly pravou rukou uchopte rukoväť, palcom posuňte blokovaciu páku krytu kotúča doprava a umožnite posúvanie krytu kotúča. Plynulým pohybom postupne posúvajte rezáciu hlavu smerom nadol, až kým sa nezastaví.

Po ukončení rezania postupným plynulým pohybom nechajte rezáciu hlavu opätovne stúpnuť, až kým sa nezastaví a následne uvoľnite blokovaciu páku krytu kotúča.

Pri dokončení každého rezu uvoľnite vypínač a pred zdvihnutím rezacej hlavy nechajte kotúč zastaviť.

Varovanie! Kryt kotúča neodstraňujte, ani ho žiadnym spôsobom neupravujte.



Zapnutie a vypnutie

Pravou rukou uchopíte rukoväť.

Prístroj zapnete stlačením a podržaním vypínača (2).

Prístroj vypnete uvoľnením vypínača (2).

Varovanie! Na spomalenie píly nikdy nepoužívajte rezaný materiál. Prístroj je vybavený mechanizmom s elektrickou brzdou. Keď je rezacia hlava v dolnej polohe uvoľníte spínač a pred vrátením do hornej polohy nechajte kotúč zastaviť.

Ako zmeniť uhol pokosu (E)

Uistite sa, že vodiaca lišta je zabezpečená v správnej polohe.

Uvoľnite uzamykaciu páku pokosu (12) a stôl posuňte do požadovaného uhla. Uhly od 0° do 45° môžete rýchlo a presne nastaviť, každých päť stupňov je západka. Pomocou uzamykacej páky uhol zaistíte.


Ako zmeniť uhol úkosu (E)

Uhol úkosu sa dá nastaviť plynulo v rozmedzí 00 až 450

- Povoľte nastavovaciu skrutku (18)

- Podľa meradla nastavte požadovaný uhol úkosu.

- Nastavovaciu skrutku utiahnite (18)



Kombinované rezanie

Kombinované rezanie je kombinácia pokosového a úkosového rezania. Uvoľnite uzamykaciu páku otočného rezacieho stola. Nastavte požadovaný uhol pokosu a uzamykaciu páku rezacieho stola opätovne zaistíte. Uvoľníte blokovaciu páku a nastavte požadovaný uhol sklonu. Blokovaciu páku opätovne zaistíte. Spustíte pílu a palcom uvoľníte blokovaciu páku krytu. Materiál plynulým pohybom prerežete.

Rezanie pomocou radiálneho posuvného ramena (F)

Uvoľníte zaistovaciu skrutku radiálneho ramena (25). Na obrobku si označíte miesto rezu, obrobok položte na stôl pevne, proti vodiacej lište a nastavíte jeho polohu, aby ste sa uistili, že dosiahnete správny rez. Hlavu posuňte takým smerom, ktorým otvárate blokovaciu páku krytu. Stlačením vypínača naštartujete zariadenie, potom znížte rezaciu hlavu a začinite rezať. Rezaciu hlavu tlačte smerom od seba a ukončíte rez. Rez nikdy nevykonávajte tak, že budete hlavu ťahať smerom k sebe. Kotúč môže vyliezť na vrch obrobku a spôsobiť spätný ráz rezacej hlavy a otáčajúceho sa kotúča.

Poznámka: Na kotúč netlačte, umožníte mu rezať nemennou rýchlosťou.



Výmena kotúča píly (G,)

! Pred výmenou kotúča vždy odpojte pílu zo siete.

- Nepoužívajte kotúče z rýchloreznej ocele. Presvedčíte sa, že priemer vretena a otvor kotúča sú zhodné.

- Používajte iba ostré a nepoškodené kotúče. Prasknuté alebo ohnuté kotúče je treba okamžite vymeniť.

Varovanie! Vretno motora sa nikdy nepokúšajte upravovať pre použitie kotúčov iných veľkostí a nikdy neodstraňujte žiadny z krytov.

Uvoľníte poistný kolík a nechajte, aby sa rezacia hlava zdvihla hore s krytom v zatvorenej polohe.

Odstráňte skrutku, ktorá pripieva montážnu dosku krytu k rámu. Uvoľníte zámok krytu kotúča a pružinu krytu môžete natočiť tak, aby ste získali prístup k poistnej skrutke kotúča.

Pomocou dodaného kľúča na zaistovaciu skrutku kotúča ju odskrutkujte v smere hodinových ručičiek /ľavý závit/. V rovnakom čase zatlačte tlačidlo zámku vretena (26), až kým nezapadne do vretena. Keď je vreteno zaistené, pokračujte v uvoľňovaní zaistovacej skrutky. Odstráňte skrutku, tesnenie a poistnú prírubu



Upozornenie! Rezný kotúč je veľmi ostrý a pri manipulácii s čepeľami vám odporúčame používať ochranné rukavice. Odstráňte vnútornú prírubu a vyčistite všetok nazbieraný odpad okolo vretena

Upevnenie rezného kotúča

Rezný kotúč pripievate cez vreteno až k zadnej prírubke. Nezabudnite, že smerové šípky na kotúči a píle musia súhlasiť / v smere hodinových ručičiek, t.j. zuby by mali mieriť smerom dole. Poistnú prírubu kotúča nasadíte na vreteno pomocou vodiacich plošiek na vretene. Poistnú skrutku kotúča otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, až kým nie je utiahnutá. Pritom majte stlačení záмок vretena a nakoniec zaisťovaciu skrutku dotiahnite. Záмок vretena uvoľníte a skontrolujte, či sa kotúč otáča bez prekážok. Kryt opätovne namontujte v opačnom poradí, ako ste postupovali pri demontáži. Uistite sa, že rám s vratnou pružinou a riadiaca páka krytu sú správne umiestnené a zaistené. Nadvihnutím a znížením rezacej hlavy skontrolujte, či kryt funguje správne.

Pravidelne kontrolujte presnosť všetkých nastavení.

Varovanie: je nutné, aby bol kryt kotúča správne pripnutý a funkčný,

Použitie laserového generátora (J)

! Nikdy nepozerajte priamo do laserového lúča a nikdy lúčom na nikoho nemierte.

- Laserový generátor slúži pre precízne presné rezanie. Pred začatím presného rezania sa uistite, či sú batérie upevnené v laserovom generátore.

- Pri upevňovaní batérií odnímate kryt úložného priestoru pre batérie, vložte batérie (2x AAA), potom vráťte kryt na svoje miesto.

! Skontrolujte správnu polaritu batérií prv ako ich upevníte.

- Pri použití laserového generátora jednoducho stlačte vypínač laseru. Laserový generátor potom premietne na povrch obrobku viditeľné červené svetlo. Veďte rez pod uhlom pozdĺž červeného pruhu.

! Prach z pítky môže zablokovať laserový lúč, preto laserový generátor pravidelne čistite.

- Pri vypnutí stroja laser vypnite. Laser sa nevypína automaticky. Pokiaľ laser dlhšiu dobu nebudete potrebovať, vyberte batérie.

Upozornenie!

Tento výrobok používa laser 2 triedy. Opravu môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál.



Rady na rezanie:

1. Režte drevo výstupnou stranou nador, aby ste dosiahli čistý rez. Vzhľadom k tomu, že píla reže smerom nadol, je menej pravdepodobné, že sa vrchný povrch dreva roztriešti.

2. Nikdy nezapínajte pílu, ak je rezný kotúč pily v kontakte s materiálom.

3. Pred začatím rezania nechajte pílu dosiahnuť plnú rýchlosť.

4. Ostrý rezný kotúč dokáže spraviť čistejšie rezy a predĺži prevádzkový čas pily. Tupý rezný kotúč vedie k preťaženiu motora, spätnému nárazu a rýchlemu opotrebeniu náradia. Pre dosiahnutie čistého rezu, udržiavajte čiaru rezu rovnú a rýchlosť posuvu konštantnú.

5. Predtým, ako budete skladať pílu dole alebo vyťahovať odrezaný materiál, nechajte rezný kotúč úplne zastaviť.

6. Bezpečnostná záračka, ktorú vaša píla obsahuje, vám pomôže robiť priame, stabilné rezy aj pri pílení väčších kusov dreva. Nezabudnite pridržať drevo počas vyrezávania, aby ste predišli spätnému nárazu.

7. Pri rezaní majte vždy ochrannú masku a ochranu uší.

8. Používajte zásadne odporúčané kotúče.

9. Nerežte materiál, ktorý je väčší, ako maximálna kapacita rezania zariadenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

! Pred čistením a údržbou, vždy vytiahnite prírodný kábel prístroja zo zásuvky.

Prístroj nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.

Pravidelne čistite ventilačné otvory.

Nikdy nečistite žiadnu časť prístroja tvrdým, ostrým alebo drsným predmetom.

Nikdy nedávajte čistiace prostriedky alebo mazivo do otáčajúceho sa pílového kotúča.

Občas kvapnite kvapku oleja na závit upevňovacej skrutky.

Kontrola a výmena uhlíkov

Uhlíky sa musia pravidelne kontrolovať.

Odmontujte kryt uhlíkov a vyčistite uhlíky.

V prípade opotrebovania vymeňte obidva uhlíky súčasne.

Namontujte kryt späť.

Po vložení nových uhlíkov nechajte pílu bežať 5 min naprázdno.

! Používajte výhradne uhlíky správneho typu.

Prenášanie

Uvoľníte uzamykáciu páku pokosu a stôl otočíte úplne doprava. Stôl uzamknite v 45 ° uhle pokosu.

Rezaciú hlavu potlačte dozadu a uzamknite.

Rezaciú hlavu znížte a stlačte poistný kolík.

Pokosovú pílu držte za rukoväť a za bočnú stranu základne

Uskladnenie pri dlhodobejšom nepoužívaní

Zariadenia neskladujte na mieste s vysokou teplotou. Pokiaľ je možné skladujte zariadenia na mieste so stálou teplotou a vlhkosťou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupné napätie	230 V
Vstupný kmitočet	50 Hz
Príkon	1800 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Pilový kotúč	ø254 mm ø25,4 x 2,8 mm
Max. kapacita rezu	

0°x90°:	75x305mm
45°x45°:	45x210mm
45°x90°:	75x210mm
0°x45°:	45x305mm

Počet zubov na kotúči	40
Uhol pokosu	-45° / 0° / +45°
Uhol úkosu	0° - 45°
Váha	20,0 kg
Trieda ochrany	II.

Úroveň akustického tlaku meraná podľa EN 61029:

LpA (akustický tlak)	86 dB (A)	KpA=3
LWA (akustický výkon)	99 dB (A)	KwA=3

Učinite zodpovedajúce opatrenia k ochrane sluchu

Používajte ochranu sluchu, vždy keď akustický tlak presiahne úroveň 80 dB (A)

Vážená efektívna hodnota zrýchlenia podľa

EN 61029: 1,297 m/s² K=1,5

! Výstraha:

Hodnota emisie vibrácií počas aktuálneho použitia elektrického ručného náradia sa môže líšiť od deklarovanej hodnoty v závislosti od spôsobu, akým je náradie použité a v závislosti od nasledovných podmienok:

Spôsob použitia el. náradia a druh rezaného alebo vŕtaného materiálu. Stav náradia a spôsob jeho udržiavania. Správnosť voľby používaného príslušenstva a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého stavu. Pevnosť uchopenia rukoväti, použitie antivibračných zariadení. Vhodnosť použitia el. náradia na účel pre ktorý je naprojektované a dodržiavanie pracovných postupov podľa pokynov výrobcu.

Ak tohto náradie nie je vhodne používané, môže spôsobiť syndróm chvenia ruky-ramena.

! Výstraha: Na spresnenie je potrebné zobrať do úvahy úroveň pôsobenia vibrácií v konkrétnych podmienkach použitia vo všetkých častiach prevádzkového cyklu, ako sú doby, keď je ručné náradie okrem doby prevádzky vypnuté a keď beží naprázdno a teda nevykonáva prácu. Toto môže výrazne znížiť úroveň expozície počas celého pracovného cyklu.

Minimalizujte riziko vplyvu otrasov, používajte ostré dláta, vrtáky a nože.

Náradie udržiavajte v súlade s týmito pokynmi a zabezpečte jeho dôkladné mazanie (ak sa to požaduje).

Pri pravidelnom používaní náradia investujte do antivibračného príslušenstva.

Náradie nepoužívajte pri teplotách nižších ako 10 °C. Svoju prácu si naplánujte tak, aby ste si prácu s el. ručným náradím produkujúce vysoké chvenia rozložili na viacero dní.

Zmeny vyhradené!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SPRACOVANIE ODPADU



Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodujúceho životného prostredia.

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!

Podľa európskej smernice WEEE (2002/96/ES) o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej aproximácie do národných zákonov neupotrebitelné elektronáradie odovzdajte v predajni pri nákupe podobného náradia, alebo v dostupných zberných strediskách určených na zber a likvidáciu elektronáradia. Takto odovzdané elektronáradie bude zhromaždené, rozrobené a dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodujúceho životného prostredia.

Výrobok spĺňa požiadavky podľa smernice RoHS (2002/95/EC)

ZÁRUKA

Špecifikáciu záručných podmienok nájdete v záručnom liste.

Dátum výroby.

Dátum výroby je zakomponovaný do výrobného čísla uvedeného na štítku výrobu. Výrobné číslo má formát AAAA-CCCC-DD-HHHHH, kde CCCC je rok výroby a DD je mesiac výroby.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

My, dovozca do EU
WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623
193 00 Praha 9, Czech Republic
IČO: 25632833

prehlasujeme, že výrobok

Typ:

AE5P180NL

Názov:

EL. POKOSOVÁ PÍLA S POSUVOM

Technické parametre

Hodnoty napájania	230V~50Hz
Príkon	1800W
Otáčky bez záťaže	4800min ⁻¹

splňuje všetky príslušné ustanovenia nasledujúcich predpisov Európskej únie:

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC (98/37/EC)
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC (2000/14/EC)

Testovanie výrobku a ES preskúšanie typu vykonala autorizovaná firma:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany
Identification No.: 0123

Vlastnosti a technické špecifikácie výrobku odpovedajú nasledujúcim normám Európskej únie :

EN 61029-1
EN 61029-2-9
EN 60825-1
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-11

Osvečenie a výsledky testovania sú zaznamenané v nasledujúcich certifikátoch a test-reportoch:

Certifikát číslo:
M8T091144390509

Test Report číslo:
70211411806

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie:

Alexandr Herda, general manager
WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623
193 00 Praha 9, Czech Republic

Datum: 2010-07-18



Alexandr Herda, general manager



Praha, 2010-07-18

Preklad originálneho ES PREHLÁSENIA O ZHODE

H**AE5P180NL - GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL****1800W****Általános biztonsági utasítások****A következő biztonsági utasításokat figyelmesen olvassa el, jegyezze meg és őrizze meg.**

Figyelmeztetés! Az elektromos gépek és szerszámok használata esetén fontos respektálni és betartani a következő biztonsági utasításokat az elektromos áram által okozott balesetek, személyi sérülések és a tűz keletkezése veszélyének megállításának szempontjából. Az „elektromos szerszámok” kifejezés magába foglalja nemcsak az elektromos áram által táplált (kábelben keresztül), de az akkumulátorból táplált szerszámokat is (kábel nélkül).

1. Munkavégzési terület

a) A munkavégzés területét tiszta tisztán és jól megvilágítva.
b) A rendeltetés és a nem megfelelő megvilágítás gyakran a balesetek okozói. Rajka el a szerszámokat, amelyeket éppen nem használ.

b) Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz vagy robbanásveszély állhat fenn, tehát olyan helyeken, ahol gázok vagy folyadékok, gázok vagy porok találhatók. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, melyek előidézhetik a porok és gázok gyulladását. Gondoskodjon arról, hogy az állatok ne férjenek hozzá a szerszámhoz.

c) Az elektromos szerszámok használatakor akadályozzák meg az illetéktelen személyek, főleg a gyerekek bejárást a munkavégzési területre. Ha zavarva vannak a munka közben, elveszthetik a kontrollt a munkatevékenység felett. Semmi esetre se hagyja az elektromos szerszámokat felügyelet nélkül.

2. Biztonsági utasítások elektr. árammal való munkavégzéskor

a) Az elektromos szerszám kábelének hálózati csatlakozójának meg kell felelnie az aljzattal. Soha semmilyen körülmények között ne hajtssanak végre módosításokat az elektromos kábelben. Olyan szerszámra, amely elektromos csatlakozója védőérintkezéssel van ellátva, soha ne használjunk elosztót, sem egyéb adaptert.. A sérteletlen hálózati csatlakozók és a megfelelő aljzatok csökkentik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. A sérült vagy öszegubancolt kábelnek növelik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. Abban az esetben, ha a hálózati kábel megsérül, ezt cseréljük speciális hálózati kábelre, amelyet a gyártónál, illetve ennek üzleti képviselőjénél szerezhet be.

b) Óvakodjanak a testrészek érintkezésétől a földelt területtől, például az csövezeték, központi fűtőkész, gáztűzhelyek és hűtőszekrények esetében. Az elektromos áram által okozott sérülés veszélye nagyobb, ha az Ön teste érintkezésben áll a földel.

c) Az elektromos szerszámokat ne tegye ki az eső, pára és víz hatásainak. Az elektromos szerszámokhoz sose nyúljon közel kézzel. Sose mossa föl a víz alatt vagy ne mártsa be víz alá az elektromos szerszámokat.

d) Sose használja az elektromos kábelét más célokra, mint ami a rendeltetése. Soha ne húzzák vagy hordozzák az elektromos szerszámokat az elektromos kábelük által. Soha a kábelben keresztül húzzák ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozóját az aljzattól. A csatlakozódugót ne húzzák a kábelnél fogva. Ügyeljen, hogy az elektromos csatlakozókábel ne sértsük meg eles, sem törni tárgyal.

e) Az elektromos szerszámok szabólag váltóárammal való működésre voltak kigyártva. Mindig ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e szerszámon levő címkén feltüntetett adatokkal.

f) Sose dolgozzon olyan szerszámmal, amelynek sérült az elektromos kábele, vagy a hálózati csatlakozója, netán leest és másképpen van megsérülve.

g) Hosszbabbító kábel használata esetén mindig ellenőrizze, hogy annak műszaki paraméterei megfelelnek-e a szerszám ismertető címkején feltüntetett adatoknak. Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, alkalmazzon olyan hosszabbító kábel, amely alkalmas a szabadban való használatra. Hosszbabbító dobok használata esetén tekerje le azokat, hogy megelőzve azok túlmelegedését.

h) Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben vagy a szabadban használja, csak akkor szabad használni azt, ha az 30 mA-es túláramvédelemmel ellátott áramkörbe van bekötve./PCD/ védelemmel ellátott áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.

i) Az elektromos kézi szerszámot kizárólag a megmarkolásra kialakított szigetelt felületeken tartsa, mivel működés közben a vágó- vagy fúrószerszám rejtett vezetékekkel vagy saját kábelével érintkezhet.

3. Személyek biztonsága

a) Az elektromos szerszámok használatakor legyenek figyelmesek, maximálisan figyeljenek oda a végzett tevékenységre, amit éppen végrehajtának. Özpontosítsanak a munkára. Sose dolgozzanak elektromos szerszámokkal ha fáradtak, kábítószerek, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt vannak. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok használatakor komoly sérüléseket is okozhat. Az elektromos szerszámok használata közben ne egyenek, ne igyanak és ne dohányozzanak.

b) Használjon munkavédelmi eszközöket. Mindig használjanak szemvédőt. Használjon olyan munkavédelmi eszközöket, amelyek megfelelnek az adott munkának. A munkavédelmi eszközök, mint pl. a respirátor, biztonsági lábbeli csúszásgátló talpazattal, fejtvédő vagy hallásvédő, a munkafeltételekhez való alkalmazásához csökkentik a személyek sérülésének veszélyét.

c) Óvakodjanak a nem szándékos elektromos szerszámok beindításától. Ne helyezzenek át szerszámot úgy, hogy feszültség alatt van és melynek be-, kikapcsolóján tartatják az ujjukat. A hálózathoz való kapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a be-, kikapcsoló a „kikapcsolt” helyzetben van. A szerszámok áthelyezése vagy hálózati aljzatba való helyezése „bekapcsolt” be-, kikapcsolóján tartatják az ujjukat, vagy a be-, kikapcsolójuk a „kikapcsolt” helyzetben van a balesetek okozója válhat.

d) A szerszámok bekapcsolása előtt távolítsa el az összes beállítókulcsot és eszközöket.

e) Mindig egyensúlyban és stabil állásban dolgozzon. Csak ott dolgozzon, ahova biztosan elér. Sose bicsucsi túl az erejét és saját képességeit. Ha fáradt, ne használja az elektromos szerszámokat.

f) Öltözködjön megfelelő módon. Használjon munkaruhát. Munkavégzéskor ne hordjon bő öltözközt és ékszereket. Ügyeljen arra, hogy az Ön haja, ruhája, kesztyűje vagy más testrésze ne kerüljön közvetlen közelbe az elektromos szerszámok rotációs vagy felforrósodott részeihez.

g) Kapcsolja az elektromos berendezést a porleszívóhoz. Ha a berendezés rendelkezik porleszívó vagy porlefolyó csatlakozóval, győződjön meg arról hogy a porleszívó berendezés megfelelően van-e csatlakoztatva, ill. használva. Az ilyen berendezések használata meggátolhatja a por által keletkezett veszélyt.

h) A munkadarabot erősen rögzítse. A megmunkálendő munkadarab rögzítse használjon asztalos szorítót vagy satut.

i) Ne használjon semmilyen szerszámot, ha alkoholt, drog, gyógyszert vagy más kábító-, függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.

4. Az elektromos szerszámok használata és karbantartása:

a) Az elektromos szerszámot bármilyen munkában előforduló probléma, tisztítás vagy karbantartás, tisztítás vagy karbantartás előtt, ill. minden áthelyezés esetén vagy használaton kívül mindig kapcsolja le az elektromos hálózatról. Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen módon megsérült.

b) Ha a szerszám furcsa hangot vagy bűzt bocsát ki, azonnal fejezze be a munkát.

c) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog dolgozni, ha olyan fordulatot számra van vele dolgova amirelyre tervezték. Az adott munkára a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszám jól és biztonságosan fog dolgozni abban a munkában amire gyártották.

d) Ne használjon elektromos szerszámot, amelyet nem lehet biztonságosan be- és kikapcsolni a be-, kikapcsolóval. Az ilyen szerszám használatát veszélyes. A hibás kapcsolót meg kell javítani az arra szakosodott szervizben.

e) Az elektromos szerszámot kapcsolja le a hálózatról még mielőtt módosítaná a beállításait, tartozékainak cseréjével vagy karbantartásával. Ez az intézkedés korlátozza a véletlenszerű beindítás veszélyét.

f) A használaton kívüli elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, aminek nem tudnak hozzáférni sem gyerekek, sem illetéktelen személyek. Az elektromos szerszámok a tapasztalatlan felhasználók kezében veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos helyen tárolja.

g) Az elektromos szerszámokat tartsa jól állapotban. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek a mozgékonykészségét. Ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a biztonsági burkolaton, vagy más részein, amelyek veszélyeztetik az elektromos szerszámok biztonságos működését. Ha a szerszám megsérült, a további használat elõtt biztosítsa be a javítást. Sok baleset okozója az elektromos szerszámok helytelen karbantartása.

h) A vágó szerszámokat tartsák élesen és tisztán. A helyesen karbantartott és kielésített szerszámok megkönnyítik a munkát, korlátozzák a baleset veszélyét és jobban ellenőrizhető a velük való munka. Más kellék használata, mint amely a használati utasításban van feltüntetve az importőr által a szerszám megbízhatóságát idézheti elő és baleset okozója lehet.

i) Az elektromos szerszámokat, kelleket, munkaeszközöket, stb. használja ezen utasítások alapján és oly módon, amely elől van írva a konkrét elektromos szerszámok, figyelembevéve az adott munkafeltételeket és az adott típusú munkát. A szerszámok használata más célokra, mint amelyekre gyártva voltak veszélyes helyzetekhez vezethet.

5. Az akkumulátoros szerszámok használata

a) Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a „0-kikapcsolt” helyzetben van. A bekapcsolt állapotban levő szerszámba való akkumulátor behelyezése veszélyes helyzetek okozója lehet.

b) Az akkumulátor töltésére csak a gyártó által előírt töltőt használja. Más fajta akkumulátor töltő használata tüzesetet idézhet elő.

c) Csak olyan akkumulátor használjon, amely elől az adott szerszámhoz. Más fajta akkumulátor töltő használata balesetet, ill. tüzesetet idézhet elő.

d) Ha az akkumulátor használaton kívül van tárolják elkülönítve a fém tárgyaktól, mint például a kapcsok, szorítók, kulcsok, csavarok vagy más apró fém tárgyaktól, amelyek előidézhetik az akkumulátor két kontaktusának összekapcsolását. Az akkumulátor rövidzárlata balesetet okozhat, égési sebeket és tüzesetet idézhet elő.

e) Az akkumulátorokkal bánjunk kíméletesen. Kíméletlen bánásmóddal az akkumulátorok kifolyhat az elektrolit. Kerüljük a közvetlen érintkezést az elektrolittal. Ha mégis érintkezésbe kerülünk az elektrolittal, az érintet helyet mossuk le vízzel. Ha az elektrolit a szemünkbe kerül, azonnal menjünk orvoshoz. Az akkumulátor elektrolitje ingerelhet vagy égéssérülést okozhat.

6. Serviz

Ne cseréljük az egyes szerszámok részeit, ne végezzenek el maguk javításokat, más módon se nyúljanak bele a szerszámokba. A berendezések javítását bizzuk szakképzett személyekre.

b) A termék mindenmü javítása vagy módosítása a mi vállalatunk beleegyezése nélkül nem engedélyezett (balesetet idézhet elő, vagy kárt okozhat a felhasználónak).

c) Az elektromos szerszámokat mindig certifikált szervizben javíttassuk. Csak eredeti vagy ajánlott pótalkatrészeket használjanak. Ezzel garantálja Ön és szerszáma biztonságát.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A használatba vételt megelőzően olvassa el a jelen Biztonsági utasításokat, majd őrizze meg őket.

! - Ez a jelkép a lehetséges személyi sérülésekre, vagy a szerszám megsérülésének veszélyére hívja fel a figyelmet.

! E kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartása esetén balesetveszély áll fenn.

! A berendezés megfelel az érvényes műszaki előírásoknak és szabványoknak.

! Mielőtt letenné a fűrőt/csavarózót, győződjön meg arról, hogy mindegyik forgórész leállt.

Speciális biztonsági utasítások a gérvágó fűrészhaználóatához

Figyelmeztetés! Sérülésveszély. A fűrészt kapcsoljuk ki, mielőtt megpróbáljuk felszerelni, vagy leszerelni a fűrészhaználókorongját. Ezzel megelőzzük a fűrészhaználókorongját indítását.

1. A vágókorong széle mindig szilárd kapcsolatban legyen a vágott munkadarabbal.

2. A kezünkkel ne közelítsünk a fűrészhaználókorongjához.

3. Vágás közben soha ne tartsuk az alsó részét.

4. Bizonyosodjunk meg, hogy a vágókorong éles, sártelen és helyesen van beállítva. Az életlen eltörhet, így megrongálhatja a fűrészt, és balesetet okozhat.

5. A vágókorongot ne fogjuk meg közvetlenül a vágás befejezése után. Forró lehet.

6. Távolítsuk el a fűrésztől a szerszámokat, mielőtt elkezdjük használni.

7. Némelyik munkadarab tartósító anyagokat tartalmazhat, amelyek mérgezőek lehetnek. Ügyeljünk, hogy az ilyen anyagok megmunkálásakor ne lélegezzük be a fűrészhaználóport.

8. Vékony lapok vágásánál bizonyosodjunk meg arról, hogy ezek nem kerülhetnek be a fűrészhaználó csúszó fedelére.

! Poros munka közben használjon porvédő maszkot, és védőszemüveget. Olyan védőszemüveget használjon, amely megfelel a DIN 58214 szabvány előírásainak. A gérvágó fűrészhaználó használata közben szilánkok keletkeznek, amelyek védőszemüveg nélkül a szemébe juthatnak. Ez tartós szemkárosodást okozhat. A DIN szabványnak meg nem felelő védőszemüveg, a védőüveg szilánkos törése miatt szintén szemsérülést okozhat.

! A munka jellegének megfelelő fűrészhaználóval dolgozzon. A jelen fűrészhaználó csak fát, fa-jellegű anyagokat és puhafémeket (pl. alumínium) vágjon. Más anyagok fűrészelés közben szétszakadhatnak, elrepülhetnek, beakadhatnak a fűrészhaználó fogába, vagy más jellegű veszélyt okozhatnak.

- A fűrészhaználócsán található nyílknak ugyanabba a forgásirányba kell mutatnia, mint a gérvágó fűrészhaználókorongján található nyílknak. A fűrészhaználócsa

fogainak a forgásirány szerint kell állniuk (lefelé, előre).

A fűrészhaználócsát és a védőburkolatot tartsa tisztán

A védőburkolatnak mindig takarnia kell a fűrészhaználócsát.

Győződjön meg arról, hogy a készüléken minden rögzítőelem meg van-e húzva, és semmilyen alkatrész nem áll lazán.

! Kézben tartott anyagot sohasem fűrészeljen!

! Ügyeljen arra, hogy a levágott részek ne kerüljenek a fűrészhaználó alá, mert az elkaphatja és elröpheti ezeket.

! Mindig csak egy darabot fűrészeljen.

Legyen nagyon óvatos, ha túl nagy, túl kicsi, vagy nem egyenes darabokat fűrészel.

! Ügyeljen arra, hogy a darabolt anyagban ne legyenek szegerek, facsavarok, és más hasonló anyagok.

! Ügyeljen arra, hogy a fűrészhaználó mögött, ahová a fűrészhaználócsa forgácsot szórja, ne álljon senki!

! Ne használjuk a fűrészhaználó tűzelőfa vágására.

! Ne igyekezzünk a fűrészhaználó forgását leállítani az oldalára gyakorolt nyomással.

! Ne használjunk olyan fűrészhaználó, amely nem felel meg a berendezés követelményeinek.

! A fűrészhaználóval való munka során ne álljunk közvetlenül a fűrészhaználócsa síkjába, inkább az oldalához.

! A fűrészhaználó soha nem használjuk a fűrészhaználócsa felhelyezett fedele nélkül.

! Soha ne nyúljunk a fűrészhaználócsa útjába. Ha mégis közelebbre kellene a kezünkkel nyúlni mint 100 mm, a megmunkált tárgyat a vágást megelőzően rögzítsük a szorítókapcsokkal.

! Hosszú munkadarabokat vágása esetén mindig használjon hosszabbító karokat, amelyek jobb megtámasztást biztosítanak, esetleg satut vagy más rögzítő berendezést is használhat.

! Csak hibátlan válogatott fát fűrészeljen. Ne fűrészeljen: csomós ágakat, repedésszerű széleket, megpattogott felületeket. A sérült fa hajlamos a hasadásra, ezért veszélyes lehet.

! A nem megfelelően összeragasztott többretegű ragasztott fa a megmunkálás közben a centrifugális erő hatására kirepülhet. Vigyázzon a rendszertelen munkadarabok vágásánál is.

! Használjon fűlvédőt.

! A nagy lapokat támassza alá, hogy minimalizálja a korong beszorulásának vagy a visszaütésnek a veszélyét.

! Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az alsó védőborítás megfelelően csukódik vissza.

! Ne használja a fűrészt, ha az alsó védőborítás nem mozog szabadon és nem zár vissza azonnal.

! Soha ne rögzítse és ne kösse le az alsó védőborítást nyitott helyzetben.

! Ellenőrizze az alsó védőborítás rugójának működését. Ha a védőborítás ill. a rugó nem működnek megfelelően. Használat előtt meg kell javítani azokat.

Emelje meg az alsó védőborítást az elhúzó fogó segítségével, és amint a fűrészhaználó behatol az anyagba, az alsó védőborítást el kell engedni.

! Mielőtt a fűrészt a munkasztalra vagy padlóra helyezné, mindig ellenőrizze, hogy az alsó védőborítás lefedi-e a fűrészlapot.

Kerüljük el a fűrész visszaütését.

Figyelmeztetés: A visszaütés akkor jöhet létre, ha erővel hatunk a fűrészlapra, ami ennek gyors és váratlan kiugrását okozhatja a fából. A visszaütés nagyon veszélyes, de e veszélye minimalizálható, ha ismerjük az okait, amelyeket elkerülünk.

1 Ügyeljünk hosszú munkadarab vágásánál, amelyek meghajolhatnak, elfordulhatnak, vagy beszoríthatják a fűrész vágókorongját.

2. Soha ne vágjunk két alátámasztás között. A fa meghajolhat, és beszoríthatja a fűrészlapot.

3. Ne nyomjuk erősen a fűrészt. Hagyjuk, hogy a fűrész vágókorongja a saját sebességével vágjon.

4. Biztosítsuk a munkadarabot lefogókkal, vagy satuval, hogy elkerüljük a rezgéseket és az egyetlen vágásokat.

5. A vágás előtt vizsgáljuk meg a fát, és távolítsuk el belőle az összes csavart és szöget.

6. Ha a vágókorong eltompult, cseréljük ki.

- VIGYÁZAT!

Ne nézzon bele a lézercsővába, ne irányítsa rá senkire nagyon veszélyes, és károsodást okozhat a látásban

Mindig győződjön meg arról, hogy a lézersugár a munkadarab felületére irányul. Nem szabad más irányba mutatnia – látássérülés veszélye áll fenn.

A munkadarab felülete nem tükröződhet, hogy a lézersugár ne verődjön vissza a kezelő személy szemébe.

A lézergenerátor meghibásodása esetén keresse fel a márkaszerviz központot – a generátort ne cserélje másik típusúra.

Biztonsági szabályok az elemekkel kapcsolatban

Az elem lenyelése esetén azonnal keressünk fel szakorvosi segítséget.

Az elemcseréje folyamán tartsuk be a használati utasítás előírásait. Csak a megfelelő elemtípust használjuk.

He hagyjuk, hogy az elemeket gyerekek cseréljék.

Az elemeket hűvös, száraz helyen tartsuk, ne fém dobozban úgy, hogy közvetlen fény ne érje. Az elemeket he zárjuk rövidre.

Hosszabb idejű üzemben kívül helyezése esetén az elemeket a műszertől távolítsuk el.

Az elemeket soha ne dobjuk tűzbe.

Ne próbálkozzunk a kimerült elemek újraélesztésével melegítéssel, vagy egyéb módon.

- Használjon zajjal, porral és vibrálással szembeni védőfelszerelést !!!

ŐRIZZE MEG A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT !!!

LEÍRÁS


- 1 Eltolási vezetőrudak

- 2 Főkapcsoló
- 3 Markolat
- 4 A motor köpenye
- 5 Fűrészlap
- 6 Korong felső védőborítása
- 7 Korong borításának állítónyelve
- 8 Wolfram-karbid végű vágókorong
- 9 Vezetőlista
- 10 Hosszabbító kar
- 11 Gervágás skálája
- 12 Gervágó rögzítő nyelve
- 13 Asztalbetét
- 14 Forgatható asztal
- 15 Nyílások a munkasztalhoz való rögzítéshez
- 16 Alapzat
- 17 Satu
- 18 Rögzítő kar 0 – 45°
- 19 Lézer
- 20 Imbuszkulcs
- 21 Forgatható vágóasztal állítható fogója
- 22 Porzsák
- 23 Skála
- 24 Berendezés felső részének biztosító szege
- 25 Radiális kar biztosító csavarja
- 26 Tengelyzár
- 27 Köpeny tartó

Piktogramok

A termék dobozán található piktogramok:

- a) A hálózat értékei
- b) Bemenő teljesítmény
- c) Fordulatszám üresjáraton
- d) A fűrészlárcsa átmérője
- e) Max. vágási mélység
- f) Hajlásszög
- g) Gércszög



ÜZEMELTETÉS ÉS HASZNÁLAT

Az ASIST szerszámcsalád kizárólag otthoni barkácsolásra és hobbi használatra alkalmas.

A gyártó és az importőr nem javasolják a szerszámok használatát sem szélsőséges körülmények közepette, sem túlzott terhelés esetén.

Bármilyen további követelmény a gyártó és vásárló közti megegyezés tárgya.

A fűrész lehajtott állapotban lehet szállítva Visszahajtani a fejjelzáró kar (24) kihúzásával lehet.

FIGYELMEZTETÉS! Saját biztonsága érdekében ne csatlakoztassa a berendezést az elektromos hálózathoz mindaddig, amíg nem végezte el az összes összeszerelési munkát és amíg nem olvasta el és nem értette meg az összes biztonsági és üzemeltetési

utását.

A gép összeszerelése (B)

A berendezés maximális stabilitása érdekében azt ajánljuk, hogy a gérvágó fűrészrt rögzítse csavarral a munkaasztalhoz.

- A munkaasztalon jelölje be a szerelőtalp furatainak a helyzetét.
- A megjelölt helyeket fúrja ki a felhasznált csavar méretének megfelelő átmérőre és mélységre.
- A gépet helyezze a munkaasztalra, majd a csavarokat tegye a furatokba.
- A csavarokat jól húzza meg.



Forgács felfogása (C)

A porszívó csatlakozóhoz forgácsfelfogó zacskót lehet (22) csatlakoztatni.

- A zacskó feltöltődése után azt ürítse ki.
- A munka befejeztével a zacskót szintén ürítse ki.

Figyelem: A keletkező por elleni védelem érdekében munkavégzés közben tanúsított arcmaszk – respirátor viselése szükséges.

Figyelem: A fűrész feje raktározás és szállítás közben alsó helyzetben van rögzítve. Ha a fejet fel kívánja engedni, nyomja a fejet lefelé, húzza ki a biztosító szeget és hagyja, hogy a fej önmagától felemelkedjen a felső helyzetbe.



Dőlésszög megállításának beállítása 90° és 45°-ra (D)

Lazítsa meg a dőlésszög rögzítő karját, a vágófejet fordítsa el teljesen jobbra és húzza be a rögzítő kart. 18

A vágókorong asztalhoz viszonyított 90°-os dőlésszögbe való állításához használjon szögmérőt. Ha szükséges a beállításokat módosítani, csavarja le a d2 biztosító anyacsavart és a csavart fordítsa el a

mellékelt imbuszkulcs segítségével mindaddig, míg a vágókorong nincs az asztalhoz viszonyított megfelelő szögben.

Húzza be a biztosító anyacsavart.

A csavar segítségével állítsa a dőlésszög mutatóját a 0 jelre.

A 45°-on való megállás helyzetét úgy állíthatja be, ha a vágófejet balra fordítja és a 4 csavart addig fogja állítani, míg nem éri el a 45°-os szöget.

Vezetőlista beállítása

A vágófejet engedje le és nyomja meg a biztosító szeget. Győződjön meg arról, hogy az asztal a gérvágás 0 helyzetében van.

Az állítható szögmérőt helyezze a vezető listára a fűrészkorong mellé.

Ha a korong nem ér hozzá a szögmérőhöz, engedje meg a vezetőlista csavarjait.

A vezetőlistát úgy állítsa be, hogy teljes mértékben érintkezzen a szögmérővel. Húzza be a csavarokat.

Befejező ellenőrzés

Kösse le a fűrészrt az elektromos hálózatról. Az összes beállítás elvégzése után állítsa a berendezésen az összes beállítást maximálisra. A korongot engedje le a legalsó pozícióba, forgassa kezével (ajánljuk, hogy ennél a műveletnél viseljen kesztyűt) és győződjön meg arról, hogy a korong egyik részén sem érintkezik a kerethez, sem a borítások valamelyikéhez, vagy a fűrész valamely részéhez.



Alapműveletek a gérvágó fűrészrel

A munkadarab megfelelő rögzítéséhez használja a satut 17. A satu rögzítéséhez két nyílás áll rendelkezésre.

A munkadarabot mindig a vezetőlistával szemben rögzítse. Az elgörbült vagy elfordult darabokat, amelyeket nem lehet egyenesen vagy a vezetőlistával szemben rögzíteni, megakaszthatják a korongot, ezért vágásuk nem biztonságos.

Soha ne tegye kezeit a vágófelület közelébe. Kezeit tartsa a „Kéz nélküli zónán” kívül, amelybe beletartozik az egész asztal és „Kéz nélküli” jelekkel van megjelölve.

FIGYELMEZTETÉS! A munkadarab kifordulásából eredő balesetek elkerülése érdekében kösse le a fűrészrt az elektromos hálózatról, hogy a berendezést ne lehessen akaratlanul bekapcsolni. A kis részeket csak ezután távolítsa el.

Korong borítása

Ha a vágófej a legfelső pozícióban van, a védőborítás eltakarja a korongot. A fűrészelés előtt jobb kezével fogja meg a markolatot, hüvelykujjával tolja el a korong védőborításának blokkoló nyelvét, hogy lehetővé tegye a korong borításának elmozdítását. Folyamatos mozgással fokozatosan húzza lefelé a vágófejet, míg meg nem áll.

A vágás befejezése után fokozatos folyamatos mozdulattal engedje, hogy a fej újra felemelkedjen mindaddig, amíg meg nem áll, majd engedje el a korong borításának blokkoló nyelvét.

Minden vágás befejezése után engedje el a kapcsolót és a vágófej felemelése előtt hagyja, hogy a korong megálljon.

Figyelem! A korong borítását ne távolítsa el, sem más módon ne módosítsa azt.



Be- és kikapcsolás

Jobb kezével fogja meg a markolatot.

A gépet a főkapcsoló (2) benyomásával és benn tartásával kapcsolhatja be.

A gép kikapcsolásához a kapcsolót (2) engedje fel.

Figyelem! A fűrészeléshez soha ne használja a fűrészelendő munkadarabot. A készülék elektromos fékkel van ellátva. Amikor a vágófej alsó helyzetben van, engedje el a kapcsolót, és mielőtt a fejet visszaengedné a felső helyzetbe, várjon, míg a korong megáll.

A gérvágási szög beállítása (E)

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetőlista megfelelő helyzetben van rögzítve.

Lazítsa meg a gérvágó rögzítő kart (12) és az asztalt fordítsa a kívánt szögbe. A 0°-tól 45°-ig terjedő szögek gyorsan és egyszerűen beállíthatók, minden öt fokban van bevágás. A rögzítő kar segítségével rögzítse a szöget.

A hajlatvágási szög beállítása (E)

A gérvágási szöget fokozatmentesen, jobbra és balra, 0° és 45° között lehet beállítani.

- Lazítsa meg a rögzítőcsavart (18).

- A szögérték mérőskála alapján állítsa be a kívánt gérvágási szöget. Húzza meg a rögzítőcsavart (18).



Kombinált vágás

A kombinált vágás a gérvágás és fűrészelés kombinációja. Lazítsa meg a forgatható vágóasztal rögzítő fogóját. Állítsa be a kívánt gérvágási szöget és újra húzza be a vágóasztal rögzítő fogóját. Lazítsa meg a vágóasztal rögzítő fogóját és állítsa be a kívánt dőlésszöget. Újra rögzítse a rögzítő fogót. Engedje le a fűrészt és hüvelykujjával lazítsa meg a borítás blokkoló nyelvét. A munkadarabot folyamatos mozdulattal vágja el.

Vágás radiális mozgatható kar segítségével

Engedje meg a radiális kar csavarját (25). A munkadarabon jelölje meg a vágás helyét, a munkadarabot helyezze az asztalra, a vezetőlistával szemben és állítsa be a helyzetét úgy, hogy meggyőződjön arról, hogy a vágás megfelelő irányú lesz. A fejet olyan irányban mozgassa, amelyben a borítás blokkoló nyelvét nyitja. A kapcsoló benyomásával indítsa el a berendezést, majd tolja le a vágófejet és kezdjen el fűrészelni. A vágófejet nyomja el magától és fejezze be a vágást. A vágást soha ne úgy végezze, hogy a fejet saját maga felé húzza. A korong kifuthat a munkadarab felszínére és ez a vágófej és a forgó korong visszaütését okozhatja.

Megjegyzés: A korongot ne nyomja, hanem hagyja, hogy változatlan sebességgel vágjon.



Fűrésztárcsa cseréje (G)

! A fűrésztárcsa cseréje előtt a készüléket mindig áramtalanítsa a hálózati vezeték kihúzásával..

Ne használjon gyorsvágó acélból készült fűrésztárcsákat.

Csak a főorsó átmérőjének pontosan megfelelő belső furatátmérőjű fűrésztárcsát használjon.

! A lézercsővába sosem szabad belenézni, vagy



A detailed close-up of the mechanical assembly of the device. It shows a motor unit connected to a series of gears and a cutting mechanism. The components are made of metal and plastic, with various adjustment screws and levers visible. The cutting mechanism appears to be a reciprocating blade.

9. Ne vágjon olyan munkadarabot, amely nagyobb, mint a berendezés maximális vágási kapacitása.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

! Tisztítás, karbantartás előtt áramtalanítani.

A csiszológép nem igényel semmilyen különleges karbantartást.

A szellőzőnyílásokat rendszeresen meg kell tisztítani.

A tisztítást a végezze hegyes, éles, durva anyaggal.

A forgó fűrészbíze soha ne tegyen kenőanyagot, vagy tisztítóanyagot.

A rögzítőcsavar menetére néha cseppentsen egy csepp kenőolajat.

A szénkefék ellenőrzése és cseréje

A szénkefék rendszeres ellenőrzést igényelnek.

Vegye le a szénkefetartókat. és tisztítsa meg a szénkefákat.

Ha cserére van szükség, a két szénkefét egyszerre cserélje ki.

Rögzítse a szénkefetartókat.

Az új szénkefék rögzítését követően hagyja a gépet 5 percig terhelés nélkül működni

! Kizárólag megfelelő típusú szénkefákat használjon

A készülék szállítása

Engedje meg a fűrészrögzítő kart és az asztalt fordítsa el teljesen jobbra. Az asztalt rögzítse 45°-os fűrészelési szögben.

A vágófejet nyomja hátra és zárja le.

A vágófejet engedje le és nyomja meg a biztosító szeget.

A gérvágót a markolatnál és az alapzat oldalánál tartsa

Tárolás, ha huzamosabb ideig nem használja

A szerszámokat ne tárolja olyan helységben ahol magas hőmérsékletnek vannak kitéve.

Ha lehetséges, a berendezéseket állandó hőmérsékletű és páratartalmú helyen tartsuk.

TEHNIKAI ADATOK

Bemenő feszültség	230 V
Bemenő fordulatszám	50 Hz
Bemenő teljesítmény	1800 W
Fordulatszám	4800 min ⁻¹
Fűrésztárcsa átmérő	
Ø 254 mm x Ø 254 x 2,8 mm	
Max. vágási mélység	
0°x90°: 75x305mm	
45°x45°: 45x210mm	
45°x90°: 75x210mm	
0°x45°: 45x305mm	
A fogak száma a tárcsán	40
Gérszög	-45° / 0° / +45°
Hajlásszög	0° - 45°
Tömeg	20,0 kg
Tömeg	20,0 kg
A védelem osztálya	II.

EN 61029 szerint mért hangnyomásszint :

LpA (hangnyomás) 86 dB (A) KpA=3

LWA (hangteljesítmény)

99 dB (A) KWA=3

Tegye meg a megfelelő intézkedéseket hallása megőrzése érdekében !

Ha az akusztikus nyomás meghaladja a 80 dB (A) szintet, mindig használjon fülvédőt

EN 61029 szerint mért effektív gyorsulás

1,297 m/s² K=1,5

! FIGYELMEZTETÉS: Az el. kézi szerszám aktuális használatakor a vibráció kibocsátásának értéke eltérhet a deklarált értéktől attól függően, hogy milyen módon van a szerszám használva a következő feltételek szerint:

Az el. szerszám használatának módja és a vágandó vagy fúrandó munkaanyag fajtája. A szerszám állapota és karbantartásának módja. A használandó tartozék helyes megválasztása s megfelelő állapot és élesség bebiztosítása. A markolat fogásának szilárdsága, antivibrációs berendezés használata. Az el. szerszám megfelelő használata a számára tervezett célra és a gyártó utasítása szerinti munkamenet betartása.

Ha ez a szerszám nem megfelelően van használva, kéz-váll bizsergés szindrómáját válthatja ki.

! FIGYELMEZTETÉS: A pontosítás céljából figyelembe kell venni a vibráció hatásának szintjét konkrét használati feltételeknél az üzemelési folyamat minden részében, mint amilyen az időtartam, ha az el. szerszám az üzemelési időtartamon kívül kikapcsolt és ha üresen fut a gép vagyis nem végez munkát. Ez jelentősen csökkentheti az expozíció szintjét a egész munka folyamat alatt.

Minimalizálja a rezgés befolyásolás kockázatát, használjon éles vésőt, fúrórt és kést.

A szerszám fenntartása ezen utasításokkal összhangban történjen és biztosítsa az alapos kenést (ha megkövetelik).

A szerszám rendszeres használatakor investáljon antivibrációs tartozékba.

A szerszámot ne használja alacsonyabb mint 10°C hőmérsékletnél.

A munkáját úgy tervezze meg, hogy a magas rezgést produkáló el. szerszámmal való munkát több napra bontsa fel.

A változtatás jogát fenntartjuk!

KÖRNYEZETVÉDELEM HULLADÉKKEZELÉS



Az elektromos szerszámot, annak tartozékait és csomagolását, kérjük, adja át a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

Az elektromos szerszámot ne dobja a háztartási hulladékba!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaírói szoló WEEE európai irányelv (2002/96/

EU) és annak nemzeti törvényekbe való átültetése szerint a használhatatlan elektromos szerszámokat adja le hasonló eszköz vásárlásakor az eladónál, vagy az elektromos szerszámok gyűjtésére és megsemmisítésére kialakított hulladékgyűjtők valamelyikében. Az így leadott elektromos eszközök az összegyűjtés, ill. szétszerelés után átadásra kerülnek a környezetet nem károsító újrahasznosításra. A termék megfelel a RoHS (2002/95/EC) előírásainak.

GARANCIA

A garancia-feltételek részletezése a garancialevélben található.

A gyártás időpontja

A gyártás időpontja kiolvasható a termék címkéjén található gyártási számból. A gyártási szám formátuma

AAAA-CCCC-DD-HHHHH

ahol CCCC a gyártási év és a DD a gyártási hónap

ES MEGEGYEZÉSI NYILATKOZAT

My, forgalmazó az EU-ban

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

IČO: 25632833

Kijelentjük, hogy a gyártmány

Tipus:

AE5P180NL

Megnevezés:

GÉRVÁGÓ FÜRÉSZ LÉZERREL

Tехnikai paraméterek:

A hálózat értékei

230V~50Hz

Bemenő teljesítmény

1800W

Üresjáratú fordulatszám

4800min-1

megfelel az összes Európai vállalat által kiadott követelménynek a következők alapján:

EC Machinery Directive (MD)

2006/42/EC (98/37/EC)

EC Low Voltage Directive (LVD)

2006/95/EC

EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

2004/108/EC

Noise directive (ND)

2005/88/EC (2000/14/EC)

A gyártmány tesztelését és ES típus ellenőrzését végző autorizált cég:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany

Identification No.: 0123

A gyártmány tulajdonságai és technikai specifikumai a következő EU normáknak felel meg:

EN 61029-1

EN 61029-2-9

EN 60825-1

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-11

A tesztelés eredménye és bizonylata a következő tanúsítványban és test-reportban van feljegyezve:

Tanúsítvány szám.: M8T091144390509

Test Report szám:

70211411806

Személy, mely a technikai dokumentáció összegzésével van megbízva:


Alexandr Herda, vezérigazgató

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

Dátum: 2010-07-18



Alexandr Herda, vezérigazgató



Praha, 2010-07-18

RO AE5P180NL - FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU TAIERI OBLICE CU LASER 1800W

Instrucțiuni generale de siguranță

Studiați, rețineți și păstrați cu grijă aceste instrucțiuni de siguranță

Atenție! Atunci când folosiți aparate electrice sau scule electrice, trebuie să respectați următoarele instrucțiuni de siguranță din motive de protecție împotriva accidentelor provocate de curentul electric, vătămarea altor persoane și pericolele de incendiu. La toate instrucțiunile de mai jos, prin „scule electrice” se înțelege nu numai sculele care sunt cuplate la rețeaua de energie electrică (curent alternativ) dar și cele care sunt conectate la acumulatori (fără curent alternativ).

1. Mediul de lucru

a) Mențineți spațiile de lucru curate și bine iluminate. Locurile murdare și neiluminate sunt adesea pricina unor accidente. Puneți la lucru aparatele pe care nu le folosiți.

b) Nu folosiți scule electrice în spațiile cu un grad ridicat de pericol de incendiu sau explozie, asta înseamnă în locurile unde se a lichide praf sau gaze în amabile. În sculele electrice se produc scântei care pot fi cauza unei aprinderi a gazelor sau vaporilor. Nu permiteți accesul animalelor la scule.

c) Atunci când folosiți sculele electrice, trebuie să asigurați ca persoanele neautorizate, mai ales copii, să nu aibă acces în spațiul de lucru. Dacă veți fi deranjați, puteți pierde controlul asupra activității de lucru. În nici un caz nu lăsați sculele electrice fără supraveghere.

2. Siguranța cadrului electric

a) Ștecherul sculei de curent alternativ trebuie să corespundă cu tensiunea de linie a prizei. Nu modificați niciodată și în nici un fel cablul de alimentare. Pentru sculele dotate cu împănțare, nu folosiți niciodată adaptare. Niciodată nu utilizați un triplu ștecher sau alt adaptor la unelele a căror ștecher este prevăzut cu contact de protecție. Cablurile de alimentare avariate sau încălțite duc la majorarea riscurilor de vătămare cauzate de curentul electric. În cazul în care cablul de alimentare a fost deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special, care poate fi procurat de la producător, respectiv de la reprezentantul comercial al acestuia.

b) Evitați atingerea suprafețelor cu împănțare, cum sunt țevile, corpurile de încălzire centrală, sobele de gătit și frigiderule. Pericolul de electrocutare este mai mare dacă corpul Dvs este în contact cu pământul.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie, umezeală sau apă. Nu atingeți niciodată sculele electrice cu mâinile ude. Nu spălați niciodată sculele electrice sub jet de apă și nu le introduceți în apă.

d) Nu folosiți alimentarea cu curent alternativ pentru altceva decât pentru ce este menit. Nu trageți și nu duceți aparatele electrice de cablu de alimentare. Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu. Aveți grijă să nu deteriorați cablu electric cu obiecte tăioase sau fierbinți.

e) Sculele electrice au fost fabricate numai pentru conectarea la sursă de curent alternativ. Controlați întotdeauna dacă tensiunea liniei corespunde cu cea de pe plăcuța aparatului.

f) Nu folosiți niciodată sculele electrice a căror ștecher sau cablu de alimentare prezintă defecțiuni sau dacă aparatul a căzut și prezintă orice fel de defecțiune.

g) În cazul utilizării cablului prelungitor, verificați dacă parametrii tehnici ai-i acestuia corespund datelor specificate de pe plăcuța de tip a sculei. În cazul în care sculele electrice sunt folosite în mediul exterior, utilizați cablu prelungitor adecvat utilizării exterioare. În cazul utilizării bobinelor prelungitoare, este nevoie de desfășurarea acestora, pentru a nu se ajunge la supraîncălzirea lor.

h) În cazul în care sculele sunt utilizate în medii umede, sau în spații exterioare, este permisă utilizarea lor în acest mod numai dacă sunt conectate la un circuit electric cu protecție de 30 mA. Utilizarea circuitului electric cu protecție /RCD/ diminuează riscul de accidentare prin electrocutare.

i) Țineți aparatul manual electric numai de spațiile izolate destinate pentru prindere, pentru că în timpul funcționării echipamentul de tăiere sau de foraj poate ajunge în contact cu un conductor electric ascuns sau cu propriul cablu.

3. Siguranța persoanelor

a) Atunci când folosiți sculele electrice, acordați o atenție maximă activității pe care o desfășurați. Concentrați-vă la lucru. Nu folosiți sculele electrice dacă sunteți obosit, sub în uența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Atunci când folosiți sculele electrice, chiar și o clipă de neatenție poate duce la vătămarea gravă a persoanelor. Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când lucrați cu scule electrice.

b) Folosiți echipamente de protecție. Folosiți întotdeauna ochelari de protecție. Folosiți echipamente de protecție corespunzătoare muncilor pe care le efectuați. Echipamentele de protecție cum ar fi respiratorul, încălțămîntea de protecție antiderapantă, șapcă de protecție sau căști de protecție, trebuie folosite conform condițiilor de lucru deosebite cu ajutorul acestora se diminuează riscurile de vătămare.

c) Evitați o pomire nedorită a aparatelor. Nu duceți aparatele care sunt conectate la sursa de curent cu degetul pe butonul de pomire. Înainte de conectarea la sursa de curent, asigurați-vă că întrerupătorul este pe poziția „open”. Transportarea sculelor cu degetul pe butonul de pomire sau conectarea ștecherului la priză de curent cu întrerupător pe poziția „open” pot deveni cauze pentru accidente și alte vătămări.

d) Înainte de pomirea aparatului, îndepărtați toate instrumentele și cheile de reglare. Instrumentul sau cheia de reglare care rămân prinse la părțile rotative ale sculei electrice, pot fi cauza unor vătămări a persoanelor. Mențineți întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Lucrați numai acolo unde aveți acces bun. Nu supraevaluați niciodată forțele proprii. Nu folosiți sculele electrice dacă sunteți obosit.

e) Îmbracăți-vă într-un mod corespunzător. Folosiți îmbrăcăminte de lucru. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Asigurați-vă că părul Dvs, îmbrăcămîntea,

mănușile sau altă parte a corpului Dvs nu se a foarte aproape de părțile mobile sau fierbinți ale sculelor electrice.

f) Racordați aparatul la aspiratorul de praf. Dacă aparatul este dotat cu un sistem pentru racordarea acestuia la un dispozitiv de captare sau aspirare a prafului, folosiți-l și asigurați-vă că este bine racordat. Folosirea acestor dispozitive poate diminua riscurile provenite din cauza prafului.

g) Prințideți bine piesa prelucrată. Folosiți o menghină sau dispozitiv de prins pentru a fixa piesa pe care o veți prelucra.

i) Nu utilizați scule de nici un fel dacă sunteți sub în uența alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe stupefiante sau care creează dependență.

4. Folosirea și îngrijirea sculelor electrice.

a) În cazul unei probleme în timpul lucrului, înainte de curățare sau întreținere, la fiecare transport sau dacă nu sunt folosite, sculele electrice trebuie întotdeauna deconectate de la sursa de curent! Nu lucrați niciodată cu sculele electrice care prezintă oricel de defecțiune.

b) Dacă sula începe să redea un zgomot sau miros anormal, trebuie să încetați imediat folosirea acestuia.

c) Nu suprasolicitați sculele electrice. Sculele electrice vor funcționa mai bine și mai sigur dacă le veți folosi la turațiile pentru care au fost construite. Folosiți sculele care sunt recomandate pentru lucrarea pe care o efectuați. Numai sculele recomandate pentru tipul de lucrare pe care o efectuați vor îndeplini cerințele de siguranță.

d) Nu folosiți sculele electrice care nu pot fi oprite sau pornite de la comutatorul de comandă. Folosirea acestor scule este periculoasă. Comutatorul defect trebuie reparat de către un centru servis autorizat.

e) Deconectați sculele de la sursa de curent înainte de a începe să le reglați, să schimbați accesoriile sau înainte de întreținere. Această măsură elimină pericolul ca aceste scule să se pornescă întâmplător.

f) Sculele electrice care nu sunt folosite trebuie păstrate la un loc unde nu au acces copii sau persoanele neautorizate. Sculele electrice în mâna persoanelor fără experiență pot fi periculoase. Păstrați sculele electrice la un loc uscat și sigur.

g) Mențineți sculele electrice într-o stare bună. Controlați regulat reglarea părților mobile și mobilitatea acestora. Controlați dacă nu s-a deteriorat învelișul de protecție sau alte părți care pot afecta siguranța sculei electrice. Dacă sula este defectă sau deteriorată, aceasta trebuie reparată înainte de a o folosi din nou. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.

h) Mențineți sculele de tăiere curate și ascuțite. Sculele întreținute corespunzător și bine ascuțite ușurează munca, reduc riscurile de accidente și în timpul folosirii se controlează mai ușor. Folosirea altor accesorii decât cele menționate în manualul de folosire sau cele recomandate de către producător, pot duce la defectarea sculei sau pot cauza vătămări.

i) Sculele electrice, accesoriile, instrumentele de lucru etc. trebuie folosite în concordanță cu aceste instrucțiuni și în modul prescris pentru fiecare sula și asta în așa fel, încât să se ia în considerare și condițiile de lucru impuse și tipul de muncă efectuată. Folosirea sculelor în alte scopuri decât cele menite, poate duce la situații periculoase.

5. Folosirea sculelor cu acumulatori

a) Înainte de introducerea acumulatorului asigurați-vă că întrerupătorul este pe poziția „0-open”. Introducerea acumulatorului în aparatul care este pornit poate duce la situații periculoase.

b) Pentru încărcarea acumulatorului folosiți numai încărcătoare prescrise de producător. Folosirea încărcătorului pentru un alt tip de acumulator poate duce la incendii.

c) Folosiți numai acumulatori destinați pentru sculele respective. Folosirea unui alt acumulator poate duce la vătămări sau poate fi cauza unui incendiu.

d) Dacă acumulatorul nu este folosit, păstrați-l separat de alte articole din fier cum ar fi arcurile, bornele, cheile, șuruburile și alte piese mărunte din fier, care ar putea face un contact dintre două contactoare ale acumulatorului. Scurtcircuitarea acumulatorului poate duce la vătămări, arsuri sau poate provoca incendii.

e) Manipulați acumulatorul cu grijă. În cazul unui tratament inadecvat, este posibil să se scurgă electrolitul din acumulator. Preveniți contactul direct cu electrolitul. Dacă electrolitul intră totuși în contact cu pielea, spălați zona afectată cu apă. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, cereți imediat ajutorul unui medic. Electrolitul acumulatorului poate cauza iritații sau arsuri.

6. Servisarea

a) Nu schimbați părțile aparatului, nu efectuați singuri reparațiile și nu interveniți nici în alt mod la aparat. Pentru reparațiile dispozitivelor apelați la personal calificat.

b) Nu este permisă nici o reparație sau modificare a produsului fără acceptul societății noastre (poate duce la vătămări sau daune pentru utilizator).

c) Sculele electrice trebuie întotdeauna reparate de către un centru servis autorizat. Folosiți numai piese originale sau recomandate. Prin aceasta veți asigura siguranța Dvs și a aparatului.

PRESCRIPTII DE SECURITATE SUPLIMENTARE

- Înainte de a pune în funcțiune aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați următorul îndrumător.

! - Acest semn atrage atenția asupra posibilelor accidente personale sau a deteriorărilor la aparat.

! Întrucât nu țineți cont de cele descrise în acest manual, se poate ivi pericol de accident.

- Aparatul corespunde prescripțiilor și standardurilor valabile.

! Înainte de a pune deoparte burghiul, asigurați-vă că toate părțile mobile sunt în stare de repaus.

Indicații speciale pentru folosirea ferăstrăului pentru tăiere oblică

Atenție! Pericol de accidentare. Opriti ferăstrăul înainte de a încerca să montați sau demontați discul de tăiere. Prin acesta puteți preveni pornirea accidentală a ferăstrăului.

1. Marginea discului de tăiere trebuie să se a e în continuu în contact ferm cu piesa de lucru.

2. Nu vă apropiați mâinile de discul de tăiere a ferăstrăului.

3. În timpul procesului de tăiere niciodată nu tineți de partea inferioară.

4. Asigurați-vă că discul de tăiere este ascuțit, intact și corect reglat. Un disc neascuțit se poate rupe, deteriorând ferăstrăul, poate cauza accidentări.

5. Nu atingeți discul de tăiere imediat după terminarea tăierii, poate fi fierbinte.

6. Înlăturați sculele de pe ferăstrău înainte de utilizare.

7. Unele piese pot conține conservanți, substanțe ce pot fi otrăvitoare. Aveți grijă ca în timpul prelucrării acestor materiale să nu inhalați praful și rumegușul.

8. La tăierea unor plăci subțiri asigurați-vă că acestea nu pot intra în capacul translatabil al ferăstrăului.

! Întrucât lucrați în mediu plin de praf, folosiți mască și ochelari de protecție. Folosiți ochelare de protecție care corespund standardurilor DIN 58214. În timpul lucrului cu ferăstrăul circular unghiular se produc șpanuri care pot ajunge chiar și în ochi. Acest fapt poate produce daune grave la ochiul Dvs. Ochelarii care nu corespund standardurilor DIN, pot cauza și ele daune prin spargerea lentilelor.

! Folosiți doar disc de retezare corespunzător materialului de tăiat. Aparatul nostru este potrivit doar pentru tăierea lemnului, materialelor lemnoase sau a materialelor feroase moi (de ex. aluminiu). Celelalte materiale se pot rupe, pot zbura de pe bancul de lucru, se pot prinde în dinții discului de retezare, sau pot cauza alte pagubi sau accidente.

- Săgeata de pe discul de retezat trebuie să arate în aceeași direcție ca cel semnalat pe protectorul ferăstrăului unghiular. Trebuie să arate în direcția rotirii a dinților discului de retezare (înainte, în jos).

- Țineți discul de retezat și carcasa de protecție mereu curat.

- Carcasa de protecție trebuie să acopere mereu

discul de retezare.

- Verificați dacă elementul de fixare de pe mașină este strâns corespunzător, precum și dacă celelalte elemente sunt fixate conform prescripțiilor.

! Nu tăiați niciodată piesă de lucru ținută în mână!

! Aveți grijă ca în timpul lucrului să nu ajungă piese tăiate sub discul de retezare, deoarece el pot zbura și provoacă accidente.

! Tăiați mereu doar o singură bucată.

- Fiți foarte atenți, dacă tăiați piese prea mari, prea mici sau inegale.

! Aveți grijă ca în materialul de prelucrat să nu fie cuie, șuruburi sau alte materiale asemănătoare.

! Aveți grijă ca să nu se a e nimeni în spatele ferăstrăului unde vor cădea șpanurile.

! Nu folosiți ferăstrăul pentru tăierea lemnului de foc.

! Nu încercați să opriți învârtirea discului de polizare prin efectuarea unei presiuni laterale.

! Nu folosiți un disc de retezare care nu corespunde cerințelor prescrise pentru ferăstrău.

! În timpul lucrului cu ferăstrăul, nu vă așezați direct în linia discului de retezat, ci mai degrabă luați o poziție laterală față de disc.

! Nu folosiți niciodată ferăstrăul, dacă nu ați montat protectorul discului de retezare.

! Nu vă întindeți niciodată mână în direcția de mișcare a discului de retezare. Dacă sunteți nevoit să vă apropiați la o distanță mai mică de 100 mm, înainte de a începe lucrul, fixați mai înainte piesa de lucru cu clame de strângere.

! Când tăiați piese lungi, folosiți întotdeauna brațe-prelungitoare care vă asigură un sprijin mai bun, eventual, o mângină sau un alt mecanism de fixare.

! Tăiați numai lemnele triate, fără imperfecțiuni, nu tăiați: crengi cu noduri, margini cu crăpături, suprafețe cu crăpături. Lemnul cu imperfecțiuni se poate despică și de aceea este periculos.

! Lemnul cu mai multe straturi lipite între ele, care nu este lipit corect, în timpul prelucrării poate să ricoșeze din cauza forței centrifuge. De asemenea, aveți grijă la prelucrările neregulate.

! Purați protectoare pentru urechi.

! Proptiți panouri mari pentru a minimiza pericolul de blocare a discului sau reculul.

! Înaintea fiecărei utilizări, controlați dacă dispozitivul de protecție inferior se închide corect.

! Nu folosiți ferăstrăul dacă dispozitivul de protecție inferior nu se mișcă liber și nu se închide imediat.

! Niciodată nu fixați sau nu legați dispozitivul de protecție inferior în poziție deschisă.

! Verificați funcționarea arcului dispozitivului de protecție inferior. Dacă dispozitivul de protecție și arcu nu funcționează corespunzător, ele trebuie reparate înainte de a fi utilizate.

Ridicați dispozitivul de protecție inferior cu ajutorul mânelor de îndepărtare și imediat după ce discul de tăiere pătrunde în material, dispozitivul de protecție inferior trebuie lăsat liber.

! Înaintea de a așeza ferăstrăul pe masa de lucru sau pe dușumea, controlați totdeauna dacă dispozitivul de protecție acoperă discul de tăiere.

Preveniți reacțiunea ferăstrăului.

Atenție: Reacțiunea se poate produce atunci când acționați cu forță pe discul de ferăstrău, iar acesta poate sări din lemn rapid și neașteptat. Reacțiunea este foarte periculoasă, dar acest pericol se poate diminua dacă cunoaștem cauzale și le prevenim.

1 Aveți grijă la tăierea pieselor de lucru lungi, care se pot încovoia, răsuci sau care pot capta discul de tăiere al ferăstrăului.

2 Niciodată nu tăiați între două puncte de reazem. Lemnul se poate încovoia, iar discul se poate strânge în piesă.

3. Nu apăsați cu forță ferăstrăul. Lăsați ca discul de tăiere a ferăstrăului să taie la viteza lui proprie.

4. Asigurați piesa de lucru cu clemă sau menghină, pentru a preveni vibrațiile și tăierile neregulate.

5. Înainte de tăiere verificați lemnul și înlăturați din acesta toate șuruburile și cuiele.

6. Dacă discul de tăiere s-a tocit, înlocuiți-l.

- Atenție

! Niciodată nu vă uitați direct în raza laserului și nu ațintiți raza laserului spre o altă persoană. Energia razei laserului este extrem de dăunătoare pentru ochi

Asigurați-vă totdeauna dacă raza laser este proiectată pe suprafața de prelucrare. Nu este permis ca aceasta să fie proiectată în altă direcție- pericol de vătămare a vederii.

Suprafața de prelucrare nu are voie să fie ca o oglindă pentru ca raza laser să nu se reflecte în ochii celui care lucrează cu ferăstrăul.

În cazul defecțiunii generatorului de laser, contactați centrul autorizat de servis– nu înlocuiți generatorul cu un alt tip.

Reguli de siguranță legate de baterii

În cazul înghițirii bateriei apelați de urgență la ajutorul medicului.

În cursul schimbării bateriei respectați indicațiile manualului de utilizare. Utilizați doar tipul de baterie corespunzător.

Nu permiteți ca schimbul de baterii să fie efectuat de copii.

Bateriile se vor păstra la loc răcoros, uscat, ferit de lumină directă, dar nu în cutie metalică. Nu scurtcircuitați bateriile.

În cazul neutilizării pe timp îndelungat, înlăturați bateriile din aparat.

Nu aruncați bateriile în foc.

Nu încercați reincărcarea bateriilor descărcate prin încălzire sau alte metode.

Folositi imbracaminte de protectie pentru zgomot, praf si vibratii !!!

PATRAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PROTECȚIE SI SECURITATE !!!

DESCRIERE


- 1 Tijă pentru ghidarea mișcării
- 2 Comutator pornire/oprire
- 3 Măner

- 4 Carcasa motorului
- 5 Disc de retezare
- 6 Dispozitivul superior de protecție a discului
- 7 Pârghie de reglare a dispozitivului de protecție
- 8 Disc de tăiere cu vârf din wolfram și carbid
- 9 Tijă de ghidare
- 10 Braț-prelungitor
- 11 Scară gradată tăiere oblică
- 12 Buton blocare tăiere oblică
- 13 Fixator masă
- 14 Masă rotativă
- 15 Orificii pentru fixarea mesei de lucru
- 16 Suport
- 17 Clemă
- 18 Pârghie blocare 0 – 45°
- 19 Laser
- 20 Cheie imbus
- 21 Măner de reglare a mesei rotative de tăiere
- 22 Săculeț pentru praf
- 23 Scara gradată
- 24 Cui de siguranță pentru partea superioară ale dispozitivului
- 25 Șurub de siguranță a brațului radial
- 26 Lacăt arborelui
- 27 Dispozitiv pentru perie de carbon

Pictograme

Pictograme a te pe ambalajul produsului:

- a) Valori electrice
- b) Putere
- c) Turație în gol
- d) Diametrul discului de ferăstrău
- e) Adâncimea maximă de tăiere
- f) Unghiul înclinării
- g) Unghi



UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Familia de aparate ASIST este accesibilă doar pentru lucrări de uz casnic, la nivel de hobby.

Producătorul și importatorul nu propun utilizarea aparatelor nici în condiții extreme, nici sub sarcină extremă.

Orice alte condiții se stabilesc de comun acord de către producător și beneficiar.

Poate fi transportat cu ferăstrăul lăsat în jos. Se poate ridica prin tragerea mânerului 24). de închidere a capului.

ATENȚIE! Pentru siguranța dumneavoastră, nu conectați mecanismul la o sursă de energie electrică până când nu sunt efectuate toate etapele de montare și până când nu ați citit și înțeles toate indicațiile de protecție și funcționare.

Asamblarea mașinii (B)

Pentru stabilitatea maximă a mecanismului, vă recomandăm să fixați bine cu șuruburi acest ferăstrău de masa de lucru.

- Marcați pe bancul de lucru poziția găurilor tălpii de fixare.
- Găuriți pozițiile marcate la adâncimea și diametrul șuruburilor folosite.
- Așezați mașina pe bancul de lucru, plasați șuruburile în găuri.
- Strângeți șuruburile.



Colectarea șpanurilor (C)

La anexa aspiratorului puteți conecta și o pungă pentru colectarea șpanurilor (22).

- După umplerea pungii, goliți-l.
- Goliți punga deasemenea și după terminarea lucrării.

Avertizare: Pentru protecția împotriva prafului rezultat, este necesară folosirea, în timpul lucrului, a măștii-respirator anti-praf autorizate.

Avertizare: În timpul depozitării și transportării, capul ferăstrăului este blocat în poziția inferioară. Dacă doriți să deblocați capul, împingeți-l în jos, scoateți cuiul de siguranță pentru ca acesta să poată să se ridice încet mai sus.



Reglarea unghiului de tăiere pentru 90 ° și 45 ° (D)

Slăbiți pârghia de blocare a unghiului de tăiere, capul de tăiere mutați-l complet în dreapta și strângeți pârghia de blocare a unghiului de tăiere 18.

Pentru reglarea unghiului discului de tăiere cu suprafața mesei de 90°, folosiți un raportor.

Dacă este necesară reglarea, scoateți siguranța d2 și mișcați șurubul cu ajutorul cheii din dotare până când discul de tăiere are un unghi de înclinație corect în raport cu suprafața mesei.

Fixați siguranța.

Cu ajutorul șurubului, fixați indicatorul unghiului de tăiere în poziția 0.

Reglați poziția de fixare pentru 45°, astfel încât capul de tăiere să se deplaseze spre stânga și șuruburile 4 reglați-le până când veți ajunge la un unghi de 45°.

Reglarea tijei de ghidare

Capul de tăiere dați-l mai jos și apăsați pe cuiul de siguranță. Asigurați-vă dacă masa este în poziția 0 a unghiului de tăiere.

Raportorul de fixare puneți-l în fața tijei de ghidare, lângă discul ferăstrăului.

Dacă discul nu atinge raportorul, slăbiți șuruburile tijei de ghidare.

Poziționați tija de reglare, astfel încât aceasta să fie în contact cu raportorul. Fixați șuruburi.

Controlul final

Deconectați ferăstrăul de la sursa de energie electrică. După efectuarea tuturor reglajelor, reglați dispozitivele de reglare la poziția maximă. Aduceți discul în poziția inferioară și rotiți discul cu mâna (vă recomandăm ca pentru această operație să folosiți mănuși de protecție) pentru a vă asigura că discul nu atinge în nici o poziție cadranul, dispozitivul de protecție sau alte părți ale ferăstrăului.



Lucrările de bază cu ferăstrăul pentru tăiere oblică

Pentru fixarea materialului de prelucrat, folosiți întotdeauna clema 17. Pentru fixarea clemei, există două orificii.

Materialul de prelucrat fixați-l totdeauna în fața tijei de ghidare. Bucățile, care sunt curbate sau încovoiate și nu pot fi fixate direct de masă sau în fața tijei de ghidare, pot intra în contact cu discul și, ca urmare, nu pot fi tăiate în siguranță.

Nu puneți niciodată mâinile aproape de suprafața de tăiere. Țineți mâinile în afara „Zonei fără mâini” în care intră întreaga suprafață a mesei și care este marcată cu simbolul „Fără mâini”.

ATENȚIE! Pentru evitarea accidentelor cauzate de ricoșarea bucăților de material, deconectați ferăstrăul de la sursă de energie electrică, pentru a se evita ca acesta să pornească din greșeală. Abia după aceea îndepărtați bucățile mici de material.

Dispozitivul de protecție a discului

Dispozitivul de protecție acoperă discul dacă acel cap de tăiere se a în poziție superioară. Înainte de a porni ferăstrăul, apăcați cu mâna dreaptă mânerul, cu degetul mișcați în dreapta pârghia de blocare a dispozitivului de protecție a discului pentru a permite ca acesta să se miște. Prin mișcarea neîntreruptă, mutați capul de tăiere în jos până când se oprește. După ce terminați de tăiat, lăsați capul de tăiere să se ridice încet până când se oprește și după aceea deblocați pârghia de blocare a dispozitivului de protecție a discului.

La terminarea fiecărei tăieri, deblocați întrerupătorul și, înainte de a ridica capul de tăiere, lăsați discul să se oprească.

Avertizare! Nu demontați sau nu modificați dispozitivul de protecție a discului.



Pornire și oprire

Apucați cu mâna dreaptă mânerul.

- Mașina poate fi pornită prin apăsarea (2). Țineți comutatorul apăsat.
- Pentru oprire sistați apăsarea comutatorului de pornire/oprire (2).

Avertizare! Pentru micșorarea turațiilor discului, nu folosiți niciodată materialul de tăiat. Aparatul este dotat cu frână electrică. Când capul de tăiere se a în poziție inferioară, deblocați întrerupătorul și, înainte de a trece în poziție superioară, lăsați discul să se oprească.

Fixarea unghiului tăierii oblice (E)

Asigurați-vă dacă tija de ghidare este fixată în poziție corectă.

Deblocați pârghia de blocare a unghiului de tăiere (12) și poziționați masa în unghiul dorit. Unghiurile de la 0° la 45° le puteți regla foarte repede și cu precizie, poziționarea este din cinci în cinci grade. Cu ajutorul pârghiei de blocare, fixați unghiul.

Fixarea unghiului de înclinare a tăierii (E)

Unghiul de înclinare a tăierii poate fi reglat fără trepte între 0° și 45°.

- Slăbiți șurubul de fixare (18).
- Fixați unghiul dorit de înclinare a tăierii conform scalei de măsurare a unghiului.
- Strângeți șurubul de fixare (18).



Tăiere combinată

Tăierea combinată este combinația dintre tăierea oblică și tăierea înclinată. Deblocați pârghia de blocare a mesei de tăiere rotitoare. Reglați unghiul dorit pentru tăierea oblică și pârghia de blocare a mesei de tăiere blocați-o din nou. Deblocați pârghia de blocare și reglați unghiul de înclinare dorit. Blocați din nou pârghia de blocare. Porniți ferăstrăul și cu degetul deblocați pârghia de blocare a dispozitivului de protecție. Prin mișcare neîntreruptă, tăiați materialul.

Tăiere cu ajutorul brațului radial de mișcare

Deblocați șurubul de siguranță al brațului radial (25). Pe materialul de prelucrat, marcați locul de tăiere, materialul de prelucrat fixați-l pe masă în fața tijei de ghidare și fixați poziția lui în așa fel, încât să fiți siguri că obțineți o tăiere corectă. Mutați capul în direcția în care deschideți pârghia de blocare a dispozitivului de protecție. Cu ajutorul întrerupătorului, porniți mecanismul, după care coborâți capul de tăiere și începeți tăierea. Capul de tăiere împingeți-l în direcția opusă și terminați tăierea. Nu efectuați niciodată tăierea în așa fel, încât să mișcați capul de tăiere în direcția dumneavoastră. Discul ar putea să iasă la suprafața materialului de prelucrat, cauzând regresia capului de tăiere și a discului în mișcare.

Observație: Nu apăsați pe disc, lăsați-l să taie la viteză constantă.



Schimbarea discului de rețezare (G,)

! Înainte de a schimba discul de rețezare deconectați mereu aparatul de la rețeaua electrică. Nu folosiți discuri de rețezare fabricate din oțel rapid. Folosiți doar discuri de rețezare care au diametrul găurii corespunzător cu diametrul axului principal.

- Folosiți doar discuri de rețezare bine ascuțite și fără deteriorări. Schimbați imediat discurile de rețezat crăpate sau deteriorate!

Avertizare! Nu încercați niciodată să modificați fusul motorului pentru discuri de alte dimensiuni și nu demontați niciodată dispozitivele de protecție.

Deblocați cuiul de siguranță și lăsați capul de tăiere să se ridice, având dispozitivul de protecție în poziție închisă.

Scoateți șurubul care fixează placa de montare a dispozitivului de protecție de cadru. Deblocați închizătorul dispozitivului de protecție al discului, iar arcul dispozitivului de protecție fixați-l în așa fel, încât să aveți acces la șurubul de siguranță al discului.

Cu ajutorul cheii din dotare pentru șurubul de siguranță al discului, desfaceți-l pe acesta în direcția acelor de ceasornic /mersul stânga/. În același timp, apăsați pe butonul de blocare al fusului (26) până când acesta intră în fus. Când fusul este blocat, continuați să slăbiți șurubul de siguranță. Îndepărtați șurubul, garnitura și anșa.



Atenție! Discul de tăiere este foarte ascuțit și, ca urmare, pentru manipularea tăișurilor, vă recomandăm să folosiți mănuși de protecție. Îndepărtați anșa interioară și scoateți toate resturile din jurul fusului.

Fixarea discului de tăiere

Discul de tăiere fixați-l prin fus de anșa din spate. Nu uitați că săgețile de direcție de pe disc și ferăstrău trebuie să corespundă direcției acelor de ceasornic, deci, dinții trebuie să fie orientați în jos. Flanșa de siguranță a discului așezați-o pe fus cu ajutorul suprafețelor de ghidare de pe fus. Șurubul de siguranță al discului rotiți-l în direcția opusă acelor de ceasornic până când se strânge. În același timp, apăsați pe butonul de blocare a fusului și, la urmă, strângeți șurubul de siguranță. Slăbiți butonul de blocare a fusului și controlați dacă discul se rotește fără probleme. Dispozitivul de protecție montați-l la loc în ordinea inversă celei de demontare. Asigurați-vă că rama cu arcul și pârghia de comandă sunt poziționate și asigurate corect. Prin ridicarea și coborârea capului de tăiere, controlați dacă dispozitivul de protecție funcționează corect.

Controlați periodic precizia tuturor reglajelor.

Avertizare: este necesar ca dispozitivul de protecție al discului să fie fixat corect și să fie funcțional.

Folosirea generatorului de laser (J)

! Niciodată nu vă uitați direct în raza laserului și nu ațintiți raza laserului spre o altă persoană.

- Generatorul de laser se folosește pentru o tăiere precisă. Înainte de a începe tăierea precisă, asigurați-vă că bateriile sunt bine prinse în generatorul de laser.

- Atunci când prindeți bateriile, îndepărtați apărătoarea spațiului pentru baterii, introduceți două baterii (de tipul 2 baterii tip AAA) și puneți înapoi apărătoarea.

! Verificați polaritatea bateriilor înainte de a le introduce.

- Pentru folosirea generatorului de laser, apăsați întrerupătorul laserului. Generatorul de laser va genera o lumină roșie pe piesa prelucrată. Ghidați tăietura sub unghi după raza roșie.

- Praful din ferăstrău poate bloca raza laserului, de aceea generatorul de laser trebuie curățat regulat.

- Dacă opriți aparatul, opriți și laserul. Laserul nu se oprește automat. Dacă nu folosiți laserul o perioadă îndelungată de timp, scoateți bateriile.

Atenție!

Acest produs utilizează laser de clasa 2. Reparație poate executa numai personalul din serviciul calificat.



Sfaturi pentru tăiere:

1. Lemnul se va tăia cu partea proeminentă orientată spre jos, pentru a atinge o tăietura dreaptă. Având în vedere că ferăstrăul taie în sus, este puțin probabil ca partea inferioară a lemnului se va fărâmița.

2. Niciodată nu pormiți ferăstrăul dacă discul de tăiere se atinge de piesa de lucru.

3. Înainte de tăiere așteptați până când ferăstrăul atinge turația maximă.

4. Un disc de tăiere ascuțit va practica o suprafață de tăiere mai curată și prelungeste durata de viață a ferăstrăului. Un disc de tăiere tocit poate cauza suprasolicitatea motorului, reacțiune și descărcarea mai rapidă. Pentru obținerea tăieturi curate, mențineți linia tăieturii directă și vitează de împingere constantă.

5. Înainte de a ridica ferăstrăul sau de a înlătura piesa tăiată, așteptați până când discul se oprește în totalitate.

6. Încuietarea de siguranță cu care este prevăzut ferăstrăul ajută la obținerea unor tăieri drepte și stabile chiar și în cazul prelucrării unor piese mai voluminoase. Nu uitați să fixați lemnul înainte de tăiere, pentru a preveni reacțiunea ferăstrăului.

7. La tăiere folosiți întotdeauna mască de protecție și protejați urechi.

8. Utilizați în principiu discuri recomandate.

9. Nu tăiați vreun material, care este mai mare decât capacitatea maximă a mecanismului.

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

! Înainte de curățire și întreținere deconectați aparatul.

Polizorul manual de colt nu necesită întreținere specială.

Curățați regulat canalele de aerisire.

Nu curățați aparatul cu materiale sau obiecte ascuțite și aspre.

Fiți atent, ca în discul în rotire să nu ajungă niciunfel de material lubrifiant sau soluție de curățire.

Puneți pe filetul șurubului de fixare din când în când câte o picătură de ulei lubrifiant.

Schimbarea și curățirea perilor de carbon

Periile de carbon necesită control permanent.

Demontați dispozitivul pentru periile de carbon și curățați periile de carbon.

Periile de carbon se uzează cu timpul și necesită înlocuire concomitentă.

Fixați dispozitivul pentru periile de carbon.

După fixarea perilor de carbon lăsați aparatul să funcționeze în gol timp de 5 minute.

! Folosiți doar peri de carbon corespunzătoare.

Curățați regulat deschizăturile de aerisire.

Nu turnați niciodată lichid de curățare sau ungere în ferăstrăul în funcțiune.

Mutarea uneltei

Slăbiți pârghia de blocare pentru tăieri oblice și întoarceți masa complet la dreapta. Blocați masa la 45°, unghiul de tăiere.

Capul de tăiere împingeți-l în spate și blocați-l.

Capul de tăiere aduceți-l în poziția de jos și apăsați pe cuiul de siguranță.

Țineți ferăstrăul pentru tăiere oblică de mâner și de partea laterală a bazei.

Păstrarea aparatului, dacă nu este folosit timp mai îndelungat

Nu păstrați aparatul într-un loc cu temperatură ridicată.

Dacă este posibil, păstrați dispozitivele în locuri cu temperatură și umiditate constantă.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală	230 V
Frecvență	50 Hz
Putere	1800 W
Turație în gol	4800 min ⁻¹
Adâncimea tăierii	

Ø 254 mm x Ø 25,4 x 2,8 mm

Adâncimea maximă de tăiere

0°x90°: 75x305mm

45°x45°: 45x210mm

45°x90°: 75x210mm

0°x45°: 45x305mm

Numărul dinților pe discul de ferăstrău 40

Unghi -45° / 0° / +45°

Unghiul înclinării
Masa
Clasa de protecție

0° - 45°
20,0 kg
II.

Gradul de presiune acustică măsurat după norma EN 61029:

LpA (presiunea acustică)	86 dB (A)	KpA=3
LWA (puterea acustică)	99 dB (A)	KwA=3

Luați măsuri pentru protecție împotriva zgomotului.

Utilizați protecția auzului, întotdeauna când presiunea acustică depășește nivelul de 80 dB (A)

Valoarea efectivă măsurată a accelerației conform normei EN 61029: 1,297 m/s² K=1,5

! AVERTISMENT: Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării actuale a uneltelor manuale electrice poate diferi de valoarea declarată, în funcție de modul în care sunt utilizate instrumentele și în funcție de următoarele condiții:

Modul de utilizare al uneltelor electrice și tipul materialului tăiat sau găurit. Starea și modul de întreținere. Exactitatea alegerii accesoriilor folosite și asigurarea ascuțimii și a unei stări bune. Stabilitatea prinderii mânerelor, utilizarea de echipamente antivibrații. Folosirea adecvată a uneltelor electrice pentru scopul pentru care au fost proiectate și respectarea procedurii de lucru în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Atunci când acest instrument nu este utilizat corespunzător, poate provoca sindromul vibrației mână-brăț.

! AVERTISMENT: Pentru clarificare, este necesar să se ia în considerare nivelul de acționare a vibrațiilor în condițiile specifice de utilizare în toate componentele ciclului de funcționare, de exemplu perioada în care uneltele manuale sunt oprite (în afara perioadei de funcționare) și atunci când rulează în gol, deci nu exercită o acțiune. Acest lucru poate reduce în mod semnificativ nivelul de expunere pe tot parcursul ciclului de lucru. Minimizați riscul în uenței vibrațiilor, utilizați dălți ascuțite, burghie și cuțite.

Păstrați uneltele în conformitate cu aceste instrucțiuni și asigurați lubrifierea lor (dacă este necesar). În caz de folosire regulată a uneltelor, investiți în echipamente antivibrații.

Nu utilizați instrumentele la temperaturi sub 10 ° C. Programați-vă lucrul astfel încât munca cu uneltele manuale electrice producătoare de vibrații să fie repartizată pe mai multe zile.

Modificări rezervate!

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR PRELUCRAREA DEȘEURILOR



Utilajele electrice, anexele și ambalajele ar trebui să fie returnate pentru o revalorificare care să nu

dăuneze mediului înconjurător.

Nu aruncați aparatura electrică la deșeurile casnice!

Conform directivei europene WEEE (2002/96/ES) cu privire la instalațiile electrice și electronice vechi și aproximarea acestora în legislațiile naționale, predați instrumentele electrice nefolosibile la magazin cu ocazia cumpărării unor aparate asemănătoare sau la centrele de colectare accesibile destinate colectării și lichidării aparatelor electrice. Aparatura electrică astfel predată va fi adunată, demontată și trimisă spre o revalorificare, astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător.

Produsul îndeplinește exigențele regulamentului RoHS (2002/95/EC)

GARANTIE

Condițiile de garanție se află în documentul alăturat.

Data fabricației

Data fabricației se poate citi din codul de fabricație situat pe eticheta produsului. Formatul codului de fabricație este AAAA-CCCC-DD-HHHHH unde CCCC este anul și DD este luna fabricației.

ES DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, importatorul din UE

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

IČO: 25632833

declarăm că produsul

Tip:

AE5P180NL

Denumirea:

**FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU TAIERI
OBLICE CU LASER**

Parametrii tehnici:

Valori electricei	230V~50Hz
Putere	1800W
Turatie in gol	4800min ⁻¹

Respectă toate dispozițiile următoarelor regulamente ale Uniunii Europene:

EC Machinery Directive (MD)	2006/42/EC (98/37/EC)
EC Low Voltage Directive (LVD)	2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC
Noise directive (ND)	2005/88/EC (2000/14/EC)

Testarea produsului și examinarea ES a tipului au fost realizate de către firma autorizată:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339, München, Germany

Identification No.: 0123

Caracteristicile și specificațiile tehnice ale produsului corespund următoarelor norme UE:

EN 61029-1
EN 61029-2-9
EN 60825-1
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-11

CertIFICATELE și rezultatele testelor sunt înregistrate în următoarele certificate și rapoarte ale testelor:

Certificat număr:

M8T091144390509

Raport test număr:

70211411806

Persoana responsabilă de completarea documentației tehnice:


Alexandr Herda, general manager

WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623

193 00 Praha 9, Czech Republic

Data: 2010-07-18



Alexandr Herda, general manager



Praha, 2010-07-18

ZÁRUČNÍ LIST - CZ

Záruční podmínky

1. Na uvedený výrobek zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, ČR s.r.o. **24 měsíců** záruku od data prodeje.
2. Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí.
3. Vzhledem k tomu, že nářadí ASIST je určeno pouze pro domácí – hobby použití, výrobce ani dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a pro podnikatelskou činnost.
4. Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolané osoby a přirozeným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je určen.
5. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem.
6. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde bývá vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítko prodejny a podpis prodávajícího.
Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který je součástí původní dokumentace.
7. Doporučujeme nářadí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopii). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte v pevném obalu (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráníte tím případnému poškození při transportu.
8. Reklamací uplatníte u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí v záruční opravě.
10. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovaného výrobku zjištěno, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, bude oprava provedena na náklady majitele výrobku, a to pouze v případě pokud o ni požádá.

Výrobek:

Typ:

Výr. číslo /série/:

Razítko a podpis:

Záznamy opravy:

1.

2.

Datum:

Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně záruční list.

Vyrobena pro **Wetra group** v PRC.

Sběrné místo pozáručního servisu:

**WETRA-XT, ČR s.r.o. ,
Náchodská 1623. (dovozce)
Praha 9, Horní Počernice**

ZÁRUČNÍ LIST - SK

Záručné podmienky

1. Na uvedený výrobok zn. ASIST poskytuje spol. Wetra - XT, SR s.r.o. **24 mesiacov** záruku od dátumu predaja.
2. Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo výmenu chybných - poškodených častí.
3. Vzhľadom k tomu, že náradie ASIST je určené výhradne pre domáce – hobby použitie, výrobca ani dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody a závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenia z dôvodu iného použitia výrobku, než na aký je určený.
5. Dovozca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodborných zaobchádzaním a obsluhou s týmto výrobkom.
6. V prípade uplatňovania reklamácie je nutné predložiť doklad o zakúpení výrobku, kde musí byť vyznačený dátum predaja, typové označenie výrobku, číslo série, razítko predajne a podpis predávajúceho. Z dôvodu čo najskoršieho vybavenia reklamácie a jednoduchšej identifikácie výrobku doporučujeme nechať si vyplniť záručný list, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie.
7. Náradie zasielajte do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (prípadne kópiu dokladu). Z vyššie uvedených dôvodov doporučujeme priložiť vyplnení záruční list. Výrobok zasielajte v pevnom obale, (doporučujeme pôvodný obal ktorý je prispôsobený na veľkosť a tvar výrobku) zabránite tým prípadnému poškodeniu pri preprave.
8. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili.
9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej je výrobok alebo náradie v záručnej oprave.
10. Pokiaľ bude servisním technikom pri kontrole reklamovaného výrobku zistené, že závada bola spôsobená nesprávnym použitím výrobku a reklamácia bude tým pádom zamietnutá, bude oprava prevedená na náklady majiteľa výrobku, a to iba v prípade ak o to požiada.

Výrobok:

Typ:

Výr. číslo /séria/:

Razítko a podpis:

Záznamy opravovne:

1.

2.

Dátum:

Bez predloženia dokladu o zakúpení výrobku, nebude na prípadné reklamácie braný zreteľ !

Vyrobené pre **Wetra group** v PRC.

Zberné miesto pozáručného servisu, dovozca:

**WETRA – XT, SR s.r.o.,
Nám. A. Hlinku 36/9 ,
017 01 Považská Bystrica**

JÓTÁLLASI BIZONYÍTVÁNY - H

A jótállási feltételek.

1. Az adott ASIST márkájú termékre a Wetra – XT, HU Kft. társaság **24 hónap** garanciát nyújt az értékesítés napjától számítva.
2. E garancia tartalmazza a hibás - sérült részek térítés mentes javítását, illetve cseréjét.
3. Figyelemmel arra, hogy az ASIST szerszámok házi – hobbi célra vannak tervezve, sem a gyártó, sem az importőr nem ajánlják a szerszámokat szélsőséges feltételek közt, magas igénybevétel mellett használni.
4. A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra és károokra, amelyeket szakszerűtlen használat, vagy túlterhelés okozott, továbbá a nem megfelelő tartozékok használata, mechanikus sérülés vagy avatatlan személy beavatkozása okozott, illetve a természetes elhasználódásra. A garancia szintén nem vonatkozik a termék, az eredeti rendeltetésétől eltérő, más célra való használatából származó sérülésre.
5. Sem az importőr, sem az értékesítő nem felel a szakszerűtlen használat és kezelés okozta károkért.
6. A reklamáció érvényesítése esetén be kell mutatni azt a bizonylatot, amellyel az ügyfél igazolja a termék megvásárlását. A bizonylaton szerepelnie kell a következőknek: eladás dátuma, a termék típusjelölése, sorozatszáma, az értékesítőhely pecsétje és az eladó aláírása.
A reklamáció lehető leggyorsabb intézése érdekében, valamint a termék egyszerű azonosítása céljából ajánljuk a garanciális levél kitöltését, amely a kísérő dokumentáció része.
7. A szerszámokat garanciális javításra, együtt a rendesen kitöltött beszerzési bizonylattal (esetleg ennek másolatával) együtt küldjük. A fenn említett okokból ajánljuk mellékelni a garanciális levezet is. A terméket kemény csomagolásban kérjük küldeni (legjobb ha az eredeti csomagolásban, amely megfelel a termék alakjának és méretének), hogy meggátoljuk a sérülését a szállítás folyamán.
8. A reklamációt annál az értékesítőnél kell érvényesíteni, ahol termék, vagy a szerzsám megvásárlásra került.
9. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a berendezés, vagy a szerszám javítás alatt volt.
10. Ha a reklamált termék ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a meghibásodást a termék helytelen használata okozta és ezért a reklamáció elutasításra kerül, a javítás költségeit a termék tulajdonosa köteles megfizetni, amennyiben kéri a javítást.

Temék:

Típus	Gyártási szám /sorozat/:
Bélyegző és aláírás:	Szervis bejegyzése:
	1.
	2.
Datum:	

A beszerzési bizonylat benyújtása nélkül, az esetleges reklamációk nem lesznek figyelembe véve !!!

A **Wetra group** részére gyártva PRC-ben.

A garancián túli javítások gyűjtőhelye, importőr:

**Wetra-XT, HU Kft. ,
2330 Dunaharaszti
Ipari park északi terület Pf.:62
(V&T logisztikai központ)**

CERTIFICAT DE GARANTIE - RO

Produsul:..... Model:.....
Serie:.....

TERMEN DE GARANTIE 24 luni

Achitat cu factura nr.:..... Data vanzarii:.....
Vindut prin..... Din data de
Adresa..... Tel.....

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, SC.WETRA-XT GRUP SRL, garanteaza ca produsele comercializate corespund documentelor de calitate ale furnizorului extern si standarelor inscise in buletinele de incercari / certificatele tip existente la sediul firmei.

S-a efectuat proba de functionare a aparatului, s-au predate instructiunile de instalare, utilizare si intretinere – in limba romana, toate accesoriile, s-a prezentat modul de utilizare si s-a predate aparatul in perfecta stare de functionare ; s-a verificat corectitudinea datelor inscise in certificatul de garantie.

Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu legea 449/2003 si O.G. 21/92 modificata si completata de O.G. 58/2000 si nu numai .

Durata medie de utilizare a aparatului este de 3 ani.

ATENTIE !

Produsele au fost concepute si fabricate pentru a fi utilizate **EXCLUSIV in scopuri casnice**, nu sunt garantate pentru activitati profesionale (ateliere specializate, servicii catre populatie, restaurante, etc).

CUMPARATOR:		Am luat cunostinta de modul correct de utilizare al aparatului si de clauzele de garantie.
ADRESA :		
CALITATE :		Semnatura client :
TELEFON :		

Semnatura si stampila vinzatorului:.....
Importator: SC WETRA-XT Grup s.r.l.
Str. OLTETULUI Nr. 15 , Sector 2, BUCURESTI
postal code no. 023 818, Romania



Semnatura si stampila importatorului:.....

Fabricat în PRC pentru grupul **Wetra**.

CONDITII DE GARANTIE:

1. In cazul solicitarilor de reparatii in garantie, cumparatorul este obligat sa prezinte **certificatul de garantie** impreuna cu **chitanta / factura originala** de cumparare a aparatului.
2. Perioada de garantie acordata de fabricant pentru aparatele mentionate pe factura / chitanta de functionare este de **24 luni** si decurge dela data cumpararii.
3. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor si consumabilelor produselor, precum nici asupra tuturor ansamblurilor casabile ci intra in componenta produselor achizitionate. Deasemeni garantia nu acopera lipsa unui accesoriu sau parti a produsului, lipsa constatata dupa achizitionarea acestuia.
4. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pina la data repunerii acestuia in stare de functionare.
5. Deteriorari de genul zgirieturilor sau rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu au fost aduse la cunostinta vinzatorului in momentul achizitionarii, nu intra in garantie.

PIERDEREA GARANTIEI :

Garantia se pierde la indeplinirea oricareia dintre conditiile de mai jos:

1. Neprezentarea la solicitarea reparatiei a chitantei / facturii originale de cumparare a produsului, insotita de prezentul certificate de garantie avind toate rubricile completate.
2. Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport , manipulare, instalare, utilizare si intretinere precizate in prospectele si instructiunile ce insotesc produsul la livrare si de care cumparatorul a luat cunostiinta.
3. Constatarea de catre specialistii firmei a faptului ca defectul reclamat se datoreaza vinei

- cumparatorului.
- Incredintarea produsului spre a fi reparat altor persoane / firme neautorizate.
 - Utilizarea produsului in alt regim decit cel casnic, pentru activitati profesionale ca: spalatorii auto, ateliere specializate, firme de prestari servicii catre populatie, etc.
 - Modificarea/ desigilarea aparatului de catre persoane necalificate / neautorizate.
 - Constatarea ca, din vina clientului, seria de pe produs este stearsa.

IMPORTANT !

Reparatiile necorespunzatoare efectuate asupra apartului pot afecta securitatea acestuia si pot produce defectiuni iremediabile. Pentru a evita aceste situatii, recomandam efectuarea oricaror reparatii / verificari in exclusivitate la centrele autorizate de catre IMPORTATOR.

Adrese SERVICE pentru perioada de garantie si post garantie :

Localitate	Denumire firma	Adresa	Tel / Fax
Bacau	SC GEFINA SRL	STR.VICTOR BABES NR16 ONESTI	Tel:0234-320749
Bacau	SC MENTOR ELECTRIC SRL	STR. 9 MAI NR. 21	Tel:0234-531938 Fax:0234-546728
Baia Mare	SC ONEDIN SRL	STR.FLORILOR nr. 3/78	Tel:0262-221016 Tel-Fax:0262-224850
Brasov	SC AUSTRIA GENERAL INVEST SRL	Bdul.SATURN 32	Tel/Fax:0268-311360, 326606 Mobil:0722516816
Bucuresti	SC AUSTRIA GENERAL INVEST SRL	Bdul.Dimitrie Pompei nr. 8, cladirea FEPER – sector 2	Tel/Fax:021-2427636
Buzau	SC ELECTRONICA ELVO SRL	Bdul.Unirii bl.126 ap.1 parter	Tel:0238-712522
Carei	PF PASZTI MIHAI	Str.Mihai Viteazu nr. 13 bl.MV13 ap12	Tel:0261-861018
Cluj Napoca	TELEZIMEX SA	Str.Izlazului nr.18	Tel:0264-425250 Fax:0264-425106
Constanta	SC DIMOS IMPEX SRL	Str.Bucuresti 26A	Tel:0241-690277, 692417 Fax: 0241-548211
Craiova	SC STITECH SRL	Str.Craiovitza Noua bl.15 parter	Tel:0251-414854
Craiova	SC ELECTRONICA SERVICE AV SRL	Str.Bazlac nr. 8	Tel:0251-546562
Galati	SC AMARDI SRL	Str.Traian nr. 64 bl.G parter	Tel:0236-312200 Fax:0236-312648
Iasi	SC SAT SRL	Str.Stefan cel Mare 11-13	Tel:0232-264389 Fax:0232-214621
Onesti	SC GEFINA SRL	Str,Victor Babes nr. 16	Tel:0234-320749
Oradea	SC UMISERV 13 SRL	Str.Pitestilor nr. 16	Tel:0259-420000
Pitesti	SC BRIDEL SRL	Str.Pictor Nicolae Grigorescu Complex 2 Cocosi	Tel:0248-218218 Fax:0248-215450
Pitesti	SC SERVICE PLUS SRL	Cartier Trivale bl.P1 sc.B parter	Tel:0248-271616
Ploiesti	SC DIADVOX SRL	Str.Jepilor nr. 2	Tel:0244-593251
Sibiu	SC HOBBY ELECTRONICE SRL	Str.9 MAI nr. 35	Tel:0269-241141
Suceava	SC CRISTOFAN SRL	Str.Mihai Viteazu 37	Tel:0744272683
Tg.Mures	SC EURANIS SERVICE SRL	Bdul.1848 nr. 23B	Tel:0265-262509
Tg.Mures	SC ALTISAN SERVICE TEAM SRL	Piata BOLYAI nr. 9 ap. 2	Tel:0265-266445
Timisoara	SC SERVICE SOLUTIONS SRL	Str.Mircea cel Batrin 24	Tel:0256214877

REPARATII EFECTUATE IN PERIOADA DE GARANTIE:

DATA INTRARII	DATA IESIRII	CONSTATARI	REMEDIERI	LUCRATOR	SEMNATURA CLIENT

CZ- Seznam částí	SK- Zoznam častí	H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor	
no.	Název	Názov	Elnevezés	Denumire
1	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner
2	Otočný regulátor	Otočný regulátor	Forgó szabályzó	Reglaj rotativ
3	Gumová podložka	Gumová podložka	Gumialátét	Șaibă de cauciuc
4	Základová deska	Základová doska	Alaplap	Placă de bază
5	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
6	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
7	Základová deska	Základová doska	Alaplap	Placă de bază
8	Pružná podložka	Pružná podložka	Rugalmas alátét	Șaibă elastică
9	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
10	Pružina	Pružina	Rugó	Arc
11	Kolík	Kolík	Pálcika	Betișor
12	Kolík	Kolík	Pálcika	Betișor
13	Otočný regulátor	Otočný regulátor	Forgó szabályzó	Reglaj rotativ
14	Příruba	Príruba	Perem	Margine
15	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner
16	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner
17	Ukazatel	Ukazovateľ	Jelző	Indicator
18	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
19	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
20	Vymezovací vložka	Vymedzovacia vložka	Távtartó alátét	Saibă de distanțare
21	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
22	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliță
23	Nit	Nit	Szegecs	Nit
24	Stupnice	Stupnica	Skála	Scară
25	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
26	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
27	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
28	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
29	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
30	Ukazatel	Ukazovateľ	Jelző	Indicator
31	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
32	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliță
33	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
34	Pružina	Pružina	Rugó	Arc
35	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
36	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliță
37	Zajišťovací páka	Zaistovacia páka	Biztosítókar	Mâner de asigurare
38	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
39	Příruba	Príruba	Perem	Margine
40	Těsnění	Teszenie	Tömítés	Inel de etanșare
41	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
42	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
43	Rameno	Rameno	Kar	Braț
44	Krycí deska	Krycia doska	Fedőlap	Placă de acoperire
45	Pružina	Pružina	Rugó	Arc
46	Kolík	Kolík	Pálcika	Betișor
47	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
48	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner
49	Kolík	Kolík	Pálcika	Betișor
50	Opěrná deska	Oporná doska	Támasztó lap	Placă de reazem
51	Vodící tyč	Vodiaca tyč	Vezérrúd	Tijă de ghidare
52	Pružina	Pružina	Rugó	Arc
53	Opěrná deska	Oporná doska	Támasztó lap	Placă de reazem
54	Pružná podložka	Pružná podložka	Rugalmas alátét	Șaibă elastică

CZ- Seznam částí		SK- Zoznam častí	H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor
no.	Název	Názov	Elnevezés	Denumire
55	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
56	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner
57	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
58	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
59	Vodící tyč	Vodiaca tyč	Vezérrúd	Tijă de ghidare
60	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă
61	Opěrná deska	Oporná doska	Támasztó lap	Placă de reazem
62	Svorka kabelu	Svorka kábla	A kábel csíptetője	Clema cablului
63	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
64	Vodící tyč	Vodiaca tyč	Vezérrúd	Tijă de ghidare
65	Rameno	Rameno	Kar	Braț
66	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
67	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
68	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
69	Zajišťovací páka	Zaistovacia páka	Biztosítókar	Mâner de asigurare
70	Klíč	Kľúč	Kulcs	Cheie
71	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
72	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
73	Přiruba	Príruba	Perem	Margine
74	Kotouč pily	Plát pily	Fűrészlap	Ferăstrău
75	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
76	Přiruba	Príruba	Perem	Margine
77	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
78	Opěrná deska	Oporná doska	Támasztó lap	Placă de reazem
79	Vřeteno	Vreteno	Orsó	Tambur
80	Klín	Klin	Ék	Pană
81	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment
82	Opěrná deska	Oporná doska	Támasztó lap	Placă de reazem
83	Ozubené kolo	Ozubené koleso	Fogaskerék	Roată dințată
84	Pojistný kroužek	Poistný krúžok	Biztosító karika	Inel de siguranță
85	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment
86	Ochranný kryt	Ochranný kryt	Köpeny	Scut protector
87	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
88	Zajišťovací páka	Zaistovacia páka	Biztosítókar	Mâner de asigurare
89	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
90	Blok	Blok	Blokk	Bloc
91	Štítek	Štítok	Címke	Etichetă
92	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliță
93	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
94	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment
95	Pružina	Pružina	Rugó	Arc
96	Šroub	Spojka	Kuplung	Ambreiaj
97	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă
98	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor
99	Uhlíky	Uhlíky	Szénkefék	Perii de cărbune
100	Ložisko	Ložisko	Csapágy	Rulment
101	Usměrňovač ventilátoru	Usmernovač ventilátoru	A ventilátor terelője	De ectorul ventilatorului
102	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
103	Stator	Stator	Sztator	Stator
104	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
105	Rameno	Rameno	Kar	Braț
106	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
107	Pružina	Pružina	Rugó	Arc
108	Matice	Sedlo	Nyereg	Șa

CZ- Seznam částí		SK- Zoznam častí	H - Reszek jegyzéke	RO- Lista componentelor
no.	Název	Názov	Elnevezés	Denumire
109	Pojistný kroužek	Poistný krúžok	Biztosító karika	Inel de siguranță
110	Vřeteno	Vreteno	Orsó	Tambur
111	Kryt	Krytka	Fedő	Carcasă
112	Objímka na odsátí prachu	Objímka na odsávanie prachu	Foglalat a por elszívásához.	Fanta de evacuare a prafului
113	Kapsa na prach	Vrecko pre prach	Porgyűjtő	Colector de praf
114	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliță
115	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
116	Rameno	Rameno	Kar	Braț
117	Matice	Matica	Anyacsavar	Piuliță
118	Pouzdro	Púzdro	Tok	Carcasă
119	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
120	Podložka	Podložka	Alátét	Șaibă
121	Ochranný kryt	Ochranný kryt	Köpeny	Scut protector
122	Pružina	Pružina	Rugó	Arc
123	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
124	Opěrná deska	Oporná doska	Támasztó lap	Placă de reazem
125	Přiruba	Priruba	Perem	Margine
126	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
127	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
128	Vodící tyč	Vodiaca tyč	Vezérrúd	Tijă de ghidare
129	Ozubené kolo	Ozubené koleso	Fogaskerék	Roată dințată
130	Pojistný kroužek	Poistný krúžok	Biztosító karika	Inel de siguranță
131	Jisticí blok	Istiaci blok	Biztosítóblokk	Bloc de asigurare
132	Pružina	Pružina	Rugó	Arc
133	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
134	Rukojeť	Rukováť	Markolat	Mâner
135	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
136	Rukojeť	Rukováť	Markolat	Mâner
137	Ochranný prvek kabelu	Ochranný prvok kábla	A kábel védőeleme	Elementul protector al cablului
138	Síťový přívod	Sieťový prívod	Hálózati vezeték	Cablu de alimentare
139	Ochranný prvek kabelu	Ochranný prvok kábla	A kábel védőeleme	Elementul protector al cablului
140	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
141	Svorka kabelu	Svorka kábla	A kábel csiptetője	Clema cablului
142	Rukojeť	Rukováť	Markolat	Mâner
143	Indukční cívka	Indukčná cievka	Indukciós tekercs	Bobină de inducție
144	Kondenzátor	Kondenzátor	Kondenzátor	Condensator
145	Vypínač	Vypínač	Kapcsoló	Înterupător
146	Vypínač	Vypínač	Kapcsoló	Înterupător
147	Zámek	Zámok	Zár	Blocare
148	Pružina	Pružina	Rugó	Arc
149	Štítek	Štítok	Címke	Etichetă
150	Kryt	Kryt	Köpeny	Carcasă
151	Držák uhlíků	Držiak uhlíkou	Kefetartó	Suport perie
152	Víčko uhlíků	Viečko uhlíkou	Kefefedél	Capac perie
153	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
154	Plastový kryt	Plastový kryt	Műanyag külső burkolat	Mantă din plastic
155	Baterie	Batérie	Elemek	Baterii
156	Šroub	Skrutka	Csavar	Șurub
157	Plastový kryt	Plastový kryt	Műanyag külső burkolat	Mantă din plastic
158	Laserový generátor	Laserový generátor	Lézergenerátor	Generatorul laserului
159	Držák	Držiak	Fogantyú	Mâner

